

175 DUKHA

Vyúčtování realizace plochy pro hraní u E55

Herní plocha s obchůdkem, kuchyňkou a restaurací + rozšíření pískové plochy

| řezivo | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,00 |
|--|----------------------------|-------|-----|---|---|---|-------|---|-------|
| <i>zemní práce, doplňky, spojovací materiál a ostatní</i> | CELKEM 0 0,000 0,00 | | | | | | | | |
| zemní práce bagrem Lintner Petr | 1 | 4500 | | | | | | | 4500 |
| odvoz odtěženého drnu Cihlář Miroslav Multikar 5 for | 1 | 12000 | | | | | | | 12000 |
| palisády na ohraničení ploch průměr 140, impr. - 6 ks 4m | 6 | 1046 | | | | | | | 6276 |
| palisády na ohraničení ploch průměr 140, impr. - 5 ks 2m | 5 | 456 | | | | | | | 2280 |
| palisády na ohraničení ploch průměr 140, impr. - 1 ks 2,5m | 1 | 570 | | | | | | | 570 |
| geotextilie | 1 | 1600 | | | | | | | 1600 |
| štěrk oblý 4-8mm Štěrkovna Řípec | 1 | 2154 | | | | | | | 2154 |
| doprava štěrku Cihlář Multikar, řádek č.8 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| písek do pískové plochy JASPO Klenovice | 1 | 1100 | | | | | | | 1100 |
| doprava písku Cihlář Multikar, řádek č.8 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| zemina na opravu dotčených ploch - deštěm rozbahněný a rozježděný terén | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| doprava zeminy na opravu dotčených ploch - Sprinter DVV 2 fůry | 2 | 500 | | | | | | | 1000 |
| travní semínko na osetí dotčených ploch | 2 | 86 | | | | | | | 172 |
| sedáky - "restaurace" špalky včetně tlakové impregnace | 6 | 350 | | | | | | | 2100 |
| stůl - "restaurace" špalek průměr 50 cm přírodní | 1 | 320 | | | | | | | 320 |
| "kuchyňský stůl" s dvěma dřezy | 1 | 4830 | | | | | | | 4830 |
| oprava herního prvku "obchod" | 1 | 850 | | | | | | | 850 |
| montážní materiál včetně háčků pro zavěšení výukových předmětů v zahradní učebně | 1 | 650 | | | | | | | 650 |