

## Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-995a/25/23  
Číslo jednací: 01875/SC/23

Rok: 2023

**Rozpočet:** Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
<b>22727</b>	<b>LE08</b>	<b>Likvidace oplocenky, individuální ochrany</b>				
	LE08b	Likvidace oplocenky	200	m	78,00	15 600,00
					<b>Cena</b>	<b>15 600,00</b>
<b>20594</b>	<b>LE14</b>	<b>Skupinová ochrana - oplocenky</b>				
	LE14i	Tvorba dřevěné oplocenky 200 cm a více	200	m	372,00	74 400,00
					<b>Cena</b>	<b>74 400,00</b>

**Souhrnný rozpočet:** Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2023	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<b>Celkem</b>	<b>90 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>

**Specifikace díla:** [Odkaz na mapové dílo](#)

2023			
<a href="#">22727</a>	<a href="#">LE08</a>	<a href="#">Likvidace oplocenky, individuální ochrany</a>	<b>15 600,00 Kč</b>
	LE08b	Likvidace oplocenky	

Popis opatření:

Njde o bourání plotu jako v případě jednoduchých oplocenek, ale o odstranění poškozených částí s vytaháním hřebíků z podkladů tak, aby bylo možné provést výměnu latí z hraněného řeziva 10x 3 cm. Pole jsou o délce 4 m a v poli je 9 latí

<a href="#">20594</a>	<a href="#">LE14</a>	<a href="#">Skupinová ochrana - oplocenky</a>	<b>74 400,00 Kč</b>
	LE14i	Tvorba dřevěné oplocenky 200 cm a více	

Popis opatření:

Oprava celých polí poškozeného plotu oborního typu vysokého 250 cm, kotveného na betonových sloupcích. Bude provedena výměna latí, použito bude řezivo 400 x 10 x 3 cm. Latě budou přibíjeny na dřevěné polštáře upevněné na betonové sloupky. V případě poškození polštářů bude provedena jejich výměna hranoly (dub nebo morřín) 250 x 15 x 10 cm. Opraveno bude 50 nejvíce poškozených a chátrajících polí oplocení,