

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce: VN Údržba rajon 208 - 2023

Identifikační údaje:

• SN Rošťoutky

Vodní tok: Hvězdlička
č.h.p.: 4-15-03-0390 IDVT: 10197577
ř. km: 4,500
druh prací: udržovací
Katastrální území: Milonice, Uhřice
Obec: Rošťoutky
Okres: Vyškov
Kraj: Jihomoravský

• VN Valcha

Vodní tok: bezejmenný nátok z Rakovce v ř.km 26,970
č.h.p.: 4-15-03-0690 IDVT: 10200590
ř. km: nátok z Rakovce v ř.km 26,970
druh prací: udržovací
Katastrální území: Račice
Obec: Račice-Pístovice
Okres: Vyškov
Kraj: Jihomoravský

Popis stávajícího stavu:

V rámci údržby vodních nádrží (SN Rošťoutky, VN Valcha,) se jedná o sečení travního porostu a buřeně (rákos, maliní, ostružiní, náletových křovin apod.) na tělesu hráze, bezpečnostní přeliv, přílehlého koryto vodního toku - dle přiložené situace. LČR, s.p. připouští možnost mulčování travního porostu a buřeně za předpokladu, že posečená hmota nebude dělat kupky – musí být rovnoměrně rozdrčená a rozprostřená v ploše, nebo klasické posečení s vyhrabání posečené hmoty s jeho následnou likvidací (v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění). Práce budou prováděny na pozemcích ve vlastnictví státu s právem hospodařit LČR, s.p.. Přístup k pozemkům staveb (SN a VN) je po stávajících komunikacích.

Popis požadavků investora na období 2023:

- Sečení bude dvakrát v termínu 1.7. – 30.7. a 15.9. – 15.10.2023 (druhý sek až na výzvu správce dle vývoje počasí, u SN Rošťoutky a VN Valcha) bude provedeno vyžínání vzrostlé buřeně a odstranění náletových křovin na tělesu hráze i v okolí dle přiložených situací s likvidací. Posečená biomasa bude shrabána a zlikvidována-odvoz do biodvora, nebo bude provedeno mulčování.

Kosení v r. 2023 – plocha je na jedno sečení

- SN Rošťoutky = 10 813 m² počítaná plocha je odečtena z ortofota na portálu ČUZK (plocha z 2D) větší výměra díky šikmým svahům je kompenzována odečtením cesty po koruně konstrukce hráze, potoka a BP, **za rok bude vyžnuta dvakrát včetně likvidace posečené biomasy.**

- VN Valcha = 2 398 m² počítaná plocha je odečtena z ortofota na portálu ČUZK (plocha z 2D), větší výměra díky šikmým svahům konstrukce hráze je kompenzována odečtením cesty po koruně konstrukce hráze, **za rok bude vyžnuta dvakrát včetně likvidace posečené biomasy.**

Odstranění křovin v r. 2023 - po 15.9.-15.10.2023 – plocha je na jedno odstranění křovin,

- SN Rošťoutky = 10 m² počítaná plocha je zaměřena v terénu

- VN Valcha = 10 m² počítaná plocha je zaměřena v terénu

Při sečení nesmí dojít k poškození kmínků stromů vzrostlých, v opačném případě budou poškozené sazenice řádně ošetřena nebo i nahrazena dle vážnosti poškození.

Dotčené plocha bude správcem toku předána zhotoviteli při předání pracoviště. Práce proběhnou v roce 2023. Přesný termín zahájení a ukončení prací bude definován v objednávce.

Fakturace proběhne po 15.10.2023 jako za celek

Upozornění: do nabídkové ceny je třeba zahrnout náklady na dopravu, úklid použitých pozemků včetně jejich uvedení do původního stavu apod. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené práce od dokončení a převzetí prací na základě přebíracího protokolu.

Dotčené pozemky:

• SN Rošťoutky

p.č. 606/29, 606/30, 634/2, 634/3, 634/11, 634/12, 634/8, st. 203, st. 204 v k.ú. Uhřice a pozemky p.č. 1082/13, 1082/18 v k.ú. Milonice

• VN Valcha

p.č. 768/4, 720/6, 720/3, 954/1, 719/1, 719/3, 720/1, 720/7 768/3 a 768/2 v k.ú. Račice

Přílohy: výkaz výměr
situační mapa

Vypracoval

