

Soupis stavebních prací, dodávek a služebStavba: **5476-07-02** **HYDROLOGICKÉ POSOUZENÍ KAPACITNÍCH PROBLÉMŮ
KANALIZACE, VELKÉ MEZIŘÍČÍ**Zadavatel **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2,
591 01 Žďár nad Sázavou** IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513Zhotovitel: **CONTENT, s.r.o.** IČO: **63492164**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ63492164**
602 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
Cena dle SoD			398 894,90
méněpráce			-2 503,12
vícepráce			24 230,00
Celkem			420 621,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH 420 621,78 CZKv **Brně** dne **15.05.2023**_____
Za zhotovitele_____
Za objednatele

Měněpráce**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	5476-07-02	HYDROLOGICKÉ POSOUZENÍ KAPACITNÍCH PROBLÉMŮ KANALIZACE, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
O:	SO-01	Úprava šachet
R:	01.1	Úprava šachet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8 Trubní vedení						2 503,12
29	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	1,00000	559,00	559,00
33	592243534R	konus šachetní přechodový; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 800 mm; h = 500 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,02000	1 906,00	1 944,12
Celkem						2 503,12

POZN.: Odečteny práce a materiál za nedodávaný konus - změna PD

Vícepráce
Položkový soupis prací a dodávek

S:	5476-07-02	HYDROLOGICKÉ POSOUZENÍ KAPACITNÍCH PROBLÉMŮ KANALIZACE, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
O:	SO-01	Úprava šachet
R:	01.1	Úprava šachet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				24 230,00
1	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty DN 1500	kus	2,00000	1 665,00	3 330,00
2		Skruž betonová DN 1500, h=250mm	kus	1,00000	8 960,00	8 960,00
3		Zákrytová deska DN 1500/ otvor 800mm	kus	1,00000	9 800,00	9 800,00
4		profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 500,0 mm	kus	2,00000	1 070,00	2 140,00
Celkem						24 230,00

Pozn.: - Šachta 1356 ve skutečnosti nebyla DN 1000, ale DN 1500 proto bylo nutné dodat navíc po dohodě s TDI :
1x skruž DN 1500/250mm a zákrytovou desku DN 1500/800 (položky 1-4)

15.05.2023