

| Výzva č. 7/2023 k dílčímu plnění zakázky | | | Předpočet jednotek | Cena v Kč bez DPH | |
|--|--|---|--------------------|-------------------|-----------------|
| Blok | Kód polož. | Popis požadované činnosti. | | Za jednotku | Celkové náklady |
| Periodické prohlídky | 1.1. | Periodická prohlídka P2 v rozsahu dle Návodu na údržbu vozidla MVTV2.2 vydaného výrobcem DV, (číslo dokumentu 4-8092-086-xy v platném znění), a dále v souladu se samostanou technickou dokumentací agregátů a celků vydaných výrobcem nebo dodavatelem zařízení. | 1 | | |
| | | Údržba kloubových hřídelí spol. GKN Service Austria GmbH. | | | |
| | | Údržbu elektronických stykačů 7-AU-600364 spol. Alfa Union a.s. | | | |
| | | Údržba provozních a stratovacích Baterií Banner a kontrola dobíjení z vlastní a vnější sítě a přes el. centrálu KDE 12EA. | | | |
| | | Kontrola pojišťovacích ventilů: demontáž, přezkoušení, seřízení. | | | |
| | | Promazání míst dle Plánu mazání v rozsahu po 12 měsících nařízená Návodem na údržbu 4-8092-086-06 kap. 5.3. | | | |
| | 1.4. | Údržba kompresoru 3DSK 75 dle návodu, 4-8092-086-06, kap. 3.2, a dle kap. 6.5 v rozsahu údržby po 400 - 600 mth., včetně provedení výměny olejové náplně a údržbě ventilů. | 1 | | |
| | 1.5. | Údržba nezávislého topení AIRTRONIC spol. Eberspacher, Demontáž, diagnostika a vyčištění, seřízení. | 1 | | |
| | 1.6. | Údržba nezávislého topení HYDRONIC spol. Eberspacher. Provedení kompletní údržby včetně: načtení diagnostiky a prověření registru chyb, výměna palivového a vzduchového filtru, vyčištění tlakovým vzduchem spalovací komory, výměna palivové trysky. | 1 | | |
| | 1.7. | Údržba a kontrola klimatizačního zařízení, dle návodu 4-8092-086-06, kap. 3.2, kapitola klimatizační zařízení a dle Návodu na údržbu vydaného dodavatelem zařízení spol. Ekoklima, Ladislav Šebetka. | 1 | | |
| | 1.8. | Údržba výfukového potrubí SM TEDOM: čištění filtru pevných částic DPF, modulu DOC, čištění katalyzátoru SCR. | 1 | | |
| | 1.10. | Údržba trakčních motorů TE028 SDK003 dle dokumentu výrobce spol. SKD Trade, a.s. - Popis a údržba trakčního motoru TE028 SDK003, činnost v rozsahu pro <i>Kontrolní prohlídku</i> 3 x P1 - kontrola kartáčů a sběrného ústrojí - dle stavu výměna kartáčů. Vyčištění filtrů sání nuceného chlazení. | 1 | | |
| | 1.11. | Údržba zdvihací pohyblivé pracovní plošiny typu PPP1N-H-020/16 dle návodu 4-8092-086-06, kap. 3.2. | 1 | | |
| | 1.13. | Údržba trakčního alternátoru dle návodu, 4-8092-086-06, kap. 3.2 a dle návodu na údržbu spol. Siemens, 1F 2 v 3.8.cz, 2-032 (20.03.12). | 1 | | |
| 1.14. | Údržba hydraulického pohonu chlazení pro rozsah MM dle návodu na údržbu spol. CHVALIS s.r.o. | 1 | | | |
| Periodické prohlídky | 1.20. | Kompletní rozbor vzorku hydraulického oleje SHELL TELLUS OIL S2 V32: zjištění obsahu vody, obsahu nečistot a kovů dle ISO 4406, kinematické viskozity, kyselosti... Vydání protokolu s vyjádřením ke stavu oleje a doporučení na provozování zařízení. | 1 | | |
| | 1.22. | Údržba a čištění lamel chladiče: demontáž chladiče chlad. kapaliny a chladiče plnicího vzduchu, tlakové čištění, vysušení, kontrola stavu, montáž, kontrola těsnosti okruhu. | 1 | | |
| Ická SHV. revize, | 2.1. | Provedení technické kontroly STV dle Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb v platném znění a v souladu se Směrnicí SŽDC č. 52 pro provádění TK SHV v planém znění. Vydání zápisu. | 1 | | |
| | 2.2. | Napětovou zkoušku polopantografového sběrače dle TNŽ 343109, Přílohy G. | 1 | | |

| | | | | | |
|---|--|---|------|--|-------------------|
| Techn kontrola Provozni | 2.3. | Prohlídka VZ typu KBS-E v rozsahu P3 + zkouška STOP TRS (GRM-R). Provedení zápisu do Záznamu prohlídek údržby + zápis do Záznamníku poruch na sdělovacím zab. Zařízení. | 1 | | |
| | 2.5. | Provedení periodické kontroly radiového dálkového ovládání OPL 99_MVTV dle Návodu na údržbu vydaného výrobcem spol. TRS s.r.o., ods.3. | 1 | | |
| Oprava provozních závad | 3.1. | Defektoskopie náprav | 13 | | |
| | 3.1. | Kontrola brzd, kontrola nápravových ložisek, výměna klínových řemenů alternátoru, dosazení zámku do skříňky na šatně, oprava redukčního ventilu na pracovní brzdě, kontrola stavu pomocného kompresoru, dosazení zásuvky na dobílení tabletu na II. Stanoviště, výměna popraskaných plastových krytů pozičních skel, oprava uchycení a dosazení nových zemnicích pásků, výměna zdrží a seřízení brzdy, uchycení nouzového záchytu na I. ose, výměna víček nádržky ostřikovače, oprava prasklých šroubů příruby chlazení TM, příprava na provedení defektoskopie náprav a jízdního profilu monobloků, kontrolní prohlídka pracovní plošiny, oprava pracovní plošiny - dřevotříská, plechy, oprava zábradlí pracovní plošiny a plechových výplní, kontrolní prohlídka pracovní plošiny, oprava kontrolního sběrače. | 112 | | |
| Materiál | <i>Pozn: Uvedte ke každé položce cena ze jednu jednotku (ks, litr, kg) v Kč bez DPH dle druhu materiálu.</i> | | | | |
| | 4.5. | Sítka vzduchu s rámečkem brzdíče DAKO BP | 2 | | |
| | 4.20. | Záklopka zpětná dvojitá G 3/4" (96433-035) | 1 | | |
| | 4.46. | Hadice silikonová 1m | 1 | | |
| | 4.50. | Spojovací materiál 1 kg | 0,29 | | |
| | 4.51. | Barva syntetická 1 kg | 1 | | |
| | 4.52. | Odmašťovací přípravek Myjak Ultra | 1 | | |
| | 4.54. | Tmel silikonový Hermetic | 1 | | |
| | 4.56. | Směs do ostřikovačů | 2 | | |
| Celková předpokládaná sluvní cena v Kč bez DPH za dílo | | | | | 342 709,00 |