

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Datum: 21. 07. 2023

**KONE, a.s.**

Evropská 423/178

160 00, Praha 6 - Vokovice

IČO: 00176842

Na základě poptávkového řízení u Vás objednááme opravu a následné odzkoušení výtahu po přívalových deštích. Závadu zjistil technik servisní firmy na prohlídce kontroly zdvihacích zařízení po deštích. Oprava dle zaslané cenové nabídky. Oprava je vedena jako škodní událost

Škodní událost

Zakázka: V773Z3521021

Termín: do 31.08. 2023

Cena:

Příloha:

Cenová nabídka T-0006181876

Rozpočet nabídky

Hlášení škodní události



Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1 Nové Město

KONE, a.s.  
Evropská 423/178  
160 00, Praha 6 - Vokovice

Nabídka číslo: T-0006522671

13.06.2023

**Správa železnic, státní organizace, OTROKOVICE 2,  
OTROKOVICE-40005777-Oprava po zatopení**

Vážený zákazníku,

Dle zjištěných závad naším servisním pracovníkem Vám zasílám cenovou nabídku na odstranění níže uvedených závad. Tyto práce přesahují rámec paušální platby dle uzavřené smlouvy o dílo na servis zařízení a je nutno je objednat. Fakturace bude provedena dle platebních podmínek uvedených v této nabídce. V případě potřeby upřesnění nabídky kontaktujte prosím naše obchodní oddělení (jméno je uvedeno v záhlaví nabídky). Veškeré práce specifikované touto nabídkou budou provedeny v pracovní době zhotovitele (Po až Pá, 7:00 až 15:30), není-li v této nabídce výslovně uvedeno jinak. Souhlasíte-li s rozsahem prací uvedených níže, zašlete nám prosím Vaši objednávku e-mailem na adresu

Tato nabídka je platná 2 měsíce od data jejího zpracování.

S pozdravem,



## Předmět nabídky

| Popis                                                                                                           | Množství | Jednotková<br>cena | Celková cena<br>bez DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| Zařízení: 129900401 (40005777). Na adrese: OTROKOVICE 2 , 765 02, OTROKOVICE. Lokace zařízení: VÝPRAVNÍ BUDOVA. |          |                    |                         |
| 1 Výměna komponent výtahu zasažených vodou po zatopení:                                                         | 1        |                    |                         |
| • Vyčištění a nátěr prohlubně                                                                                   |          |                    |                         |
| • Spínač napínací kladky OR                                                                                     |          |                    |                         |
| • Napínací kladka OR                                                                                            |          |                    |                         |
| • Lano OR                                                                                                       |          |                    |                         |
| • Těleso osvětlení v prohlubni výtahové šachty                                                                  |          |                    |                         |
| • Revizní jízda v prohlubni                                                                                     |          |                    |                         |
| • Revizní jízda na kabině výtahu                                                                                |          |                    |                         |
| • Řídící karty car boxu na kabině                                                                               |          |                    |                         |
| • Akumulátor                                                                                                    |          |                    |                         |
| • Výměna podlahové krytiny kabiny výtahu                                                                        |          |                    |                         |
| •                                                                                                               |          |                    |                         |
| Baterie 12V                                                                                                     | 1        |                    |                         |
| KLADKA D198MM PA66 GBF3515                                                                                      | 1        |                    |                         |
| KCEREL ASSEMBLY                                                                                                 | 1        |                    |                         |
| KCECCG MODULE ASSEMBLY                                                                                          | 1        |                    |                         |
| AMD DRIVE 15 ASSEMBLY                                                                                           | 1        |                    |                         |
| INSPECTION STATION,ALARM BUT/BUZ L=1.5M                                                                         | 1        |                    |                         |
| PIT INSPECTION STATION, PVC, KCE, 1XLON                                                                         | 1        |                    |                         |
| SHAFT LIGHT,LED LAMP WO CABLE                                                                                   | 1        |                    |                         |
| SLACK ROPE SWITCH,TW SWTYP                                                                                      | 1        |                    |                         |
| Rope Pawo F1-6NAT6x19+FE1770-RH                                                                                 | 1        |                    |                         |
| Altro 1400x1180 +lepidlo+ čistící prostředky                                                                    | 1        |                    |                         |
| Barva+ drobný materiál                                                                                          | 1        |                    |                         |
| Instalace                                                                                                       | 32 h     |                    |                         |
| 2 Doprava                                                                                                       | 1        |                    |                         |

**Celková prodejní cena, bez DPH**



## Poznámka

Cenová nabídka obsahuje poškozené komponenty výtahu po zatopení vodou. V průběhu opravy mohou být identifikovány další poškozené komponenty, u kterých momentálně není možno ověřit funkci. (v případě potřeby bude vypracována doplňující cenová nabídka)

## Platební podmínky

Cena je platná za následujících platebních podmínek:  
100% po provedení práce  
Faktura se splatností 14 dní

## Záruka

Záruka na provedené práce je 6 měsíců.

Záruka na instalovaný materiál je 24 měsíců (mimo materiál podléhající běžnému opotřebení)

Záruka na dílo podléhá Všeobecným obchodním podmínkám společnosti KONE, a.s., které jsou zveřejněny na webové stránce [www.kone.cz](http://www.kone.cz)

## Schválení nabídky

Byli jsme v plném rozsahu seznámeni a souhlasíme s obsahem nabídky k projektu opravy zařízení z nabídky č. T-0006522671.  
**Závazně objednáváme práce v plném rozsahu.**

## Zákazník

**Poptávka****Zařízení:****výtah****Typ: PW 08/10-19, KONE Ascensori S.p.A., Pero, Italy****výro. Číslo/rok výroby: 120301001 /2003****Adresa:**

Nádražní 272, Otrokovice

| <b>Materiál</b>                              | <b>Mj<br/>(ks, hod, kpl.)</b> | <b>Množství</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| spínač napínací kladky OR                    | ks                            | 1               |
| Napínací kladka OR                           | ks                            | 1               |
| Lano OR                                      | ks                            | 1               |
| Těleso osvětlení v prohlubni výtahové šachty | ks                            | 1               |
| Revizní jízda v prohlubni                    | ks                            | 1               |
| Revizní jízda na kabině výtahu               | ks                            | 1               |
| Řídící karty car boxu na kabině              | ks                            | 1               |
| Akumulátor                                   | ks                            | 1               |
| Barva na nátěr prohlubně                     | ks                            | 1               |
| podlahová krytina do výtahu                  | ks                            | 1               |
| lepidlo                                      | ks                            | 1               |
| čistící prostředky                           |                               | 1               |
| drobný materiál                              |                               | 1               |
| <b>Práce</b>                                 | hod                           |                 |
| vyčištění a nátěr prohlubně                  | hod                           | 10              |
| Deinstalace a instalace, poškozených prvků   | hod                           | 22              |
| doprava                                      |                               | 1               |
| <b>CELKEM Kč (bez DPH)</b>                   |                               |                 |

Hlášenka škodní události č. 6352301021

Základní údaje o škodní události

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Číslo a název PU: 635: OŘ Ostrava                | Datum vzniku: 23.05.2023 |
| Zakázka: V773Z3521021                            | Vznik v kraji: Zlínský   |
| Místo: Otrokovice ŽST, u VB                      |                          |
| Popis: Vytopení výtahové šachty deštěm           |                          |
| Interní status: Ve zpracování u PU               |                          |
| Status (stav) škody: Šetření / příprava podkladů |                          |

Údaje o viníkovi

|                        |
|------------------------|
| Viník škody: V šetření |
|------------------------|

Výše škody a požadované náhrady (bez propojených záznamů)

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Předběžná škoda: | Požadovaná náhrada: |
| Vyčíslená škoda: | Uhrazeno:           |