

PTS, spol. s r.o.

Sídlo: José Martího 31, Praha 6

IČ: 25075713, DIČ: CZ25075713

tel.: +420 739612963

e-mail: _____

web: www.ptsurban.cz

Věc: **Cenová nabídka**

Mikrobiologický ústav AV ČR, V.V.I., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Pracoviště:

Vídeňská 1083, budova C

Plán prací (termín):

dle objednávky



č.	Název prvku	prostupující instalace	Druh a název opravy	Poznámka	Kalkulace
1.	C1.2B12	Nika č. 17	Ø100 kabely	sdužený prostup	
2.	C1.2A12	Nika č. 12	Ø150 KS	sdužený prostup	
3.	C1.2B10	Nika č. 19	celá ucpávka promočená	sdužený prostup	
4.	C1.2B9	Nika č. 20	Ø150 + 100 , KS + klima	sdužený prostup	
5.	C1.2A8	Nika č. 8	Ø80 + 150x150 , PP + kabely	sdužený prostup	
6.	C1.2B7	Nika č. 22	200 x 200 , klima +kabely	sdužený prostup	
7.	C1.2B6	Nika č. 23	Ø180 + 20 , klima + kabel	sdužený prostup	
8.	C1.2B4	Nika č. 25	100 x 100 , klima +kabely	sdužený prostup	
9.	C1.2B2	Nika č. 27	Ø20 , PP	sdužený prostup	
10.	C1.2A12	Nika č. 1	Ø80 , PP	sdužený prostup	
11.	C2.2B1	Nika č. 53	Ø260 , ker. potrubí	sdužený prostup	
12.	C2.2A1	Nika č. 28	Ø60 , kabely	sdužený prostup	
13.	C2.2A2	Nika č. 29	Ø100 + 80 , PP + klima kabely	sdužený prostup	
14.	C2.2B2	Nika č. 52	Ø100 + 80 , PP + klima kabely	sdužený prostup	
15.	C2.2A3	Nika č. 30	Ø100 , KS	sdužený prostup	
16.	C2.2B3	Nika č. 51	Ø100 + 80 , PP + klima kabely	sdužený prostup	
17.	C2.2B4	Nika č. 50	Ø240 , klima	sdužený prostup	
18.	C2.2A5	Nika č. 32	lehce porušená viz. Foto	sdužený prostup	
19.	C2.2B5	Nika č. 49	Ø80 , PP	sdužený prostup	
20.	C2.2A7	Nika č. 34	Ø120 , klima + kabely	sdužený prostup	
21.	C2.2A8	Nika č. 35	Ø120 , klima + kabely	sdužený prostup	

22.	C2.2B8	Nika č. 46	Ø100 , klima + kabely	sdužený prostup	
23.	C2.2A10	Nika č. 37	Ø120 + 80 + 20, PP+klima a kabel+klima	sdužený prostup	
24.	C2.2B11	Nika č. 43	2 x Ø40 + 30 , klima + kabel	sdužený prostup	
25.	C1.1A14	Nika č. 14	Ø100 + 80, klima a kabel + PP a kabely	sdužený prostup	
26.	C1.1B13	Nika č. 15	Ø240 , PP a klima	sdužený prostup	
27.	C1.1A12	Nika č. 12	Ø30 , volný prostor	sdužený prostup	
28.	C1.1A10	Nika č. 10	Ø80 a 120x20 , KCH+kabely+klima	sdužený prostup	
29.	C1.1B7	Nika č. 21	150 x 150 , KCH	sdužený prostup	
30.	C1.1A8	Nika č. 8	Ø120 + 100 , PP + klima kabely	sdužený prostup	
31.	C1.1B6	Nika č. 22	Ø100 , klima + kabely	sdužený prostup	
32.	C1.1B5	Nika č. 23	Ø240 a 120x120 , klima a plech. potr.	sdužený prostup	
33.	C1.1B3	Nika č. 25	Ø30 , PP	sdužený prostup	
34.	C1.1A4	Nika č. 4	40x40 , volný prostup	sdužený prostup	
35.	C1.1A2	Nika č. 2	celá ucpávka promočená	sdužený prostup	
36.	C2.1A1	Nika č. 28	Ø50 , kabely	sdužený prostup	
37.	C2.2B1	Nika č. 53	Ø20 , KCH	sdužený prostup	
38.	C2.1A2	Nika č. 29	200x80 , klima + kabely+PP	sdužený prostup	
39.	C2.2B2	Nika č. 52	Ø100 + 10 , klima kabely + kabel	sdužený prostup	
40.	C2.1A3	Nika č. 30	Ø100 , KS	sdužený prostup	
41.	C2.2B4	Nika č. 50	Ø100 , klima + kabely	sdužený prostup	
42.	C2.2B5	Nika č. 49	Ø100 , PP	sdužený prostup	
43.	C2.1A7	Nika č. 34	Ø120 , klima + kabely	sdužený prostup	
44.	C2.1A8	Nika č. 35	Ø80 , klima + kabely	sdužený prostup	
45.	C2.1A9	Nika č. 36	Ø80 , KS	sdužený prostup	
46.	C2.1A10	Nika č. 37	Ø120 + 100 + 80 , PP + volný +klima	sdužený prostup	
47.	C2.1A12	Nika č. 40	celá ucpávka promočená	sdužený prostup	
48.	C2.2B12	Nika č. 39	Ø120 + 100 , klima + PP	sdužený prostup	
49.	C2.1A13	Nika č. 41	Ø10 , volný prostup	sdužený prostup	
50.	C1.0A14	Nika č. 14	Ø100 , klima + kabely	sdužený prostup	
51.	C1.0B12	Nika č. 15	Ø140 + 250x140 , 2xklima + kabely	sdužený prostup	
52.	C1.0A12	Nika č. 12	Ø60 , PPMPIH	sdužený prostup	
53.	C1.0B8	Nika č. 19	Ø120 , 2x KP	sdužený prostup	
54.	C1.0A8	Nika č. 8	Ø60 , kabely + klima	sdužený prostup	

55.	C1.0A4	Nika č. 4	celá ucpávka viz. foto	sdužený prostup	4 590,00
56.	C1.0A4	Nika č. 4	celá ucpávka promočená	sdužený prostup	4 590,00
57.	C1.0A2	Nika č. 2	celá ucpávka promočená	sdužený prostup	4 590,00
58.	C1.0A1	Nika č. 1	Ø50 , PP	sdužený prostup	2 500,00
59.	C2.0A1	Nika č. 28	80 x 20 , kabely + PP	sdužený prostup	2 780,00
60.	C2.0A1	Nika č. 28	80 x 20 , kabely + PP + 40 x 20 volný prostup	sdužený prostup	2 920,00
61.	C2.0B2	Nika č. 52	Ø10 , kabel	sdužený prostup	1 590,00
62.	C2.0B2	Nika č. 52	Ø10 , kabel	sdužený prostup	1 590,00
63.	C2.0A3	Nika č. 30	Ø80 , kabely	sdužený prostup	1 980,00
64.	C2.0B5	Nika č. 49	Ø20 , KP	sdužený prostup	2 850,00
65.	C2.0B5	Nika č. 49	Ø20 , KP	sdužený prostup	2 850,00
66.	C2.0B6	Nika č. 48	Ø30 , kabel	sdužený prostup	2 850,00
67.	C2.0B7	Nika č. ?	celá ucpávka viz. foto	sdužený prostup	4 590,00
68.	C1.SA7	Nika č. 6 (u dv. S005)	Ø60 + 2x10 , 3xvolný prostup	sdužený prostup	3 780,00
69.	C1.SA8	Nika č. 8 (u dv. S007)	Ø70 , klima	sdužený prostup	1 980,00
70.	C1.SB9	Nika č. 9 (u dv. S22)	Ø40 + 30 + 20, KP + 2x PP	sdužený prostup	2 780,00
71.	C1.SB13	Nika č.15 (u dv.S015)	Ø30 KS	sdužený prostup	2 850,00
72.	C2.2A2	Nika č. 29	Ø100 + 80 , PP + klima kabely	sdužený prostup	2 560,00
73.	C2.2B2	Nika č. 52	Ø100 + 80 , PP + klima kabely	sdužený prostup	2 560,00
74.	C2.2A3	Nika č. 30	Ø100 , KS	sdužený prostup	2 690,00
75.	C2.2B3	Nika č. 51	Ø100 + 80 , PP + klima kabely	sdužený prostup	2 560,00
76.	C2.2B4	Nika č. 50	Ø240 , klima	sdužený prostup	2 980,00
77.	C2.2A5	Nika č. 32	lehce porušená viz. Foto	sdužený prostup	2 980,00
78.	C2.2B5	Nika č. 49	Ø80 , PP	sdužený prostup	1 970,00
79.	C2.2A7	Nika č. 34	Ø120 , klima + kabely	sdužený prostup	2 690,00
80.	C2.2A8	Nika č. 35	Ø120 , klima + kabely	sdužený prostup	2 690,00
81.	C2.2B8	Nika č. 46	Ø100 , klima + kabely	sdužený prostup	2 690,00
82.	C2.2A10	Nika č. 37	Ø120 + 80 + 20, PP+klima a kabel+klima	sdužený prostup	2 780,00
83.	C2.2B11	Nika č. 43	2 x Ø40 + 30 , klima + kabel	sdužený prostup	2 690,00
84.	C1.1A14	Nika č. 14	Ø100 + 80, klima a kabel + PP a kabely	sdužený prostup	2 780,00
85.	C1.1B13	Nika č. 15	Ø240 , PP a klima	sdužený prostup	2 980,00
86.	C1.1A12	Nika č. 12	Ø30 , volný prostor	sdužený prostup	2 850,00
87.	C1.1A10	Nika č. 10	Ø80 a 120x20 , KCH+kabely+klima	sdužený prostup	2 780,00

88.	C1.1B7	Nika č. 21	150 x 150 , KCH	sdružený prostup	
89.	C2.2A5	Nika č. 32	lehce porušená viz. Foto	sdružený prostup	
90.	C2.2B5	Nika č. 49	Ø80 , PP	sdružený prostup	
91.	C2.2A10	Nika č. 37	Ø120 + 80 + 20, PP+klima a kabel+klima	sdružený prostup	
					Doprava přesuny materiálu
					292 770,00 Kč

OSTATNÍ:

Datum: **02.08.2023**

Potvrzení - jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu:

– OZO 143/2007

č. Osvědčení – Intumex CZ 12 - 1071 - 1, Hilti RS JJ-20130107/09 1/1, Promat 120911

Podpis a razítko: