

Das Welt Auto

Prověřené ojeté vozy

Evidenční číslo: PV206000143

Datum: 07.09.2023

## Zápis o stavu motorového vozidla

## Základní údaje:

RZ: 8P33957	VIN: WV2ZZZ2KZLX061591	Číslo TP: UK370792	Do provozu: 01.07.2020
Stav tachometru: 23 812			Záruka: 29.06.2024
Model: Volkswagen Caddy 1.4 TSI			Nehavarané: Ano
Barva: bílá			Typ laku: základní
Druh vozidla: Osobní		Počet dveří: 5 Počet míst: 5	
Karoserie: MPV		Počet majitelů: 1	
Palivo: benzín		Klíče od mech. zabezp. zař. N	
Převodovka: Manuální	St: 6	Dálkové ovládání: A 1 x	
Pohon: Přední náhon		Servisní knížka: A	
Původ vozu: Česká republika		Palubní literatura: A	
Celkový stav: velmi dobrý		Dálniční známka: A 31.1.2024	

## Popis technického stavu:

<b>1. MOTOR</b>	<b>ROZVODOVÝ MECHANISMUS</b>	<b>2. PŘEVODOVKA</b>
Odpovídá počtu ujetých km	Doporučená kontrola, příp. výměna	A Původní
Pro v. únik oleje	A Servis plán	A Odpovídá počtu ujetých km
Doporučená kontrola	A Nutná výměna	Provoz, únik oleje A
Zvýšený únik oleje	Po výměně	Zvýšený únik oleje
Nižší výkon	Výměna při km	Doporučená kontrola, příp. oprava A
Zvýšená hlučnost	<b>OLEJ</b>	Zjevná závada, nutná oprava
Nutná oprava	Olej	Hlučná
	Poslední výměna	01.07.2023
Motor - Poznámka		Převodovka - Poznámka

<b>3. SPOJKA</b>	<b>4. CHLADÍCÍ SOUSTAVA</b>	<b>5. VÝFUKOVÁ SOUSTAVA</b>
Původní	Původní	Původní
Doporučená kontrola, příp. oprava	A Doporučená kontrola, příp. oprava	A Koróze, netěsnost
Nutná oprava	Netěsnost, únik kapaliny	Počáteční koróze A
Vyměněná	Nutná oprava	Zvýšená hlučnost
		Nutná oprava/výměna
Spojka - Poznámka	Chlazení - Poznámka	Výfuk, soust. - Poznámka

<b>6. ELEKTRICKÁ INSTALACE</b>	Akumulátor	Původní
Stav	Na hranici životnosti	
	Snížená účinnost A	

Poznámka

<b>7. KAROSERIE</b>	<b>8. STAV LAKU</b>	<b>9. ČALOUNĚNÍ</b>
Původní A	Původní A	Původní
Opravovaná	Provozní poškození, oděrky A	Zvýšené opotřebenění
Opravovaná po nehodě	Četná lakovaná poškození	Znečištěný interiér
Počínající koróze	Opravovaný	
Zvýšená koróze	Puchýře	

Koroze nosných částí  
Karoserie - Poznámka z  
nárazník - výstuha

Lak - Poznámka

Čalounění - Poznámka  
lehce znečištěný interiér

Lakováno - Poznámka

Poškození - Poznámka  
odřené a promáčklý PP blatník .  
škrábance a odřeniny P + Z nárazník,  
nelicuje Z nárazník, povrchově škrábance  
dokola, sekance dveře kufří, odřené PZ  
dveře

#### 10. NÁPRAVA

Přední náprava  
Původní  
Provozní vůle v uložení a závěsech A  
Nadměrná vůle v uložení a závěsech  
Nutná oprava  
Doporučená kontrola, příp. oprava A  
Přední náprava - Poznámka

Zadní náprava  
Původní  
Provozní vůle v uložení a závěsech A  
Nadměrná vůle v uložení a závěsech  
Nutná oprava  
Doporučená kontrola, příp. oprava A  
Zadní náprava - Poznámka

#### 11. BRZDY

Původní  
Snížená účinnost  
Nutná oprava  
Provedena oprava/výměna (viz.pozn)  
Doporučená kontrola, příp. oprava A  
Brzdy - Poznámka  
PN - 55%  
ZN - 55%

#### 12. ŘÍZENÍ

Původní  
Doporučená kontrola, příp. oprava A  
Dop. kontrola/Seřízení geometrie A  
Nutná oprava  
Rázem' - Poznámka

#### 13. TLUMIČE

Původní  
Doporučená kontrola, příp. oprava A  
Snížená účinnost  
Nutná výměna  
Tlumiče - Poznámka

#### 14. PNEUMATIKY A DISKY

Disky *Plechové*  
Pneumatiky *Letní*  
Výrobce/Rozměr 205/55/R16  
Stav  
Hloubka dezénu (%)  
LP 70.00 PP 70.00  
LZ 75.00 PZ 75.00  
Druhá sada kol  
Pneumatiky Pozn.:  
Disky Pozn.:  
Umístění Pozn.:  
Rezervní kolo A Hever A  
Dojezdové rez. kolo Klíč A  
Sada na opravu pneu.  
Pneu - Poznámka

#### 15. ÚDRŽBA

Údržba prováděna v autoriz. servisu A  
Záruka mobility  
Údržba prováděna v neautoriz. servisu  
Údržba - Poznámka

Datum: 5.9. 2023

Předal:

Převzal: Ing. Jiří Trávníček