

Das Welt Auto

Prověřené ojeté vozy

Evidenční číslo: PV206000136

Datum: 08.09.2023

Zápis o stavu motorového vozidla

Základní údaje:

RZ: 8P339717	VIN: WV2ZZZ2KZLX047841	Číslo TP: UK283268	Do provozu: 13.07.2020
Stav tachometru: 42 988			Záruka: 12.07.2024
Model: Volkswagen Caddy 1.4 TSI			Nehavarané: Ano
Barva: bílá			Typ laku: základní

Druh vozidla: Osobní	Počet dveří: 5 Počet míst: 5	
Karoserie: MPV	Počet majitelů: 1	
Palivo: benzín	Klíče od mech. zabezp. zař. N	
Převodovka: Manuální	St: 6	Dálkové ovládání: A 1 x
Pohon: Přední náhon	Servisní knížka: A	
Původ vozu: Česká republika	Palubní literatura: A	
Celkový stav: velmi dobrý	Dálniční známka: A 31.1.2024	

Popis technického stavu:

1. MOTOR

Odpovídá počtu ujetých km

Pro v. únik oleje

Doporučená kontrola

Zvýšený únik oleje

Nižší výkon

Zvýšená hlučnost

Nutná oprava

Motor - Poznámka

ROZVODOVÝ MECHANISMUS

Doporučená kontrola, příp. výměna

A Servis plán

A Nutná výměna

Po výměně

Výměna při km

OLEJ

Olej

Poslední výměna

2. PŘEVODOVKA

A Původní

A Odpovídá počtu ujetých km

Provoz, únik oleje

Zvýšený únik oleje

Doporučená kontrola, příp. oprava

Zjevná závada, nutná oprava

Hlučná

Převodovka - Poznámka

3. SPOJKA

Původní

Doporučená kontrola, příp. oprava

Nutná oprava

Vyměněná

Spojka - Poznámka

4. CHLADÍCÍ SOUSTAVA

Původní

A Doporučená kontrola, příp. oprava

Netěsnost, únik kapaliny

Nutná oprava

Chlazení - Poznámka

5. VÝFUKOVÁ SOUSTAVA

Původní

A Koroze, netěsnost

Počáteční koroze

Zvýšená hlučnost

Nutná oprava/výměna

Výfuk, soust. - Poznámka

6. ELEKTRICKÁ
INSTALACE'

Stav

Původní

Akumulátor

Na hranici životnosti

Snížená účinnost A

Původní

Poznámka

7. KAROSERIE

Původní

A

Opravovaná

Opravovaná po nehodě

Počínající koroze

Zvýšená koroze

8. STAV LAKU

Původní

A

Provozní poškození, oděrky

A

Četná lakovaná poškození

Opravovaný

Puchýře

9. ČALOUNĚNÍ

Původní

A

Zvýšené opotřebenění

Znečištěný interiér

Koroze nosných částí
Karoserie - Poznámka z

Lak - Poznámka

Čalounění - Poznámka

Lakováno - Poznámka

Poškození - Poznámka
Odřenin, škrábance

10. NÁPRAVA

Přední náprava
Původní
Provozní vůle v uložení a závěsech A
Nadměrná vůle v uložení a závěsech
Nutná oprava
Doporučená kontrola, příp. oprava A
Přední náprava - Poznámka

Zadní náprava
Původní
Provozní vůle v uložení a závěsech A
Nadměrná vůle v uložení a závěsech
Nutná oprava
Doporučená kontrola, příp. oprava A
Zadní náprava - Poznámka

11. BRZDY

Původní
Snížená účinnost
Nutná oprava
Provedena oprava/výměna (viz.pozn)
Doporučená kontrola, příp. oprava A
Brzdy - Poznámka

12. ŘÍZENÍ

Původní
Doporučená kontrola, příp. oprava A
Dop. kontrola/Seřízení geometrie A
Nutná oprava
Rázem' - Poznámka

13. TLUMIČE

Původní
Doporučená kontrola, příp. oprava A
Snížená účinnost
Nutná výměna
Tlumiče - Poznámka

14. PNEUMATIKY A DISKY

Disky *Plechové*

Pneumatiky *Letní*
Výrobce/Rozměr *205/55/R16*

Stav

Hloubka dezénu (%)

LP

PP

LZ

PZ

Druhá sada kol

Pneumatiky

Pozn.:

Disky

Pozn.:

Umístění

Rezervní kolo A

Pozn.:

Hever A

Dojezdové rez. kolo

Sada na opravu pneu.

Klíč A

Pneu - Poznámka

15. ÚDRŽBA

Údržba prováděna v autoriz. servisu

A

Záruka mobility

Údržba prováděna v neautoriz. servisu

Údržba - Poznámka

Datum: 5.9. 2023

Předal:

Převzal: Ing. Jiří Trávníček