

Příloha č. 8 ZL 02

Projekt:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ HALY LÚ AUTOBUSŮ, DPMLJ
Objednatel:	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
TDS:	QM-4C, s.r.o.
Projektant:	VALBEK, spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

ZL

02

	Společnost	Zastoupena (Jméno, příjmení)
Vydal:	MTS DIZ s.r.o. / ..	

Vydáno dne: 2. 6. 2023

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU: Sanace podloží pod novou halou

POPIS:

Po demolici a odstranění stávajících halových objektů byl přizván geolog RNDr. Vyšíral, který ověřoval inženýrskogeologickým průzkumem v roce 2021 okolí hal. V rámci posouzení skutečného stavu podloží pod halou navrhuje z důvodu dosažení projektovaných hodnot Edef2=min. 80 MPa odvoz nevyhovující zeminy a zvětšení sanačního polštáře pod deskou. Podrobný popis s návrhem řešení ve vyjádření inženýrského geologa v příloze a v zápisu ve stavebním deníku.

DŮVOD ZMĚNY:

Zjištění nevyhovujícího podloží pod novou podlahovou deskou.

ODKAZ NA DOKUMENTACI:

DOPAD NA PROJEKT (cena/čas/ostatní):

Ocenění prací čini +2 827 264,- kč bez DPH.

Tato změna má dopad do termínu stavby +2 týdny od odsouhlasení. Sanace leží na kritické cestě HMG a má vliv do termínu dokončení a předání stavby.

Poznámky (odpověď do kdy...)

Žádáme Vás o odpověď do 2. 6. 2023.

Přílohy:

- 1) Ocenění ZL
- 2) Vyjádření inženýrského geologa
- 3) Schéma sanace

FINÁLNÍ ODPOVĚĎ PŘÍjemce:

datum / PODPIS

Odsoul

Objedn

Zhotovi

TDS:

Projekta

METROSTAV DIZ s.r.o.							02.06.2023
		Změnový list					002
STAVBA:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ HALY LÚ AUTOBUSŮ, DPMLJ			M.j.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
	Popis jednotlivých prací						
	ZL02_Sanace podloží pod novou halou						
	Odpočty položek z SoD:						0,-
							0,-
							0,-
	Celkem odpočty						0,-
	Připočty položek:						0,-
							0,-
5	K 131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m ³ strojně (644*1,15)+(688*0,7) odpočet jam (1,31*13,7*1,7)*3+(1,31*18,38*1,7)	m3				475 725,- 0,- 0,-
13	K 162651111.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele	m3				126 856,-
16	K 171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t				951 450,-
17	K 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3				31 711,-
20	K 181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně 644+688	m2				48 458,- 0,- 0,-
9	K 174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (644*1,15)+(688*0,7)	m3				604 683,- 0,-
14	K 162651131.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele Betonový recyklát	m3				142 276,- 446 103,- 0,- 0,- 0,-
	Celkem připočty						2 827 264,-
	CELKEM ZL						0,-
							2 827 264 Kč

Dlouhá 389
463 12 Liberec 25
mobil: 602 284 874
e-mail:



Liberec – Dopravní podnik – Vilová ulice

Rekonstrukce a rozšíření haly lehké údržby autobusů

Vyjádření inženýrského geologa k úpravě podloží – 1.stránka




Inženýrskogeologický průzkum, který byl na předmětné lokalitě proveden na konci roku 2021 měl možnost ověřit pouze bezprostřední okoli původní haly, která je v současné době ve stádiu demolice.

Jeho cílem bylo ověření základových poměrů rozšíření haly lehké údržby autobusů.

Projekční řešení úpravy podloží podlah nové haly vycházel z předpokladu, že podloží bude homogenní a postačí provést sanační polštář o mocnosti cca 0,3 m.

Při demolici se ukázalo, že v půdorysu haly se nacházejí v zásadě dva prostory s významně rozdílnými parametry geologického profilu s tím, že v obou případech se jedná o nehomogenní prostředí.



V případě prostoru I bylo zjištěno, že jeho západní sekce se rozkládá částečně v místech západní haly a jižní sekce v místě původních zpevněných ploch před halou, kdy byla provedena průzkumná sonda J2, jejíž profil je následující:

Jádrový vrt J 2

0,00 – 0,10 m asfalt - I. geotyp = GT: (R4) Y
0,10 – 0,40 m podsyp ze ŠD 32-63 mm - I. GT: (G2) Y
0,40 – 0,50 m dlažba - I. GT: CbY
0,50 – 0,60 m podsyp – štěrkodrť frakce 0-32 mm-I.GT G3Y
0,60 – 1,30 m eluvium okrové hnědé, i hnědošedé, žulové,
charakteru stmeleného = ulehlého štěrkovitého
písku s hlinitou výplní i přiměsi, suché, resp.
rozložená žula - III. GT: R6 ~ S4(SM)-S3(S-F)

1,30 – 3,00 žula rezavě okrová, šedohnědá, zcela zvětralá, biotitická,
s velmi nízkou až nízkou pevností v prostém tlaku - IV. GT: R5

3,00 – 4,00 žula šedá, silně zvětralá, biotitická, s nízkou až střední pevností
v prostém tlaku - při vrtání se rozpadá na štěrk a hrubozrný písek - V. GT: R4


S ohledem na stanovenou úroveň ±0 (povrch budoucí podlahy haly), pod kterou musí modul deformace z druhé větve statické zatěžovací zkoušky E_{def2} činit min. 80 MPa, a s ohledem na parametry podloží – byť v rostlém stavu reprezentovaném sondou J2 – kde se pod konstrukčními vrstvami I. geotypu nachází žulové eluvium charakteru hlinitého až zahliněného písku třídy S4-S3 s E_{def2} max. 15 MPa (neplést s modulem E_{def}), je zřejmé, že i zde musí být mocnost sanačního polštáře vyšší. Aby bylo možno dosáhnout požadované hodnoty E_{def2} = min. 80 MPa, je nutné mocnost sanačního polštáře zvýšit z původně uvažovaných 0,3 m o 0,7 m na 1,0 m s tím, že bazálních 0,7 m se provede z betonového recyklátu frakce 0-150 mm hutněného po vrstvách o mocnosti 0,25 m s použití těžkého vibračního válce nad 15 tun, a to min. pěti křížovými pojedy na každé vrstvě. Až na posledních 0,3 m se použije štěrkodrť frakce 0-63 mm (2x0,15m).

Liberec – Dopravní podnik – Vilová ulice

Rekonstrukce a rozšíření haly lehké údržby autobusů

Vyjádření inženýrského geologa k úpravě podloží – 2.stránka

zápis do stavebního deníku ze dne 31.5. 2023



V prostoru II, kde se nacházely montážní jámy, bude opět z důvodu nehomogenního, neúnosného – protože těžou nakypřeného - podloží nutné provést celoplošnou (protože jinak to není technicky možné) výměnu až ke dnu montážních jam. I zde se bude podloží podlah sanovat polštářem z vrstev (po 0,25m) betonového recyklátu frakce 0-150 mm s tím, že mocnost výměny vyplýne z hloubky montážních jam. Bude se hutnit křížovými pojedy. Nevylučuje možnost střídat vrstvy recyklátu s vrstvami *kvalitního* žulového eluvia = perku.

Povrch sanačního polštáře bude překryt a přehutněn dvěma vrstvami (po 0,15 m) štěrkodrží frakce 0-63 mm.

Teprve za těchto okolností lze garantovat nejenom potřebné parametry v podloží podlah, tedy $E_{de2} = \text{min. } 80 \text{ MPa}$ pro poměru modulů do 2,5, ale i homogenní prostředí s minimálním a se stejnoučinným sedáním.



