

Zápis o poškození motorového vozidla

Číslo PU	8741567	RZ	<input type="checkbox"/>	Typ pojištění	Havarijní pojištění
Poškozený/pojištěný	Česká zemědělská univerzita v Praze	VIN	<input type="checkbox"/>		
Adresa / Email	Kamýčká 129, Praha 620, 16500 / <input type="checkbox"/>	Tovární značka/typ	Mercedes-Benz / Vito Kombi (639)(09.2010->)		
Telefon poj./poškoz.	<input type="checkbox"/>	Stav tachometru	204000	Původ údaje	Sděleno
Typ paliva	Diesel	Datum 1. registrace	25.06.2013	Platnost TK	01.05.2025
Výkon motoru (kW)	120	Objem motoru (ccm)	2143	Barva vozidla	Béžová Uni (2 vrstv.)
Stav vozidla	Odpovídající	Stav laku	Odpovídající		
Popis příčiny PU	První účastník: *RENOMIA Při dojíždění do kolony do vozidla narazilo za ním jedoucí vozidlo.				
Vyjádření MT k příčině PU	Odpovídá nehodovému ději.				

Popis a stav kol						
Kolo	Disk - výr. zn.	Disk - materiál	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)
L - Náprava 1	Original	Ocel	Michelin Alpin 5	205/65 R16 95 (690kg) H	Zimní	6
P - Náprava 1	Original	Ocel	Michelin Alpin 5	205/65 R16 95 (690kg) H	Zimní	6
L - Náprava 2	Original	Ocel	Michelin Alpin 5	205/65 R16 95 (690kg) H	Zimní	6
P - Náprava 2	Original	Ocel	Michelin Alpin 5	205/65 R16 95 (690kg) H	Zimní	6

Díly na výměnu

108: OPLECHOVÁNÍ STŘECHY	109: OPLECHOVÁNÍ STŘECHY ZA.
950: RÁM STŘECHY ZA.	3003: OPLECHOVÁNÍ RÁM STŘECHY L.
3004: OPLECHOVÁNÍ RÁM STŘECHY P.	4134: OPLECHOVÁNÍ ROHOVÝ SLOUPEK ZA. P. HOR.
4136: OPLECHOVÁNÍ ROHOVÝ SLOUPEK ZA. P. SPO.	4142: VÝZTUHA ROHOVÝ SLOUPEK ZA. P. HOR.
4152: VÝZTUHA ROHOVÝ SLOUPEK ZA. P. SPO.	4252: OPLECHOVÁNÍ ROHOVÝ SLOUPEK VNITŘ. ZA. P. HOR.
4254: OPLECHOVÁNÍ ROHOVÝ SLOUPEK VNITŘ. ZA. P. SPO.	4262: VÝZTUHA ROHOVÝ SLOUPEK ZA. P. STŘ.
5014: PODLAHA ZA.	5757: SKLO BOČNÍ ZA. L.
5758: SKLO BOČNÍ ZA. P.	6261: PŘÍČNÍK ZA. VNĚJŠÍ
26247: FÓLIE OCHR. DVEŘE ZA. VÝKLOP.	27111: DVEŘE POSUV. L.
27112: DVEŘE POSUV. P.	27312: VOZÍK LANOVKY DVEŘE POSUV. P. STŘ.
27321: LIŠTA VODICÍ DVEŘE POSUV. L. STŘ.	27322: LIŠTA VODICÍ DVEŘE POSUV. P. STŘ.
27331: OBLOŽENÍ VEDENÍ DVEŘÍ POSUV. P. STŘ.	27672: LIŠTA OCHR. DVEŘE POSUV. P.
27712: OBLOŽENÍ DVEŘE POSUV. P. SPO.	27962: ZÁMEK DVEŘÍ DVEŘE POSUV. P.
27973: UZAVÍRACÍ OKO DVEŘE POSUV. P.	51920: SPOJKA KULOVÉ HLAVICE
52014: BOČNICE ZA. P. VNI.	52087: OBLOŽENÍ BOČNICE L.
52088: OBLOŽENÍ BOČNICE P.	52101: OBLOŽENÍ BOČNICE PŘ. PODBĚH KOLA ZA. L.
52102: OBLOŽENÍ BOČNICE PŘ. PODBĚH KOLA ZA. P.	52135: OBLOŽENÍ BOČNICE PODLE PODBĚH KOLA ZA. L.
52242: PODBĚH KOLA ZA. P.	52264: PODBĚH KOLA ZA. P. VNĚ.
52920: PODLOŽKA ZNAČKA REGISTR. ZA.	53661: LIŠTA OCHR. BOČNICE L.
54010: VÍKO ZAV. PROSTORU	54095: ZÁVĚS L.
54096: ZÁVĚS P.	54210: TĚSNĚNÍ DVEŘE ZA. VÝKLOP.
54500: OBLOŽENÍ DVEŘE ZA. VÝKLOP. HOR.	54520: VNITŘNÍ OBLOŽENÍ VÍKA Z
55010: ZADNÍ SKLO	57022: NÁRAZNÍK BOČNICE ZA. P.
57025: NÁRAZNÍK ZA. STŘ.	77580: TLUMIČ VÝFUKU ZA.

Díly na kontrolu / diagnostika / vedlejší náklady

KONTROLA GEOMETRIE 2 NÁPRAV	
-----------------------------	--

Práce

ODSTRANĚNÍ STŘEPŮ (Čas: * 1 HOD.)	ROVNACÍ RÁM (USADIT VOZIDLO) (Čas: * 2 HOD.)
-----------------------------------	--

Lakování

110: OPLECHOVÁNÍ STŘECHY KPL. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	3003: OPLECHOVÁNÍ STŘECHY L. BOČ. (NOVÝ DÍL ST.I-E)
3004: OPLECHOVÁNÍ STŘECHY P. BOČ. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	5014: PODLAHA PLECH. ZA. (VNITŘ. DÍL ST.II)
6269: KUS ZAD. STŘ. SPO. (POVRCH ST.II)	27111: DVEŘE POSUV. L. (NOVÝ DÍL ST.I-M)
27112: DVEŘE POSUV. P. (NOVÝ DÍL ST.I-M)	27331: OBLOŽENÍ VEDENÍ DVEŘÍ POSUV. P. (NOVÝ DÍL K1G)
52014: BOČNICE VNITŘ. ZA. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)	52087: OBLOŽENÍ BOČNICE L. (NOVÝ DÍL ST.I-E)
52088: OBLOŽENÍ BOČNICE P. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	52097: OBLOŽENÍ BOČNICE L. SPO.ZA. (NOVÝ DÍL ST.I-E)
52098: OBLOŽENÍ BOČNICE P. SPO.ZA. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	52264: PODBĚH KOLA ZA. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)
54010: VÍKO ZAV. PROSTORU (NOVÝ DÍL ST.I-M)	9620: VYMONT. DROBNÉ DÍLY (POVRCH ST.II)

Další informace

Motor odpojen od baterie - kilometrový proběh dle knihy jízd + připočtena poslední cesta - jedná se o jednoznačnou FTŠ - neopravovat, vyčkat na pokyn likvidace.

Nesouvisející poškození: Mírně ohmataný volant + poškrábané vnitřní plastové výplně dveří, jinak vzhledem k účelu užitá nadstandardní stav-vozdlo servisované v Autorizovaném servisu dle servisních plánů.

Vozidlo má poháněná zadní kola - vzhledem k velikosti nárazu možnost poškození Zadní hřídele, diferenciálu + Z nápravy

Zbytky: Motor - v pořádku, interiér zachovalý, čistý. První majitel

Návrh na TŠ

Způsob opravy

Následná prohlídka

Akceptace smluvní opravy

Převzaty kopie dokladů

TP

ŘP

ORV

ZDN

Jiné:

Bankovní účet:

1. Pojištěný, popř. poškozený, nebo jejich zástupce přítomný při prohlídce, bere na vědomí popsaný rozsah poškození a potvrzuje to svým podpisem. Poškození zde nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění, popř. do náhrady za škodu. Do výpočtu nebudou zahrnuta ani poškození výše uvedená, která nebudou odpovídat popsanému nehodovému ději k výše uvedené pojistné události. Poškozené díly, které nejsou uvedeny v tomto Zápisu o poškození, je nutné nechat prohlédnout mobilním technikem pověřeným pojišťovnou. Do doby prohlídky tyto poškozené díly, prosím, uschovejte. V případě jejich nepředložení k prohlídce nemusí být faktura za opravu uhrazena v požadované výši.

2. Tento dokument nezavazuje Generali Českou pojišťovnu a.s. k úhradě popsaných poškození - likvidace pojistné události bude probíhat podle příslušné pojistné smlouvy a příslušných pojistných podmínek.

3. Přiměřené náklady na opravu nesmí přesáhnout obvyklou cenu vozidla v době poškození (nebo dle příslušných pojistných podmínek).

4. Pojištěný, popř. poškozený, prohlašuje, že za výše uvedenou pojistnou událost dosud neobdržel žádné plnění z vlastního pojištění, ani odškodnění z odpovědnostního pojištění škůdce a nárok na plnění, popř. na náhradu škody, vůči jinému neuplatnil. Pokud by některý z nároků později uplatnil u jiného subjektu, zavazuje se o tom informovat Generali Českou pojišťovnu a.s. do 15 dnů.



Informace o stavu vyřízení pojistné události můžete zjistit na:

www.generaliceska.cz/reseni-skody

U prohlídky přítomen

Příjmení a jméno

Místo prohlídky

Prohlídka provedena

Mobilní technik

Verze zápisu: 22-05-2023

Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle DATVIN? Ano

VÝBAVA VOZIDLA

osobní vůz registrace
zatížení přídav. na 3,05 t
zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba
lišty upevn. pro nosič střeš.
světlo denní potkáv.
sklo atermické
okno v úlož. prostoru/prostoru vozidla - nastav., za. levý/pravý
okno v úlož. prostoru/prostoru vozidla - pevný, vpředu vpravo
airbag strana řidiče
obložení vnitř. zdvihaný provedení:
skříňka odkl. uzamykatelný
kabinový filtr: filtr pylový
potah sedadla / čalounění: látka Lima
spouštěč okna el. dvojitý
zamykání centr. s ovládání dálk.
dveře posuv. prostor pro náklad/spolucestujícího vpravo
lampičky na čtení vzadu
zásuvka (12V-zásuvka) v prostor pro náklad/spolucestujícího
protiblok. brzd. systém (ABS)
podvozek Komfort
pneu 205/65 R16C 103/101 T
servořízení
elektron. stabiliz. systém (ESP)
filtr částic
karoserie/nástavba kombi
druh pohonu: pohon za.
motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
opěrky loketní kabina
klimatizace komfort-autom. Thermotronic
s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 5
systém Parktronic (PTS)
konzola stř. s přihrádka odkl.
sedadla v řidičově kabině: dvojsedadlo spolujezdce
sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 1.řada, 3.sedadl.lavice
paket BlueEfficiency
víko sklop. pro přihrádka odkl.
sedadla v řidičově kabině: sedadlo řidiče komfort
dveře posuv. prostor pro náklad/spolucestujícího levý
systém bezpečn. pásů s zařízení výstražné (strana řidiče)
zařízení závěsné kulová hlavice pevný
sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 2.řada, 3.sedadl.lavice

úprava modelu (facelift)
karoserie/nástavba extra dlouhý
zrcátko vněj. asfěr., oba
světlo met mlhový
adaptivní světlo brzd.
sklo čelní s anténa ve skle
okno v úlož. prostoru/prostoru vozidla - pevný, vpředu levý
okno pro za. dveře / dveře za. výklop. s zařízení stírací/ostřikov.
airbag strana spolujezdce
krytina podlah.: kabina TPO
obložení stropu
kanál tepl. vzduchu k prostor pro náklad/spolucestujícího
výbava sedadla: zamykání rychlé pro 2 řady sedadel vzadu
spouštěč okna el. s zamykání komfortní
dveře za. výklop.
pojistka zámku dv. dětská
imobilizér
zrcátko zpět. vnitř.
asistent brzdový
ocelové ráfky 6,5x16
volant (sloupek řízení mech. nastav.)
ECO čerpadlo posilov. řízení
alternátor 180 A
start/stop systém motor
rozvor 3430 mm
převodovka 6-rychl. - TSG (Eco Gear)
kolo náhr. s zvedák vozidla
klimatizace autom. sedadlo zad. nouz. (Tempmatik)
AUX-IN rozhraní
displej pro hladina kapaliny nádrže ostřikovače
baterie Vlies 95 Ah
audiosystém audio 20 (rádio s CD-přehrávač)
celková hmotnost přívěsu 2500 kg
regulátor rychl. (tempomat)
topení před.
PTC Heater
ukazatel teploty vněj.
ovl. jednotka střechy s světlo čtecí bodové strana řidiče/spolujezdce
kokpit standard
dvoucestný reproduktor vpředu