

Rozpis prací vozidla 4T9 2080:

- 1- oprava prorezlých zadních příčníků pneumatického pérování, pokud nebude nutná výměna vaku pérování tak ponechat původní,
- 2- kontrola těsnosti zadního pérování po 1 hodině padá na levou stranu
- 3- kontrola brzd dle řidiče slabá účinnost
- 4- nejisté řazení rychlostních stupňů, kontrola + případná oprava
- 5- únik oleje v oblasti posilovače řazení, kontrola + případné přetěsnění

TALOSA s.r.o.
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice
DIČ: CZ61946354-16