

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 141/2023 uzavřené dne 15. 8. 2023, jejímž předmětem je servisní kontrola a údržba nástavby METZ A2R0048-0001 po deseti letech provozu (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č. 1 tohoto znění

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel

Název: Požární bezpečnost s.r.o.
Sídlo: Jihlava, Královský Vršek 3545/42, PSČ 58601
Zastoupený: Robertem Válalem, jednatelem společnosti
IČO: 27660940
DIČ: CZ27660940
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 86-2780610297/0100
Tel. č. XXXXXXXXXX
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49762.
(dále jen „zhotovitel“)

2. Objednatel

Název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice
Zastoupený: plk. Mgr. Alešem Černoorským, ředitelem HZS Pardubického kraje
IČO: 70885869
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 6232881/0710
(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany se v souladu s článkem X. Změna smlouvy dohodly na změně Smlouvy takto:

II.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 se ve Smlouvě mění čl. IV. Cena díla, a to z důvodu nepředvídatelných víceprací, následovně:

| | |
|---------------------|-----------------|
| Cena celkem bez DPH | 2 295 528,00 Kč |
| DPH 21 % | 482 060,88 Kč |

Cena celkem včetně DPH

2 777 588,88 Kč

Slovy:

dvamilionysedmsetsedmdesátsedmtisícpětsetosmdesátosmkorunčeskýchosmdesátosmhaléřů

Tímto dodatkem č. 1 se ve Smlouvě dále doplňuje příloha č. 2 – vícepráce, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. Příloha č. 2 obsahuje soupis jednotlivých víceprací včetně jejich nacenění

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými elektronickými podpisy.

V Jihlavě dne:

Robert Váral
Digitálně podepsal
Robert Váral
Datum: 2023.10.27
13:09:59 +02'00'

.....
za zhotovitele
Robert Váral
jednatel společnosti

V Pardubicích dne:

Mgr. Aleš Černožorský
Digitally signed by
Mgr. Aleš Černožorský
Date: 2023.11.02
09:32:40 +01'00'

.....
za objednatele
plk. Mgr. Aleš Černožorský
ředitel HZS Pardubického kraje

Příloha č.2 ke smlouvě o dílo č. 141/2023 uzavřené dne 15. 8. 2023, jejímž předmětem je servisní kontrola a údržba nástavby METZ A2R0048-0001 po deseti letech provozu

Soupis jednotlivých víceprací včetně jejich nacenění dle nabídky 224430176

| | | |
|---------|---|--|
| SAB7153 | 555 230 155 A | |
| 0180 | Oprava montáž deflektoru na středový kryt monitoru | |
| | 0,75h | |
| 0190 | 795992-001 materiál k pozici 0180 | |
| | 1ks | |
| 0310 | EAZ Odstranění koroze ze svařovaných držáků rámu karoserie a lakování černou barvou. | |
| | 2h | |
| 0320 | EAZ Obnova 2 roletových profilů v prostoru výbavy G2 | |
| | 2,5h | |
| 0330 | Rolet.profil s těsněním 2x1,5m materiál k pozici 0320 | |
| | 3m | |
| 0390 | EAZ Výměna 400V zástrčky elektrocentrály | |
| | 0,75h | |
| 0400 | 620195 CEE úhlová zástrčka 400V 16A IP67, materiál k pozici 0390 | |
| | 1ks | |
| 0410 | EAZ výměna 3 el.zásuvek v koši | |
| | 2,5h | |

| | |
|------|--|
| 0420 | 26992B Socket 230V SCHUKO materiál k pozici 0410 |
| | 3ks |
| 0430 | 778200-005 revize ochranných vodičů |
| | 4unit |
| 0470 | 777338-002 Odstranění rzi na elektrické skříňce u monitoru a obnova těsnění - sejmutí krytu a vadného těsnění - odstranění rzi boxu a krytu, pokud bude nutné, nalakování - montáž nového těsnění, zakrytování |
| | 1ks |
| 0520 | EAZ Svařování a lakování deflektoru v zadní části žebříkové soupravy |
| | 2h |
| 0530 | 777356-025 Obnova povlaku jedné příčky (400x69 mm) u deflektoru - odstranění defekt.povlaku - odstranění lepidla, vyčištění - nový potah s pomocí horkovzd.pistole - textura se může lišit od původního povlaku |
| | 1ks |
| 0570 | 785974-008 Instalace nerezového plechu na horní okraj žebříku pro doraz v koncové poloze ramene - odstranění vadného plechu koše, vyčištění oblastí lepení - aplikace lepidla, nalepení a vyspárování |
| | 1ks |
| 0580 | EAZ Výměna 2 vodících rolničků u zadní stěny vlevo a vpravo záchr.koše |
| | 0,5h |
| 0590 | 754255-001 vodící rolničky, materiál k pozici 0580 |
| | 2ks |

| | | | |
|------|---|--|---------|
| 0600 | EAZ Výměna kabelové armatury anemometru v koši | | |
| | 0,75h | | |
| 0610 | 755699 materiál k pozici 0600 | | |
| | 1ks | | |
| 0620 | 755706 ploché těsnění | | |
| | 1ks | | |
| 0670 | 775736-021 výměna el.základové desky vyrovnávání koše - demontáž ovládacího panelu - instalace nové základové řídicí desky - kontrola pohybu rychlosti a vyrovnávání, kalibrace | | |
| | 1ks | | |
| 0680 | 874726-001 resistor, materiál k pozici 0670 | | |
| | 1ks | | |
| | Celkem bez DPH | | 160 492 |
| | DPH | | 33 703 |
| | Celkem s DPH | | 194 195 |
| | | | |