

DÍLČÍ SMLOUVA 2/2023

Číslo související Rámcové dohody: 12PU-002334

Číslo dílčí smlouvy: **12PU-002996**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Ing. Jan Servus

se sídlem: Dolnice 12, 621 00 Brno

IČO: 76354563

DIČ: CZ7807193108

zápis v Živnostenském rejstříku: Brno, ZU/13/Dv-1100/3

právní forma: OSVČ

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 21. 01. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): v souladu s Přílohou č. 1 této smlouvy
množství / rozsah Plnění: v souladu s Přílohou č. 1 této smlouvy
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Kraj Vysočina
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději **do 11 měsíců** ode dne uzavření této Dílčí smlouvy.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.
 - Příloha č. 2 – Přehled dřevin ke kácení

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Skupina ploch	Plocha	Číslo	RFID	Taxon lat.	Taxon čes.	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj korun	Průměr koruny
23	23 - Červená Hospoda (TR)	####	31316	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	43				10,0	2,0	9
23	23 - Červená Hospoda (TR)	####	31317	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	44				10,0	1,0	9
23	23 - Červená Hospoda (TR)	####	31318	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	43				9,0	1,0	9
23	23 - Červená Hospoda (TR)	####	31319	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	44				9,0	1,0	9
23	23 - Červená Hospoda (TR)	####	31320	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	38				9,0	3,0	8
23	23 - Červená Hospoda (TR)	####	31321	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	46				10,0	1,0	11
23	23 - Červená Hospoda (TR)	####	31322	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	46				10,0	1,0	11
23	23 - Červená Hospoda (TR)	####	31324	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	42				10,0	1,0	10
23	23 - Červená Hospoda (TR)	####	31325	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	49				10,0	1,0	10
23	23 - Červená Hospoda (TR)	####	31326	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	35				9,0	1,0	8
23	23 - Červená Hospoda (TR)	####	31327	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	37				9,0	1,0	9
23	23 - Červená Hospoda (TR)	####	31328	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	38				10,0	1,0	9
23	23 - Červená Hospoda (TR)	####	31329	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	43				9,0	1,0	9
23	23 - Krahulčí (JI)	####	31289	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	41				18,0	3,0	8
23	23 - Krahulčí (JI)	####	31290	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	39				18,0	4,0	9
23	23 - Krahulčí (JI)	####	31291	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	46	42			13,0	2,0	15
23	23 - Náměšť nad Oslavou (TR)	####	31555	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	31				9,0	1,0	7

Plocha	Circumference	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Katastrální území	Parcela	Vlastník	Technologie	Opakování
		4	a	2	3	3	Nevhodná struktura větvení. Poškození báze kmene.	Stařeč	1343	parcela ŘSD	Odstranění výmladků	5
											Řez bezpečnostní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	1	2	2	Defektní větvení. Velké řezné rány.	Stařeč	1343	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
		4	a	1	2	2	Velké řezné rány. Nevhodná struktura větvení.	Stařeč	1343	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
		4	a	1	2	2	Velké řezné rány. Defektní větvení.	Stařeč	1343	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
		3	a	3	2	3	Poškození kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Stařeč	1343	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
		4	a	1	3	3	Defektní větvení. Velké řezné rány.	Stařeč	1343	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Řez bezpečnostní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	1	3	3	Defektní větvení. Velké řezné rány.	Stařeč	1343	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	2	3	10.08.2022 Konflikt s okolními strukturami. Velké	Stařeč	1343	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	2	2	10.08.2022 Konflikt s okolními strukturami.	Stařeč	1343	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	2	2	10.08.2022 Konflikt s okolními strukturami. Velké	Stařeč	1343	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	2	2	Infekce kosterního větvení. Velké řezné rány.	Stařeč	1343	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	2	2	10.08.2022 Konflikt s okolními strukturami.	Stařeč	1343	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	2	2	Defektní větvení. 10.08.2022 Konflikt s okolními	Stařeč	1343	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
		4	a	1	2	2		Krahučlů u Telče	713/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
		4	a	1	2	2	Poškození kořenů. Poškození kmene.	Krahučlů u Telče	713/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	3	3	Infekce kmene. Infekce báze kmene. Velké řezné rány. Poškození kořenů. Dutina v kosterní větvi.	Krahučlů u Telče	713/1	parcela ŘSD	Řez sesazovací	3
		3	b	2	3	3	Poškození kmene. Poškození kořenů. Defektní větvení.	Náměšť nad Oslavou	1250/9	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5

Naléhavost	Poznámka k práci	URL	Site code
1	URS 111 21-1121		
2	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/d6e84230-8bf9-4258-8d27-f63e1bfc89dd	23____0007
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/47a4da25-7871-4e16-8032-9733083be437	23____0007
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/fae070e9-df62-4e0f-abb0-5d8e92921ea5	23____0007
3	ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/675bb41d-8824-4728-ada6-004991059914	23____0007
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/96cc8138-74c4-4e64-a1c3-b9845495401c	23____0007
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/254b0ac0-419b-49fb-84c2-681925a41f57	23____0007
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/be5c80a4-4d24-43c6-b283-239db5a91a41	23____0007
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/218dfe4a-c334-41c1-b479-2cfde2397b66	23____0007
2	ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/d753754e-9fbc-4aff-9e72-680fe70d0cd3	23____0007
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/171808da-d5cb-4254-95ec-7f15c43f8033	23____0007
3	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/5e4555c8-45df-4716-81e4-8b332e91a681	23____0007
2	ŘSD Jihlava - medián		
3	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/1099b61e-1654-4dcd-85c3-0e564bd41045	23____0007
1	ŘSD Jihlava - medián		
3	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/5598f028-858d-4a96-9655-2775cae2df1f	23____0007
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/d6e2ac8f-54bb-4be5-895a-45a81428f768	23____0013
3	ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/31b39f77-e86a-46a0-ae6-d8c3221a64eb	23____0013
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	50 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/504592db-a819-49f1-a082-ced54b613140	23____0013
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/9dec315c-6863-4b29-a8e2-23c7c18ce2d6	23____0010

Odkaz na Mapy.cz
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21289450 15.82639315
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21292977 15.82657186
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21300839 15.82697821
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21304738 15.82717837
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21308593 15.82737115
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21312579 15.82757333
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21316631 15.82777952
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21326552 15.82761255
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21322413 15.82741642
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21318536 15.82721793
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21314791 15.82703186
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21310805 15.82683136
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21306687 15.82662282
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18035485 15.41057128
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18035923 15.41057128
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18036778 15.41032954
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.20084523 16.16330712

23	23 - Náměšť nad Oslavou (TR)	####	31568	<i>Quercus robur</i>	dub letní	31				13,0	2,0	6
23	23 - Náměšť nad Oslavou (TR)	####	31570	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	41				13,0	1,0	9
23	23 - Náměšť nad Oslavou (TR)	####	815705	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	41				12,0	3,0	10
23	23 - Náměšť nad Oslavou (TR)	####	31574	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	29				12,0	2,0	7
23	23 - Náměšť nad Oslavou (TR)	####	815704	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	39				11,0	2,0	8
23	23 - Předín (TR)	####	31310	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	38				11,0	3,0	9
23	23 - Předín (TR)	####	31311	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	41				12,0	4,0	10
23	23 - Telč (JI)	####	31293	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	25				13,0	1,0	6
23	23 - Telč (JI)	####	31298	<i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet'	hloh obecný 'Paul's Scarlet'	33				6,0	2,0	5
23	23 - Telč (JI)	####	31302	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	62				19,0	6,0	14
23	23 - Telč (JI)	####	31303	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	31	29	22	21	18,0	5,0	13
23	23 - Telč (JI)	####	31307	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	76				18,0	5,0	9

		3	a	1	2	2	Poškození kmene. Nevhodná struktura větvení.	Kralice nad Oslavou	1946/14	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	1	3	3	Poškození kořenů. Defektní větvení. Konflikt s okolními strukturami = plotem a domem.	Náměšť nad Oslavou	1250/9	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Lokální redukce směrem k překážce	5
											Řez zdravotní	5
		4	a	2	3	3	Potlačený jedinec. Defektní větvení. Poškození kořenů.	Náměšť nad Oslavou	1049/3	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Řez bezpečnostní	5
											Redukce obvodová	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		3	a	3	2	2	Potlačený jedinec. 12.08.2022 Dynamicky	Náměšť nad Oslavou	1049/3	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Náměšť nad Oslavou	1049/3	parcela ŘSD	Řez zdravotní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		3	a	1	2	2	Velké řezné rány. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Poškození kořenů. Odložená část	Předín	2509/14	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
											Lokální redukce směrem k překážce	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		3	a	1	2	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Velké řezné rány.	Předín	2509/14	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
											Lokální redukce směrem k překážce	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		3	a	2	1	2	13.08.2022 Dynamicky prosychá.	Telč	7397/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
		3	a	3	2	3	Sekundární koruna. Velké řezné rány. 13.08.2022 Dynamicky prosychá.	Telč	7397/1	parcela ŘSD	Řez na hlavu	3
		4	a	1	3	4	Poškození kmene. Defektní větvení. Bakteriální výtok. Infekce větví. Dutina v kosterní větví. 13.08.2022 Výletové otvory od ptáků. Veřejná technická infrastruktura (VTI)	Telč	7397/1	parcela ŘSD	Řez sesazovací	3
		3	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze. 13.08.2022 Bakteriální výtok. Dutina v kosterní větví. Výletové otvory od ptáků.	Telč	7397/1	parcela ŘSD	Řez sesazovací	3
		4	a	3	3	3	Silné suché větve v koruně. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Dutina v kosterní větví. Poškození kmene. Suchý vrchol.	Telč	7459/1	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Redukce obvodová	5
											Řez bezpečnostní	5
											Odstranění výmladků	5

3	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/2ee50014-662f-4559-a785-abc5cf11a382	23____0010
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/2071033a-f8d-4661-b003-6b9c30f7eca8	23____0010
1	Redukce ve směru objektu = střecha domu, ale citlivě! ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/6d10d876-f4ce-469b-a217-67d08da4f8fc	23____0010
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	10 procent. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/d460c64f-3a1d-45bf-843e-1d0c353a1f3d	23____0010
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/cab02966-f1fc-49d5-8537-69e73de597c7	23____0010
1	ŘSD Jihlava - medián		
3	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/7dc8f598-0a05-467c-ad08-1de6d61570eb	23____0004
1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
3	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/c94bfb3-9495-4f46-a276-439709264688	23____0004
1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/ed3f7eaa-4a6b-44d5-b313-8d2e186b6036	23____0014
3	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/da4d12c9-0358-4499-9ff9-f301a678f0fe	23____0014
1	50 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/bbc7f9e9c-f80f-4348-a4e9-eddc14541f4f	23____0014
1	50 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/9177abed-ef9c-4fc7-8fc2-dd2dbf100abf	23____0014
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/3de2dcad-a38b-4e40-9a84-b8eb49ba5d6e	23____0014
1	Symetrizovat. 20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.20168471 16.16042006
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.20167310 16.16071175
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.20440831 16.15682925
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.20444030 16.15676789
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.20449024 16.15666865
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19634155 15.67400411
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19634878 15.67406010
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18536818 15.44255729
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18547556 15.44328786
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18556716 15.44450994
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18556255 15.44455654
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18656977 15.47029563

23	23 - Telč (JI)	####	31308	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	91					21,0	5,0	12
23	23 - Třebíč (TR)	####	31420	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	46					12,0	2,0	10
23	23 - Třebíč (TR)	####	31427	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	38					17,0	4,0	12
23	23 - Vladislav (TR)	####	31428	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	41					15,0	5,0	8
23	23 - Vladislav (TR)	####	31429	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	44					15,0	4,0	7
23	23 - Vladislav (TR)	####	31434	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	43					20,0	6,0	11
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4157	815738	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	64					24,0	3,0	5
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4158	815739	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	59					24,0	3,0	5
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4159	815740	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	51					23,0	2,0	3
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4161	815742	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	62					25,0	3,0	4
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4163	815744	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	63					23,0	1,0	4
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4164	815745	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	62					24,0	1,0	4
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4165	815746	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	58					24,0	2,0	4
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4167	815749	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	54					22,0	2,0	4
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4168	815750	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	50	8				23,0	2,0	3

			4	a	3	4	4	Sekundární koruna. Velké řezné rány. Dutina ve kmeni. Poškození kmene. Silné suché větve v koruně. Dutina v	Telč	7459/1	parcela ŘSD	Stabilizace sekundární koruny	5
												Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Odstranění výmladků	5
			4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Velké řezné rány. Poškození kořenů. Sledovat! 11.08.2022 Konflikt s okolními strukturami.	Třebíč	1968	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Řez zdravotní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Lokální redukce směrem k překážce	5
			4	a	2	2	2	11.08.2022 Suchý vrchol. Velké řezné rány.	Třebíč	984/11	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
			4	a	1	2	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Zasypaná báze. Poškození kmene.	Vladislav	451/29	parcela ŘSD	Lokální redukce směrem k překážce	5
												Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
			4	a	1	2	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Zasypaná báze. Poškození kmene. Velké řezné rány.	Vladislav	451/29	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
												Lokální redukce směrem k překážce	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
			4	a	2	2	2	Nevhodná struktura větvení. Silné suché větve v koruně.	Vladislav	1545	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
			4	c	1	3	3	13.08.2022 Defektní větvení.	Mrákotín u Telče	2570/1	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5
			4	a	1	3	3	13.08.2022 Defektní větvení.	Mrákotín u Telče	1191		Řez sesazovací	5
			4	a	2	3	3	13.08.2022 Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.	Mrákotín u Telče	1191		Řez sesazovací	5
			4	a	2	3	3	13.08.2022 Poškození báze kmene. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.	Mrákotín u Telče	2570/1	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5
			4	a	1	3	3	13.08.2022 Defektní větvení.	Mrákotín u Telče	2570/1	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5
			4	a	1	3	3	13.08.2022 Poškození báze kmene. Defektní větvení.	Mrákotín u Telče	2570/1	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5
			4	a	2	3	3	13.08.2022 Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.	Mrákotín u Telče	2570/1	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5
			4	a	2	3	3	13.08.2022 Defektní větvení.	Mrákotín u Telče	2570/1	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5
			4	a	2	3	3	13.08.2022 Poškození kmene. Poškození báze kmene. Defektní větvení.	Mrákotín u Telče	2570/1	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5

1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/09aed62c-297d-4084-ac73-f8c2e7cf73da	23____0014
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/79d9a8d2-b5c4-47cf-85e5-13752595b923	23____0008
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Redukce ve směru objektu. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/b748780e-a958-44bc-903e-0ce17833fd52	23____0008
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/1710ed6a-d8ea-465d-a525-5e24cf94a40f	23____0009
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/7f0424c2-9b80-454c-8953-b71b2dd8d45d	23____0009
1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/8943341d-f25f-4d5c-92af-3c3f5ea36031	23____0009
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/ca6465a4-9da5-428c-a188-5a764aafa51c	23____0002
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/417d66ca-8f64-4026-a345-65fef3dc9a58	23____0002
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/57e93e98-594f-46d4-9908-4deab92e0a87	23____0002
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/792fc2cd-ee1a-463f-ad42-d506b68ac82a	23____0002
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/101c1307-b5bc-4589-8e8f-8a68e12393c3	23____0002
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/32adc86e-4142-492f-915c-ed8e792ea965	23____0002
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/00ae25fc-4380-4ca9-a321-7b21ef0435c3	23____0002
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/96a16a6e-35a0-4294-9aee-d7221aaaa485	23____0002
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/60fd1648-28f0-4db0-8252-9398542b0638	23____0002

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18657678 15.47035799
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.20985640 15.85458384
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21248806 15.89576673
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21172843 15.99788455
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21172383 15.99787215
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21107245 15.99750770
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18884171 15.36359668
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18889967 15.36313869
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18892454 15.36300291
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18898590 15.36271524
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18913490 15.36196389
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18916142 15.36182072
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18920042 15.36162895
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18924951 15.36138252
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18929881 15.36111798

23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4169	815751	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	55				23,0	3,0	4
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4170	815752	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	62				21,0	5,0	4
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4208	178484	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	88				23,0	4,0	17
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4229	815735	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	61				26,0	5,0	5
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4349	1432	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	62				19,0	6,0	14
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4355	1429	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	57				16,0	2,0	9
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4360	7292	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	47				26,0	11,0	15
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4476	1373	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	64				19,0	4,0	11
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4477	1372	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	80				20,0	2,0	14
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4507	1370	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	86				21,0	1,0	14
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4539	1374	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	81				15,0	2,0	10
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4548	1376	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	77	68	68		19,0	2,0	15
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4590	7284	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	72				25,0	1,0	6

		4	a	2	3	3	13.08.2022 Poškození báze kmene. Defektní větvení.	Mrákotín u Telče	2570/1	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5
		4	a	2	3	3	13.08.2022 Poškození báze kmene. Defektní větvení.	Mrákotín u Telče	2570/1	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5
		4	a	1	4	4	Defektní větvení. Tlaková vidlice v koruně. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. 13.08.2022 Dutina ve kmeni.	Mrákotín u Telče	1156/2		Řez zdravotní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
		4	a	2	3	3	13.08.2022 Defektní větvení. Poškození kořenů. Silné suché větve v koruně.	Mrákotín u Telče	2570/1	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5
		4	a	1	2	2	Poškození kmene. Poškození báze kmene. Nevhodná	Stranná u Telče	9/1		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez zdravotní	5
		4	b	3	2	3	Nevhodná struktura větvení. Dynamicky prosychá. Silné	Stranná u Telče	214/1	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	2	2	3	Poškození kmene. Silné suché větve v koruně. 13.08.2022 Bakteriální výtok.	Stranná u Telče	214/1	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	2	2	Poškození kořenu. Nevhodná struktura větvení. Poškození	Markvartice	3140		Řez zdravotní	5
											Odstranění výmladků	5
		4	a	1	3	3	Sekundární koruna. Velké řezné rány. Dutina v kosterní větvi.	Markvartice	3140		Redukce obvodová	5
											Řez bezpečnostní	5
											Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Odstranění výmladků	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	1	3	3	12.08.2022 Dutina v kosterní větvi. Dutina ve kmeni. Velké řezné rány. Defektní	Markvartice	3679/1		Řez zdravotní	5
											Odstranění výmladků	5
											Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
		4	a	2	4	4	Sekundární koruna. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.	Olšany u Telče	2001	parcela ŘSD	Stabilizace sekundární korony	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
		5	a	1	4	4	Poškozeny kořeny při likvidaci skupiny topolů v těsné blízkosti lípy. Tlaková vidlice od báze. Velké řezné rány. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Olšany u Telče	2280		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Lokální redukce směrem k překážce	5
											Řez bezpečnostní	5
											Redukce obvodová	5
		4	a	1	3	3	Ocelové lano okolo kmene = odstranit. Nevhodná struktura větvení. Zavěšená větev v koruně. 12.08.2022 Defektní větvení.	Ořechov u Telče	541	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5

1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/5058c033-34f5-4f49-83c5-ab97210ae1b9	23____0002
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/884d6a4a-95e7-4fdb-abaa-6cd967a840cc	23____0002
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. Odlehčení nestabilních větví. Potlačit jednu z větví tlakového větvení. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/2c5f3e6f-fd58-4e57-b990-e3f013caf3b0	23____0002
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/6f15a1a9-8a6c-4eeb-acd5-0f5ec3fec207	23____0002
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/79f432c1-02ce-4cc4-9409-b4886971fa19	23____0002
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/982c2d6f-8e06-416c-80cd-20bb36867bf0	23____0002
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/2ff61456-28ee-4690-8ce5-b7fc29e2e7be	23____0002
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/e7859e38-63da-46fd-a1c8-39b90a932dd4	23____0002
1	URS 111 21-1121		
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/4e182e0f-5b2e-4ab9-8689-eda55b94f89a	23____0002
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/899c04df-341d-42ad-9d2b-38423517541d	23____0002
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/cc8dbb02-c3a2-47dc-a78f-bcb0ce4c96ce	23____0002
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení. ŘSD Jihlava - medián		
1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/0ffc3edd-f7af-48cd-830b-a0614a638a9d	23____0002
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián		
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/6ecd8b46-ffc2-4911-be1f-da3f7c9c19c6	23____0002

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18933343 15.36096711
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18941911 15.36059093
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19028201 15.35849512
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18881454 15.36536962
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19250924 15.50522141
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19234183 15.50942597
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19230874 15.51240575
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.17436079 15.60464654
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.17435991 15.60473237
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18172882 15.63223668
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18456785 15.57511206
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18747084 15.55811081
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19392298 15.53506796

23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4592	7285	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	52				25,0	2,0	5
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4596	1386	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	60				25,0	1,0	6
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4598	1388	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	66				25,0	1,0	7
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4600	1389	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	60				24,0	1,0	7
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4601	1390	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	52				22,0	3,0	5
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4604	1393	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	47				22,0	1,0	3
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4605	1394	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	61				25,0	1,0	5
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4607	1396	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	54				22,0	1,0	4
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4609	1398	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	46				15,0	2,0	10
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4612	1401	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	46				22,0	2,0	4
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4614	1403	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	50				24,0	2,0	4
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4616	1405	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	56				24,0	3,0	6
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4617	1406	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	35				21,0	3,0	3
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4626	1415	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	48				22,0	3,0	3
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4628	7289	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	53				25,0	5,0	4

		4	a	2	3	3	Silné suché větve v koruně. 12.08.2022 Defektní větvení.	Ořechov u Telče	541	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5
		4	a	1	3	3	Poškození báze kmene. Nevhodná struktura větvení. Poškození kmene. 12.08.2022 Defektní větvení.	Ořechov u Telče	541	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5
		4	a	1	3	3	Nevhodná struktura větvení. Mechanické poškození	Ořechov u Telče	541	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5
		4	a	1	3	3	Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.	Ořechov u Telče	541	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	1	3	3	Defektní větvení. Silné suché větve v koruně. Poškození kmene.	Ořechov u Telče	541	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5
		4	a	2	3	3	Suché větve v koruně. 12.08.2022 Poškození báze kmene.	Ořechov u Telče	541	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5
		4	a	1	3	3	Nevhodná struktura větvení. 12.08.2022 Defektní větvení. Poškození báze kmene.	Ořechov u Telče	541	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5
		4	a	2	3	3	Defektní větvení. Silné suché větve v koruně. 12.08.2022 Poškození báze kmene.	Ořechov u Telče	541	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5
		4	a	1	3	3	Velké řezné rány. Zavěšená větev v koruně.	Ořechov u Telče	541	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	1	3	3	Poškození kmene. Defektní větvení.	Ořechov u Telče	541	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
		4	a	1	3	3	Poškození kmene. Defektní větvení.	Ořechov u Telče	541	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5
		4	a	2	3	3	Suché větve v koruně. Poškození báze kmene. 12.08.2022 Defektní větvení.	Ořechov u Telče	541	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5
		4	a	2	3	3	Nevhodná struktura větvení. Silné suché větve v koruně. Poškození báze kmene. 12.08.2022 Defektní větvení.	Ořechov u Telče	541	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5
		3	b	2	3	3	Poškození báze kmene. Defektní větvení. Poškození kmene. Sledovat!	Ořechov u Telče	541	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5
		4	a	2	3	3	Nevhodná struktura větvení. Silné suché větve v koruně. 12.08.2022 Defektní větvení.	Dyjička	69		Řez sesazovací	5
		4	a	1	3	3	Poškození báze kmene. Odlomená část koruny. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.	Dyjička	69		Řez sesazovací	5

1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/5a4a7024-44c2-4588-879e-9174aa2b12d4	23____0002
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/62c9b772-3936-4453-93ee-1e4a8d9bc045	23____0002
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/0f0389db-bc95-44e8-8e4b-bc878cdcc948	23____0002
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/cc86e8df-be88-4d19-8a82-cae3a8cfb9d1	23____0002
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/9d20f308-758f-4a88-8110-b5b4a6286eb7	23____0002
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/13bac329-eb8c-469b-a5e4-efecc8ad49f3	23____0002
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/3c99b4de-1b93-4a41-84a6-ab7639f645f9	23____0002
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/fc952ee0-9b81-462c-b3e2-0ef09a7e9088	23____0002
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/1aef9377-3e16-4e65-a547-f4e952c03103	23____0002
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/a90b1e8e-12b8-4674-b4f2-415564e03e21	23____0002
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/2315909a-f0bd-4501-9723-ce1f352bcc76	23____0002
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/1f04d587-dcaa-4ea9-b1de-c0692e90af84	23____0002
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/556fba66-2cda-413a-a6f2-9a20e0e3945c	23____0002
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/8922fa01-c675-4aec-a85a-f0afea823fee	23____0002
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/a8235a18-9bb6-48e4-b544-2bba92e09904	23____0002

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19387697 15.53481315
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19375537 15.53409264
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19368136 15.53365170
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19349266 15.53235960
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19347035 15.53208463
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19343474 15.53153756
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19342664 15.53140747
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19340275 15.53113557
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19338081 15.53085052
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19334447 15.53029000
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19330357 15.52974612
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19328115 15.52946623
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19327252 15.52932368
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19294971 15.51978641
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19283534 15.51939682

23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4634	7291	<i>Quercus robur</i>	dub letní	77				28,0	9,0	17
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4636	1419	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	89				26,0	4,0	22
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4640	1426	<i>Quercus robur</i>	dub letní	31				17,0	4,0	10
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	4644	1423	<i>Quercus robur</i>	dub letní	88				25,0	7,0	21
23	23 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7290	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	50				25,0	8,0	13
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	4733	1314	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	88				16,0	0,0	15
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	4736	1317	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	62				14,0	2,0	11
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	4738	308224	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	78				19,0	6,0	15
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	4792	1305	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	86				23,0	10,0	16
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	4793	1304	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	75				20,0	3,0	9
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	4799	1286	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	63				20,0	8,0	16
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	4802	1283	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	78				18,0	5,0	15
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	4803	1278	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	77				18,0	1,0	12

		4	a	2	2	2	Poškození kmene. Velké řezné rány. Bakteriální výtok.	Stranná u Telče	165/1		Řez bezpečnostní	5
		4	a	1	3	3	12.08.2022 Defektní větvení.	Stranná u Telče	214/1	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez zdravotní	5
		3	a	2	3	3	Defektní větvení. 13.08.2022 Poškození kmene.	Stranná u Telče	214/1	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Řez bezpečnostní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	3	3	3	13.08.2022 Dynamicky prosychá. Silné suché větve v	Stranná u Telče	214/1	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	2	2	Nevhodná struktura větvení. Silné suché větve v koruně.	Stranná u Telče	214/1	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	2	2	3	Zavalující se defekt. Nevhodná struktura větvení. Poškození kmene. 12.08.2022 Silné suché větve v	Rapotice	2139		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez zdravotní	5
		4	a	1	3	3	Poškození kmene. Poškození větví. Velké řezné rány. Zavěšená větev v koruně. Silné suché větve v koruně. 12.08.2022	Kralice nad Oslavou	617/2		Odstranění výmladků	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez zdravotní	5
											Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
		4	a	1	3	3	Poškození kmene. Nevhodná struktura větvení. Velké řezné rány.	Kralice nad Oslavou	617/2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
											Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
		4	a	3	3	3	Defektní větvení. Dutina v kosterní větví. Velké řezné	Vladislav	1546/21	parcela ŘSD	Redukce obvodová	5
											Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	3	3	Totemizace v předešlých letech = sledovat další vývoj. Velké řezné rány. Bakteriální výtok. Poškození	Vladislav	1604/5		Řez bezpečnostní	5
											Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	2	3	3	Sledovat! Zasypaná báze kmene. Velké řezné rány. Poškození kmene. Nevhodná struktura větvení. Silné suché	Ptáčov	1502	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Řez bezpečnostní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	2	3	3	Nevhodná struktura větvení. Velké řezné rány. 11.08.2022 Dutina v kosterní větví. Defektní	Ptáčov	576		Řez bezpečnostní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
		4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni. Velké řezné rány. Defektní větvení	Ptáčov	1502	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
											Redukce obvodová	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5

1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/878b5cd4-35ba-4bb9-ba9d-150ad4e1ff87	23____0002
1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/e6ee6772-3a67-4d1f-960e-3f96fb185666	23____0002
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit jednu z větví tlakového větvení. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/8724a3d0-1d9c-4a80-bc7b-0ebbb0f206bc	23____0002
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/dcbe8bed-6f2f-485c-838e-68da135f9050	23____0002
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/55e82bfb-d4c3-403f-88d9-4e39934f5de5	23____0002
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/d19bb70e-cfc2-4699-a692-df4ed7b5e488	23____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/449df1c4-0f97-4f8c-a1d9-c48483790899	23____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/12ecfa7e-efe6-4aa6-9aea-d6b3dd7a5157	23____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián		
2	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/0c9c034c-99cd-4e30-b671-763c32b16773	23____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/69c0960f-be6d-4061-a6c3-33bd35a08672	23____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/381403c2-7624-4b98-8fe7-8604f4dfb2fd	23____0003
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/cf7d4650-08d2-4997-9f51-6b9f54e91dda	23____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/115e0b8c-d8c6-4e29-bc67-30ec6907d034	23____0003
2	ŘSD Jihlava - medián		
2	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19220146 15.51683598
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19212520 15.51636558
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19219900 15.51282892
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19228048 15.51175664
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19225733 15.51664990
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19252990 16.24783315
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19665393 16.22135614
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19638905 16.22079455
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21271421 15.97198278
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21271597 15.97181748
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21474918 15.94630458
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21494620 15.94431143
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21509600 15.94270479

23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	4826	1264	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	59				18,0	3,0	11
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	4853	1263	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	72				16,0	1,0	12
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	4854	1262	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	61				15,0	1,0	10
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	4963	1255	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	61				16,0	2,0	14
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	4964	1256	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	56				16,0	5,0	13
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5027	1254	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	60				16,0	4,0	9
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5028	1253	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	53				15,0	3,0	8
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5029	1252	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	81				18,0	1,0	15
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5134	1268	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	66				15,0	3,0	14
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5136	1269	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	92				25,0	7,0	18
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5143	1270	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	123				28,0	1,0	17
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5145	308245	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	74				31,0	10,0	14
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5147	1273	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	73				25,0	11,0	16

						Bakteriální výtok.				Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
		4	a	2	3	3	Velké řezné rány. Poškození báze kmene. Defektní větvení.	Řípov	145/3	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
										Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	3	3	Nevhodná struktura větvení. Poškození kořenů - 06/2014. Odložená část koruny. Tlaková vidlice v koruně.	Stařeč	1545/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
										Řez zdravotní	5
										Odstranění výmladků	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Stařeč	1501/1	Řez zdravotní	5
		4	a	1	3	3	Odložená část koruny. Defektní větvení. Sekundární koruna.	Předín	1460	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Řez bezpečnostní	5
										Redukce obvodová	5
		4	a	1	3	3	Trhliny. Poškození kmene. Sledovat! Poškození báze kmene. Dutina ve kmeni. Odložená část koruny.	Předín	2509/1	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
										Řez bezpečnostní	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Redukce obvodová	5
		4	a	1	3	3	Potlačený jedinec. Sekundární koruna. Velké řezné rány. Dutina ve kmeni.	Hory u Předína	2140/32	Redukce obvodová	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Řez bezpečnostní	5
		4	a	1	3	3	Potlačený jedinec. 10.08.2022 Konflikt s okolními strukturami.	Hory u Předína	2140/32	Redukce obvodová	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	3	3	Poškození kořenů. Nevhodná struktura větvení. Silné suché větve v koruně.	Hory u Předína	2219	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	2	3	Bakteriální výtok. Velké řezné rány. 11.08.2022 Poškození kmene.	Řípov	508/2	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Odstranění výmladků	5
										Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	3	3	Nevhodná struktura větvení. Velké řezné rány. Poškození kmene. 11.08.2022 Silné suché větve v	Ptáčov	1501/31	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
										Řez bezpečnostní	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
476		5	a	1	3	3	Dutina v kosterní větvi. Nevhodná struktura větvení. Návrh na památný strom.	Ptáčov	1019/5	Bezpečnostní řez senescentních stromů	5
										"Přírodě blízká" redukce koruny senescentního stromu	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	3	3	3	Silné suché větve v koruně. Velké řezné rány.	Ptáčov	1019/5	Řez bezpečnostní	5
										Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
		4	a	2	3	3	Poškození kmene. Defektní větvení. Silné suché větve v	Ptáčov	1501/31	Redukce obvodová	5
										Řez bezpečnostní	5

1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/d38ff380-9afc-449b-b0c8-44f85737737f	23____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Potlačit tlakové větvení. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/b44decf9-5d90-4708-bcda-d6ddbcb444f2	23____0003
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/7fb7b997-23af-4443-9c99-4545aad549b9	23____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/ab822f77-729d-4f38-a4ab-c06130b52685	23____0003
2	Symetrizovat. 20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
2	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/b06ac993-fefe-4def-bd3b-d09abe81ecea	23____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/a3950c8e-3458-4000-befe-154c0fbc2aa2	23____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/9d36dfbd-e3ab-47ae-ad09-5c843b14cd86	23____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/c3f2637c-f4db-413f-b976-f726e7017e89	23____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/a7728cca-0af1-4f8f-a33f-f415449bf915	23____0003
1	URS 111 21-1121		
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/4d39d730-3651-4ff6-af5d-1297cbb86d3c	23____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1			
1	kontrola	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/bd56e540-d0eb-4f6a-ac77-0298eca506e1	23____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/34d50bef-9fe9-456b-8e46-e35db71418f9	23____0003
1	20 procent. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/d65cff2-3360-4f30-a2aa-22e1fac0bc50	23____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.20956264 15.84523130
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21253856 15.81221766
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21250615 15.81215966
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19326842 15.66816057
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19316435 15.66799192
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18633575 15.65601558
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18629795 15.65595082
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18376532 15.65009690
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.20882164 15.84820285
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21541926 15.91361019
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21492736 15.92848740
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21493468 15.92863888
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21501015 15.93151595

23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5163	1323	<i>Quercus robur</i>	dub letní	56				19,0	4,0	16
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5178	1335	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	62				14,0	2,0	9
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5179	1336	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	61				10,0	1,0	8
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5185	1340	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	45				16,0	1,0	3
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5186	1341	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	34				13,0	1,0	4
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5188	1343	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	45				14,0	1,0	3
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5192	1351	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	62				19,0	1,0	4
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5197	1356	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	45				17,0	1,0	4
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5198	1357	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	57				19,0	1,0	3
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5201	1360	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	51				20,0	1,0	3
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5205	1364	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	45				22,0	3,0	3
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5207	1366	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	47				20,0	1,0	3
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5209	1368	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	61				22,0	1,0	5
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5308	1294	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	55				14,0	2,0	8

			4	a	1	3	3	Odlomená část koruny. Nevhodná struktura větvení. Sledovat!	Kralice nad Oslavou	1946/14	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
			4	a	2	3	3	Poškození kmene. Velké řezné rány. Dutina ve kmeni. Poškození kořenů = orbou.	Kralice nad Oslavou	1672/73	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Řez bezpečnostní	5
			4	a	2	3	3	Sekundární koruna. Velké řezné rány. Infekce větví. Dutina ve kmeni. 12.08.2022 Dutina v kosterní	Kralice nad Oslavou	1672/73	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Redukce obvodová	5
												Odstranění výmladků	5
												Řez bezpečnostní	5
			3	a	3	3	3	Silné suché větve v koruně. 11.08.2022 Suchý vrchol. Poškození báze kmene.	Náměšť nad Oslavou	1221/1		Řez sezazovací	5
			3	a	2	3	3	Velké řezné rány. Silné suché větve v koruně. 11.08.2022 Defektní větvení.	Náměšť nad Oslavou	1221/1		Řez sezazovací	5
			4	b	3	3	3	Nevhodná struktura větvení. Silné suché větve v koruně. 11.08.2022 Suchý vrchol.	Náměšť nad Oslavou	1221/1		Řez sezazovací	5
			4	a	3	3	3	Silné suché větve v koruně. Defektní větvení. 11.08.2022 Suchý vrchol.	Náměšť nad Oslavou	1221/1		Řez sezazovací	5
			4	a	1	3	3	Velké řezné rány. 11.08.2022 Defektní větvení.	Náměšť nad Oslavou	1221/1		Řez sezazovací	5
			4	a	2	3	3	Velké řezné rány. Bakteriální výtok. Defektní větvení. 11.08.2022 Suchý vrchol.	Náměšť nad Oslavou	1221/1		Řez sezazovací	5
			4	a	2	3	3	Nevhodná struktura větvení. 11.08.2022 Defektní větvení.	Náměšť nad Oslavou	1221/1		Řez sezazovací	5
			4	a	3	3	3	Velké řezné rány. Silné suché větve v koruně. 11.08.2022 Suchý vrchol.	Náměšť nad Oslavou	1221/1		Řez sezazovací	5
			4	a	3	3	3	Velké řezné rány. Nevhodná struktura větvení. 11.08.2022 Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.	Náměšť nad Oslavou	1221/1		Řez sezazovací	5
			4	a	2	3	3	Defektní větvení. 11.08.2022 Suchý vrchol.	Náměšť nad Oslavou	1221/1		Řez sezazovací	5
			4	a	2	3	3	Poškození kmene. Nevhodná struktura větvení. 11.08.2022 Bakteriální výtok.	Ptáčov	1517/1		Redukce obvodová	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5

2	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/8adfc2e8-3e30-499a-bfc0-4cc9599c3be2	23____0003
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/4e5dee78-2065-453a-a844-7d90377d2719	23____0003
2	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/883d622d-6431-4a64-9fc0-f60be6f699b1	23____0003
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/40588c7d-56d1-4b50-b166-c1f26d6cf7ec	23____0003
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/67694f85-6920-46f4-aa29-88ab39d6b27a	23____0003
1	40 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/f2e57406-60e3-4973-a67b-0c0fde1d124d	23____0003
1	40 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/daa15785-07fa-4398-b4d9-8bc7b8fa80f	23____0003
1	40 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/ac7cb7e8-28fe-4708-8757-f582768ae489	23____0003
1	40 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/d952930c-5cc0-406f-a148-531ef4a76a10	23____0003
1	40 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/fb94c956-10c5-4a0a-8542-102fdd9a088c	23____0003
1	40 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/0b43879b-e448-419e-8a3c-e87fc27536f5	23____0003
1	40 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/99168655-0204-47e6-963c-b538d33d995b	23____0003
1	40 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/8d8846cb-d6af-4367-996d-69e6e1c747c9	23____0003
2	20 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/152729f0-6b9f-48c4-929a-7d9cb8ea4971	23____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián		

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19754629 16.17912978
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19928327 16.16961323
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19939390 16.16929405
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21156456 16.13775101
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21162708 16.13745723
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21171526 16.13707915
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21195960 16.13603694
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21226084 16.13467954
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21227048 16.13463160
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21231757 16.13444083
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21235633 16.13425978
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21239313 16.13410991
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21241394 16.13401503
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21443490 15.94934989

23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5316	1290	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	63					14,0	7,0	10
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5318	267799	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	77					16,0	1,0	11
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5321	1276	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	72					19,0	3,0	11
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	5325	1349	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	55					20,0	1,0	3
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	308229	<i>Quercus robur</i>	dub letní	71					18,0	6,0	16
23	23 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	308226	<i>Quercus robur</i>	dub letní	62					17,0	1,0	12
38	38 - Dlouhá Brtnice (JI)	####	31396	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	56					16,0	4,0	8
38	38 - Hladov (JI)	####	31398	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	51					12,0	1,0	11
38	38 - Hladov (JI)	####	31399	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	49					15,0	1,0	12
38	38 - Hladov (JI)	####	31400	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	46					13,0	1,0	11
38	38 - Hladov (JI)	####	31402	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	50					12,0	1,0	12

		4	a	2	3	3	Poškození kmene. Nevhodná struktura větvení. Velké řezné rány. Dutina ve kmeni. Sledovat!	Ptáčov	1517/1		Redukce obvodová	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
		4	a	1	3	3	Nevhodná struktura větvení. Velké řezné rány. Sledovat! 11.08.2022 Dutina v kosterní větvi.	Ptáčov	1502	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Řez bezpečnostní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	3	3	3	Nevhodná struktura větvení. 11.08.2022 Poškození kmene. Silné suché větve v	Ptáčov	1502	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
											Redukce obvodová	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	2	3	3	Silné suché větve v koruně. Nevhodná struktura větvení. 11.08.2022 Defektní větvení.	Náměšť nad Oslavou	1221/1		Řez sesazovací	5
		4	a	1	2	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Poškození báze kmene.	Kralice nad Oslavou	1660/3		Lokální redukce směrem k překážce	5
											Řez bezpečnostní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	2	2	2	Poškození báze kmene. Velké řezné rány. Nevhodná struktura větvení. Silné suché větve v koruně.	Kralice nad Oslavou	1661/2		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni. Poškození kmene. Velké řezné rány. Veřejná technická infrastruktura (VTI)	Dlouhá Brtnice	1858	parcela ŘSD	Redukce obvodová	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
		4	a	1	2	2	Defektní větvení. Poškození kořenů. Velké řezné rány.	Hladov	754/1	parcela ŘSD	Řez zdravotní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	1	3	3	Poškození kořenů. Nevhodná struktura větvení. Defektní větvení. 09.08.2022 Velké řezné rány.	Hladov	754/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez zdravotní	5
											Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
		4	a	1	3	3	Konflikt s okolními strukturami = lampa VO. Poškození kořenů. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Velké řezné rány.	Hladov	754/1	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
											Lokální redukce směrem k překážce	5
		4	a	1	3	3	Poškození kmene. Poškození kořenů. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Defektní větvení.	Hladov	754/1	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Řez zdravotní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Odstranění výmladků	5

1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/cadbc056-d78d-4976-aff9-5f1d152ec4fc	23____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	Symetrizovat. 20 procent. Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/1c471978-4df0-424b-b7c6-b18d33e73aef	23____0003
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/407413b2-9d5e-4cd4-b39c-cc52f8abc032	23____0003
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	40 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/780bf128-f05a-4ab5-abd3-6b4c07ede595	23____0003
2	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/b997827e-62b7-439f-9c8d-480ddb91fee	23____0003
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/40f97906-a05b-410b-876d-87f672582dd2	23____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	10 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/4b8aeae3-fa82-4c32-a34d-768251796339	38____0014
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/e0b53ac3-038f-4c83-8405-9fde7936d811	38____0015
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/25c8b1e8-c3f8-4b6c-866f-33dcd0ff238e	38____0015
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/26e82106-d7b8-47a2-aa2e-7ae6c3b55298	38____0015
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Redukce ve směru objektu = lampa VO. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/a0445f40-8a58-4970-8545-97673e2ab22e	38____0015
1	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21452819 15.94782003
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21488096 15.94397007
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21503796 15.94234939
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21192079 16.13619291
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.20023638 16.16715506
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.20037046 16.16642483
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.23354567 15.60612344
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21803309 15.61033786
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21791658 15.61037775
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21760057 15.61049443
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21739953 15.61056819

38	38 - Hladov (JI)	####	31403	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jasan pensylvánský	44				14,0	2,0	9
38	38 - Hladov (JI)	####	31404	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	45				11,0	2,0	9
38	38 - Hladov (JI)	####	31405	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jasan pensylvánský	62				17,0	3,0	10
38	38 - Hladov (JI)	####	31406	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	48				14,0	2,0	15
38	38 - Hladov (JI)	####	31407	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	30				11,0	2,0	9
38	38 - Hladov (JI)	####	31408	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jasan pensylvánský	37				11,0	4,0	10
38	38 - Hladov (JI)	####	815659	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	43				12,0	1,0	12
38	38 - Jakubov (TR)	####	31410	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	53				9,0	2,0	6
38	38 - Jakubov (TR)	####	816490	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	53				16,0	2,0	9
38	38 - Jakubov (TR)	####	816491	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	92				12,0	2,0	7
38	38 - Jakubov (TR)	####	816492	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	43				9,0	2,0	5
38	38 - Jakubov (TR)	####	816493	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	48				10,0	2,0	6
38	38 - Jakubov (TR)	####	816494	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	57				11,0	2,0	6
38	38 - Jihlava (JI)	####	815626	<i>Populus tremula</i>	topol osika	44				21,0	4,0	13

			4	a	1	2	3	Dutina ve kmene. Poškození kmene. Velké řezné rány. Asymetrická koruna. Konflikt s okolními strukturami	Hladov	754/1	parcela ŘSD	Lokální redukce směrem k překážce	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
			4	a	1	2	2	Defektní větvení. Poškození kořenů. Poškození větví. Silné suché větve v koruně.	Hladov	754/1	parcela ŘSD	Řez zdravotní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Odstranění výmladků	5
			4	a	1	2	3	Průměr kmene měřen ve výšce 50 cm. Poškození	Hladov	754/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
			4	a	2	2	2	Poškození kořenů. Nevhodná struktura větvení. Konflikt s okolními strukturami = lampa VO.	Hladov	127/1	ŘSD ČR	Řez zdravotní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Lokální redukce směrem k překážce	5
			3	a	3	2	2	09.08.2022 Dynamicky prosychá.	Hladov	754/1	parcela ŘSD	Řez zdravotní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
			3	a	1	3	3	Zavěšená větev v koruně. Nevhodná struktura větvení. Odložená část koruny. Poškození větví. Sledovat!	Hladov	754/1	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
			4	a	1	2	2		Hladov	754/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez zdravotní	5
			4	b	3	3	4	Poškození kmene. Odložená část koruny. Suchý vrchol. Dutina v kosterní větví.	Jakubov u Moravských Budějovic	1221/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
												Redukce obvodová	5
			4	a	2	2	2		Jakubov u Moravských Budějovic	1221/1	parcela ŘSD	Řez zdravotní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Odstranění výmladků	5
84			4	b	2	3	3	30.12.2021 Torzo. Dutina ve kmene. Infekce báze kmene.	Jakubov u Moravských Budějovic	1221/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Sesazení stromu na torzo	5
												Odstranění výmladků	5
			3	a	2	2	3	Dutina ve kmene. Velké řezné rány. Zасыпанá báze.	Jakubov u Moravských Budějovic	1221/1	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
			4	a	3	2	3	30.12.2021 Veřejná technická infrastruktura (VTI)	Jakubov u Moravských Budějovic	1221/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
			4	a	2	2	3	30.12.2021 Poškození nevhodným řezem. Poškození kmene. Velké řezné rány.	Jakubov u Moravských Budějovic	1221/1	parcela ŘSD	Redukce obvodová	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
			4	a	1	2	2	05.08.2022 Konflikt s okolními strukturami. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Nevhodná struktura větvení	Staré Hory	59/5	parcela ŘSD	Lokální redukce směrem k překážce	5
												Řez bezpečnostní	5

1	Redukce ve směru objektu = lampa VO. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/a29f5663-6c1b-41fe-b6eb-3de858eb16c1	38____0015
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/36a2a381-d4f6-43e0-9381-766a9498f82f	38____0015
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/b2e5422a-da5c-400a-b838-fe1f7071c08c	38____0015
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/76f932f9-032a-44c8-8c54-d6e6f49fc7eb	38____0015
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Redukce ve směru objektu = lampa VO. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/dbbaf422-505a-49ea-b340-42389d365851	38____0015
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/c727a172-eba1-427a-9823-f820ff5098ff	38____0015
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/2d18fbe3-08df-4b44-b9b3-2cb18eee0b2b	38____0015
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/25bf359a-7ccc-4cb2-a260-96bd335f1e3b	38____0006
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/d1ba1ce1-fde3-4560-8f8a-e021d334a86d	38____0006
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/1ecf4960-1e5b-47ca-abdc-9fb1c82ac44a	38____0006
1	Na stabilní torzo.		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/a988eb71-1855-433a-ba0c-af02dbd45483	38____0006
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/4106c66f-cacf-4d53-b5df-982a8f74bc24	38____0006
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	20 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/767652a4-3df8-447c-9cee-8c595ea2928d	38____0006
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	Redukce ve směru objektu. Redukce ve směru k nadzemnímu vedení. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/a83295af-b176-48ea-9645-ad0f7c20d6e3	28212729-404B-4D22-9E71-FA38D1E1B21C
1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. ŘSD Jihlava - medián		

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21730141 15.61060641
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21719432 15.61064665
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21711110 15.61067716
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21702657 15.61070565
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21221291 15.61262779
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21208960 15.61267942
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21691712 15.61075118
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08214811 15.75823548
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08317670 15.75709688
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08307195 15.75724809
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08206906 15.75827772
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08196651 15.75833975
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08188481 15.75838032
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.41182876 15.57727855

38	38 - Litoň (TR)	####	31412	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	61				16,0	3,0	10
38	38 - Litoň (TR)	####	31415	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Purpurascens'	javor horský 'Purpurascens'	49				12,0	4,0	10
38	38 - Litoň (TR)	####	31417	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	64				16,0	4,0	13
38	38 - Litoň (TR)	####	816503	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	57				14,0	4,0	13
38	38 - Prostředkovice (JI)	####	31389	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	30	25			12,0	3,0	9
38	38 - Rančířov (JI)	####	31369	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	58				15,0	4,0	16
38	38 - Rančířov (JI)	####	31370	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	34				12,0	3,0	5
38	38 - Rančířov (JI)	####	31373	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	36				16,0	5,0	8
38	38 - Rančířov (JI)	####	31385	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	81				21,0	4,0	22
38	38 - Suchá (JI)	####	31387	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	48				18,0	3,0	12

						Struktura velvení.				Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	
		4	a	2	3	3	Průměr kmene měřen ve výšce 160 cm. Dutina ve kmene. Poškození kmene. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Sekundární koruna. Velké řezné rány. Velké řezné rány. Defektní větvení. Poškození báze kmene. Sledovat! Poškození větví.	Litohoř	800/1	parcela ŘSD	Lokální redukce směrem k překážce	5
										Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	
										Řez bezpečnostní	5	
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	
		4	a	2	3	3	Defektní větvení. Poškození báze kmene. Sledovat! Poškození větví.	Moravské Budějovice	4235/6	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Řez bezpečnostní	5	
										Redukce obvodová	5	
		4	a	3	3	3	Velké řezné rány. Defektní větvení. Tlaková vidlice v koruně. 30.12.2021 Dutina v kosterní větví. Silné suché větve v koruně. Sledovat!	Moravské Budějovice	4235/6	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
										Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	
										Redukce obvodová	5	
		4	a	2	2	2	30.12.2021 Odložená část koruny. Defektní větvení. Konflikt s okolními strukturami. Velké řezné rány. Silné suché větve v koruně.	Moravské Budějovice	4235/6	parcela ŘSD	Lokální redukce směrem k překážce	5
										Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	
										Řez zdravotní	5	
										Odstranění výmladků	5	
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	
		3	a	1	2	2	06.08.2022 Zasypaná báze. Poškození kmene.	Prostředkovice	634/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Řez bezpečnostní	5	
		4	a	3	3	3	Dynamicky prosychá. Poškození báze kmene. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.	Rančířov	881/1	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
										Řez bezpečnostní	5	
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	
		3	a	1	2	2		Rančířov	881/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Řez bezpečnostní	5	
		3	a	2	2	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Rančířov	881/1	parcela ŘSD	Lokální redukce směrem k překážce	5
										Řez bezpečnostní	5	
		4	a	2	3	3	Nevhodná struktura větvení. Defektní větvení. Velké řezné rány. Dutina v kosterní větví. Silné suché větve v koruně. Konflikt s	Rančířov	881/1	parcela ŘSD	Lokální redukce směrem k překážce	5
										Řez bezpečnostní	5	
										Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	
		4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Suchá u Jihlavy	1175/1	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	
										Řez bezpečnostní	5	

1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení. ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/9d01c116-dc42-455d-b657-3bc3dc9d51fb	38____0007
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/1eb5219f-3acd-41fd-8644-24466fde834d	38____0007
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/ae8730fe-45a7-49ef-a920-fb29cea51f21	38____0007
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	Redukce ve směru objektu = lampa. ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/c9c00b03-3411-4c29-add7-d075b9ed9eae	38____0007
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/98a65b84-a678-4618-988f-344c64e7e9c6	38____0012
3	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/b21cc9dd-82be-4d4b-9a9a-9b452368ad33	38____0008
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/0d957174-6698-4b5f-8880-601991a28181	38____0008
3	ŘSD Jihlava - medián		
1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/9bc1b475-5481-4d79-bbdf-c59f81c140fa	38____0008
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	Redukce ve směru objektu = plot a střecha domu. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/fe077968-dcdd-40f8-9735-d06d6c900586	38____0008
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/45d384f1-cc02-410e-89b2-035cddb8417c	38____0011
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.06761783 15.76676457
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.06344869 15.77833461
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.06319935 15.77922007
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.06371120 15.77723256
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.29447417 15.58018245
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.36352655 15.58426947
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.36266187 15.58441464
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.36313161 15.58439647
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.35920672 15.58449913
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.30194447 15.57797030

38	38 - Suchá (JI)	####	31388	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	55				17,0	2,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7236	<i>Quercus robur</i>	dub letní	106				26,0	4,0	20
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1176	<i>Quercus robur</i>	dub letní	73				28,0	4,0	16
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1175	<i>Quercus robur</i>	dub letní	101				26,0	6,0	17
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1174	<i>Quercus robur</i>	dub letní	108				28,0	8,0	20
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1173	<i>Quercus robur</i>	dub letní	62				24,0	10,0	16
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1169	<i>Quercus robur</i>	dub letní	100				28,0	8,0	20
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1167	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	63				15,0	3,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1166	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	59				14,0	2,0	10
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	815637	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	63				16,0	1,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	815638	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	65				17,0	1,0	9

			4	a	1	4	4	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Velké řezné rány. Dutina v kosterní větvi. Tlaková vidlice v koruně. 06.08.2022 Zavěšená větev v	Suchá u Jihlavy	1175/1	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
			4	a	2	3	3	Defektní větvení. Velké řezné rány. Poškození báze kmene. Silné suché větve v koruně. Poškození větví. Trhliny.	Rančířov	861		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Redukce obvodová	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
			4	a	1	3	3	Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.	Rančířov	881/1	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
			4	a	1	3	3	Bakteriální výtok. Odložená část koruny. Velké řezné rány.	Rančířov	881/1	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Redukce obvodová	5
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
			4	b	1	4	4	Tlaková vidlice s trhlinou. Bakteriální výtok.	Rančířov	881/1	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Redukce obvodová	5
			4	a	1	3	3	Defektní větvení. Poškození kmene. Velké řezné rány. Silné suché větve v	Rančířov	881/1	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
			5	a	2	3	3	Bakteriální výtok. Infekce kmene. Poškození kmene. Velké řezné rány. Poškození báze	Rančířov	881/1	parcela ŘSD	Redukce obvodová	5
												Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
			4	a	1	3	3	Bakteriální výtok. Poškození kmene. Trhliny. Poškození báze kmene. Silné suché větve v koruně. Dutina ve	Rančířov	881/1	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
			4	a	1	3	3	Poškození kmene. Poškození báze kmene. Defektní	Rančířov	881/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez zdravotní	5
			4	a	1	2	2	06.08.2022 Poškození kořenů. Poškození báze	Cerekvička	1168	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
			4	a	1	3	3	06.08.2022 Poškození kořenů. Defektní větvení.	Cerekvička	1168	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5

1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/0a411942-9a74-429a-abd4-eef1189cecea	38____0011
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/8fd984dd-e616-4b91-98d5-b002307dbe95	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/239b6e72-01de-4a52-8120-b151b6e28e56	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/0d8d9d22-5c45-4e3d-a8b4-7d24e3f74c99	38____0003
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení. Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/3f0093a2-42d1-4870-a0de-6236681b6427	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	10 procent. Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/8b002acf-3884-4961-be41-fd604100e4e9	38____0003
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/ba6881d1-4b99-4b70-aafe-d8671cca7b25	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/a2ce019c-a52f-4e3a-88f3-2b4114cbb8ea	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/e238d5c0-594f-4a2d-9575-14acfc696582	38____0003
2	ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/f5b049f6-6094-4dc5-a832-c1938d7b5919	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/51184539-394d-4b4d-871c-055fa0f9096e	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.30192633 15.57797399
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.35611309 15.58424050
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.35618668 15.58427601
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.35624961 15.58429874
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.35635959 15.58434148
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.35642733 15.58434930
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.35663949 15.58439955
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.35674627 15.58441397
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.35679650 15.58441363
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.32197957 15.57505970
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.32187161 15.57507277

38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	815640	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	58				16,0	1,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	815641	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	58				17,0	1,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	815642	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	68				19,0	2,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	4516	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	78				23,0	7,0	17
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	4515	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	71				21,0	5,0	16
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	4508	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	65				16,0	2,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7240	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	66				18,0	3,0	15
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1190	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	72				17,0	2,0	16
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7241	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	67				18,0	2,0	16
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1193	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	65				17,0	3,0	16
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	815647	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	82				19,0	4,0	16
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1197	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	80				18,0	3,0	17
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1198	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	61				15,0	4,0	15
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1199	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	67				15,0	3,0	15
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1200	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	76				18,0	3,0	16
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1215	<i>Sorbus intermedia</i>	jeřáb prostřední	69				11,0	1,0	13

	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v koruně. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Nevhodná struktura větvení.	Cerekvička	1168	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
	4	a	1	2	2	06.08.2022 Nevhodná struktura větvení.	Cerekvička	1168	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
	4	a	2	3	3	06.08.2022 Poškození kořenů. Poškození kmene.	Suchá u Jihlavy	1175/3	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
	4	a	3	2	3	Velké řezné rány. Poškození kmene.	Suchá u Jihlavy	1175/3	parcela ŘSD	Redukce obvodová	5
	4	a	2	2	2	Nevhodná struktura větvení. Poškození kořenů. 06.08.2022 Veřejná technická infrastruktura (VTI)	Suchá u Jihlavy	1175/3	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
	4	a	1	3	3	Poškození kořenů. Sekundární koruna. Poškození báze kmene. 06.08.2022 Konflikt s okolními strukturami = střecha domu.	Stonařov	817/6	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
	4	a	1	3	3	Poškození kmene. Poškození báze kmene. Poškození kořenů. Defektní větvení.	Stonařov	1218/1	parcela ŘSD	Redukce obvodová	5
	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození kmene. 06.08.2022 Poškození báze	Stonařov	1218/1	parcela ŘSD	Lokální redukce směrem k překážce	5
	4	a	1	3	3	Poškození báze kmene. Poškození kořenů. Defektní větvení.	Stonařov	1218/1	parcela ŘSD	Řez zdravotní	5
	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození kmene. 06.08.2022 Poškození báze	Stonařov	1218/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
	4	a	1	2	2	Velké řezné rány. Nevhodná struktura větvení.	Stonařov	1097/1		Redukce obvodová	5
	4	a	1	2	2	Poškození větví. Nevhodná struktura větvení. Poškození	Stonařov	1218/1	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
	4	a	2	2	2	Poškození větví. Nevhodná struktura větvení. Poškození	Stonařov	1218/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
	4	a	3	3	3	Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně. Velké řezné rány.	Stonařov	1098		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
	4	a	3	3	3	Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně. Velké řezné rány.	Stonařov	1098		Řez bezpečnostní	5
	4	a	1	3	3	Dutina v kosterní větví. Defektní větvení. Velké řezné rány.	Stonařov	1098		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
	4	a	1	3	3	Dutina v kosterní větví. Defektní větvení. Velké řezné rány.	Stonařov	1098		Řez bezpečnostní	5
	4	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Silné suché větve v koruně.	Stonařov	1098		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
	4	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Silné suché větve v koruně.	Stonařov	1098		Řez bezpečnostní	5
	4	a	2	3	3	Poškození báze kmene. Poškození kmene. Nevhodná struktura větvení. Silné suché větve v koruně.	Stonařov	1218/1	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
	4	a	2	3	3	Poškození báze kmene. Poškození kmene. Nevhodná struktura větvení. Silné suché větve v koruně.	Stonařov	1218/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
	4	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Stonařov	1218/1	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
	4	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Stonařov	1218/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
	4	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Dlouhá Brtnice	1858	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5

1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/001189ab-f006-4d0c-aea7-1cd98146031c	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/d7175d84-57de-42be-94e7-89d79cccd2b2	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/59944c98-20a0-49d8-ae56-c58be80edee7	38____0003
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/17fcb229-4e4c-4702-ab51-a183b74af14a	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/cbd99550-75fc-40a0-9b19-681f3afee1b7	38____0003
1	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/eff1df14-2665-4ebc-be8d-0c92383df669	38____0003
1	Redukce ve směru objektu = střecha domu. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	10 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/ae4a049d-20dd-4dea-958e-20bad420c71f	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	10 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/8e2bda8d-e8bc-4735-a3a1-a15d1889336c	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/a6d13752-053d-4806-a7ea-eed72b8fa3d2	38____0003
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/11f37abe-07ca-4ac9-a7e5-65a578893408	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/9024ecbd-ae52-4e96-a445-2732b9862d09	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/f1da7fbb-27d5-4b8e-ae02-6972f557f177	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/eb633bdd-b985-4330-831b-6c688b73430c	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/a692fac1-6da0-4143-902d-6322e00d660c	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/498b5872-255c-4267-9758-253c6d6d7f7c	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/0c270426-81c6-4d12-b998-df89c491099c	38____0003

<https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.32157029> 15.57511712

<https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.32021479> 15.57529244

<https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.31977829> 15.57533912

<https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.31891313> 15.57548522

<https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.31871709> 15.57551674

<https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.28725712> 15.58280961

<https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.26763581> 15.58622680

<https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.26716960> 15.58647993

<https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.26702127> 15.58656208

<https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.26642947> 15.58690138

<https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.26584685> 15.58722022

<https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.26568495> 15.58731913

<https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.26554208> 15.58739457

<https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.26520930> 15.58761149

<https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.26507081> 15.58768123

<https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.25120929> 15.59625913

	Jihlava)																		
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1216	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	78							17,0	2,0	17				
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7246	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	60							16,0	2,0	14				
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7247	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	61							15,0	3,0	14				
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7245	<i>Sorbus intermedia</i>	jeřáb prostřední	60							10,0	3,0	9				
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7256	<i>Sorbus intermedia</i>	jeřáb prostřední	70							10,0	3,0	8				
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1222	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	69							16,0	2,0	17				
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1224	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	55							11,0	3,0	6				
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7254	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	62							14,0	1,0	12				
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7253	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	55							16,0	2,0	9				
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7251	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	51							13,0	3,0	11				
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7250	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	67							16,0	2,0	12				
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	815649	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	52							10,0	3,0	8				
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	815650	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	63							11,0	1,0	11				
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	815651	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	59							12,0	2,0	13				

						vetvení.						Řez zdravotní	5
		4	a	1	3	3	Nevhodná struktura větvení. 06.08.2022 Velké řezné rány.	Dlouhá Brtnice	1858	parcela ŘSD		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	1	3	3	Defektní větvení. Silné suché větve v koruně. Poškození větví. 06.08.2022 Velké řezné rány.	Dlouhá Brtnice	1858	parcela ŘSD		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Poškození báze kmene. 06.08.2022 Velké řezné rány.	Dlouhá Brtnice	1858	parcela ŘSD		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	2	3	06.08.2022 Asymetrická koruna. Velké řezné rány.	Dlouhá Brtnice	1858	parcela ŘSD		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez zdravotní	5
		4	a	1	3	3	Poškození větví. Defektní větvení. 06.08.2022 Velké řezné rány.	Dlouhá Brtnice	1858	parcela ŘSD		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Řez zdravotní	5
		4	a	1	3	3	Velké řezné rány. Defektní větvení. 06.08.2022 Nevhodná struktura větvení.	Dlouhá Brtnice	1858	parcela ŘSD		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Řez zdravotní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	1	2	3	Defektní větvení.	Dlouhá Brtnice	1814	parcela ŘSD		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez zdravotní	5
		4	a	1	3	3	Velké řezné rány.	Dlouhá Brtnice	1822	parcela ŘSD		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Odstranění výmladků	5
		4	a	1	2	2	06.08.2022 Velké řezné rány.	Dlouhá Brtnice	1858	parcela ŘSD		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez zdravotní	5
		4	a	1	2	2	Velké řezné rány.	Dlouhá Brtnice	1825	parcela ŘSD		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez zdravotní	5
		4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně. 06.08.2022	Dlouhá Brtnice	1858	parcela ŘSD		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	b	3	2	3	06.08.2022 Dynamicky prosychá.	Dlouhá Brtnice	1858	parcela ŘSD		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
		4	a	3	3	3	06.08.2022 Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně.	Dlouhá Brtnice	1359			Redukce obvodová	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kmene. Větve zasahují do průjezdného profilu	Dlouhá Brtnice	1374			Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Řez zdravotní	5

1	ŘSD Jihlava - medián	a9fc-7657c13b31f4/02170430-61a0-4d12-b000-0100c401000a	
2	Odlehčení nestabilních větví.		
2	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/5bc0267a-7e3c-4f95-8187-b77d8fd5501c	38____0003
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví.		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/0c78736e-fa0d-4908-b409-6bd02ba4f5af	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	Odlehčení nestabilních větví.	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/b7555ae7-af93-41f0-ba82-75d9fba15119	38____0003
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/0a710afe-9682-4231-afa7-ac87166a6629	38____0003
2	Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví.	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/54d11c9c-892a-467b-8805-f7287b0b20e5	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/d50870d3-4840-429c-addb-1dc6d767398e	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/c07ef65e-6ba8-4980-8036-17702c91ba7e	38____0003
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/b3b998af-28b0-40a5-b462-be6a77559b4c	38____0003
1	Odlehčení nestabilních větví.		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/fa7e211b-7c5e-4a6e-a310-73e850c2a049	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/59184693-9da3-428c-bdff-206b9013951d	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/821b6dc9-96f2-48e9-b488-a0d5f564509f	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/35b8b229-bdae-46f5-b790-98d0147be3ea	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Symetrizovat.		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/02414308-7ced-49cf-a4c9-8f3f64a62add	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/f4a39778-97b3-4efb-9c91-f86b15ad9b8b	38____0003
1	10 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.25105029 15.59635513
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.25051629 15.59671313
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.25016229 15.59691813
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.24984861 15.59712760
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.24652797 15.59926429
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.24596635 15.59962873
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.24527777 15.60004649
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.24508538 15.60017859
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.24486453 15.60031437
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.24434119 15.60062115
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.24343830 15.60116161
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.24323058 15.60129036
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.24247937 15.60172790
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.24139619 15.60233003

38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1234	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	58					15,0	2,0	14
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	815654	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	57					15,0	2,0	13
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1237	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	58					16,0	1,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1238	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	54					15,0	2,0	13
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1239	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	53					14,0	2,0	14
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1240	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	69					15,0	2,0	16
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7258	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	72					15,0	1,0	13
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7259	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	62					15,0	1,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	4507	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	51					17,0	4,0	13
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	4502	<i>Sorbus intermedia</i>	jeřáb prostřední	55					8,0	3,0	7
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	4496	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	55					12,0	2,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	4495	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	64					13,0	2,0	13
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	4492	<i>Sorbus intermedia</i>	jeřáb prostřední	70					13,0	1,0	12
	38 -- stromy												

		4	a	1	3	3	Nevhodná struktura větvení. Poškození kmene. Dutina ve kmeni.	Dlouhá Brtnice	1858	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Řez zdravotní	5
		4	a	2	3	3	06.08.2022 Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Dlouhá Brtnice	1858	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez zdravotní	5
		4	a	1	3	3	Defektní větvení. Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně. Poškození kmene. Trhliny.	Dlouhá Brtnice	1858	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez zdravotní	5
		4	a	2	2	2		Dlouhá Brtnice	1858	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez zdravotní	5
		4	a	3	2	3	06.08.2022 Silné suché větve v koruně. Dynamicky prosychá.	Dlouhá Brtnice	1858	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
											Odstranění výmladků	5
		4	a	3	2	3	Nevhodná struktura větvení. 06.08.2022	Dlouhá Brtnice	1858	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez zdravotní	5
											Řez zdravotní	5
		4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Dlouhá Brtnice	1858	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Odstranění výmladků	5
		4	a	1	3	3	Nevhodná struktura větvení.	Hladov	754/1	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Řez zdravotní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	1	2	2	Odložená část koruny.	Stonařov	1218/1	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	2	2	2	Defektní větvení. Dutina v kosterní větvi.	Dlouhá Brtnice	1858	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez zdravotní	5
		4	a	2	2	2	06.08.2022 Poškození báze kmene. Nevhodná struktura větvení.	Dlouhá Brtnice	1857		Řez zdravotní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Odstranění výmladků	5
		4	a	1	2	3	06.08.2022 Velké řezné rány. Defektní větvení.	Dlouhá Brtnice	1857		Řez zdravotní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	3	3	3	Defektní větvení. Zavěšená větev v koruně. Trhliny. 06.08.2022 Dynamicky prosychá.	Dlouhá Brtnice	1857		Řez zdravotní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Redukce obvodová	5
							Tlaková vidlice v kosterním větvení. 06.08.2022				Úprava průjezdného či průchozího profilu	5

1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/ef30322d-1730-40ea-bf6e-c252edd8d00a	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/0f63fa5b-927f-4c66-b54e-232fe8847dcd	38____0003
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/22298da6-d6a2-418d-a4fa-d88c621385ba	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/3b109a5a-f581-49f2-a8fb-b68d42679ede	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/0541e195-565d-4dbd-b9d2-d406d47fac29	38____0003
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/ab105df3-c1ff-4fe5-b012-3e7fc7061b82	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/e4cd9ff3-f60b-41f1-bbab-53947a54c7b3	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/ca7e891b-e472-4245-9b91-0055a848bb54	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/f8bbe7f0-5a65-41b8-abc2-3236bcb6b7ee	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/7da37830-9fb1-4257-90c3-856b47b79339	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/42ec8d8f-9928-4c05-aebb-5e8fe4bab878	38____0003
1	URS 111 21-1121		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/44e3e909-a5d9-446a-b1ce-ebda5bb582db	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/fbaf7a74-f292-4acd-a424-59e362f01c96	38____0003
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df	

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.22763629 15.60813713
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.22752929 15.60816313
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.22629840 15.60837916
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.22603937 15.60843180
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.22577705 15.60848712
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.22514050 15.60862499
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.22338045 15.60903698
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.22266944 15.60919657
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.26246848 15.58943338
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.24630346 15.59963031
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.24147335 15.60251345
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.24132428 15.60261235
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.24082367 15.60289600

38	extravilán (okres Jihlava)	####	4486	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	67				14,0	3,0	16
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	4483	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	60				13,0	2,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	4481	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	62				16,0	2,0	13
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1246	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	83				16,0	1,0	13
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1247	<i>Ulmus glabra</i>	jilm horský	89				17,0	1,0	15
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7276	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	73				17,0	3,0	13
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1456	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	71				24,0	1,0	5
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1455	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	topol černý 'Italica'	55				23,0	1,0	4
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1463	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	106				25,0	6,0	17
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1461	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	75				24,0	3,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1459	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	102				28,0	9,0	18
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1465	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	106				26,0	5,0	13

	4	a	1	3	3	09.08.2022 Poškození kořenů. Poškození báze kmene.	Dlouhá Brtnice	308/1		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
										Řez zdravotní	5
	4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni. Poškození kmene. Defektní větvení. Asymetrická koruna.	Hladov	146		Řez zdravotní	5
										Redukce obvodová	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
	4	a	1	2	3	09.08.2022 Bakteriální výtok. Poškození kmene.	Sedlatice	367	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Řez zdravotní	5
	4	a	1	3	3	Velké řezné rány. Defektní větvení. 09.08.2022 Dutina ve kmeni. Nevhodná struktura větvení.	Sedlatice	94/2	parcela ŘSD	Odstranění výmladků	5
										Řez zdravotní	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Redukce obvodová	5
	4	a	1	3	3	09.08.2022 Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Markvartice	3101	parcela ŘSD	Řez zdravotní	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
	4	a	1	3	3	Nevhodná struktura větvení.	Markvartice	3100		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
										Řez zdravotní	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
	4	a	1	3	3	Defektní větvení. Silné suché větve v koruně. 09.08.2022 Poškození báze kmene.	Markvartice	3004/1	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5
	4	a	2	3	3	Defektní větvení. Poškození báze kmene.	Markvartice	3004/1	parcela ŘSD	Řez sesazovací	5
	5	a	3	4	4	09.08.2022 Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně. Sekundární koruna. Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi.	Markvartice	3004/1	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
										Řez bezpečnostní	5
										Redukce obvodová	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
	4	a	1	3	3	Defektní větvení. Silné suché větve v koruně. Velké řezné rány. 09.08.2022 Dutina ve kmeni.	Markvartice	3004/1	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Řez bezpečnostní	5
	5	a	2	4	4	Defektní větvení. Silné suché větve v koruně. Dutina v kosterní větvi. Dutina ve kmeni.	Markvartice	3004/1	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
										Redukce obvodová	5
										Řez bezpečnostní	5
										Odstranění výmladků	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
	4	a	2	4	4	Odlomená část koruny. Dutina ve kmeni. Velké řezné rány. Dutina v	Markvartice	3004/1	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
										Odstranění výmladků	5

1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/a6e3e433-71b3-41db-aed2-272228539009	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Symetrizovat. 20 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/efbcd68f-835b-48d6-a6ac-3a681d2aca0c	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/c1741b46-2735-4899-8f67-f83dcd793137	38____0003
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/0d8d897f-1f0a-411a-951b-f6005c9f4b86	38____0003
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/7f39d640-9eff-4c82-9c21-bdee6252c1cf	38____0003
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
2	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/ff4aa60a-7d49-4b76-894d-4fe39c25fb03	38____0003
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/74ab810a-6b76-4da3-b6e9-fbd366d844b3	38____0003
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/00092cdc-28d1-4405-b9e0-1d1f77f71c6f	38____0003
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/9fe40d9f-10c4-4a2d-9062-afc86084c543	38____0003
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/95904bf5-692d-4feb-a89d-4a9b66ffc0de	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit jednu z větví tlakového větvení. ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/39e0554a-fd47-46d8-a809-004cdfbaa874	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení. Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/0511bec3-9b7c-4ce1-851e-c8ab5068d5f3	38____0003
1	URS 111 21-1121		

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.22391671 15.60911543
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.22204864 15.60955699
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.20315703 15.61811089
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19632232 15.62221762
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19223031 15.62478523
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19168998 15.62513425
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.17882417 15.63546244
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.17873935 15.63551440
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.17703001 15.63646223
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.17656316 15.63672274
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.17554637 15.63730746
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.17458546 15.63784256

38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	178470	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	95							21,0	3,0	16				
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	178471	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	98							23,0	3,0	14				
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7280	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	112							18,0	4,0	11				
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1485	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	67							13,0	2,0	9				
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1475	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	91							19,0	4,0	13				
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1474	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	77							20,0	6,0	13				
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1472	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	91							22,0	5,0	13				
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1467	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	104							25,0	5,0	12				
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1458	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	135							22,0	5,0	13				

						řany. Dutina v kosterní větvi.				Redukce obvodová	5	
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	
		4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni. Velké řezné rány. Asymetrická koruna.	Svojkovice na Moravě	583	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Redukce obvodová	5	
										Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	
										Řez bezpečnostní	5	
		4	a	1	3	3	Bakteriální výtok. Dutina ve kmeni. Asymetrická koruna.	Svojkovice na Moravě	583	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	
										Řez bezpečnostní	5	
										Redukce obvodová	5	
		4	a	3	4	4	10.08.2022 Odlomená část koruny. Asymetrická koruna. Dutina v	Svojkovice na Moravě	583	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
										Redukce obvodová	5	
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	
		4	a	2	3	3	Defektní větvení. Bakteriální výtok. Infekce kmene. Poškození kmene. Dutina ve kmeni. Velké řezné rány.	Svojkovice na Moravě	583	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
										Řez bezpečnostní	5	
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	
		4	a	1	4	4	Dutina ve kmeni. Sledovat! Defektní větvení. Velké řezné rány.	Svojkovice na Moravě	583	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
										Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	
										Redukce obvodová	5	
		4	a	1	3	3	Velké řezné rány. Výletové otvory od ptáků. Defektní větvení. 10.08.2022 Dutina ve kmeni.	Svojkovice na Moravě	583	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
										Řez zdravotní	5	
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	
										Redukce obvodová	5	
		4	a	3	3	3	10.08.2022 Infekce báze kmene. Infekce kmene. Podezření na infekci kořenů.	Markvartice	3004/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Řez zdravotní	5	
										Redukce obvodová	5	
		4	a	2	4	4	Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi. Odlomená část koruny. Silné suché větve v koruně. Velké řezné rány. Defektní větvení.	Markvartice	3004/1	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
										Redukce obvodová	5	
										Řez bezpečnostní	5	
		5	a	3	4	4	Infekce kmene. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně. Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi. 09.08.2022 Sekundární koruna.	Markvartice	3004/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Redukce obvodová	5	
										Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	
										Řez bezpečnostní	5	

1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/bb9ce653-2be7-4b7d-b215-74aa59addffc	38____0003
1	Symetrizovat. Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Symetrizovat. Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/9fa78cf9-80fe-4327-ac74-db9a7a36eb2f	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/34d34ef0-1fa6-48e4-8144-ceda838c63b9	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/fa976e10-a33b-43cc-99e3-e4a5fd917b3e	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/025b1ded-d57d-4a12-83d6-448f92789f6e	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/dd9fff40-f302-4ccf-96af-ae2311c9be91	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/c96ae9b4-8608-4ecd-88b2-2a2e4d0e624c	38____0003
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení. Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/de57e109-da1e-400f-8b95-59adc3a8b2e5	38____0003
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/722ad3d7-c17b-4dd6-91f6-beb3b8bd31fd	38____0003
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.17171685 15.63950318
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.17126748 15.63975095
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.16670455 15.64230710
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.15694287 15.64936902
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.17103184 15.63966579
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.17136589 15.63948554
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.17215760 15.63904322
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.17444846 15.63772354
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.17610858 15.63678879

38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1451	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	73				22,0	2,0	4
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	1450	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	77				26,0	3,0	5
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7277	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jasan pensylvánský	56				16,0	3,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	815665	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	111				22,0	4,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7233	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	64				15,0	5,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7267	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	52				16,0	5,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7266	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	63				16,0	3,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7265	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	72				17,0	3,0	14
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7264	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	62				18,0	4,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7262	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	56				13,0	3,0	9
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7261	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	62				13,0	3,0	10

		4	a	2	3	3	Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.	Markvartice	3474			Řez sesazovací	5
		4	a	2	3	3	Defektní větvení. 09.08.2022 Silné suché větve v koruně.	Markvartice	3474			Řez sesazovací	5
		4	a	1	3	3	Defektní větvení. 09.08.2022 Poškození větví. Bakteriální výtok. Odlomená část koruny.	Markvartice	3004/1	parcela ŘSD		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		5	b	3	4	4	Dutina ve kmeni. Defektní větvení. Suchý vrchol. Silné suché větve v koruně. Poškození kmene. 09.08.2022	Markvartice	3004/1	parcela ŘSD		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Redukce obvodová	5
		4	a	2	3	3	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně. Velké řezné rány. Poškození báze	Antonínův Důl	140/2	parcela ŘSD		Odstranění výmladků	5
												Řez bezpečnostní	5
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	2	3	3	Defektní větvení. Poškození kmene.	Hladov	754/1	parcela ŘSD		Odstranění výmladků	5
												Řez zdravotní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
		4	a	2	3	3	Defektní větvení. Tlaková vidlice v koruně. 09.08.2022 Velké řezné rány.	Hladov	754/1	parcela ŘSD		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Odstranění výmladků	5
												Řez zdravotní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	1	3	3	Defektní větvení. Poškození kmene. Trhliny. 09.08.2022 Tlaková vidlice v koruně.	Hladov	754/1	parcela ŘSD		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Odstranění výmladků	5
		4	a	2	3	3	Defektní větvení. Poškození kmene. 09.08.2022 Sekundární koruna.	Hladov	754/1	parcela ŘSD		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Řez bezpečnostní	5
												Redukce obvodová	5
		4	a	1	2	2	Defektní větvení.	Hladov	754/1	parcela ŘSD		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez zdravotní	5
												Odstranění výmladků	5
		4	a	2	4	4	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození kmene. 09.08.2022 Dutina v kosterní větvi.	Hladov	754/1	parcela ŘSD		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Odstranění výmladků	5

1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/538eb86f-b453-47ab-9a55-51e636f0e77c	38____0003
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/87bf4583-d1e6-465b-8e8e-a8589c488595	38____0003
2	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/55af376b-dc85-4e7d-8759-a06b0306c796	38____0003
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/7aac3c08-a769-4639-84c5-ba6513550c30	38____0003
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/98751e75-669d-4569-84ee-aa6a5be6a630	38____0003
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/ec24efe4-d5da-4633-a589-aefb47e7b332	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/30cf4fb4-ed17-4da1-841d-8611b38edac9	38____0003
1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/77358187-6c55-4f2a-bc77-40853c5d6b15	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/98f88ef9-fcae-4e7e-a4ed-4d1fdc495e4f	38____0003
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/0720aa66-fd5d-4a7a-9aed-96d3edb39ac6	38____0003
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/b69d6c67-bcb6-4526-b941-d8bb9a2633e6	38____0003
1	URS 111 21-1121		
1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.17819493 15.63558917
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.17830430 15.63552681
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.19236462 15.62492672
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.18643493 15.63011143
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.46631292 15.60506563
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21000992 15.61384785
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21017682 15.61374928
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21053143 15.61353404
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21071542 15.61340663
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21105841 15.61318937
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.21125094 15.61308275

38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7271	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	63				17,0	4,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Jihlava)	####	7270	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	55				13,0	2,0	10
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1508	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	54				17,0	5,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1507	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	44				13,0	3,0	9
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1506	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	43				14,0	3,0	8
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1505	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	38				13,0	3,0	7
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1502	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	42				11,0	3,0	7
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1501	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	49				13,0	2,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816438	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	62				17,0	3,0	13
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816437	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	60				15,0	2,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1510	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	59				15,0	4,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816442	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jasan pensylvánský	56				16,0	4,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816443	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jasan pensylvánský	46				16,0	3,0	10

											Řez bezpečnostní	5	
											Odstranění výmladků	5	
											Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	
			4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. 09.08.2022 Trhliny. Dutina ve kmene.	Hladov	754/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
												Redukce obvodová	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez zdravotní	5
												Odstranění výmladků	5
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Redukce obvodová	5
												Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Redukce obvodová	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez zdravotní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Odstranění výmladků	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez zdravotní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Odstranění výmladků	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Redukce obvodová	5
												Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5

1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/96ba5733-81a9-4ef4-b531-78719f61d421	38____0003
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/3d64019d-9cd6-4857-80f9-b75386391cd3	38____0003
1	URS 111 21-1121		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/d08ae1d7-ef43-4848-b1a5-cdf4e5e02813	38____0004
1	10 procent. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	10 procent. Pokračovat v započatém. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/5d1d7231-8453-4c07-8d40-0ae5b52f0094	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Potlačit tlakové větvení. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/eb6681e1-59e3-4465-a1c7-0e82125dbf4f	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/c212a5cb-db92-4563-9b9e-0f00f6714181	38____0004
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/bfefbd046-5ab1-4d19-87a8-f873de9409be	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/9d57d124-38fb-4ca4-8304-97c50167b0c8	38____0004
1	URS 111 21-1121		
2	ŘSD Jihlava - medián		
2	Odlehčení nestabilních větví. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/c615576b-feb9-4603-babb-db39fa8657ac	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/bffa5082-57b8-4e1e-b224-8cb2c512f369	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	10 procent. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/5f6fe2e4-9c1c-4b8c-b865-72652e6fa517	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/a105c672-bdf5-4f0d-ac8b-5abb31b67c7d	38____0004
1	Odlehčení nestabilních větví. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/09134a4a-1a17-42ad-b592-e3b8d412c3a2	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.20914627 15.61438664
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.20888583 15.61454758
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.15111242 15.65992753
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.15104729 15.66005862
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.15086474 15.66040525
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.15073896 15.66065374
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.15014204 15.66183357
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.14895948 15.66412548
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.14874203 15.66457278
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.14866768 15.66470924
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.13879904 15.67820842
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.13791055 15.67952140
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.13784255 15.67961897

38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1547	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	78				21,0	5,0	14
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1549	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	65				20,0	5,0	16
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1551	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	101				28,0	2,0	17
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1545	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	51				15,0	3,0	9
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1533	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	69				14,0	3,0	9
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1514	<i>Acer platanooides</i>	javor mléčný	63				15,0	6,0	9
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816444	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	63				17,0	1,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816445	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	45				14,0	1,0	9
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816447	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	47				11,0	2,0	8
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816436	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	57				13,0	4,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816434	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	88				19,0	8,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816433	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	45				12,0	3,0	10
	38 -- stromy			<i>Acer</i>								

		4	a	1	3	3	Poškození kmene. Defektní větvení. 28.12.2021 Silné suché větve v koruně.	Horky u Želetavy	190	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Řez bezpečnostní	5
		4	a	1	3	3	Poškození kořenů. Defektní větvení.	Horky u Želetavy	190	parcela ŘSD	Redukce obvodová	5
											Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
		4	a	1	3	3	Odlomená část koruny. Poškození kmene. Poškození báze kmene. Defektní větvení.	Horky u Želetavy	190	parcela ŘSD	Řez zdravotní	5
											Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození kmene.	Horky u Želetavy	125		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Řez bezpečnostní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	2	3	3	Bakteriální výtok. Infekce kmene. Nevhodná struktura větvení. Poškození kmene. 28.12.2021	Želetava	3423/1	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	3	3	Poškození kmene. Poškození kořenů. Silné suché větve v koruně. Velké řezné	Želetava	1182		Řez bezpečnostní	5
											Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
		4	a	1	3	3	Poškození kmene. Velké řezné rány. Asymetrická koruna. 28.12.2021 Dutina ve kmeni. 28.12.2021	Želetava	3423/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
											Redukce obvodová	5
											Odstranění výmladků	5
		4	a	2	2	2	Defektní větvení. Poškození kmene. Nevhodná struktura větvení.	Želetava	1202		Řez zdravotní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Odstranění výmladků	5
		4	a	3	3	3	28.12.2021 Dutina ve kmeni. Nevhodná struktura větvení. Dynamicky prosychá.	Želetava	1206		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Řez bezpečnostní	5
		4	a	3	2	2	28.12.2021 Dynamicky prosychá. Poškození větví. Poškození kmene.	Želetava	3381/1	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
											Odstranění výmladků	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	3	3	3	Poškození kmene. Defektní větvení. Silné suché větve v koruně. 28.12.2021	Želetava	3381/1	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Řez bezpečnostní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		3	a	1	3	3	28.12.2021 Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.	Želetava	3381/1	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Řez bezpečnostní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
							28.12.2021				Řez zdravotní	5

1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/e43591d2-e675-4813-912f-1ab282962390	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/7f32492b-74e1-4b55-9643-bac321a6fe6a	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/e1670bbe-f65f-45e5-afe4-f45aca8f6feb	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/ba5906ba-90bb-4365-b911-443fe9be5e70	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/63fdde99-74aa-4363-adb7-525c7b36db8f	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/f3a53475-60bb-4efc-9aa8-7ca4e7ddf714	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/264830cb-b3be-45c7-8159-85636e99c073	38____0004
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/436266f3-d94b-4678-ab8c-f4cae31c8ac9	38____0004
1	URS 111 21-1121		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/fe4bbc74-6f4f-4aa5-be85-cd23aee7f1c2	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/b74c49fe-7551-4e6f-a397-897df10addcb	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/1bf31638-a656-433f-b842-33445e42b97d	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/85f5ee07-03f7-4d29-a59e-e04bdeadb5ca	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/85f5ee07-03f7-4d29-a59e-e04bdeadb5ca	

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.13039777 15.69072427
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.12993398 15.69139952
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.12933426 15.69227712
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.13226974 15.68765516
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.13426229 15.68468327
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.13601347 15.68206778
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.13644987 15.68141538
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.13670879 15.68102433
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.13685699 15.68081523
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.14838425 15.66497104
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.14950181 15.66276660
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.14956980 15.66261908

38	extravilán (okres Třebíč)	####	816431	<i>pseudoplatanus</i>	javor horský	60					15,0	3,0	14
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816430	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	63					15,0	4,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1492	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	82					17,0	3,0	10
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1491	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	102					21,0	6,0	13
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1489	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	105					19,0	2,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816429	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	103					18,0	5,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816428	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	115					24,0	3,0	14
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816427	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	56					14,0	3,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816426	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	65					14,0	2,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1569	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	96					24,0	3,0	13
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1570	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	108					23,0	1,0	13
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1571	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	86					21,0	2,0	13
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1572	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	65					21,0	1,0	10

		4	a	2	2	2	Poškození báze kmene. Poškození 28.12.2021	Želetava	2088/90		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	2	3	3	Defektní větvení. Poškození větví. Bakteriální výtok. Zavěšená větev v koruně.	Želetava	2088/90		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
		4	a	1	3	3	Podezření na infekci kořenů. Poškození báze kmene. Sledovat! Nevhodná struktura větvení. Silné suché	Želetava	3381/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	3	3	3	Poškození kmene. Poškození báze kmene. Silné suché větve v koruně. Nevhodná struktura větvení. Velké řezné rány.	Želetava	3381/1	parcela ŘSD	Redukce obvodová	5
		4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni. Asymetrická koruna. Silné suché větve v koruně. Odlomená část koruny. Sledovat!	Želetava	3381/1	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
		4	a	3	3	3	Poškození kmene. Poškození báze kmene. Velké řezné rány. Silné suché větve v koruně.	Želetava	3381/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	1	4	4	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Bakteriální výtok. Trhliny. Sledovat! 28.12.2021 Silné suché větve v koruně.	Želetava	3381/1	parcela ŘSD	Redukce obvodová	5
		4	a	2	2	2	28.12.2021 Poškození kmene. Zavěšená větev v	Želetava	2088/90		Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	2	2	28.12.2021 Zavěšená větev v koruně. Poškození	Želetava	3381/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	1	3	3	Poškození kmene. Dutina ve kmeni. Velké řezné rány.	Horky u Želetavy	69/17		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni. Silné suché větve v koruně. Defektní větvení. Velké řezné rány.	Horky u Želetavy	190	parcela ŘSD	Redukce obvodová	5
		4	a	3	3	3	Defektní větvení. Poškození kmene. Dynamicky prosychá. Silné suché větve v	Horky u Želetavy	190	parcela ŘSD	Odstranění výmladků	5
		4	a	1	3	3	Defektní větvení. 28.12.2021 Zavěšená větev v koruně.	Horky u Želetavy	190	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
		4	a	1	3	3	Defektní větvení. 28.12.2021 Zavěšená větev v koruně.	Horky u Želetavy	190	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	1	3	3	Defektní větvení. 28.12.2021 Zavěšená větev v koruně.	Horky u Želetavy	190	parcela ŘSD	Odstranění výmladků	5

1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/8235a4ef-ae4-4575-802f-bf56b4f92571	38____0004
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/f181e707-f1c9-47dd-88a8-7864f9653ca5	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/dd239a99-0a56-45b8-abe9-666c8ef48b79	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/7e1e359d-a095-4bed-958a-929fffe69db	38____0004
1	20 procent. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/033654f7-bfd5-4f47-a27b-70480cfd0d0a	38____0004
1	20 procent. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/d6844374-6503-4c22-bfb8-117663bec956	38____0004
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/37851ff3-224b-4a17-a2c1-ae9ffa345a20	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/74906dee-1a5f-4e10-9974-c9a01b03f593	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/0890d81d-33c4-4983-bf94-0736a3449b9e	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/2007c8b9-af3e-4cc9-a641-de1a25356eed	38____0004
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/371a86f5-6d08-409a-b8e0-a8aafb4e442a	38____0004
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/4cc409de-4999-49e7-8bac-5bdddb87fbd6	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/a0fa3a18-f319-4d7b-82ae-4dfa15286b73	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.14970883 15.66232035
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.14977199 15.66219194
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.15055300 15.66071710
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.15059918 15.66061849
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.15089181 15.66003448
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.15102022 15.65976555
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.15116452 15.65947989
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.15124017 15.65932768
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.15131439 15.65918657
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.12237927 15.70144942
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.12191827 15.70184270
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.12164979 15.70208716
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.12091326 15.70274512

38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1556	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	81					19,0	1,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1555	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	122					25,0	1,0	17
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1819	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	89					23,0	3,0	14
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816461	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	44					10,0	1,0	7
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1814	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	109					12,0	1,0	8
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	308264	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	68					17,0	2,0	9
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1774	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	71					16,0	5,0	13
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1775	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	62					15,0	2,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1755	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	77					16,0	2,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816478	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	45					11,0	2,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816479	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	66					13,0	1,0	13

										Řez bezpečnostní	5	
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	
		4	a	1	3	3	Velké řezné rány. Defektní větvení.	Horky u Želetavy	190	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
										Odstranění výmladků	5	
										Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	
										Odstranění výmladků	5	
		5	a	1	3	3	Dutina ve kmeni. Velké řezné rány. Defektní větvení.	Horky u Želetavy	69/36		Redukce obvodová	5
										Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	
										Řez bezpečnostní	5	
										Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	
		4	a	1	3	3	Defektní větvení. Poškození báze kmene. Dutina v kosterní větvi.	Martínkov	2539/1	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Řez bezpečnostní	5	
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	
		3	a	1	2	2	29.12.2021 Nevhodná struktura větvení.	Martínkov	2539/1	parcela ŘSD	Odstranění výmladků	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	
96		5	a	1	3	3	Strom sesazen na torzo. Silné suché větve v koruně. Velké řezné rány. 29.12.2021 Dutina v kosterní	Martínkov	2539/1	parcela ŘSD	Odstranění výmladků	5
										„Přírodě blízká“ redukce koruny senescentního stromu	3	
										Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	
		4	a	2	3	3	Defektní větvení. Velké řezné rány.	Martínkov	2539/1	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	
										Řez bezpečnostní	5	
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	
		4	a	2	3	3	Sekundární koruna. Silné suché větve v koruně. Poškození kmene. Velké řezné rány.	Martínkov	2421/14		Redukce obvodová	5
										Řez bezpečnostní	5	
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	
		4	a	2	2	2	Nevhodná struktura větvení. Velké řezné rány.	Martínkov	2421/12		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	
										Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	
		4	a	3	3	3	Velké řezné rány. Bakteriální výtok. Nevhodná struktura větvení. Poškození kmene. Poškození báze kmene. 29.12.2021 Silné suché větve v	Martínkov	2539/3	parcela ŘSD	Redukce obvodová	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	
		4	a	2	2	3	Poškození kmene.	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Řez bezpečnostní	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	
										Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	
		4	a	2	3	3	Defektní větvení. Trhliny. 29.12.2021 Dutina v kosterní větvi. Poškození kořenů.	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Řez bezpečnostní	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	

1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/a188a56c-d3bb-4e90-be7a-371fdc45ff95	38____0004
1	URS 111 21-1121		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/1ab9b57b-7e78-4f0b-bcd8-a3c6441a53e3	38____0004
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/2b5bc049-b574-49ed-b831-b23341ff6188	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/26454488-47e9-4d6d-8233-2f24a3e6d4b8	38____0004
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/56d9cb1e-e61f-4147-9e55-914033775028	38____0004
1	kontrola		
2	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/ebad400f-297e-4cca-a3af-edd0b3af2390	38____0004
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/5df3a789-3fb1-4624-9762-055926ead591	38____0004
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/6f25044f-f62c-49ba-b04d-1fd49aeb3a8	38____0004
2	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/d081840a-ae24-4ea9-b5dc-d8d75d196d09	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/101a8d50-b9ef-46fd-82ca-9931b0862776	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/214f287d-4d59-42f0-9785-a90de5f53e8b	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.12027226 15.70333212
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.11950698 15.70426742
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.11576990 15.70886908
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.11079606 15.71496273
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.10846333 15.71843791
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.10716047 15.72039659
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.10282014 15.72695560
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.10257649 15.72731770
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.09754613 15.73493781
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.09291054 15.74201079
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.09282755 15.74213418

38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1721	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	104					6,0	1,0	6
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1722	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	73					17,0	2,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1723	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	82					6,0	0,0	5
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816488	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	66					14,0	4,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1699	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	51					13,0	2,0	14
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	308274	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	64					14,0	2,0	15
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1685	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	47					12,0	3,0	10
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1683	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	47					13,0	3,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1678	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	49					12,0	4,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1676	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	77					17,0	5,0	8
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816496	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	48					13,0	1,0	10
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	308275	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	49					11,0	2,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816495	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	44					12,0	4,0	7

			5	b	1	2	4	Redukován na torzo. Rozsáhlá infekce kmene. Dutina ve kmeni. Velké řezné rány. 29.12.2021 Torzo.	Jakubov u Moravských Budějovic	1815	parcela ŘSD	Řez popouštěcí	5
			4	a	2	3	3	Poškození kmene. Bakteriální výtok. Defektní větvení.	Jakubov u Moravských Budějovic	1815	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
			4	b	1	2	3	Strom redukován na torzo. Dutina ve kmeni. Velké řezné rány. Infekce kmene. 29.12.2021 Torzo.	Jakubov u Moravských Budějovic	1815	parcela ŘSD	Řez popouštěcí	5
			4	a	2	2	3	Dutina ve kmeni. Defektní větvení. 30.12.2021	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
			4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi. Poškození kmene.	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
			4	a	2	3	3	Dutina v kosterní větvi. Defektní větvení. Infekce větví.	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
			4	a	2	2	3	Poškození kmene. Dutina v kosterní větvi.	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
			4	a	2	3	3	Defektní větvení. Poškození kmene. 30.12.2021 Trhliny. Dutina ve kmeni.	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
			4	a	2	3	3	Dutina v kosterní větvi. Infekce větví. Defektní větvení.	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
136			4	b	3	4	4	Poškození kmene. Dutina ve kmeni. Defektní větvení. Velké řezné rány.	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Sesazení stromu na torzo	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
			4	a	1	2	2	30.12.2021 Nevhodná struktura větvení.	Jakubov u Moravských Budějovic	1362		Odstranění výmladků	5
												Řez zdravotní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
			4	a	1	2	3	Dutina ve kmeni. Velké řezné rány. Poškození kmene. 30.12.2021 Trhliny.	Jakubov u Moravských Budějovic	1362		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
												Odstranění výmladků	5
			3	a	1	2	2	Dutina ve kmeni. Nevhodná struktura větvení. Konflikt s infekce kmene.	Jakubov u Moravských Budějovic	1362		Lokální redukce směrem k překážce	5
												Řez zdravotní	5
												Řez bezpečnostní	5

1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/3116841c-1102-424c-99ba-0ba6d16fc8a4	38____0004
2	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/b4a8d9e0-3e4d-41ae-a354-4686c88242cd	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/b37825a3-b7d1-4472-8e2d-05a196f81b5f	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/05870032-5ba7-4148-9253-0038c89506a7	38____0004
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/fe5b9453-d083-4ef2-931a-71e182e0e4f9	38____0004
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
2	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/7a72acaa-c7b3-4326-b554-a36a1e31c561	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián		
2	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/2f126a81-c767-4f82-bc6a-bb4a977f50d8	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/4a03d843-9c3c-49a0-8441-cc59f0bb3729	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/665519ac-31da-4619-a470-62840bc7a944	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián		
1		https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/97b365a2-1400-44bf-afa2-474cbd81fa2a	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/496ced41-0d98-420d-a502-606d04127bfb	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/8032f07a-c1e8-4c21-9fe2-823e6dc5f12a	38____0004
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	Redukce ve směru objektu. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/a5564882-2e76-4510-818d-df8f4d6d6c2f	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08988570 15.74659838
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08979744 15.74674188
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08966262 15.74695679
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08746725 15.75035516
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08712580 15.75090439
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08703634 15.75104213
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08609012 15.75249940
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08591698 15.75276623
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08538949 15.75359425
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08350201 15.75656719
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.07691438 15.76105381
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.07682289 15.76110347
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.07596043 15.76156314

38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	308276	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	57					12,0	3,0	10
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	178477	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	133					12,0	1,0	10
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1677	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	68					15,0	3,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1701	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	98					6,0	1,0	5
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1702	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	78					16,0	1,0	6
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1703	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	125					17,0	2,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1704	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	84					13,0	1,0	9
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1706	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	88					13,0	1,0	9
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	308271	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	53					11,0	1,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1709	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	49					12,0	3,0	10
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1710	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	98					6,0	0,0	5
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1711	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	99					6,0	0,0	6
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	308272	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	84					18,0	1,0	10
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1713	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	104					18,0	2,0	10
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	308273	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	96					13,0	1,0	10

		4	b	3	3	3	Infekce větví. Defektní větvení. Dutina ve kmeni. Silné suché větve v koruně.	Jakubov u Moravských Budějovic	1362		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
		5	b	1	3	4	Strom redukován na torzo. Dutina ve kmeni. Infekce	Jakubov u Moravských Budějovic	1396	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	2	3	3	Bakteriální výtok. Velké řezné rány. Dynamicky prosychá. Defektní	Jakubov u Moravských Budějovic	1815	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
		4	b	1	2	3	Strom redukován na torzo. Rozsáhlá infekce kmene.	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
96		4	b	4	4	4	Suchý vrchol. Dutina ve kmeni. Výletové otvory od ptáků. Velké řezné	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Řez popouštěcí	5
		5	b	3	4	4	Dutina ve kmeni. Infekce kmene. Bakteriální výtok. Velké řezné rány.	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Sesazení stromu na torzo	5
187		5	b	3	4	4	Dutina ve kmeni. Infekce kmene. Bakteriální výtok. Velké řezné rány.	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
117		4	b	3	4	4	Dutina ve kmeni. Velké řezné rány. Silné suché větve v koruně. Defektní	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Sesazení stromu na torzo	5
		4	b	3	3	3	Strom silně redukován. Dutina ve kmeni. Silné suché větve v	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
117		4	b	3	3	3	Strom silně redukován. Dutina ve kmeni. Silné suché větve v	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Sesazení stromu na torzo	5
		4	a	1	2	2	Dutina ve kmeni. Defektní větvení. Velké řezné rány.	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	3	2	2	Defektní větvení. 30.12.2021 Dynamicky	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Řez bezpečnostní	5
		4	b	1	2	3	Strom redukován na torzo. Dutina ve kmeni. Velké řezné rány. 29.12.2021	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Řez popouštěcí	5
		4	b	1	3	3	Torzo. Strom redukován na torzo. Dutina ve kmeni. Velké řezné rány. Infekce báze kmene. Podezření na infekci kořenů. 29.12.2021	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Řez popouštěcí	5
180		4	a	4	3	3	Defektní větvení. Velké řezné rány. Silné suché větve v koruně. Dutina ve kmeni.	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	4	3	3	Suchý vrchol. Silné suché větve v koruně. Defektní větvení. Dutina ve kmeni. Velké řezné	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		„Přírodě blízká“ redukce koruny senescentního stromu	3
180		4	a	4	3	3	Suchý vrchol. Silné suché větve v koruně. Defektní větvení. Dutina ve kmeni. Velké řezné	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	3	3	3	Bakteriální výtok. Dutina ve kmeni. Defektní větvení. Velké řezné rány.	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		„Přírodě blízká“ redukce koruny senescentního stromu	3
		4	a	3	3	3	Bakteriální výtok. Dutina ve kmeni. Defektní větvení. Velké řezné rány.	Jakubov u Moravských Budějovic	1815		Řez bezpečnostní	5
							Dutina v kosterní				Redukce obvodová	5
											Odstranění výmladků	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
											Lokální redukce z důvodu stabilizace	5

1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/4e62220f-2947-4c8e-9c1a-b4fef89b2f34	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/c72b7b7a-8cb8-4abb-8395-a0b7e39dc91f	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/76e8cf32-e274-4e44-a99e-00d990e8ced7	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/03550c7d-9d34-48a9-89e2-9694ab03ea54	38____0004
1			
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/b2572203-7331-4f9d-a90c-70b61d5c30cc	38____0004
1			
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/73909b2e-6d4b-409c-9429-873ea56ba6ea	38____0004
1			
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/5d528e0a-376d-4616-83e8-960c071408c2	38____0004
1			
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/a072dc63-18b2-46d5-940a-35cb2fc060a7	38____0004
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/01e151fc-912b-48ab-9824-25466aa22ffe	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/76e42e33-f159-427d-b460-b57c9e516760	38____0004
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/c1156133-0229-4424-8bff-77dd2cb1732a	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/da0aa95d-1907-41a8-8441-eb0be48f599c	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	kontrola	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/181e68cf-9ced-45b5-9e1a-cd7b368b43bf	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	kontrola	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/60f91947-e7cc-4e66-8cf3-a062016aefb8	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/0ad44fca-54fe-43b8-9a1a-522da74a0f2c	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.07426897 15.76223432
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.07794242 15.76027831
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08581655 15.75262880
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08800958 15.74920486
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08807866 15.74908076
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08815494 15.74896346
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08838966 15.74861310
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08860365 15.74827878
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08884386 15.74788684
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08897955 15.74767797
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08933767 15.74713750
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08940820 15.74702318
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08949101 15.74689447
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08962297 15.74669230
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08970751 15.74655886

38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1716	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	99				19,0	4,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1718	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	93				15,0	1,0	9
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1743	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	43				10,0	1,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816481	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	52				11,0	2,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1769	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	98				18,0	1,0	14
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	178476	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	101	22			28,0	8,0	21
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1798	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	63				19,0	1,0	4
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	308266	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	74				14,0	4,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1789	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	62				14,0	1,0	8
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1780	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	topol černý 'Italica'	84				22,0	1,0	4
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1777	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	41				12,0	2,0	5
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1559	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	58				12,0	2,0	10
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1562	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	84				22,0	4,0	12

		4	a	3	3	3	vetvi. Dutina ve kmeni. Silné suché větve v koruně. Defektní větvení. Velké řezné rány.	Jakubov u Moravských Budějovic	1815			Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Redukce obvodová	5
												Odstranění výmladků	5
												Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	3	3	Strom silně redukován. Velké řezné rány. Dutina ve kmeni. 29.12.2021	Jakubov u Moravských Budějovic	1815			Řez bezpečnostní	5
												Redukce obvodová	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	2	2	3	Poškození kmene. 29.12.2021	Jakubov u Moravských Budějovic	1815	parcela ŘSD		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	2	3	Silné suché větve v koruně.	Jakubov u Moravských Budějovic	1815	parcela ŘSD		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Redukce obvodová	5
												Řez bezpečnostní	5
		4	a	1	3	3	Poškození kořenů. Poškození báze kmene. Defektní větvení. Poškození kmene. Dutina ve kmeni. 29.12.2021	Martínkov	2539/2	parcela ŘSD		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Odstranění výmladků	5
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
		4	a	2	3	3	Defektní větvení. Velké řezné rány. Silné suché větve v koruně. Poškození báze kmene. 29.12.2021	Martínkov	2539/2	parcela ŘSD		Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Odstranění výmladků	5
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
		4	a	2	3	3	Defektní větvení. 29.12.2021	Martínkov	2539/1	parcela ŘSD		Řez sesazovací	5
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Odstranění výmladků	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
		4	a	2	3	3	Odlomená část koruny. Defektní větvení. 29.12.2021	Martínkov	2539/1	parcela ŘSD		Redukce obvodová	5
												Řez bezpečnostní	5
												Odstranění výmladků	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	2	3	3	Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.	Martínkov	2539/1	parcela ŘSD		Řez sesazovací	5
												Řez zdravotní	5
		3	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození kmene.	Martínkov	2539/1	parcela ŘSD		Odstranění výmladků	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
		4	a	2	3	3	Bakteriální výtok. Dutina ve kmeni. Velké řezné rány. Defektní větvení. Sledovat! 28.12.2021	Horky u Želetavy	191/12			Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Redukce obvodová	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5

1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/9d77bba9-365f-4bf6-ab8e-91bd1f4a1890	38____0004
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/9e0f53ac-72f2-4b37-9ca6-95ccc76d35bc	38____0004
1	20 procent. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/b0f8f2b6-dc85-46cc-b3d3-65819d513fea	38____0004
3	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/50bbca07-00b4-4754-93fb-31bb7c14d1e9	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/61fba38b-120e-4df7-a169-7c99c78bc606	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/4f36d49a-51c9-498d-a81f-b1721b1693a4	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	30 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/15f7b15c-7d20-4ab0-bf7f-e79f921a9a3e	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/36eedb0f-0e3a-4b2e-b401-52ffa8624712	38____0004
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	10 procent. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/fe6d76ea-6c6c-4441-8750-1e5d8cd1b8e5	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	40 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/e9243cd7-0a91-46ea-a372-27c306c7696b	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Potlačit tlakové větvení. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/a4f52511-2ae5-41d2-aa59-95215b739087	38____0004
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/4e27cfbe-81d8-4fba-92cc-53537a51257e	38____0004
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/4e27cfbe-81d8-4fba-92cc-53537a51257e	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/4e27cfbe-81d8-4fba-92cc-53537a51257e	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.08999570 15.74612664
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.09065953 15.74510342
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.09514854 15.73829244
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.09572965 15.73740919
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.09732230 15.73500290
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.09740901 15.73486677
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.10469228 15.72382848
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.10541705 15.72273615
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.10548071 15.72263020
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.10582663 15.72211354
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.10668045 15.72083346
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.12116433 15.70229231
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.12165998 15.70188787

38	extravilán (okres Třebíč)	####	1303	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	64					23,0	4,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	308263	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	66					12,0	3,0	13
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1567	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	61					12,0	4,0	13
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	7323	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	65					15,0	1,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816509	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	48					10,0	2,0	8
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816510	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	42	8	7	7		12,0	1,0	9
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816513	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	35					8,0	2,0	6
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1617	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	51					15,0	3,0	7
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1615	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	53					12,0	2,0	9
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	7306	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	61					16,0	3,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816515	<i>Cerasus avium</i>	třešeň ptačí	44					11,0	3,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816516	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	40					10,0	2,0	8
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816517	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	51					11,0	1,0	8

	4	a	2	4	4	kmeni. Velké řezné rány. Silné suché větve v koruně. 28.12.2021	Želetavy	190	parcela ŘSD	Odstranění výmladků	5
										Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
										Řez bezpečnostní	5
	4	a	1	3	3	Velké řezné rány. Dutina v kosterní větvi. Defektní větvení.	Horky u Želetavy	190	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Řez bezpečnostní	5
										Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
	4	a	2	3	3	Poškození kmene. Asymetrická koruna. Defektní větvení. Dutina v kosterní větvi. 28.12.2021	Horky u Želetavy	191/6		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Řez bezpečnostní	5
										Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
	4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni. Poškození kmene. Nevhodná struktura větvení. 31.12.2021 Defektní větvení.	Vesce u Moravských Budějovic	500/3	parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Odstranění výmladků	5
										Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
	3	b	3	3	3	31.12.2021 Dynamicky prosychá. Defektní větvení.	Zvěrkovice u Moravských Budějovic		parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
										Řez bezpečnostní	5
	3	a	2	2	2	31.12.2021 Defektní větvení.	Zvěrkovice u Moravských Budějovic		parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
										Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Odstranění výmladků	5
	3	a	2	2	2	31.12.2021 Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Zvěrkovice u Moravských Budějovic			Řez zdravotní	5
										Odstranění výmladků	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Silné suché větve v koruně.	Zvěrkovice u Moravských Budějovic		parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
										Řez bezpečnostní	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Odstranění výmladků	5
	4	a	2	2	3	Trhliny. Odstraněná vrchní část koruny.	Zvěrkovice u Moravských Budějovic		parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Odstranění výmladků	5
										Redukce obvodová	5
	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Nevhodná struktura větvení.	Zvěrkovice u Moravských Budějovic		parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
										Řez bezpečnostní	5
										Odstranění výmladků	5
	3	a	1	2	3	31.12.2021 Trhliny. Poškození kmene.	Zvěrkovice u Moravských Budějovic		parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Řez bezpečnostní	5
	3	a	2	3	3	31.12.2021 Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození kmene. Odlomená část	Zvěrkovice u Moravských Budějovic		parcela ŘSD	Řez zdravotní	5
										Odstranění výmladků	5
										Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
	4	a	2	3	3	31.12.2021 Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození kmene. Tlaková vidlice v	Zvěrkovice u Moravských Budějovic		parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
										Odstranění výmladků	5
										Řez zdravotní	5

1	URS 111 21-1121	a9fc-7657c13b31f4/71992666-d68e-4fd5-91b9-4e5d3e27747f	38____0004
1	Potlačit tlakové větvení. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/d4343bed-e7f3-498b-bf80-42b9dc6fafb3	38____0004
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/2a31a771-7d15-4b2c-85d4-2b845929c0d9	38____0004
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/16161450-07a3-48e8-8008-4d6bc6731f1e	38____0004
1	URS 111 21-1121		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/88dfbc67-a4ea-4f46-a088-7540ec32f45a	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/e1ed4d38-725a-4f57-9028-e970586f2a3c	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/94167fb6-85b6-4716-bb46-e0b6c6b4d718	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Potlačit tlakové větvení. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/e4b4158c-bb80-4dd3-919c-fcf87af68a40	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/51af8dc4-00d7-4ee4-9f5d-e0f74fdcd4a7	38____0004
2	URS 111 21-1121		
2	Symetrizovat. 20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Potlačit tlakové větvení. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/7d06a58d-8805-4e84-9055-48c00618c488	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/6614de3f-5b1e-486a-ad8d-e220df59ab37	38____0004
3	ŘSD Jihlava - medián		
1	Potlačit tlakové větvení. ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/4a851fbf-6861-4fb7-a78b-1859807154ed	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/88c26d39-aecc-452a-9974-2e375bc55909	38____0004
1	Potlačit tlakové větvení. ŘSD Jihlava - medián		

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.12105200 15.70100701
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.12182139 15.70174014
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.12236686 15.70123355
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02611489 15.84222449
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02503500 15.84327592
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02460739 15.84373458
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02312710 15.84518766
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02146988 15.84679402
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02122331 15.84702967
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02049960 15.84770866
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.01808689 15.85012018
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.01683149 15.85132154
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.01648560 15.85166481

38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1641	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	86				16,0	4,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816519	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	43				10,0	2,0	8
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1624	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	72				17,0	4,0	14
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1611	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	58				13,0	6,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1608	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	55				16,0	6,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	7314	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	75				16,0	5,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	7315	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	51				13,0	4,0	9
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1594	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	57				14,0	2,0	9
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1593	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	54				13,0	3,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1591	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	51				12,0	3,0	9
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	7319	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	95				6,0	1,0	5
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1577	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	59				13,0	2,0	14
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1578	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	49				15,0	1,0	11

			4	a	3	3	3	Dutina ve kmeni. Dutina v kosterní větvi. Velké řezné rány. Silné suché větve v koruně. Poškození větví. 31.12.2021	Zvěrkovice u Moravských Budějovic		parcela ŘSD	Redukce obvodová	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
			3	a	2	2	3	Poškození kmene. Defektní větvení. Poškození kořenů. Poškození báze kmene.	Zvěrkovice u Moravských Budějovic		parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
			4	a	2	2	2	Defektní větvení. Nevhodná struktura větvení. Velké	Zvěrkovice u Moravských Budějovic		parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
			4	a	2	3	3	31.12.2021 Odlomená část koruny. Dutina v kosterní větvi. Silné suché větve v koruně. Tlaková vidlice s trhlinou. Poškození báze	Zvěrkovice u Moravských Budějovic		parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Odstranění výmladků	5
			4	a	2	2	2	Poškození kmene. Velké řezné rány. Nevhodná struktura	Zvěrkovice u Moravských Budějovic		parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
			4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Defektní větvení. Poškození kmene. 31.12.2021 Dutina v kosterní	Zvěrkovice u Moravských Budějovic		parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Redukce obvodová	5
												Odstranění výmladků	5
			4	a	2	2	2	Dutina ve kmeni.	Zvěrkovice u Moravských Budějovic		parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
			4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. 31.12.2021 Silné suché větve v koruně. Poškození kmene.	Zvěrkovice u Moravských Budějovic		parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Odstranění výmladků	5
			4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškození kmene. 31.12.2021 Konflikt s okolními strukturami. Poškození kořenů.	Zvěrkovice u Moravských Budějovic		parcela ŘSD	Řez bezpečnostní	5
												Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Odstranění výmladků	5
			4	a	3	2	3	Poškození kmene. Nevhodná struktura větvení. Silné suché větve v koruně.	Zvěrkovice u Moravských Budějovic		parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
												Odstranění výmladků	5
			4	b	1	2	3	Torzo. Velké řezné rány. Dutina ve kmeni.	Vesce u Moravských Budějovic	500/3	parcela ŘSD	Řez popouštěcí	5
			4	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Vesce u Moravských Budějovic	500/3	parcela ŘSD	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez zdravotní	5
			4	a	2	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Velké řezné rány. Poškození báze kmene. Bakteriální výtok. 31.12.2021	Vesce u Moravských Budějovic	500/3	parcela ŘSD	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
												Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
												Řez bezpečnostní	5
												Odstranění výmladků	5

1	20 procent = pokračovat v započaté redukci. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/29350783-db5e-47c4-8547-0ce9f1ec3da7	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/755ef1bc-a0d1-4a44-8d82-1d238abbc6d1	38____0004
2	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
2	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/ca6f707d-7827-4a45-b81f-79c350306ec5	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/9c7068f5-6383-48fd-a9c0-8ff053e4f4a6	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
2	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/c18d07d2-3239-45ce-bd5e-b1d206a1ea8e	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/d45b49ce-73c9-430e-be6d-a052759dc055	38____0004
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/b70720e8-e8c1-4831-b4d5-f7ff7a9c7080	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/94cf7ee5-a53d-4413-ae44-a7e3c8f44327	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/0e448e42-6d17-432b-baaa-3f3bfe2a0fd2	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/38d95bb0-5f72-44b1-8bc4-dcd8612217fa	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/33a45578-5af6-4020-a7bf-bd172fb1d062	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/24280613-845e-4e4d-956e-adcee451b3ce	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/2db090af-0ca8-4717-a20a-2ac9adf0962a	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.01612015 15.85178154
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.01672660 15.85118341
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.01728684 15.85061796
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02030413 15.84766038
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02147220 15.84651133
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02408084 15.84397866
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02420162 15.84385570
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02460365 15.84344054
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02470149 15.84334633
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02502709 15.84303586
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02620271 15.84188390
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02633364 15.84171085
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02640289 15.84168503

38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1579	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	59				13,0	1,0	11
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1580	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	63				16,0	2,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1582	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	110				22,0	2,0	14
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1583	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	76				17,0	2,0	10
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	1584	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	108				17,0	1,0	13
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	7321	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	68				17,0	4,0	13
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	308269	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	79				25,0	7,0	16
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	308268	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	81				23,0	4,0	13
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816473	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	76				17,0	1,0	9
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816474	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	74				21,0	3,0	13
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816453	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	67				18,0	2,0	9
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816454	<i>Quercus robur</i>	dub letní	42				12,0	2,0	10

1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/93bee673-99dd-405b-ab8c-6b4bec562652	38____0004
1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení. ŘSD Jihlava - medián		
1	Potlačit jednu z větví tlakového větvení. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/51da268c-90b2-450a-aaca-2ca19b0f0ac6	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121		
1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/d4cb4182-e3b3-49b4-b13e-61556df9a663	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/21dd6687-d245-4693-921f-cb0faf207141	38____0004
1	URS 111 21-1121		
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/7c6a1c9d-1b41-4fde-8e77-14dec742d2f1	38____0004
1	URS 111 21-1121		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení. ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/48c71ac8-b4c6-420d-ab75-5578949bcd2f	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/e291c2ee-5355-4372-b428-6a2e6a8bbd17	38____0004
1	10 procent. Symetrizovat. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/8afd7a10-f378-464c-9322-7ff773126d50	38____0004
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/2ea98f02-447c-4e90-86b0-1f21283fe5ad	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/514b513a-13b5-4efb-a284-789a551ee956	38____0004
1	Odlehčení nestabilních větví. ŘSD Jihlava - medián		
1	20 procent. ŘSD Jihlava - medián		
1	URS 111 21-1121	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/1fb28289-9a8b-492d-b8e4-20a692805c84	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/df58ea66-55b6-4f2b-a757-6050a2d455a4	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		

https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02654567 15.84152415
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02662116 15.84142002
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02683115 15.84122571
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02692392 15.84115530
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02700932 15.84105544
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.02760894 15.84046765
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.09762876 15.73453820
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.09767060 15.73449156
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.09793764 15.73407385
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.09815431 15.73374259
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.11207951 15.71275158
https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.11226122 15.71254170

38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816459	<i>Quercus robur</i>	dub letní	49				16,0	2,0	12
38	38 -- stromy extravilán (okres Třebíč)	####	816460	<i>Quercus robur</i>	dub letní	81				21,0	4,0	18

		3	a	2	3	3	29.12.2021 Odložená část koruny. Velké řezné rány. Defektní větvení.	Martínkov	2521		Lokální redukce z důvodu stabilizace	5
											Řez bezpečnostní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5
		4	a	2	2	2	29.12.2021 Silné suché větve v koruně. Nevhodná	Martínkov	2521		Řez bezpečnostní	5
											Úprava průjezdného či průchozího profilu	5

1	Odlehčení nestabilních větví.		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/4c8770db-e004-49d2-892e-caa510ea0a9e	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián		
1	ŘSD Jihlava - medián	https://www.stromypodkontrolou.cz/map/tree/7d51ec7a-36e0-47df-a9fc-7657c13b31f4/cb305d02-805d-4ae4-a4e8-ccde81bde728	38____0004
1	ŘSD Jihlava - medián		

[https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.11177994 15.71319616](https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.11177994%2015.71319616)

[https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.11166296 15.71325349](https://www.mapy.cz?st=search&fr=49.11166296%2015.71325349)