

Nedílnou součástí této Objednávky je následující příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

V Městci

Za Objednatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby: Digitálně podepsal

[REDACTED]
Ředitelství silnic a dálnic ČR

07.11.2023 10:30:47



*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace
Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik
Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Kalkulace opravy k zakázce: 219230603

Technik: [REDACTED]

Datum: 02.11.2023

Dodavatel:

Odběratel:

Karex, a.s.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Kloknerova 9/2249
148 00 Praha 4

Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4 - Nusle, Hlavní město Praha

IČ: 25088491, DIČ: CZ25088491
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4409

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Internet: www.karex.cz

Údaje o vozidle:

Údaje ze zakázky:

IVECO Cabinati Trakker 6x4

ZO Zadání opravy

Popis opravy

- 1 přezutí pneu
- 2 Oprava upevnění kol

ZO Fakturované položky

Množství Cena za jedn. Cena bez DPH Cena s DPH

- 385/65 R22,5 BF200R				
- šroub kola M22X1,5X124 MM				
- Upevovací sr.kola				
- matice kola				
- Upevovací sr.kola				
- pneu 315/80 R22,5 BD200 R				
- VÝMĚNA ZADNÍCH ŠROUBŮ				
- VÝMĚNA PŘEDNÍCH ŠROUBŮ				
- ODVRTÁNÍ / PÁLENÍ ZAREZLÝCH ŠROUBŮ				
- D-M 4 PÁRŮ KOL ZN				
- D-M 2 PŘED. KOL				
- DOTAŽENÍ PŘIP. MATIC KOL				

197 560,00 239 047,60 Kč

CELKEM

Množství

Cena bez DPH

Cena s DPH

Materiál

149 710,00

181 149,10 Kč

Práce

47 850,00

57 898,50 Kč

197 560,00

239 047,60 Kč

Doporučení pro zákazníka: Zákazník je povinen před přistavením vozidla k opravě vyklidit kabinu, resp. zabezpečit věci v ní proti vypadnutí při sklápění a následném poškozením. V případě demontáže kol je NUTNÉ po ujetí 50 km překontrolovat jejich dotažení.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.07

10:58:51 +01'00'

Vystavil:

Strana 1 z 1

Převzal: