

Typ/ modifikace techniky: Registrační značka: Defektaci provedli:	KONTEJNER ISO 1C THERMO-KING 2 - komorový - chladicí jednotka - MD 200 50, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
---	--

P.č.	Nálezová oprava/služba/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu/skupina, podskupina, díl, součástkový celek/ nebo provedením práce	Náhradní díly		Vlastní úkony		Kooperace					Ostatní úkony	
		Cena ND bez DPH (Kč)	ND počet kusů	Počet (1h/700)	Cena za práci bez DPH (Kč)	Cena ND bez DPH (Kč)	Počet hodin	Cena za 1 hodinu práce	Celkem bez DPH (Kč)	Kooperace provádí (název firmy)	Celkem bez DPH (Kč)	Celkem bez DPH (Kč)
1	Kompletní přetěsnění chladičského okna											
4	Výměna jističe řídicího systému											
6	Výměna přetlakového spínače chladiče											
7	Výměna předtakového pojistného ventilu chladiče											
8	Výměna spínače vysoké teploty chladiče kapaliny motoru											
10	Výměna přetlakového tělu											
25	Výměna klinového řemenu mezi elektromotorem a kompresorem											
31	Výměna dopravního palivového čerpadla											
34	Výměna solenoidu kapalinové větve											
35	Výměna solenoidu sací větve											
38	Servisní vstřikovací trysky											
46	Oprava pístů, obnova protiskluzové systémy určené pro pohyb paletového vozíku v chladičské komoře											
47	Povrchová úprava chladičské komory pro styk s nebalenými potravinami											
48	Vnější povrchová úprava											
49	Kompletní výměna těsnění vstupních dveří											
50	Revize el. části konteneru											
	Výměna uzamykacího zátky nádrže											
	Kontrola chodu jednotky ve všech režimech provozu											
	Detekce											
Celkem										xxx	0,00	408 185,00

V Kolíně

dne: 11.11.2023

Vydání KVT: *LOUKAŠÍM*
ST. BOLESLAV 13.11.2023

PKK-BK s.r.o.
 IČO: 02344913
 DIČ: CZ02344913