

Servisní zpráva:

Vážení

Po důkladné prohlídce technikem p.Červeným, jsme zjistili následující:

Vlivem přepětí nebo zkratu v el.síti. Došlo k poškození na základní desce, dále pak na snímači brzd. Vlivem nefunkčnosti snímače, došlo k poškození brzdové sestavy. Dále technik zjistil nefunkční dveřní uzávěru.

Více prozatím nemohl technik diagnostikovat, je možné že po výměně výše zmíněných dílů odhalí ještě další poškození bude nutná výměna dalších nefunkčních dílů.

V Praze dne 18.12.2023

S pozdravem

[redacted]
Vedoucí servisního oddělení

Garaventa Lift s.r.o.

T
E
L

A Pražská 16 · 102 00 Praha 10 · Česká Republika