

**DÍLČÍ SMLOUVA
PRO BĚŽNÉ KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres PCE/7**

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-003833 ev.č. 229/20

Číslo dílčí smlouvy: 11PU-004913 ev.č. 018/24

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001160009.50640

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

zastoupeno:

ředitelem Správy Pardubice,

na základě Pověření

(dále jen „ŘSD“)

a

Společnost VL – K

Vertical Limit spol. s r. o., (vedoucím společníkem)

se sídlem:

Dornych 129/57, 617 00 Brno

IČO:

63482037

DIČ:

CZ63482037

zápis v obchodním rejstříku:

C 20978 vedená u Krajského soudu v Brně

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

_____, jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Trade FIDES, a.s. (společníkem)

se sídlem:

Dornych 129/57, 617 00 Brno

IČO:

61974731

DIČ:

CZ61974731

zastoupen:

_____, předsedou představenstva

Leoš Klíma (společníkem)

se sídlem:

Šlakhmry 399, 591 01 Hamry nad Sázavou

IČO:

67519971

zastoupen:

jednatel společnosti

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 28.5.2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): **kácení a řez dřevin vč. odstranění pařezů a odstranění pařezů po havarijním kácení.**
množství / rozsah Plnění: **dle přílohy č. 1. Položkový rozpočet plnění**
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: **dle přílohy č. 3. Lokalizace plnění**
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do:
 - **kácení vč. úklidu do 6 týdnů ode dne účinnosti dílčí smlouvy (nejzazší termín ukončení prací je 31.3.2024 – konec vegetačního klidu)**
 - **odstranění pařezů vč. úklidu do 9 týdnů ode dne účinnosti dílčí smlouvy.**
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.
Příloha č. 2 – Závazek odkoupení vytěženého materiálu
Příloha č. 3 – Lokalizace plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH

VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum: 2024.02.13
09:50:53 +01'00'

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU**Společnost VL – K**

zastoupena společností Vertical Limit spol. s r. o. jako vedoucím společníkem

se sídlem: Dornych 129/57, 617 00 Brno

IČO: 63482037

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 20978

jakožto dodavatel veřejné zakázky „Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres PCE/7“, číslo zakázky 11PU-004913, na základě Rámcové dohody 11PU-003833, (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH
Dřevo/Vytěžená dřevní hmota dále nevyužitelná k dalšímu zpracování – dřevo tvrdé		
Dřevo/Vytěžená dřevní hmota dále nevyužitelná k dalšímu zpracování – dřevo měkké		

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy na výzvu zadavatele (objednatele), jejíž závazný vzor tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování/uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a zavazuje se s ním nakládat ve smyslu zákona o odpadech, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Digitálně podepsal:

Datum: 14.02.2024 16:03:04 +01:00

**Položkový rozpočet plnění - rekapitulace
RÁMCOVÁ DOHODA****Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres PCE/7**

Číslo dílčí smlouvy: 11PU-004913 ev.č. 018/24

Dodavatel vyplní žlutá pole

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	815 550,00 Kč
DPH 21 %	171 265,50 Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	986 815,50 Kč

Dne: _____

Nabídku podává: Vertical Limit spol. s r. o.

4. INVENTARIZACE ZELENĚ, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Pol. č.	Dřevina		Prům. kmene (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
1	<i>Malus sp.</i>	jabloň	18,5	58	6	3	4	3	3	nakloněný, obrost na kmeni, dutiny, hniloby	RZ
2	<i>Malus sp.</i>	jabloň	33,1	104	6	3	4	4	4	mírně nakloněný, obrost na kmeni, dutiny, hniloby, proschlý	K
3	<i>Malus sp.</i>	jabloň	34,7	109	6	4	4	4	4	proschlý, dutiny, hniloby	K
4	<i>Malus sp.</i>	jabloň	35,0	110	6	4	4	4	4	proschlý, rozsáhlé dutiny, hniloby	K
5	<i>Malus sp.</i>	jabloň	34,1	107	6	3,5	4	4	4	dutiny, hniloby, dřevokazné houby, proschlý	K
6	<i>Malus sp.</i>	jabloň	42,7	134	8	5	4	4	4	nakloněný, obrost na kmeni, dutiny, hniloby, proschlý	K
7	<i>Malus sp.</i>	jabloň	24,5	77	6	4	4	4	4	proschlý, dřevokazné houby, vyhnívající vidlice	K
8	<i>Malus sp.</i>	jabloň	36,0	113	8	6	4	4	4	proschlý, dutiny, hniloby, výletové otvory, nakloněný	K
9	<i>Malus sp.</i>	jabloň	42,7	134	8	6	4	4	4	poškození kmene, výletové otvory, nakloněný, proschlý	K
10	<i>Malus sp.</i>	jabloň	36,0	113	6	4	4	4	4	rozpadlá koruna, poškození kmene, proschlý, dutiny, hniloby	K
11	<i>Malus sp.</i>	jabloň	34,4	108	7	5	4	4	4	poškození kmene, výrazně proschlý, dutiny, hniloby	K
12	<i>Malus sp.</i>	jabloň	29,6	93	6	4	4	4	4	poškození kmene, výletové otvory, proschlý, rozsáhlá dutina na bázi, dutiny, hniloby	K
13	<i>Malus sp.</i>	jabloň	32,8	103	6	3	4	4	4	výrazně proschlý, rozsáhlá dutina v kmeni, dutiny, hniloby	K
14	<i>Malus sp.</i>	jabloň	34,7	109	8	6	4	4	4	mírně proschlý, dřevokazné houby, dutiny, hniloby	K
15	<i>Malus sp.</i>	jabloň	41,4	130	8	7	4	4	4	mírně proschlý, dutiny, hniloby	K
16	<i>Malus sp.</i>	jabloň	34,1	107	8	5	4	4	4	mírně proschlý, dutiny, hniloby, výletové otvory	K
17	<i>Malus sp.</i>	jabloň	39,2	123	8,5	7	4	4	4	rozsáhlé poškození kmene, dutiny, hniloby, výrazně proschlý	K

4. INVENTARIZACE ZELENĚ, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Pol. č.	Dřevina		Prům. kmene (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
18	<i>Malus sp.</i>	jabloň	34,4	108	8,5	6	4	4	4	rozsáhlé poškození kmene, dutiny, hniloby, mírně proschlý	K
19	<i>Malus sp.</i>	jabloň	23,2	73	6	3	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, nakloněný k poli, u báze kmene vyrůstá šípek	K
20	<i>Malus sp.</i>	jabloň	34,4	108	8	6	4	4	4	poškození kmene i báze, dutiny, hniloby, mírně proschlý	K
21	<i>Malus sp.</i>	jabloň	33,4	105	6	5	4	4	4	vyhnívající báze kmene, poškození kmene, dutiny, hniloby, výrazně proschlý	K
22	<i>Malus sp.</i>	jabloň	29,6	93	5	3	4	4	4	rozsáhlé poškození kmene, výletové otvory, dutiny, hniloby, výrazně proschlý	K
23	<i>Malus sp.</i>	jabloň	34,1	107	8	6	4	4	4	rozsáhlé poškození kmene, výletové otvory, dutiny, hniloby, výrazně proschlý	K
24	<i>Malus sp.</i>	jabloň	30,3	95	7	6	4	4	4	rozsáhlé poškození kmene, výletové otvory, dutiny, hniloby, výrazně proschlý	K
25	<i>Malus sp.</i>	jabloň	29,9	94	6,5	5	4	4	4	rozsáhlé poškození kmene, výletové otvory, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výrazně nakloněný	K
26	<i>Malus sp.</i>	jabloň	29,3	92	6	5	4	4	4	rozsáhlé poškození kmene, výletové otvory, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, dřevokazné houby	K
27	<i>Malus sp.</i>	jabloň	33,4	105	8	6	4	4	4	rozsáhlé poškození kmene, výletové otvory, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, dřevokazné houby	K
28	<i>Malus sp.</i>	jabloň	35,7	112	8,5	8	4	4	4	rozsáhlé poškození kmene, výletové otvory, dutiny, hniloby, výrazně proschlý	K
29	<i>Malus sp.</i>	jabloň	15,9	50	5,5	4	5	5	5	odumřelý	K
30	<i>Malus sp.</i>	jabloň	33,4	105	7	5	4	4	4	poškození kmene, výletové otvory, dutiny, hniloby, výrazně proschlý	K
31	<i>Malus sp.</i>	jabloň	40,8	128	8,5	5	4	4	4	poškození kmene, rozsáhlé dutiny, hniloby, proschlý	K
32	<i>Malus sp.</i>	jabloň	41,1	129	8	7	4	4	4	poškození kmene, dutiny, hniloby, proschlý, dřevokazné houby	K
33	<i>Malus sp.</i>	jabloň	36,6	115	7,5	6	4	4	4	rozsáhlé poškození kmene, výletové otvory, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, vyhnívající kmen, vylomená kosterní větev, rozpadlá koruna	K
34	<i>Malus sp.</i>	jabloň	27,1	85	7,5	5	4	4	4	rozsáhlé poškození kmene, výletové otvory, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, vyhnívající kmen	K
35	<i>Malus sp.</i>	jabloň	34,4	108	8	6	4	4	4	poškození báze, rozsáhlá vyhnívající dutina, dutiny, hniloby, mírně proschlý, mírně nakloněný	K

4. INVENTARIZACE ZELENĚ, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Pol. č.	Dřevina		Prům. kmene (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
36	<i>Malus sp.</i>	jabloň	30,6	96	6	3	4	4	4	jednostranná koruna, poškození kmene, výletové otvory, vylomená kosterní větev, dutiny, hniloby, proschlý	K
37	<i>Malus sp.</i>	jabloň	36,0	113	7,5	5	4	4	4	jednostranná koruna, poškození kmene i báze, výletové otvory, vylomené kosterní větve, dutiny, hniloby, proschlý	K
38	<i>Malus sp.</i>	jabloň	31,8	100	7	4,5	4	4	4	rozsáhlé poškození kmene, výletové otvory, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výrazně nakloněný	K
39	<i>Malus sp.</i>	jabloň	28,0	88	6	4	4	4	4	výletové otvory, dutiny, hniloby, proschlý, nakloněný směrem k silnici	K
40	<i>Malus sp.</i>	jabloň	38,2	120	8	8	4	4	4	poškození báze, rozsáhlá dutina, dutiny, hniloby, mírně proschlý	K
41	<i>Malus sp.</i>	jabloň	25,5	80	6	4	4	4	4	výletové otvory, dutiny, hniloby, proschlý, mírně nakloněný, vyhnívající kmen	K
42	<i>Malus sp.</i>	jabloň	31,5	99	7	4	4	4	4	poškození kmene, dutiny, hniloby, mírně proschlý	K
43	<i>Malus sp.</i>	jabloň	40,4	127	8	6	4	4	4	poškození kmene i báze, dutiny, hniloby, proschlý	K
44	<i>Malus sp.</i>	jabloň	43,0	135	8	5	4	4	4	poškození kmene, dutiny, hniloby, proschlý	K
45	<i>Malus sp.</i>	jabloň	36,0	113	8	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý	K
46	<i>Malus sp.</i>	jabloň	41,4	130	8	8	4	4	4	poškození kmene i báze, dutiny, hniloby, mírně proschlý, vylomená kosterní větev	K
47	<i>Malus sp.</i>	jabloň	34,7	109	8	6	4	4	4	poškození kmene, dutiny, hniloby, proschlý	K
48	<i>Malus sp.</i>	jabloň	28,0	88	6	2	4	4	4	rozsáhlé poškození kmene i báze, výletové otvory, dutiny, hniloby, proschlý	K
49	<i>Malus sp.</i>	jabloň	24,2	76	5,5	2	4	4	4	poškození báze, dutiny, hniloby, proschlý, nakloněný směrem k silnici, v rozvětvení prasklý kmen	K
50	<i>Malus sp.</i>	jabloň	38,9	122	6	3	4	3	4	rozsáhlé poškození kmene, dutiny, hniloby, proschlý	K
51	<i>Malus sp.</i>	jabloň	26,8	84	6	5	3	3	4	dutiny, hniloby, proschlý, mírně nakloněný	K
52	<i>Malus sp.</i>	jabloň	41,1	129	8	6	4	3	4	dutiny, hniloby, mírně proschlý, dřevokazné houby	RZ
53	<i>Malus sp.</i>	jabloň	37,9	119	8	6	4	3	4	rozsáhlé dutiny, hniloby, proschlý, dřevokazné houby, poškození báze	K

4. INVENTARIZACE ZELENĚ, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Pol. č.	Dřevina		Prům. kmene (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
54	<i>Malus sp.</i>	jabloň	39,8	125	8	6	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý	RZ
55	<i>Malus sp.</i>	jabloň	25,8	81	6	4	4	4	4	rozsáhlé dutiny, hniloby, mírně proschlý, poškození kmene, výletové otvory, vylomená kosterní větev, vyhnívající kmen	K
56	<i>Malus sp.</i>	jabloň	32,8	103	8	6	4	4	4	suchá kosterní větev, dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene	K
57	<i>Malus sp.</i>	jabloň	29,8	93	6	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, dutina u báze kmene, výletové otvory, nakloněný směrem k poš.	K
58	<i>Malus sp.</i>	jabloň	27,7	87	6	5	4	4	4	poškození kmene i báze, dutiny, hniloby, výrazně proschlý	K
59	<i>Malus sp.</i>	jabloň	17,2	54	3	4	4	4	4	u báze kmene vyrůstá ostržiní, dutiny, hniloby, proschlý, výrazně nakloněný, odstraněné kosterní větve	K
60	<i>Malus sp.</i>	jabloň	41,7	131	8	6	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, dřevokazné houby, výletové otvory	K
61	<i>Malus sp.</i>	jabloň	42,0	132	8	5	4	4	4	rozsáhlé dutiny, hniloby, proschlý, výletové otvory, poškození kmene	K
62	<i>Malus sp.</i>	jabloň	34,4	108	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výletové otvory, mírné poškození kmene, vylomená kosterní větev	K
63	<i>Malus sp.</i>	jabloň	26,1	82	3	2	5	5	5	odumřelý	K
64	<i>Malus sp.</i>	jabloň	32,2	101	4	4	5	5	5	odumřelý	K
65	<i>Malus sp.</i>	jabloň	33,1	104	7	4	4	4	4	poškození kmene, dutiny, hniloby, mírně proschlý	RZ
66	<i>Malus sp.</i>	jabloň	31,8	100	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, dřevokazné houby u báze (václavky), výletové otvory	K
67	<i>Malus sp.</i>	jabloň	43,0	135	8	6	4	4	4	poškození báze, dutiny, hniloby, proschlý, dřevokazné houby	K
68	<i>Malus sp.</i>	jabloň	21,3	67	5	1	4	4	4	rozsáhlé dutiny, hniloby, proschlý, rozsáhlé poškození kmene	K
69	<i>Malus sp.</i>	jabloň	46,5	146	8	7	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý	K
70	<i>Malus sp.</i>	jabloň	35,7	112	8	4	4	4	4	poškození báze, dutiny, hniloby, proschlý	K
71	<i>Malus sp.</i>	jabloň	42,7	134	8	6	4	4	4	poškození báze, dutiny, hniloby, proschlý, dřevokazné houby, mírně nakloněný	K

4. INVENTARIZACE ZELENĚ, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Pol. č.	Dřevina		Prům. kmene (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
72	<i>Malus sp.</i>	jabloň	46,5	146	8	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, vylomená kosterní větev, dřevokazné houby, hniloba v rozvětvení kosterních větví, jmelí	K
73	<i>Malus sp.</i>	jabloň	25,8	81	4	2	4	4	4	rozsáhlé poškození kmene, dutiny, hniloby, proschlý, mírně nakloněný směrem k silnici	K
74	<i>Malus sp.</i>	jabloň	29,3	92	5	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, rozsáhlé poškození kmene, výletové otvory	K
75	<i>Malus sp.</i>	jabloň	41,1	129	7	5	4	4	4	nakloněný směrem k silnici, poškození kmene, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, rozsáhlá dutina v kmeni	K
76	<i>Malus sp.</i>	jabloň	19,7	62	3	2	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození báze, nakloněný směrem k silnici	K
77	<i>Malus sp.</i>	jabloň	23,6	74	3	2	5	5	5	odumřelý	K
78	<i>Malus sp.</i>	jabloň	30,3	95	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene i báze	K
79	<i>Malus sp.</i>	jabloň	27,1	85	4	3	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, mírně nakloněný směrem k silnici	K
80	<i>Malus sp.</i>	jabloň	32,5	102	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, dřevokazné houby	K
81	<i>Malus sp.</i>	jabloň	21,7	68	3	2	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, výletové otvory	K
82	<i>Malus sp.</i>	jabloň	49,4	155	9	6	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, uschlá kosterní větev, dřevokazné houby, jmelí	K
83	<i>Malus sp.</i>	jabloň	42,0	132	2	1	4	4	4	rozsáhlá dutina, hniloby, proschlý, poškození kmene, rozpadlá koruna	K
84	<i>Malus sp.</i>	jabloň	25,8	81	3	3	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, výletové otvory, nakloněný směrem k silnici	K
85	<i>Malus sp.</i>	jabloň	26,4	83	5	3	4	4	4	jednostranně větvený, rozsáhlá dutina, hniloby, proschlý, poškození kmene	K
86	<i>Malus sp.</i>	jabloň	26,4	83	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý	RZ
87	<i>Malus sp.</i>	jabloň	23,9	75	5	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výletové otvory	K
88	<i>Malus sp.</i>	jabloň	31,8	100	6	3	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý	K
89	<i>Malus sp.</i>	jabloň	29,9	94	6	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene	K

4. INVENTARIZACE ZELENĚ, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Poř. č.	Dřevina		Prům. kmene (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
90	<i>Malus sp.</i>	jabloň	43,9	138	9	6	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození báze	K
91	<i>Malus sp.</i>	jabloň	23,2	73	4	2	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý	RZ
92	<i>Malus sp.</i>	jabloň	26,8	84	4	3	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, nakloněný směrem k silnici	K
93	<i>Malus sp.</i>	jabloň	24,2	76	5	2	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene i báze	K
94	<i>Malus sp.</i>	jabloň	28,3	89	5	3	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození báze, jmelí	K
95	<i>Malus sp.</i>	jabloň	45,5	143	8	5,5	4	4	4	rozsáhlé dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, dřevokazné houby, jmelí	K
96	<i>Malus sp.</i>	jabloň	49,0	154	8	6	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození báze, mírně nakloněný směrem k poli, výletové otvory	K
97	<i>Malus sp.</i>	jabloň	28,7	90	4	2	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, uschlá kosterní větev	K
98	<i>Malus sp.</i>	jabloň	21,3	67	5	3	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození báze, hniloba v rozvětvení	RZ
99	<i>Malus sp.</i>	jabloň	40,4	127	8	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, rozsáhlá dutina v kosterní větví	K
100	<i>Malus sp.</i>	jabloň	19,4	61	3	2	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, mírně nakloněný směrem k silnici	K
101	<i>Malus sp.</i>	jabloň	16,2	51	5	1	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene i báze, mírně nakloněný směrem k silnici, výletové otvory, rozpadlá koruna	K
102	<i>Malus sp.</i>	jabloň	21,7	68	4	2	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, mírně nakloněný	K
103	<i>Malus sp.</i>	jabloň	25,8	81	4	2	4	4	4	rozsáhlé dutiny, hniloby, proschlý, mírně nakloněný, výrazně poškozená báze	K
104	<i>Malus sp.</i>	jabloň	30,6	96	6	3	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene i báze, dřevokazné houby	K
105	<i>Malus sp.</i>	jabloň	26,4	83	5	3	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, dřevokazné houby, mírně nakloněný	K
106	<i>Malus sp.</i>	jabloň	21,0	66	4	2	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, výrazně poškození kmene, dřevokazné houby, mírně nakloněný	K
107	<i>Malus sp.</i>	jabloň	25,8	81	5	2	4	4	4	jednostranně větvený, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene i báze, výletové otvory, vyložené kosterní větve	K

4. INVENTARIZACE ZELENĚ, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Pol. č.	Dřevina		Prům. kmene (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
108	<i>Malus sp.</i>	jabloň	26,4	83	5	3	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene	K
109	<i>Malus sp.</i>	jabloň	29,0	91	6	3	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý	K
110	<i>Malus sp.</i>	jabloň	29,0	91	6	3	4	4	4	rozsáhlé dutiny, hniloby, proschlý, výrazně nakloněný	K
111	<i>Malus sp.</i>	jabloň	28,7	90	6	2	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene	K
112	<i>Malus sp.</i>	jabloň	29,6	93	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, mírně nakloněný, výrazně poškozený kmen,	K
113	<i>Malus sp.</i>	jabloň	29,6	93	5	2	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výrazně poškozený kmen i báze, výletové otvory	K
114	<i>Malus sp.</i>	jabloň	36,6	115	6	3	4	4	4	rozsáhlé dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výletové otvory, poškození kmene i báze	K
115	<i>Malus sp.</i>	jabloň	24,2	76	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, rozsáhlá dutiny u báze kmene	K
116	<i>Malus sp.</i>	jabloň	36,9	116	7	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene i báze, nakloněný směrem k poli, výletové otvory, dřevokazné houby, vylomená kosterní větve, rozpadlá koruna	K
117	<i>Malus sp.</i>	jabloň	30,6	96	6	3	5	5	5	odumřelý	K
118	<i>Malus sp.</i>	jabloň	36,9	116	7	4	4	4	4	rozsáhlé dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene i báze, výletové otvory, dřevokazné houby, vylomené kosterní větve	K
119	<i>Malus sp.</i>	jabloň	27,4	86	6	3	5	5	5	odumřelý	K
120	<i>Malus sp.</i>	jabloň	29,6	93	6	2	5	5	5	odumřelý	K
121	<i>Malus sp.</i>	jabloň	30,3	95	6	2	5	5	5	odumřelý	K
122	<i>Malus sp.</i>	jabloň	33,4	105	6	3	5	5	5	odumřelý	K
123	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,1	104	7	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, výletové otvory, rez hrušňová	K
124	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	32,8	103	7	3	5	5	5	odumřelý	K
125	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	31,8	100	7	3	5	5	5	odumřelý	K

4. INVENTARIZACE ZELENĚ, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Pol. č.	Dřevina		Prům. kmene (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
126	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	37,3	117	8	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození báze, výletové otvory, rez hrušňová	K
127	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,1	104	7	4	5	5	5	odumřelý	K
128	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,6	93	7	3	5	5	5	odumřelý	K
129	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	31,5	99	7	3	5	5	5	odumřelý	K
130	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	32,8	103	7	4	5	5	5	odumřelý	K
131	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	27,4	86	7	4	5	5	5	odumřelý	K
132	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	27,7	87	7	3	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, rez hrušňová	K
133	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	35,4	111	8	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, výletové otvory, rez hrušňová	K
134	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	34,4	108	8	4	5	5	5	odumřelý	K
135	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	35,7	112	8	4	5	5	5	odumřelý	K
136	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	32,5	102	7	3	5	5	5	odumřelý	K
137	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	35,4	111	7	4	5	5	5	odumřelý	K
138	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,8	106	8	4	5	5	5	odumřelý	K
139	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	31,8	100	8	3	5	5	5	odumřelý	K
140	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	30,3	95	6	3	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene i báze, výletové otvory, rez hrušňová	K
141	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,1	104	8	3	5	5	5	odumřelý (pokácený)	K
142	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	32,8	103	8	4	5	5	5	odumřelý	K
143	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	30,6	96	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, mírně poškození kmene, výletové otvory, rez hrušňová	K

4. INVENTARIZACE ZELENĚ, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Poř. č.	Dřevina		Prům. kmene (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
144	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	36,3	114	7	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození báze, rez hrušňová	K
145	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,4	105	7	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, výletové otvory, mírně nakloněný směrem k poli, rez hrušňová	K
146	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	34,4	108	7	3	5	5	5	odumřelý	K
147	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,9	94	6	4	5	5	5	odumřelý	K
148	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	36,0	113	7	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene i báze, zlomy větví v koruně, rez hrušňová	K
149	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	28,3	89	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene i báze, rez hrušňová	K
150	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,1	104	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, výrazně poškození kmene, nakloněný směrem k silnici, rez hrušňová	K
151	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	28,6	93	6	3	5	5	5	odumřelý	K
152	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	35,6	115	6	3	5	5	5	odumřelý	K
153	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	31,2	98	6	3	5	5	5	odumřelý	K
154	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	30,6	96	6	3	5	5	5	odumřelý	K
155	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	31,8	100	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene i báze, rez hrušňová	K
156	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	30,9	97	6	4	5	5	5	odumřelý	K
157	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,4	105	6	3	5	5	5	odumřelý	K
158	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	34,7	109	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, rez hrušňová	K
159	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	32,5	102	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výrazné poškození kmene, rez hrušňová	K
160	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	35,4	111	7	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene i báze, mírně nakloněný směrem k silnici, rez hrušňová	RZ
161	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	36,0	113	7	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene i báze, výrazně nakloněný směrem k silnici, rez hrušňová	K

4. INVENTARIZACE ZELENĚ, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Poř. č.	Dřevina		Prům. kmene (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
162	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	32,2	101	7	3	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, mírně nakloněný směrem k silnici, výletové otvory, rez hrušňová	K
163	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	35,7	112	6	6	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, výrazně nakloněný směrem k silnici, rez hrušňová	K
164	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	30,3	95	6	3	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, výrazně nakloněný směrem k silnici, rozsáhlá dutina v koruně, výletové otvory, rez hrušňová	K
165	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	31,5	99	7	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, mírně nakloněný směrem k silnici, rez hrušňová	K
166	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,3	92	7	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene i báze, rez hrušňová	K
167	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,9	94	6	4	4	4	4	rozsáhlé dutiny, hniloby, proschlý, nakloněný směrem k silnici, rez hrušňová	K
168	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	31,2	98	7	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, nakloněný směrem k silnici, poškození kmene i báze, u báze kmene výmladek v průměru 5 cm, rez hrušňová	K
169	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	32,2	101	7	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, nakloněný směrem k silnici, rez hrušňová	K
170	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	32,8	103	7	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, nakloněný směrem k silnici, poškození báze, rez hrušňová	K
171	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,9	94	7	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, nakloněný směrem k silnici, poškození báze, rez hrušňová	K
172	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	32,5	102	7	3	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, nakloněný směrem k silnici, výletové otvory, rez hrušňová	K
173	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	27,4	86	7	3	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, nakloněný směrem k silnici, poškození kmene, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
174	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	27,7	87	7	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, nakloněný směrem k silnici, poškození kmene i báze, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
175	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	27,1	86	7	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, nakloněný směrem k silnici, poškození kmene i báze, rez hrušňová	K
176	<i>Malus sp.</i>	jabloň	36,0	113	7	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, nakloněný směrem k silnici, dřevokazné houby	K
177	<i>Malus sp.</i>	jabloň	26,1	82	5	2	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, nakloněný směrem k silnici, poškození báze, výletové otvory	K
178	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,6	93	7	5	5	5	5	odumřelý	K
179	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	24,8	78	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, rez hrušňová	K

4. INVENTARIZACE ZELENĚ, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Pol. č.	Dřevina		Prům. kmene (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
180	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	25,5	80	6	5	4	4	4	dutiny, hniloby, prochlý, výrazné poškození kmene, nakloněný směrem k poli, výletové otvory, rez hrušňová	K
181	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	30,3	95	8	5	4	4	4	dutiny, hniloby, prochlý, výrazné poškození kmene, nakloněný směrem k poli, výletové otvory, rez hrušňová	K
182	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	28,3	89	7	5	5	5	5	odumřelý	K
183	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	25,2	79	6	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně prochlý, výletové otvory, poškození kmene i báze, rez hrušňová	K
184	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	38,2	120	8,5	6	5	5	5	odumřelý	K
185	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,4	105	8,5	4	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutinky, hniloby, výrazně prochlý, výletové otvory, poškození báze, rez hrušňová	K
186	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	27,1	85	7	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně prochlý, výletové otvory, výrazné poškození kmene i báze, rez hrušňová	K
187	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	40,4	127	8,5	6	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutinky, hniloby, výrazně prochlý, rez hrušňová	K
188	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	31,8	100	8	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně prochlý, poškození kmene i báze, výmladky u báze kmene, rez hrušňová	K
189	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	28,0	88	8	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně prochlý, výletové otvory, poškození kmene i báze, rez hrušňová	K
190	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	17,8	56	5	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně prochlý, výrazné poškození kmene, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
191	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,8	106	8,5	6	4	4	4	dutiny, hniloby, prochlý, poškození kmene, rez hrušňová	K
192	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	34,4	108	9	6,5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně prochlý, poškození báze, výletové otvory, rez hrušňová	K
193	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	34,1	107	8	6	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutinky, hniloby, výrazně prochlý, výletové otvory, rez hrušňová	K
194	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	32,8	103	8	5	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutinky, hniloby, výrazně prochlý, výletové otvory, rez hrušňová	K
195	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,4	105	7	5	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutinky, hniloby, výrazně prochlý, výletové otvory, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
196	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	26,1	82	6	6	4	4	4	dutiny, hniloby, prochlý, mírné naklonění směrem k silnici, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
197	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	34,1	107	8,5	5,5	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutinky, hniloby, výrazně prochlý, obrost na kmeni, rez hrušňová	K

4. INVENTARIZACE ZELENĚ, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Pol. č.	Dřevina		Prům. kmene (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
198	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,8	106	7	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výletové otvory, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
199	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	31,8	100	8	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
200	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,3	92	6	4	4	4	4	rozsáhlé poškození kmene, dutiny, hniloby, proschlý, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
201	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,8	106	8	6	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození báze, výletové otvory, mírné naklonění, rez hrušňová	K
202	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	35,0	110	7	5	5	5	5	odumřelý	K
203	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,1	104	7,5	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výletové otvory, výrazně nakloněný směrem k silnici, rez hrušňová	K
204	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,3	92	6	5	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výletové otvory, rez hrušňová	K
205	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	28,7	90	6	5	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, mírné naklonění směrem k silnici, rez hrušňová	K
206	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	25,5	80	6	5	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, rez hrušňová	K
207	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,1	104	7,5	6	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene i báze, výletové otvory, rez hrušňová	K
208	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	25,8	81	6	5	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutiny, hniloby, proschlý, rez hrušňová	K
209	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	31,8	100	8	6	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výletové otvory, mírné naklonění směrem k silnici, rez hrušňová	K
210	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	31,2	98	8	6	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, výletové otvory, rez hrušňová	K
211	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,8	106	8,5	6	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, naklonění, výletové otvory, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
212	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,9	94	8	6	4	4	4	rozsáhlé dutiny v koruně, dutinky, hniloby, proschlý, poškození kmene, rez hrušňová	K
213	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,9	94	7	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození báze, rez hrušňová	K
214	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	21,0	66	6	3	4	4	4	dutiny, hniloby, mírně proschlý, rez hrušňová	RZ
215	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	31,8	100	8	5	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutiny, hniloby, proschlý, výrazně naklonění, rez hrušňová	K

4. INVENTARIZACE ZELENĚ, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Poř. č.	Dřevina		Prům. kmene (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
216	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,0	91	6	4	5	5	5	odumřelý	K
217	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	30,9	97	7	5,5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, rez hrušňová	K
218	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	28,0	88	12	4,5	4	3	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, jednostranně větvený, naklonění směrem k silnici	K
219	<i>Malus sp.</i>	jabloň	35,7	112	9	6,5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výletové otvory, výrazné poškození kmene	K
220	<i>Malus sp.</i>	jabloň	36,6	115	10	6	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výletové otvory, výrazné poškození kmene	K
221	<i>Malus sp.</i>	jabloň	24,8	78	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, dřevokazné houby, poškození kmene i báze	K
222	<i>Malus sp.</i>	jabloň	29,9	94	8	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, výletové otvory, poškození kmene i báze	K
223	<i>Malus sp.</i>	jabloň	34,4	108	8	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, dřevokazné houby, poškození kmene i báze, výletové otvory	K
224	<i>Malus sp.</i>	jabloň	39,8	125	8,5	6	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý	K
225	<i>Malus sp.</i>	jabloň	29,0	91	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, výletové otvory, výrazné poškození kmene	K
226	<i>Malus sp.</i>	jabloň	31,8	100	7	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výletové otvory, výrazné poškození kmene	K
227	<i>Malus sp.</i>	jabloň	29,0	91	7	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výletové otvory, výrazné poškození kmene	K
228	<i>Malus sp.</i>	jabloň	23,9	75	6,5	5	5	5	5	odumřelý	K
229	<i>Fraxinus sp.</i>	jasan	12,7	40	6	4	3	3	3	dvojkmen (Ø 12,7 cm; Ø 6,4 cm), neperspektivní	RZ
230	<i>Malus sp.</i>	jabloň	31,2	98	7	4	4	4	5	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výrazné poškození kmene i báze, jednostranně větvený, vylomená kosterní větev	K
231	<i>Malus sp.</i>	jabloň	24,8	78	6,5	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výletové otvory, poškození kmene	K
232	<i>Malus sp.</i>	jabloň	35,7	112	8	6	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výrazné poškození kmene, dřevokazné houby	K
233	<i>Malus sp.</i>	jabloň	41,4	130	10	6	4	4	4	rozsáhlé dutiny v koruně, dutiny, hniloby, proschlý, výrazné poškození kmene, výletové otvory	K

4. INVENTARIZACE ZELENĚ, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Poř. č.	Dřevina		Prům. kmene (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnícká hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
234	<i>Malus sp.</i>	jabloň	33,4	105	8	6	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, dřevokazné houby	K
235	<i>Malus sp.</i>	jabloň	51,0	160	8	4	4	4	5	dutiny, hniloby, proschlý, výrazné poškození kmene i koruny, dřevokazné houby, výletové otvory	K
236	<i>Malus sp.</i>	jabloň	35,0	110	7	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výrazné poškození kmene, výletové otvory	K
237	<i>Malus sp.</i>	jabloň	25,2	79	7	3	4	4	5	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výrazné poškození kmene, výletové otvory, obrost na kmeni	K
238	<i>Malus sp.</i>	jabloň	37,3	117	8	6	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene i báze	K
239	<i>Malus sp.</i>	jabloň	38,5	121	7	5	4	4	5	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, výletové otvory, vyložená kosterní větve	K
240	<i>Malus sp.</i>	jabloň	40,8	128	7	4	4	4	5	dutiny, hniloby, proschlý, výrazné poškození kmene, jednostranně větvený, výletové otvory, nakloněný směrem k poli	K
241	<i>Malus sp.</i>	jabloň	36,6	115	8	6	4	4	5	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výrazné poškození kmene, výletové otvory, obrost na kmeni	K
242	<i>Malus sp.</i>	jabloň	27,1	85	6	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene i báze, výletové otvory, nakloněný směrem k poli	K
243	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	41,1	129	8	6	4	4	5	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, skoro odumřelý, rez hrušňová	K
244	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	41,1	129	8	6	4	4	5	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, skoro odumřelý, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
245	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	43,0	135	8	6	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození báze, rez hrušňová	K
246	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	32,8	103	8	6	5	5	5	odumřelý	K
247	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	36,6	115	8	6	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, rez hrušňová	K
248	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	39,2	123	8	6	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, rez hrušňová	K
249	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	39,8	125	8	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, výletové otvory, rez hrušňová	K
250	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,1	104	7	6	5	5	5	odumřelý	K
251	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	34,1	107	7	6	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene i báze, výletové otvory, rez hrušňová	K

4. INVENTARIZACE ZELENĚ, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Poř. č.	Dřevina		Prům. kmene (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnícká hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
252	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	37,9	119	7	6	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, výletové otvory, rez hrušňová	K
253	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	48,4	152	10	7	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození báze, rez hrušňová	K
254	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	35,0	110	7	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
255	<i>Malus sp.</i>	jabloň	38,5	121	7,5	6	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, výrazné poškození kmene, obrost na kmeni	K
256	<i>Malus sp.</i>	jabloň	39,8	125	7,5	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, výrazné poškození kmene, obrost na kmeni, nakloněný směrem k silnici	K
257	<i>Malus sp.</i>	jabloň	29,3	92	5	5	5	5	5	odumřelý	K
258	<i>Malus sp.</i>	jabloň	30,9	97	6	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výrazné poškození kmene, výletové otvory	K
259	<i>Malus sp.</i>	jabloň	41,1	129	8,5	7	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene	K
260	<i>Malus sp.</i>	jabloň	38,5	121	8	7	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výletové otvory	K
261	<i>Malus sp.</i>	jabloň	40,4	127	8	6	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výletové otvory, obrost na kmeni, nakloněný směrem k silnici, útvary na kmeni	K
262	<i>Malus sp.</i>	jabloň	26,4	83	4,5	4	4	4	5	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výrazné poškození kmene, výletové otvory, mírně naklonění směrem k silnici	K
263	<i>Malus sp.</i>	jabloň	34,4	108	6	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, výrazné poškození kmene, výletové otvory	K
264	<i>Malus sp.</i>	jabloň	31,8	100	7	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výrazné poškození kmene, výletové otvory, vylomená kosterní větev	K
265	<i>Malus sp.</i>	jabloň	34,1	107	6	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, výletové otvory, rozpadající se koruna	K
266	<i>Malus sp.</i>	jabloň	37,3	117	6	6	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, dřevokazné houby	K
267	<i>Malus sp.</i>	jabloň	40,1	126	7	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, výrazné poškození kmene	K
268	<i>Malus sp.</i>	jabloň	35,7	112	7	6	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, nakloněný směrem k silnici	K
269	<i>Malus sp.</i>	jabloň	38,9	122	7	6	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutinky, hniloby, proschlý, poškození kmene, mírně naklonění směrem k silnici, jmelí	K

4. INVENTARIZACE ZELENĚ, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Pol. č.	Dřevina		Prům. kmerie (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnícká hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
270	<i>Malus sp.</i>	jabloň	27,7	87	7	4	4	4	4	dutiny, hniloby, mírně proschlý, poškození kmene, mírně nakloněný směrem k silnici, jmelí	K
271	<i>Malus sp.</i>	jabloň	28,3	89	6	5	4	4	4	dutiny, hniloby, mírně proschlý, výrazné poškození kmene, výrazně nakloněný, ptačí zob u báze kmene	K
272	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	32,8	103	7	6	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, výrazné poškození kmene, výrazně nakloněný směrem k silnici, rez hrušňová	K
273	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	32,5	102	8	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, výrazné poškození kmene, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
274	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	35,4	111	8	6	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutinky, hniloby, proschlý, výletové otvory, rez hrušňová	K
275	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	34,4	108	8	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, mírně nakloněný, rez hrušňová	K
276	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	36,3	114	7,5	6	4	4	4	rozsáhlé dutiny, hniloby, proschlý, mírně nakloněný směrem k silnici, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
277	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	36,9	116	8	6	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, rez hrušňová	K
278	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	36,9	116	8	6	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutinky, hniloby, výrazně proschlý, rez hrušňová	K
279	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,4	105	8	5	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutinky, hniloby, výrazně proschlý, rez hrušňová	K
280	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	26,4	83	6	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výrazné poškození kmene, rez hrušňová	K
281	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	35,0	110	7	5	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutinky, hniloby, proschlý, mírně nakloněný směrem k silnici, rez hrušňová	K
282	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	34,1	107	6,5	5	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutinky, hniloby, proschlý, mírně nakloněný směrem k silnici, rez hrušňová	K
283	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	34,1	107	7	5	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutinky, hniloby, výrazně proschlý, rez hrušňová	K
284	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	31,8	100	7	5	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutinky, hniloby, výrazně proschlý, poškození báze, mírně nakloněný, rez hrušňová	K
285	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	28,3	89	7	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, mírně nakloněný směrem k silnici, rez hrušňová	K
286	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	37,6	118	7,5	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, zarůstající vidlice, rez hrušňová	K
287	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,9	94	6,5	5	5	5	5	odumřelý	K

4. INVENTARIZACE ZELENĚ, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Poř. č.	Dřevina		Prům. kmene (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
288	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	31,5	99	7	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, rez hrušňová	K
289	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	31,8	100	8	5	5	5	5	odumřelý	K
290	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	36,9	116	8	6	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, mírné naklonění směrem k silnici, rez hrušňová	K
291	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	28,0	88	7,5	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene i báze, rez hrušňová	K
292	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,3	92	8	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, rez hrušňová	K
293	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	43,6	137	10	6	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, rez hrušňová	K
294	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	25,5	80	6	4	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, mírné naklonění směrem k silnici, dřevokazné houby, rez hrušňová	K
295	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,6	93	7	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
296	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,9	94	6	5	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutinky, hniloby, proschlý, rez hrušňová	K
297	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	34,1	107	7	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, výrazně nakloněný směrem k silnici, rez hrušňová	K
298	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	32,5	102	7,5	5,5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, rez hrušňová	RZ
299	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	28,0	88	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výrazně poškozený kmen, výletové otvory, rez hrušňová	K
300	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	31,8	100	6	4,5	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
301	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	31,8	100	6	6	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutiny, hniloby, proschlý, výletové otvory, rez hrušňová	K
302	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,0	91	6	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, mírné naklonění směrem k silnici, rez hrušňová	K
303	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	35,4	111	7,5	5	4	4	4	rozsáhlé dutiny v kmeni, dutiny, hniloby, proschlý, výletové otvory, rez hrušňová	RZ
304	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	40,4	127	8	6	4	3	3	dutiny, hniloby, proschlý, mírné poškození kmene, obrost na kmeni, u báze kmene vyrůstá šípek, rez hrušňová	RZ
305	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	44,3	139	5	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, obrost na kmeni, rez hrušňová	RZ

4. INVENTARIZACE ZELENĚ, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Pol. č.	Dřevina		Prům. kmene (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
306	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	39,2	123	5	3,5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, obrost na kmeni, poškození báze, rez hrušňová	K
307	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	43,9	138	5	3	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, rez hrušňová	K
308	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	37,9	119	5	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, obrost na kmeni, rez hrušňová	RZ
309	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	31,2	98	5	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, obrost na kmeni, poškození kmene i báze, rez hrušňová	K
310	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,6	93	5	2	4	4	4	rozsáhlá dutina v kmeni, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výrazné poškození báze, rez hrušňová	K
311	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,8	106	5	3	4	4	4	rozsáhlá dutina v rozvětvení, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, rez hrušňová	K
312	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	26,8	84	5	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene i báze, rez hrušňová	K
313	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	39,2	123	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, obrost na kmeni, poškození kmene i báze, rez hrušňová	RZ
314	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	43,0	135	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, mírné poškození kmene, rez hrušňová	K
315	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	38,2	120	6	4,5	4	4	4	rozsáhlá dutina v rozvětvení, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
316	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	41,4	130	6,5	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, obrost na kmeni, poškození kmene, rez hrušňová	RZ
317	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	39,2	123	6	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození báze, rez hrušňová	K
318	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	40,1	126	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, rez hrušňová	RZ
319	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	47,8	150	8	3	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, rez hrušňová	K
320	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	51,3	161	8	4	4	4	4	rozsáhlá dutina v rozvětvení, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, rez hrušňová	K
321	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	39,5	124	6	4,5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene i báze, rez hrušňová	K
322	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	48,4	152	7	4,5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, rez hrušňová	K
323	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	38,9	122	6	3,5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, obrost na kmeni, rez hrušňová	K

4. INVENTARIZACE ZELENE, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Pol. č.	Dřevina		Prům. kmene (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnícká hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
324	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	37,6	118	6	3	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
325	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	37,3	117	6	2,5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
326	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	36,0	113	6	3	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození báze, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
327	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	40,1	126	6	2,5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození báze, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
328	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	38,2	120	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene i báze, obrost na kmeni, jednostranná koruna, vylomená kosterní větev, rez hrušňová	K
329	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,1	104	6	3	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výrazné poškození báze, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
330	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	32,8	103	6	2	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, rez hrušňová	K
331	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	44,3	139	7	6	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
332	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	44,6	140	7	6	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, obrost na kmeni, výletové otvory, rez hrušňová	K
333	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	32,8	103	6	3	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výrazné naklonění směrem k silnici, rez hrušňová	K
334	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	43,3	136	8	6	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, rez hrušňová	K
335	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	42,0	132	6	4,5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození báze, rez hrušňová	K
336	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	47,8	150	7,5	5,5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
337	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	40,1	126	7	5,5	5	5	5	odumřelý	K
338	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	45,5	143	7,5	5,5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
339	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	40,4	127	6	3	4	4	4	rozsáhlá dutina v dolní části kmene, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
340	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	40,1	126	7	5,5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, rez hrušňová	K
341	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	46,6	146	7,5	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, obrost na kmeni, rez hrušňová	K

4. INVENTARIZACE ZELENĚ, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Pol. č.	Dřevina		Prům. kmene (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnícká hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
342	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	46,8	147	7	6	4	4	4	rozsáhlá dutina v dolní části kmene, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
343	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	41,1	129	7	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, rez hrušňová	K
344	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	26,1	82	6	2	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, rez hrušňová	K
345	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	40,8	128	7	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, rez hrušňová	K
346	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	35,4	111	7	4,5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výletové otvory, rez hrušňová, dožívající	K
347	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	27,7	87	6	4,5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, rez hrušňová	K
348	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,0	91	6	3	4	4	4	rozsáhlá dutina v kmeni, dutiny, hniloby, proschlý, mírně naklonění, rez hrušňová	K
349	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	37,6	118	7	4,5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, rez hrušňová	K
350	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	42,0	132	7	4	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
351	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	34,4	108	6,5	3	4	4	4	rozsáhlá dutina v kmeni i koruně, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, rez hrušňová	K
352	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	44,6	140	7,5	5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, rez hrušňová	K
353	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	37,6	118	6	5,5	4	4	4	rozsáhlá dutina v rozvětvení a na kosterní větví, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, rez hrušňová	K
354	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	32,8	103	6	4	4	4	4	rozsáhlá dutina v rozvětvení a na kosterní větví, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, rez hrušňová	K
355	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	30,6	96	6	3	4	4	4	rozsáhlá dutina v rozvětvení, dutiny, hniloby, proschlý, obrost na kmeni, poškození kmene, obrostlý divokým vínem, rez hrušňová	K
356	<i>Quercus robur</i>	dub letní	18,8	59	7	4	3	3	3	mladý dospělý jedinec, srůstající kosterní větev	RZ
357	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	39,2	123	8	3	4	4	4	rozsáhlá dutina v kmeni, dutiny, hniloby, proschlý, rez hrušňová	K
358	<i>Quercus robur</i>	dub letní	25,8	81	6	5	3	2	3	mladý dospělý jedinec	BZ
359	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	38,2	120	6	6	3	3	3		BZ

4. INVENTARIZACE ZELENĚ, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Pol. č.	Dřevina		Prům. kmene (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
360	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	32,8	103	6	4,5	5	5	5	odumřelý	K
361	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	36,9	116	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, mírně naklonění směrem k silnici, rez hrušňová	K
362	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	35,4	111	6	4	4	4	4	rozsáhlá dutina v kmeni a rozvětvení, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, naklonění směrem k silnici, obrost na kmeni, výletové otvory, rez hrušňová	K
363	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	25,2	79	6	4	5	5	5	odumřelý	K
364	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	28,0	88	6	3	5	5	5	odumřelý	K
365	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	42,0	132	8	6	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výrazně naklonění směrem k silnici, poškození báze, rez hrušňová	K
366	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	22,3	70	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, nakloněný, poškození kmene, rez hrušňová	K
367	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	19,1	60	6	3	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, výrazně naklonění směrem k silnici, poškození kmene i báze, rez hrušňová	K
368	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	31,2	98	7	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, obrost na kmeni, výletové otvory, rez hrušňová	K
369	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	27,7	87	6	4	4	4	4	rozsáhlá dutina v rozvětvení, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
370	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	32,5	102	6,5	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene i báze, mírně naklonění směrem k silnici, rez hrušňová	K
371	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	43,6	137	8	6	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výletové otvory, poškození báze, rez hrušňová	K
372	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,8	106	6	3	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, mírně naklonění směrem k silnici, rez hrušňová	K
373	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	31,8	100	6	3	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, rez hrušňová	K
374	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,3	92	6	3	5	5	5	odumřelý	K
375	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,1	104	6	3	5	5	5	odumřelý	K
376	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	25,5	80	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození báze, výletové otvory, rez hrušňová	K
377	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	28,7	90	5	2	4	4	4	rozsáhlá dutina v rozvětvení, dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, rez hrušňová	K

4. INVENTARIZACE ZELENĚ, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Pol. č.	Dřevina		Prům. kmene (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnícká hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
378	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	31,2	98	6	3	4	4	4	rozsáhlá dutina v rozvětvení, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, rez hrušňová	K
379	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	28,0	88	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, mírně naklonění směrem k silnici, výletové otvory, rez hrušňová	K
380	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	30,3	95	7	6	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, rez hrušňová	K
381	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	27,1	85	7	4	5	5	5	odumřelý	K
382	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,8	106	7	5	4	4	4	rozsáhlá dutina v rozvětvení, dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, nakloněný směrem k silnici, výletové otvory, rez hrušňová	K
383	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	35,0	110	7	5	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, poškození kmene, mírně naklonění směrem k silnici, rez hrušňová	K
384	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,6	93	7	5,5	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene i báze, výletové otvory, rez hrušňová	K
385	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	26,1	82	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození báze, mírně naklonění směrem k silnici, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
386	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	25,5	80	6	2	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výrazné poškození kmene, poškození v koruně, rez hrušňová	K
387	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	28,3	89	7	3	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výrazné poškození kmene, výletové otvory, rez hrušňová	K
388	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,0	91	6	3	4	4	4	rozsáhlá dutina v kmeni, dutiny, hniloby, proschlý, výletové otvory, rez hrušňová	K
389	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	28,7	90	6	4	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene i báze, výletové otvory, rez hrušňová	K
390	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	27,4	86	6	2	4	4	4	rozsáhlá dutina v rozvětvení, dutiny, hniloby, proschlý, rez hrušňová	K
391	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,9	94	6	3	4	4	4	rozsáhlá dutina v rozvětvení, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
392	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	32,2	101	6	4	4	4	4	rozsáhlá dutina v rozvětvení, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, mírně naklonění směrem k silnici, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
393	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	30,6	96	6	4	4	4	4	rozsáhlá dutina v rozvětvení, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene, výletové otvory, obrost na kmeni, rez hrušňová	K
394	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	33,4	105	8	4	4	4	4	rozsáhlá dutina v rozvětvení, dutiny, hniloby, proschlý, mírně poškození kmene, srostlé kosterní větve, rez hrušňová	K
395	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,3	92	7	3	4	4	4	dutiny, hniloby, výrazně proschlý, výrazné poškození kmene i báze, výletové otvory, rez hrušňová	K

4. INVENTARIZACE ZELENĚ, NÁVRH KÁCENÍ A OŠETŘENÍ V ÚSEKU NOVÝ DVŮR – STOJICE

Pol. č.	Dřevina		Prům. kmene (cm)	Obvod km. (cm)	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Zdrav. stav	Vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření
	latinský název	český název									
396	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	25,5	80	7	4	5	5	5	odumřelý	K
397	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,9	94	6	3	5	5	5	dožívající jedinec, dutiny, hniloby, výrazně proschlý, poškození kmene	K
398	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	29,6	93	6	3	5	5	5	odumřelý	K
399	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	24,2	76	6	3	4	4	4	dutiny, hniloby, proschlý, výrazné poškození kmene, naklonění směrem k silnici, výletové otvory, rez hrušňová	K
400	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	22,6	71	5	3	4	4	4	proschlý, poškození kmene i koruny, výletové otvory, dřevokazné houby,	K
401	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	29,3	92	6	5	4	3	3	hniloby, poškození báze, obrost na kmeni,	RZ
402	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	24,2	76	6	3	4	4	4	dutina v kmeni, hniloby, poškození kmene, obrost na kmeni, uschlá kosterní větev	RZ
5012*	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	78	245	28	12	3	3	4	poškození na kmeni i v koruně, hniloby, vysoko postavené těžiště, suchá větev nad pozemní komunikací, křehké dřevo, ohrožení provozu na silnici	K
5013*	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	70	220	29	10	3	3	4	poškození na kmeni i v koruně, hniloby, vysoko postavené těžiště, křehké dřevo, ohrožení provozu na silnici	K
5014*	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	75	236	27	11	3	3	4	poškození v koruně, hniloby, vysoko postavené těžiště, křehké dřevo, ohrožení provozu na silnici	K
5135*	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	74	232	14	8	5	2	4	přestálý, rozsáhlá dutina na kmeni – prasklý kmen, houby	K
5136*	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	28	88	16	9	5	2	4	vícekmén (5x Ø 18 cm; 3x Ø 28 cm), přestálý, dutiny, hniloby, houby	K
5137*	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	59	185	12	8	5	2	4	přestálý, dutiny, hniloby, houby	K

Vysvětlivky:

K kácení - odstranění jedince

RZ řez zdravotní


BZ bez zásahu

* číslování stromu dle webu: stromypodkontrolou.cz

oznámení ke kácení z důvodu BESIP

již pokácen

změna ponechání dřeviny



LEGENDA

- hranice parcel
- hranice katastru
- - - - - hranice vozovky

Inženýrské sítě

- CETIN
- - - - - ochranné pásmo CETIN (0,5 m)
- - - - - nadzemní vedení VN do 35 kV
- - - - - ochranné pásmo nadzemní vedení VN do 35 kV (7 m)
- - - - - podzemní/nadzemní vedení NN do 1 kV

- plynovod STL
- - - - - ochranné pásmo plynovodu (2 m)
- vedení veřejné komunikační sítě – Vodafone
- - - - - ochranné pásmo VVKs – Vodafone (0,5 m)
- produktovod
- - - - - ochranné pásmo produktovodu (300 m)
- - - - - zabezpečovací pásmo produktovodu (4 m)
- vodovod (PVC 90; PVC 110)
- - - - - ochranné pásmo vodovodu (1,5 m)

- NN přípojka
- - - - - kabel NN katodové ochrany



VEŠKERÉ PODZEMNÍ SÍTĚ PŘED ZAPOČÍTÁNÍM PRACÍ VYTÝČIT PODLE PLATNÝCH NORM A PŘEDLOŽIT JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ

Zodpovědný architekt Vypracoval: Místo stavby:		Zahradní architektura Pardubice s.r.o. Bařchov 30, 530 02 PARDUBICE	
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlavního 902 530 02 Pardubice		Nový Dvůr – Stojice	
I/17 Nový Dvůr – Stojice, revitalizace a návrh výsadby zeleně		Číslo zakázky:	242/21
		Číslo kopie:	1:12 000
		Měřítko:	DPS
		Datum:	7/2022
Koordinační situace		Formát A4:	2x
		Číslo přílohy:	2.