

VIN:	TMBCE7NPXP7018665	RZ:	5SN 4210	ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav VAC/3 služební vozy
Značka:	Superb 4x4	Stav km:	31 742	Číslo TP UN169429
Stupeň výbavy:	L&K	Rok výroby:	2022	
Motor (obsah/výkon/kód):	2,0 TSI / 206 kW / DNF	Datum aktivace:	11.10.2022	
Barva karoserie:	Černá Magic metalíza - 1Z1Z	Dáno do provozu:	13.10.2022	
Barva interiéru:	Černý s šedým stropem - LA	Servisní prohlídka:	26.10.2023	
Model:	3V35WZ	Dálniční kupón:	DZ do 20.10.2024	
Typ převodovky:	Automatická - 7°			

Popis technického stavu vozidla

a) motor	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano	g) přední náprava	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano
b) převodovka	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano	h) zadní náprava	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano
c) spojka	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano	i) tlumiče pérování	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano
d) chladicí soustava	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano	j) výfuková soustava	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano
e) řízení	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano	k) elektronika	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano
f) brzdová soustava	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano	l) akumulátor (značka/typ/rok)	VARTA/70Ah/40/22	

Stav pneumatik v mm:	LP	PP	LZ	PZ	R
	5	5	5	5	4

Typ a rozměr rezervního kola:

Ocelový disk
LINGLONG 125/70 R18 99M

Typ a rozměr pneumatiky:

Litá kola
CONTINENTAL
235/45 R18 94W

Popis technického stavu karoserie

Lakové závady:	kapota:	10 700	dveře PL:	6 200	práh L:	2 100	nárazník P:	5 900
	př.maska:		dveře PP:	6 200	práh P:	2 100	nárazník Z:	6 500
	blatník PL:	1 650	dveře ZL:	2 800	postranice L:	2 550	střeška:	11 300
	blatník PP:	3 300	dveře ZP:	5 600	postranice P:	2 550	zrcátka:	
	podlaha vozidla (spodní část voz.):				příprava:	680	zadní víko:	3 250
	Celkový cenový odhad na poškození laku v Kč:							

Čalounění: Odpovídá počtu ujetých km - lehce poškozené a znečištěné sedačky a koberce, strop

Závady na vozidle: Odpovídá počtu ujetých km - lehce poškozený interiér a exteriér vozu, oděná plasty, pryč, skla a disky kol; Nutné kontroly vozu a provedení všech servisních a avulovačních akcí dle systému EL5Apro před prodávajícím vozů zákazníkovi; Poškozená vnější plastová obložení všech dveří, sloupků a víka zavazadlového prostoru; Nástupní lišty - Škrábky; Poškozená božnice PP + PZ pneumatiky; Podběh LZ - Škrábky; Disk LP - Škrábky; Podběh LP - Škrábky; Disk PP - Poškození, Odřany Škrábky; Podběh PP - Škrábky; Disk PZ - Poškození, Odřany Škrábky; Podběh PZ - Škrábky; Kryt podlahy levý - Škrábky; Kryt podlahy pravý - Škrábky; Nárazník přední - Posekaný Škrábky; Nárazník zadní - Posekaný Škrábky; Kapota - Posekaná Škrábky; Blatník PL - Posekaný Škrábky; Blatník PP - Posekaný Škrábky; Dveře PL - Posekané Škrábky Deformace; Dveře PP - Posekané Škrábky Deformace; Dveře ZL - Posekané Škrábky Deformace; Dveře ZP - Deformace Škrábky; Postranice L - Deformace Škrábky; Postranice P - Deformace Škrábky; Práh L - Škrábky; Práh P - Škrábky; Zadní víko - Deformace Škrábky; Střeška - Škrábky Deformace; Čelní sklo - Poškození, Prasklé; LP výplň dveří - Škrábky; Zavazadlový prostor - Škrábky

Provedené opravy:

Mimořádné výbavy:	Označení audiosystému:	Navigace - COLUMBUS			
Xenon / LED světla	ANO	Multifunkční volant	ANO	Tempomat	ANO
Klimatizace	Climatronic	Parkovací senzor	Přední + Zadní + Asistent	El.nast.sedadla	Přední
Vyhř.sedadel	Přední + Zadní	Koberce	Textilní	Tažné zařízení	NE

Pakety mimořádných výbav: Prodloužená tovární záruka na 5 let do 100.000 km od data aktivace vozu
Služby vzdálený přístup a infotainment online na 3 roky, Rezervní kolo (dojezdové), sada nářadí a zvedák vozu, KESSY - bezklíčkové zamykání a startování s alarmem, 230V zásuvka + 2x USB v zadu, Infotainment Columbus 9,2" s navigací, Control of logistics 2, Předplacený servis Standard na 5 let, do 60 000 km, Příprava pro uchycení dětské sedačky ISOFIX na sedadle spolujezdce, Síťový program
Na zadních bočních + zadním skle okenní folie, VRZ, Sada gumových koberců, Ve voze vloženy 4x kompletní zimní kola viz. příloha protokolu č.1, Ochranná folie nákladové hrany zadního nárazníku

Povinná výbava vozidla Zvedák, Klíč na kola, Lékárnička, Trojúhelník, Reflexní vesta

Stav paliva: 0 1/1

Záruční podmínky vozidla platné dle servisní knihy - Celkový stav vozidla odpovídá ujetým km

Kontroloval dne:	10.1.2024	Vystavil a schválil dne:	10.1.2024	S technickým stavem vozidla byl seznámen - dne:	
				Jméno:	Podpis:

Vůz předal dne: Jméno: Podpis:



Příloha č. 1 Protokolu o technickém stavu ojetého vozidla

RZ vozu	VIN číslo			úložisko	
5SN4210	TMBCE7NPXP7018665				
	OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBJEDNACÍ ČÍSLO			
	3V0073548AA8Z8	3V0073648AA8Z8			
<i>disk</i>	AL	plech	šířka	D	ET
<i>model</i>	Modus		8	18	44
<i>stav / poškození</i>	OK	Odřeny	Odřeny	OK	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva
	OBJEDNACÍ ČÍSLO				
<i>pneu</i>	Pirelli	SottoZero 3	235	45	18
	značka	model	šířka	profil	D
	98	V	2022		
	nosnost	rychlost	r.v.		
<i>vzorek v mm</i>	6	5	6	6	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva
<i>stav / poškození</i>	OK	poškozená	poškozená	OK	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva
<i>poklice</i>	OBJEDNACÍ ČÍSLO				
<i>stav a poškození</i>					
	LP	PP	PZ	LZ	
Nálevka vyhotovil podpis			10.01.2024 datum	
Interní ocenění VAC					
CELKEM bez DPH	17 505 Kč				
Šolc Milan vyhotovil podpis			10.01.2024 datum	

VIN:	TMBCE7NP0P7021252	RZ:	5SN 3573	ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav VAC/3 služební vozy	
Značka:	Superb 4x4			Stav km:	Číslo TP
Stupeň výbavy:	L&K			36 839	UN174609
Motor (obsah/výkon/kód):	2,0 TSI / 206 kW / DNF			Rok výroby:	2022
Barva karoserie:	Černá Magic metalíza - 1Z1Z			Datum aktivace:	3.11.2022
Barva interiéru:	Černý s šedým stropem - LA			Dáno do provozu:	4.11.2022
Model:	3V35WZ			Servisní prohlídka:	31.8.2023
Typ převodovky:	Automatická - 7 ^o			Dálniční kupón:	EDZ 12.11.2024

Popis technického stavu vozidla

a) motor	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano	g) přední náprava	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano
b) převodovka	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano	h) zadní náprava	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano
c) spojka	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano	i) tlumiče pérování	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano
d) chladicí soustava	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano	j) výfuková soustava	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano
e) řízení	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano	k) elektronika	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano
f) brzdová soustava	odpovídá počtu ujetých km	<input type="checkbox"/> Ano	l) akumulátor (značka/typ/rok)	VARTA/70Ah/11/22	
Stav pneumatik v mm:	LP	PP	LZ	PZ	R
	6	5	6	5	4
			Typ a rozměr rezervního kola:	Typ a rozměr pneumatiky:	
			Ocelový disk	Litá kola	
			LINGLONG 125/70 R18 99M	GOODYEAR	
				235/45 R18 94W	

Popis technického stavu karoserie

Lakové závady:	kapota:	10 700	dveře PL:	3 100	práh L:	2 100	nárazník P:	5 900
	př. maska:		dveře PP:	3 100	práh P:	2 100	nárazník Z:	3 250
	blatník PL:	3 300	dveře ZL:	2 800	postranice L:	2 550	střecha:	5 650
	blatník PP:	1 650	dveře ZP:	2 800	postranice P:	2 550	zrcátka:	
	podlaha vozidla (spodní část voz.):				příprava:	680	zadní víko:	6 500
	Celkový cenový odhad na poškození laku v Kč:							58 730

Čalounění:	Odpovídá počtu ujetých km - lehce poškozené a znečištěné sedačky a koberce, strop
------------	---

Závady na vozidle:	Odpovídá počtu ujetých km - lehce poškozený interiér a exteriér vozu, odřené plasty, pryž, skla a disky kol; Nutná kontrola vozu a provedení všech servisních a smluvních akcí dle systému ELSAgro před prodejem vozu; zkratkovité; Poškozené vnější plastové obložení všech dveří, sloupků a víka zavazadlového prostoru; Nástupní lišty - Škrábky; Podběh LZ - Škrábky; Podběh LP - Škrábky; Disk PP - Poškození; Škrábky Odřeny; Podběh PP - Škrábky; Křídlo podlahy levý - Škrábky; Křídlo podlahy pravý - Škrábky; Nárazník přední - Posekaný Škrábky; Nárazník zadní - Posekaný Škrábky; Kapota - Posekaný Škrábky Deformace; Blatník PL - Posekaný Škrábky; Blatník PP - Posekaný Škrábky; Dveře PL - Posekaný Škrábky Deformace; Dveře PP - Deformace Škrábky; Dveře ZL - Deformace Škrábky; Dveře ZP - Škrábky Deformace; Postranice L - Deformace Škrábky; Postranice P - Deformace Škrábky; Práh L - Škrábky; Práh P - Škrábky; Zadní víko - Deformace Škrábky; Střecha - Škrábky; Čelní sklo - Posekaný; LP výhled dveří - Škrábky; Zavazadlový prostor - Škrábky
--------------------	---

Provedené opravy:	
-------------------	--

Mimořádné výbavy:	Označení audiosystému:	Navigace - COLUMBUS			
Xenon / LED světla	ANO	Multifunkční volant	ANO	Tempomat	ANO
Klimatizace	Climatronic	Parkovací senzor	Přední + Zadní + Asistent	El.nast.sedadla	Přední
Výhř.sedel	Přední + Zadní	Koberce	Textilní	Tažné zařízení	NE

Pakety mimořádných výbav:	<p>Prodloužená tovární záruka na 5 let do 100.000 km od data aktivace vozu</p> <p>Služby vzdálený přístup a Infotainment online na 3 roky, Rezervní kolo (dojezdové), sada nářadí a zvedák vozu, 230V zásuvka + 2x USB v zadu, Infotainment Columbus 9,2" s navigací, Control of logistics 2, Předplacený servis Standard na 5 let, do 60 000 km, Příprava pro uchycení dětské sedačky ISOFIX na sedadle spolujezdce, Síťový program</p> <p>KESSY - bezklíčkové zamykání a startování s alarmem, Ve voze vloženy 4x kompletní zimní kola viz. příloha protokolu č.1, Na zadních bočních + zadním skle okenní folie, VRZ, Ochranná folie nákladové hrany zadního nárazníku; Sada gumových koberců;</p>
---------------------------	---

Povinná výbava vozidla	Zvedák, Klíč na kola, Lékařnicka, Trojúhelník, Reflexní vesta
------------------------	---

Stav paliva:	0 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1/1
--------------	---

Záruční podmínky vozidla platné dle servisní knížky - Celkový stav vozidla odpovídá ujetým km

Kontroloval dne:	10.1.2024	Vystavil a schválil dne:	10.1.2024	S technickým stavem vozidla byl seznámen - dne:
				Jméno: Podpis:

Vůz předal dne:	Jméno:	Podpis:
-----------------	--------	---------



Příloha č. 1 Protokolu o technickém stavu ojetého vozidla

RZ vozu	VIN číslo				úložiště
5SN3573	TMBCE7NP0P7021252				
	OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBJEDNACÍ ČÍSLO			
	3V0073548AA8Z8	3V0073648AA8Z8			
<i>disk</i>	AL	plech	šířka	D	ET
<i>model</i>	Modus		8	18	44
<i>stav / poškození</i>	OK	OK	Odřený	OK	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva
	OBJEDNACÍ ČÍSLO				
<i>pneu</i>	Pirelli	SottoZero 3	235	45	18
	značka	model	šířka	profil	D
	98	V	2022		
	nosnost	rychlost	r.v.		
<i>vzorek v mm</i>	6	6	5	5	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva
<i>stav / poškození</i>	OK	OK	OK	OK	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva
<i>poklice</i>	OBJEDNACÍ ČÍSLO				
<i>stav a poškození</i>					
	LP	PP	PZ	LZ	
Nálevka vyhotovil podpis				10.01.2024 datum
Interní ocenění VAC					
CELKEM bez DPH	17 505 Kč				
Šolc Milan vyhotovil podpis				10.01.2024 datum

Příloha č. 1 Protokolu o technickém stavu ojetého vozidla

RZ vozu	VIN číslo				úložiště
5SN3573	TMBCE7NP0P7021252				
	OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBJEDNACÍ ČÍSLO			
	3V0073548AA8Z8	3V0073648AA8Z8			
<i>disk</i>	AL	plech	šířka	D	ET
model	Modus		8	18	44
stav / poškození	OK	OK	Odřeny	OK	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva
	OBJEDNACÍ ČÍSLO				
<i>pneu</i>	Pirelli	SottoZero 3	235	45	18
	značka	model	šířka	profil	D
	98	V	2022		
	nosnost	rychlost	r.v.		
vzorek v mm	6	6	5	5	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva
stav / poškození	OK	OK	OK	OK	
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva
<i>poklice</i>	OBJEDNACÍ ČÍSLO				
stav a poškození					
	LP	PP	PZ	LZ	
Nálevka vyhotovil podpis			10.01.2024 datum	
Interní ocenění VAC					
CELKEM bez DPH	17 505 Kč				
Šolc Milan vyhotovil podpis			10.01.2024 datum	