




Odpověď: Rozpočet - oprava těsnosti okapového žlabu

Komu: [REDACTED]

04.04.2024 16:06



2 attachments



stav okapu 1.jpgstav okapu 2.jpg

Dobrý den paní [REDACTED]
stávající okapový žlab je navržený jako dvouplášťový. Okap je složen z
vrchní krycí části okapu, která tvoří pohledovou část a z vnitřní části
okapu, která tvoří spád pro odtok dešťové vody.

Vnitřní část okapu je zkorodovaná a voda tak protéká do pohledové části
okapu, ze které následně prosakuje do omítky podhledu.

Vnitřní část okapu je v havarijním stavu a je nutné ji vyměnit.

Přikládám fotky stavu vnitřní části okapového žlabu.

S pozdravem [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]
jednatel společnosti

VERTIKÁLY - výškové a stavební práce s.r.o.
Břevnovská 1692/6
169 00 Praha 6

M [REDACTED]
E [REDACTED]

W VERTIKALY.CZ

Dne 2024-04-04 10:45, [REDACTED] napsal:

- > Dobrý den pane [REDACTED]
- >
- > děkuji za CN a ještě se chci zeptat, zda tam nejde dát žlab jen
- > klasický a
- > ne dvouplášťový?
- >
- > Děkuji za info a přeji hezký den
- >
- > [REDACTED] [REDACTED]

> manažer budovy Poliklinika pod Marjánkou
> SNEO, a.s.
> Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
> E-mail: [REDACTED]
> [REDACTED]
> [REDACTED] Web: www.sneo.cz
>
>
>
>
>
> Od: [REDACTED]
> Komu: [REDACTED]
> Datum: 03.04.2024 18:41
> Předmět: Rozpočet - oprava těsnosti okapového žlabu
>
>
> Dobrý den paní [REDACTED]
> v příloze posílám rozpočet na opravu okapového žlabu.
>
> Stávající žlab je dvouplášťový a kompaktně spojený.
> Výměna vnitřní části okapového žlabu nebude snadná.
>
> Prosím o potvrzení rozpočtu, abychom mohli objednat materiál.
>
> Děkuji
>
> S pozdravem [REDACTED] [REDACTED]
>
> --
> [REDACTED] [REDACTED]
> jednatel společnosti
>
> VERTIKÁLY - výškové a stavební práce s.r.o.
> Břevnovská 1692/6
> 169 00 Praha 6
>
> [REDACTED]
>
>
> W VERTIKALY.CZ