



Re: Odpověď: Rozpočet - oprava těsnosti okapového žlabu

Komu: [redacted]

04.04.2024 13:01

Dobrý den paní [redacted]
on ten dvouplášťový okap někdo kdysi navrhnul tak, aby nebyl vidět spád pro odtok dešťové vody a působilo to esteticky s rázem budovy. V praxi je to tak, že je vrchní pohledový okap, který je rovný zároveň se střechou a do něho je naletovaný druhý okap, který je ve spádu - ten je celý zrezlý. Rozebrat vložený okap a vyměnit ho za nový není práce na chvíli. Popravdě se do toho klempířům vůbec nechtělo, protože to celé spasovat dohromady nebude legrace.

Aby mohl být okap jednoplášťový, musel by se vyměnit v celé délce budovy, jinak to nelze vzájemně napojit.

[redacted]
jednatel společnosti

VERTIKÁLY - výškové a stavební práce s.r.o.
Břevnovská 1692/6
169 00 Praha 6

M [redacted]

E [redacted]

W VERTIKALY.CZ

Dne 2024-04-04 10:45, [redacted] napsal:

> Dobrý den pane [redacted]
>
> děkuji za CN a ještě se chci zeptat, zda tam nejde dát žlab jen
> klasický a
> ne dvouplášťový?
>
> Děkuji za info a přeji hezký den
>
> [redacted]
> manažer budovy Poliklinika pod Marjánkou
> SNEO, a.s.
> Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
> E-mail: [redacted]
> [redacted]
> [redacted] Web: www.sneo.cz
>
>
>
>
> Od: [redacted]
> Komu: [redacted]
> Datum: 03.04.2024 18:41
> Předmět: Rozpočet - oprava těsnosti okapového žlabu

>
>
>
> Dobrý den paní [REDACTED]
> v příloze posílám rozpočet na opravu okapového žlabu.
>
> Stávající žlab je dvouplášťový a kompaktně spojený.
> Výměna vnitřní části okapového žlabu nebude snadná.
>
> Prosím o potvrzení rozpočtu, abychom mohli objednat materiál.
>
> Děkuji
>
> S pozdravem [REDACTED] [REDACTED]
>
> --
> [REDACTED] [REDACTED]
> jednatel společnosti
>
> VERTIKÁLY - výškové a stavební práce s.r.o.
> Břevnovská 1692/6
> 169 00 Praha 6
>
> [REDACTED]
>
>
>
> W VERTIKALY.CZ