

Nabídka na poskytování služby – ~~základní / rozšířené-defektace / BO~~

~~základní revize / technické služby~~

na základě Výzvy NS 182400 č. 01/2023 – ~~DODATEK č. X⁹~~
podle rámcové dohody č. 23106000243

Poskytovatel: PRAMACOM-HT spol. s r.o. [redacted]		Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany [redacted]		
Jehož jménem jedná: Se sídlem: Na pískách 10 [redacted]		Kontaktní osoba: Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ / modifikace techniky:	PS SSR TA	[redacted]		
Evidenční číslo:	MK-1-3-001-22 Moskito TI, S/N:1250	[redacted]		
Rok výroby:	2018	[redacted]		
SOJ ano/ne; rozsah ¹⁾ :		Zástupce uživatele: [redacted]		
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: zde při odeslání 5.12.2023 [redacted]				
Číslo telefonu: [redacted] Doporučení SOJ-KK [redacted] jméno, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Popis poskytování služby, je třeba doložit dokumentace pro poskytování služeb: Provedení opravy přístroje Moskito TI SN:1250				
Místo: Olomouc				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: do 6 měsíců po přijetí vaší objednávky (kromě srpna a týdne 51,52)				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:	Náklady na práci	66 248,- Kč	1	66 248,- Kč
	Náklady na materiál	356 122,50 Kč	1	356 122,50 Kč
Ostatní náklady:				
Cena celkem bez DPH:				422 370,50 Kč
Nabídková cena celkem 422 370,50 Kč bez DPH, 511 068,30 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Olomouci dne: [redacted]		V dne: [redacted]		
Zástupce poskytovatele: [redacted]		Zástupce objednatel: [redacted]		
Datum: 2023.12.05 12:43:49 +01'00'				

Poznámka*) Nehodící se škrtněte

Dodatek ke KZ č.001/2023/182400/KZ01, Rozsah opravy:

Oprava a údržba přístroje Moskito TI S/N:1250 (MK-1-3-001-22)

P/N:913091

S/N:1250

Dle RMA 014690

Závada hlášená zákazníkem: Termovizní režim nefunguje.

Zjištěné závady u výrobce:

- Netěsnost přístroje
- Vada na desce TI- Core
- Výkon laserového značkovače mimo toleranci
- Vada na SoM desce (deska elektroniky)

Práce, které je potřeba provést:

- nahrání nového softwaru
- Kontrola/měření digitálního magnetického kompasu
- Vyhotovení zprávy o testech
- Provedení závěrečného přijímacího testu
- Závěrečná kontrola přístroje na testovací lavici
- Kontrola/měření digitálního magnetického kompasu
- Zkouška těsnosti, nadusíkování
- Analýza poruch a jejich následků
- Vstupní kontrola verze softwaru
- Optická a laserová seřízení
- Výměna opotřeбенých, vadných a nekompatibilních dílů
- Výměna desky TI-Core
- Výměna SSFL (vláknový laser), záruka



- Výměna desky SoM (desky elektroniky), záruka
- Kontrola manuálního ovládání
- Opětovné sestavení přístroje
- Demontáž přístroje




Kontrolní zápis č. 001/2023/182400/ KZ 01		
podle rámcové dohody č. 23106000243		
Typ přístroje: Moskito TI	Zadání z výzvy: NS 182400 č. 01/2023	
Výrobní číslo přístroje: V 31	Provozní sešit číslo:	
Vojenský útvar: [REDACTED]	Pověřená osoba zástupce zhotovitele: [REDACTED]	
Kontrolní prohlídka byla provedena v rozsahu technologického postupu: P15001_TD_B		
Kontrola před provedením opravy: Moskito TI - S/N V31 (MK-1-3-001-22) obal na Moskito Propojovací kabel OAJ-BB 2590/U (MK-1-3-002-22) Propojovací kabel OAJ-Ethernet (MK-1-3-003-22) Propojovací kabel OAJ-DAGR (MK-1-3-004-22)		
Vlastní kontrolní zjištění – nález: Moskito TI - nefunkční termovízní režim, nutná defektace u výrobce Propojovací kabel OAJ-BB 2590/U (MK-1-3-002-22) – vadný Propojovací kabel OAJ-Ethernet (MK-1-3-003-22) – vadný Propojovací kabel OAJ-DAGR (MK-1-3-004-22) - vadný Poznámky:		
Seznam zamítnutých oprav nálezů: Poznámky:		
Návrh na odstranění poruchy		Seznam potřebných náhradních dílů
Rozsah služby	čas (min)	Náhradní díly
		cena (Kč)
Kontrola funkcí a přeměření přesnosti Moskito TI	90	Moskito defektace u dodavatele
Přeměření - kabely	60	Propojovací kabel OAJ-BB 2590/
		Propojovací kabel OAJ-Ethernet
		Propojovací kabel OAJ-DAGR
Celková cena rozsahu prací bez DPH: 5 000,- Kč		Celková cena náhradních dílů bez DPH: 98 308,98 Kč
Celková cena za opravu bez DPH: 103 308,98 Kč		
Termín zahájení a ukončení služby, popř. etapové plnění:		
TERMÍN ZAHÁJENÍ DEFECTACE 6.6.2023, UKONČENÍ DEFECTACE 6.6.2024		Za poskytovatele: [REDACTED]
V Olomouci, dne: 6.6.2023		

DOPLAĚNO DNE 19.6.2023

PRAMACOM - HT, spol. s r.o.
 Praha 6 Dejvice, Na pískách 1667/36, 160 00
 Pobočka: Olomouc, Roháče z Dužce 164/13, 779 00
 tel.: +420 588 188 401
 DIČ: CZ226514753

PRAMACOM - HT, spol. s r.o.
 Praha 6 Dejvice, Na pískách 1667/36, 160 00
 Pobočka: Olomouc, Roháče z Dužce 164/13, 779 00
 tel.: +420 588 188 401
 DIČ: CZ226514753

Doporučuji uplatnit [REDACTED]
 [REDACTED]
 vedoucí odd. oprav 092