

Nabídka na poskytování služby – *základní rozšíření do letáček / BO*

na základě Výzvy NS 182400 č. 01/2023 – DODÁTEK č. X¹
podle rámcové dohody č. 23106000243

Poskytovatel: PRAMACOM-HT spol. s r.o. Jehož jménem jedná: Se sídlem:		Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Jehož jménem jedná zástupce objednatele za OC:																																											
Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:		Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:																																											
Typ / modifikace techniky: PS SSR TA	Dislokace techniky:	Uživatel:																																											
Evidenční číslo: MK-1-3-001-20 Moskito TI, S/N:1246	velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení																																												
Rok výroby: 2018	Zástupce uživatele:																																												
SOJ ano/ne; rozsah²⁾:	hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon																																												
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: zde při odeslání																																													
Číslo telefonu:	DOPORUČENÍ 303-KK																																												
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis																																													
Popis poskytované služby: Provedení opravy přístroje Moskito TI SN:1246																																													
Místo: Olomouc Termín (doba) ukončení poskytování služby: do 6měsíců po přijetí vaší objednávky (kromě srpna a týdne 51.52) Nabídková cena																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poskytovatel:</th> <th>Druh nákladů:</th> <th>Stručný popis</th> <th>Jednotková cena</th> <th>Počet jednotek</th> <th>Cena celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Náklady na vlastní výkony:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Materiálové náklady:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td rowspan="2">Kooperace:</td> <td>Náklady na práci</td> <td>66 248,- Kč</td> <td>1</td> <td>66 248,- Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Náklady na materiál</td> <td>356 240,80 Kč</td> <td>1</td> <td>356 240,80 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ostatní náklady:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">Cena celkem bez DPH:</td> <td>422 488,80 Kč</td> </tr> </tbody> </table>					Poskytovatel:	Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem		Náklady na vlastní výkony:						Materiálové náklady:						Kooperace:	Náklady na práci	66 248,- Kč	1	66 248,- Kč		Náklady na materiál	356 240,80 Kč	1	356 240,80 Kč		Ostatní náklady:						Cena celkem bez DPH:				422 488,80 Kč
Poskytovatel:	Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem																																								
	Náklady na vlastní výkony:																																												
	Materiálové náklady:																																												
	Kooperace:	Náklady na práci	66 248,- Kč	1	66 248,- Kč																																								
		Náklady na materiál	356 240,80 Kč	1	356 240,80 Kč																																								
	Ostatní náklady:																																												
	Cena celkem bez DPH:				422 488,80 Kč																																								
Nabídková cena celkem 422 488,80 Kč bez DPH, 511 211,45 Kč s DPH. Zástupce poskytovatele: Šárka Vodáková, 731 439 363 titul, jméno, příjmení, telefon																																													
V Olomouci dne:																																													
Zástupce poskytovatele:																																													
Zástupce objednatele:																																													

Poznámka*) Nehodící se škrtněte

Cenová kalkulace / BO/ Rozšířená defektnice

Příloha Nabídky a KZ001/2023/182400/KZ02 k Výzvě NS 182400 č. 01/2023

Materiál MBK C4 ISTAR: Moskito TI S/N: 1246

P.č.	Rozsah prací po skupinách a podskupinách – přesně specifikovat důvod opravy + kooperace název firmy	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena v Kč					
					Materiál za MJ	Materiál celkem	Náklady na vlastní výkony	Kooperace	Celkem	
					bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	s DPH
1	Oprava přístroje Moskito TI S/N: 1246 dle přiložené nabídky – náklady na práci, Safran Vectronix AG							66 248,- Kč	66 248,- Kč	80 160,08 Kč
2	Oprava přístroje Moskito TI S/N: 1246 dle přiložené nabídky – náklady na materiál, Safran Vectronix AG							356 240,80 Kč	356 240,80 Kč	431 051,37 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM								422 488,80 Kč	422 488,80 Kč	511 211,45Kč

Dodatek ke KZč.001/2023/182400/KZ02, Rozsah opravy:

Oprava a údržba přístroje Moskito TI S/N:1246 (MK-1-3-001-20)

P/N:913091

S/N:1246

Dle RMA 014690

Závada hlášená zákazníkem: Termovizní režim nefunguje.

Zjištěné závady u výrobce:

- Netěsnost přístroje
- Vada na desce termovizního zaměřovače (TI core)
- Nastavení přijímače a vysílače (RX-TX) mimo toleranci
- Výkon laserového značkovače mimo toleranci
- Vada na SoM desce (deska elektroniky)

Údržba a opravy, které je potřeba provést:


- nahrání nového softwaru
- Vyhotovení zprávy o testech
- Provedení závěrečného přijímacího testu
- Závěrečná kontrola přístroje na testovací lavici
- Kontrola/měření digitálního magnetického kompasu
- Zkouška těsnosti, nadusíkování
- Analýza poruch a jejich následků
- Vstupní kontrola verze softwaru
- Optická a laserová seřízení
- Výměna opotřebených, vadných a nekompatibilních dílů
- Výměna desky TI-Core
- Výměna SSFL (vláknový laser) v záruce

- Výměna desky SoM (desky elektroniky), záruka
- Kontrola manuálního ovládání
- Opětovné sestavení přístroje
- Demontáž přístroje




Kontrolní zápis č. 001/2023/182400/ KZ 02		
podle rámcové dohody č. 23106000243		
Typ přístroje: Moskito TI	Zadání z výzvy: <i>MS 402400 č. 04/2023</i>	
Výrobní číslo přístroje: V 29	Provozní sešit číslo:	
Vojenský útvar: [REDACTED]	Pověřená osoba zástupce zhotovitele: [REDACTED]	
Kontrolní prohlídka byla provedena v rozsahu technologického postupu: P15001_TD_B		
Kontrola před provedením opravy: Moskito TI – S/N V29 (MK-1-3-001-20) obal na Moskito Propojovací kabel OAJ-BB 2590/U (MK-1-3-002-20) Propojovací kabel OAJ-Ethernet (MK-1-3-003-20) Propojovací kabel OAJ-DAGR (MK-1-3-004-20)		
Vlastní kontrolní zjištění – nález: Moskito TI - nefunkční termovizní režim, nutná defektace u výrobce Poznámky:		
Seznam zamítnutých oprav nálezů: Poznámky:		
Návrh na odstranění poruchy		Seznam potřebných náhradních dílů
Rozsah služby	čas (min)	Náhradní díly
		cena (Kč)
Kontrola funkcí a přeměření přesnosti Moskito TI	90	Moskito defektace u dodavatele
Přeměření - kabely	60	
Celková cena rozsahu prací bez DPH: 5 000,- Kč		Celková cena náhradních dílů bez DPH: 41 200,- Kč
Celková cena za opravu bez DPH: 46 200,-Kč		
Termín zahájení a ukončení služby, popř. etapové plnění: [REDACTED]		
V Olomouci, dne: 6.6.2023		Za poskytovatele: [REDACTED]

PRAMACOM - HT, spol. s r.o.



[Handwritten signature]