

Nabídka na poskytování služby – základní / rozšířené defektace / BO

základní revize / technické údržby*)

na základě Výzvy NS 182400 č. 01/ 2023 – DODATEK č. X²⁾

podle rámcové dohody č. 23106000243

Poskytovatel: PRAMACOM.HT spol. s r.o. Jehož jménem jedná: [redacted]		Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Jehož jménem jedná zástupce objednatele za OC: [redacted]																																				
Kontaktní osoba: Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]																																				
Typ / modifikace techniky: PS SSR TA	MK-1-3-001-22, MK-1-3-002-22, MK-1-3-003-22, MK-1-3-004-22, MK-1-3-001-20, MK-1-3-002-20, MK-1-3-003-20, MK-1-3-004-20,	Dislokace techniky: [redacted]	Uživatel: [redacted]																																			
Evidenční číslo:	MK-1-3-001-15, MK-1-3-002-15, MK-1-3-003-15, MK-1-3-004-15, MK-1-2-019-22, MK-2-1-017-20, VK-1-5-017-07, MK-2-2-014-59, VK-1-6-007-07 kuffík č.6	velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení																																				
Rok výroby:	2018	Zástupce uživatele: [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon																																				
SOJ ano/ne; rozsah³⁾:	Ne	[redacted]																																				
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: zde při odeslání Vzata na vědomí. Doporučení k provedení SOJ [redacted] je uvedeno na kontrol. zápisech																																						
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Provedení rozšířené defektace dodaného materiálu PS SSR TA, PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY DLE PŘÍLOHY č. 12 RD																																						
Místo: Olomouc Termín (doba) ukončení poskytování služby: do 12 měsíců od podpisu Nabídky Nabídková cena																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Druh nákladů:</th> <th>Stručný popis</th> <th>Jednotková cena</th> <th>Počet jednotek</th> <th>Cena celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Náklady na vlastní výkony:</td> <td>Defektace dodaného materiálu viz. příložené KZ</td> <td>26 000,- Kč</td> <td>1</td> <td>26 000,- Kč</td> </tr> <tr> <td>Materiálové náklady:</td> <td>Náhradní díly dle příložených KZ</td> <td>120 425,08 Kč</td> <td>1</td> <td>120 425,08 Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Kooperace:</td> <td>Moskito defektace u dodavatele</td> <td>41 200,- Kč</td> <td>3</td> <td>123 600,- Kč</td> </tr> <tr> <td>JIM Compact defektace u dodavatele</td> <td>45 400,- Kč</td> <td>1</td> <td>45 400,- Kč</td> </tr> <tr> <td>Ostatní náklady:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena celkem bez DPH:</td> <td>315 425,08 Kč</td> </tr> </tbody> </table>					Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem	Náklady na vlastní výkony:	Defektace dodaného materiálu viz. příložené KZ	26 000,- Kč	1	26 000,- Kč	Materiálové náklady:	Náhradní díly dle příložených KZ	120 425,08 Kč	1	120 425,08 Kč	Kooperace:	Moskito defektace u dodavatele	41 200,- Kč	3	123 600,- Kč	JIM Compact defektace u dodavatele	45 400,- Kč	1	45 400,- Kč	Ostatní náklady:					Cena celkem bez DPH:				315 425,08 Kč
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem																																		
Náklady na vlastní výkony:	Defektace dodaného materiálu viz. příložené KZ	26 000,- Kč	1	26 000,- Kč																																		
Materiálové náklady:	Náhradní díly dle příložených KZ	120 425,08 Kč	1	120 425,08 Kč																																		
Kooperace:	Moskito defektace u dodavatele	41 200,- Kč	3	123 600,- Kč																																		
	JIM Compact defektace u dodavatele	45 400,- Kč	1	45 400,- Kč																																		
Ostatní náklady:																																						
Cena celkem bez DPH:				315 425,08 Kč																																		
Nabídková cena celkem 315 425,08 Kč bez DPH, 381 664,34 Kč s DPH.																																						
Zástupce poskytovatele: [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon																																						
V Olomouci dne: [redacted] V dne:																																						
Zástupce poskytovatele: [redacted] Zástupce objednatele:																																						

Poznámka*) Nehodící se škrtněte

PRAMACOM - HT, spol. s r.o.

DOPLNĚNO DNE 19.6.2023

PRAMACOM - HT, spol. s r.o.

Cenová kalkulace / BO/ Rozšířená defektace

Příloha Nabídky a KZ k Výzvě NS 182400 č. 01/2023

Materiál MBK C4 ISTAR: PS SSR TA

P.č.	Rozsah prací po skupinách a podskupinách – přesně specifikovat důvod opravy + kooperace název firmy	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena v Kč					
					Materiál za MJ	Materiál celkem	Náklady na vlastní výkony	Kooperace	Celkem	
					Nh	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH
1	Defektace dodaného materiálu PS SSR TA			7			14 000,- Kč		14 000,- Kč	16 940,- Kč
2.	Defektace přístrojů Moskito TI, fy SAFRAN Vectronix	Moskito TI, 3 ks						123 600,- Kč	123 600,- Kč	149 556,- Kč
3	Kontrola funkcí a přeměření přesnosti Moskito TI	Moskito TI, 3 ks		4,5			9 000,- Kč		9 000,- Kč	10 890,- Kč
4.	Defektace přístroje JIM Compact, fy SAFRAN Vectronix	JIM Compact V22, 1 ks						45 400,- Kč	45 400,- Kč	54 934,- Kč
5.	Kontrola funkcí a přeměření přesnosti JIM Compact	JIM Compact V22, 1 ks		1,5			3 000,- Kč		3 000,- Kč	3 630,- Kč
6.	Potřebné náhradní díly dle KZ					120 425,08 Kč			120 425,08 Kč	145 714, 34 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM									315 425,08 Kč	381 664,34 Kč

Kontrolní zápis č. 001/2023/182400/ KZ 01			
podle rámcové dohody č. 23106000243			
Typ přístroje: Moskito TI	Zadání z výzvy: <i>AVS 182400 č. 01/2023</i>		
Výrobní číslo přístroje: V 31	Provozní sešit číslo:		
Vojenský útvar: [REDACTED]	Pověřená osoba zástupce zhotovitele: [REDACTED]		
Kontrolní prohlídka byla provedena v rozsahu technologického postupu: P15001_TD_B			
Kontrola před provedením opravy: Moskito TI - S/N V31 (MK-1-3-001-22) obal na Moskito Propojovací kabel OAJ-BB 2590/U (MK-1-3-002-22) Propojovací kabel OAJ-Ethernet (MK-1-3-003-22) Propojovací kabel OAJ-DAGR (MK-1-3-004-22)			
Vlastní kontrolní zjištění – nález: Moskito TI - nefunkční termovizní režim, nutná defektace u výrobce Propojovací kabel OAJ-BB 2590/U (MK-1-3-002-22) – vadný Propojovací kabel OAJ-Ethernet (MK-1-3-003-22) – vadný Propojovací kabel OAJ-DAGR (MK-1-3-004-22) - vadný			
Poznámky:			
Seznam zamítnutých oprav nálezů:			
Poznámky:			
Návrh na odstranění poruchy		Seznam potřebných náhradních dílů	
Rozsah služby	čas (min)	Náhradní díly	cena (Kč)
Kontrola funkcí a přeměření přesnosti Moskito TI	90	Moskito defektace u dodavatele	41 200,-
Přeměření - kabely	60	Propojovací kabel OAJ-BB 2590/	19 952,98
		Propojovací kabel OAJ-Ethernet	19 191,99
		Propojovací kabel OAJ-DAGR	17 964,01
Celková cena rozsahu prací bez DPH: 5 000,- Kč		Celková cena náhradních dílů bez DPH: 98 308,98 Kč	
Celková cena za opravu bez DPH: 103 308,98 Kč			
Termín zahájení a ukončení služby, popř. etapové plnění:			
TERMIN ZAHÁJENÍ DEFECTACE 6.6.2023, UKONČENÍ DEFECTACE 6.6. 2024		V Olomouci, dne: 6.6.2023	
		Za poskytovatele: [REDACTED]	

DOPLAĚNO DNE 19.6.2023

PRAMACOM - HT, spol. s r.o.



PRAMACOM - HT, spol. s r.o.



Doporučuji uplatnit soubor [REDACTED]
vedoucí odd. oprav 092


Kontrolní zápis č. 001/2023/182400/ KZ 02		
podle rámcové dohody č. 23106000243		
Typ přístroje: Moskito TI	Zadání z výzvy: NS 182400 e 01/2023	
Výrobní číslo přístroje: V 29	Provozní sešit číslo:	
Vojenský útvar: [REDACTED]	Pověřená osoba zástupce zhotovitele: [REDACTED]	
Kontrolní prohlídka byla provedena v rozsahu technologického postupu: P15001_TD_B		
Kontrola před provedením opravy: Moskito TI – S/N V29 (MK-1-3-001-20) obal na Moskito Propojovací kabel OAJ-BB 2590/U (MK-1-3-002-20) Propojovací kabel OAJ-Ethernet (MK-1-3-003-20) Propojovací kabel OAJ-DAGR (MK-1-3-004-20)		
Vlastní kontrolní zjištění – nález: Moskito TI - nefunkční termovizní režim, nutná defektace u výrobce Poznámky:		
Seznam zamítnutých oprav nálezů: Poznámky:		
Návrh na odstranění poruchy		Seznam potřebných náhradních dílů
Rozsah služby	čas (min)	Náhradní díly
Kontrola funkcí a přeměření přesnosti Moskito TI	90	Moskito defektace u dodavatele
Přeměření - kabely	60	
Celková cena rozsahu prací bez DPH: 5 000,- Kč		Celková cena náhradních dílů bez DPH: 41 200,- Kč
Celková cena za opravu bez DPH: 46 200,-Kč		
Termín zahájení a ukončení služby, popř. etapové plnění:		
TERMÍN ZAHÁJENÍ DEFEKTACE 6.6.2023, UKONČENÍ DEFEKTACE 6.6.2024		Za poskytovatele: [REDACTED]
V Olomouci, dne: 6.6.2023		

DOPLNĚNO DNE 19.6.2023

PRAMACOM - HT, spol. s r.o.



PRAMACOM - HT, spol. s r.o.



Doporučuji uplatnit SOL

vedoucí odd. oprav



092

Kontrolní zápis č. 001/2023/182400/ KZ 03			
podle rámcové dohody č. 23106000243			
Typ přístroje: Moskito TI		Zadání z výzvy: NS 182400 č. 01/2023	
Výrobní číslo přístroje: V 24		Provozní sešit číslo:	
Vojenský útvar: [REDACTED]		Pověřená osoba zástupce zhotovitele: [REDACTED]	
Kontrolní prohlídka byla provedena v rozsahu technologického postupu: P15001_TD_B			
Kontrola před provedením opravy: Moskito TI – S/N V24 (MK-1-3-001-15) obal na Moskito Propojovací kabel OAJ-BB 2590/U (MK-1-3-002-15) Propojovací kabel OAJ-Ethernet (MK-1-3-003-15) Propojovací kabel OAJ-DAGR (MK-1-3-004-15) Adaptér MBITR/FVM-MM (MK-1-2-019-22) Nosič NOTE pro uchycení na vestu MOLLE (MK-2-2-014-59) Case JUUGGERNAUT na TZD (MK-2-1-017-20) Case JUUGGERNAUT na TZD (VK-1-5-017-07)			
Vlastní kontrolní zjištění – nález: Moskito TI - přístroj funkční pouze při provozu na baterie. Vstupní konektor od napájení je poškozen. Nutná defektace u výrobce. Propojovací kabel OAJ-BB 2590/U (MK-1-3-002-15) – vadný Nosič NOTE pro uchycení na vestu MOLLE (MK-2-2-014-59) – poškozený Case JUUGGERNAUT na TZD 2x – poškozeny, rozbité krycí sklo. Poznámky:			
Seznam zamítnutých oprav nálezů: Poznámky:			
Návrh na odstranění poruchy		Seznam potřebných náhradních dílů	
Rozsah služby	čas (min)	Náhradní díly	cena (Kč)
Kontrola funkcí a přeměření přesnosti Moskito TI	90	Moskito defektace u dodavatele	41 200,-
Přeměření – kabely, defektace dalších součástí	120	Propojovací kabel OAJ-BB 2590/U	19 952,98
		Nosič NOTE pro uchycení na vestu MOLLE	4 124,93
		Case JUUGGERNAUT 2x	24 000,-
Celková cena rozsahu prací bez DPH: 7 000,- Kč		Celková cena náhradních dílů bez DPH: 89 277,91 Kč	
Celková cena za opravu bez DPH: 96 277,91 Kč			
Termín zahájení a ukončení služby, popř. etapové plnění: TERMÍN ZAHÁJENÍ DEFECTACE 6.6.2023, UKONČENÍ DEFECTACE 6.6.2023 V Olomouci, dne: 6.6.2023			
		Za poskytovatele: [REDACTED]	

DOPŘEDNO DUE 19.6.2023

[Sem zadejte telefonní číslo] PRAMACOM - HT, spol. s r.o.

PRAMACOM - HT, spol. s r.o.

Doporučení uplatit sál.

vedoucí odd. oprav

092

Kontrolní zápis č. 001/2023/182400/ KZ 04

podle rámcové dohody č. 23106000243

Typ přístroje: VK-1-6-000-07	Zadání z výzvy: NS 182400 č. 01/2023
Výrobní číslo přístroje:	Provozní sešit číslo:
Vojenský útvar: [REDACTED]	Pověřená osoba zástupce zhotovitele: [REDACTED]

Kontrolní prohlídka byla provedena v rozsahu technologického postupu: P15001_TD_B

Kontrola před provedením opravy:

Jim Compact V22 (VK-1-6-001-07)	Taktický obal na Jim Compact (VK-1-6-004-07)
Snímatelný bezpečnostní filtr (VK-1-6-002-07)	Lithium-iontový akumulátor CES (VK-1-6-003-07) 2x
Kapsa pro akumulátory CES (VK-1-6-005-07)	Kabel JIM C. DAGR (VK-1-6-006-07)
Kabel USB flash disk k JIM C. (VK-1-6-007-07)	Napájecí kabel J.C. pro SPM-622(VK-1-6-008-07)
Návod pro obsluhu a údržbu (VK-1-6-009-07)	Napájecí kabel pro BB-2590/U (VK-1-6-010-07)
Kabel analog video PAL do J.C. (VK-1-6-011-07)	Duální kabel Ethernet (VK-1-6-012-07)
Nástroj pro sejmutí laserového filtru (VK-1-6-013-07)	Optická utěrka (VK-1-6-015-07)
Návod pro obsluhu a údržbu J.C. AJ (VK-1-6-016-07)	Stativová ploška 3/8 pro J.C. (VK-2-4-012-07)
Rychlonávod pro obsluhu J.C. AJ (VK-1-6-017-07)	

Vlastní kontrolní zjištění – nález:

Jim COMPACT V22 – špatná funkce ovládacích tlačítek, nutná defektace u výrobce.

Lithium-iontový akumulátor CES (VK-1-6-003-07) – 1 ks do soupravy chybí

Kapsa pro akumulátory CES (VK-1-6-005-07) - chybí

Nástroj pro sejmutí laserového filtru (VK-1-6-013-07) - poškozen

Poznámky:

Seznam zamítnutých oprav nálezů:

Poznámky:

Návrh na odstranění poruchy		Seznam potřebných náhradních dílů	
Rozsah služby	čas (min)	Náhradní díly	cena (Kč)
Kontrola funkcí a přeměření přesnosti JIM Compact	90	Defektace Jim COMPACT	45 400,-
Přeměření - kabely	120	akumulátor CES (BT 70915)	10 167,69
Defektace příslušenství	60	Kapsa pro akumulátory CES	2 136,-
		Nástroj pro sejmutí laserového filtru	1 958,-
		Měření kapacity akumulátoru CES	976,50
Celková cena rozsahu prací bez DPH: 9 000,- Kč		Celková cena náhradních dílů bez DPH: 60 638,19 Kč	
Celková cena za opravu bez DPH: 69 638,19 Kč			

Termín zahájení a ukončení služby, popř. etapové plnění;

TERMIN ZAHÁJENÍ DEFECTACE 6.6.2023, UKONČENÍ DEFECTACE 6.6.2024

V Olomouci, dne: 6.6.2023

Za poskytovatele: [REDACTED]

DOPLNĚNO DNE 19. 6. 2023

PRAMACOM - HT, spol. s r.o.

PRAMACOM - HT, spol. s r.o.

vedoucí odd. opravy

Elektronický podpis - 26.6.2023
Certifikát autora podpisu:

Jméno: [REDACTED]

Vydal: ACaEID3.1 - Issuing Certificate
Platnost do: 10.8.2025 11:25:00 UTC+02:00