

Popis stavby: 2023/34 - Nové Hutě č. p. 20


Popis objektu: 01 - Výměna střešní krytiny


Popis rozpočtu: 101 - Výměna střešní krytiny

Soupis prací obsahuje:

- demontáž hromosvodu, střešní krytiny, klempířských prvků střechy, střešních výlezů
- odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 50 km vč. poplatku za uložení

- lokální opravy bednění střechy - celkem 40% plochy střechy, nátěr bednění ze strany krytiny proti dřevokazným škůd
 - výměna tepelné izolace střech a stěn vikýřů
 - ubourání komínů nad střechou na na půdě, vyzdění komínů v původním rozsahu s betonovou krycí deskou, omítka a malba komínu na půdě
 - střešní krytina a boky vikýře z falcovaného lakovaného plechu
 - klempířské prvky střechy z lakovaného plechu
 - sněhové zábrany, bezpečnostní háky, střešní výlezy
 - ke komínům osazeny komínové lávky
 - hromosvod
 - oprava nátěru dřevěného obložení přesahů střech, štítů a podhledů
- V soupisu prací není uvážováno s výměnou nosných prvků krovu.





cům

ı

