

Stadler Service AG  
IČ / ID: CHE-214.966.186  
DIČ / VAT: CHE-286.235.756  
Ernst-Stadler-Strasse 4  
9565 Bussnang, Švýcarsko

Dopravní podnik Ostrava, a. s.  
702 00 Ostrava, Česká Republika  
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava  
IČ / ID: 61974757; DIČ / VAT: CZ61974757  
Bank.spojění: Komerční banka, a.s., č. ú. 5708761/0100  
Obch.rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B 1104

VÁŠ DOPIS ZN./ ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘÍZUJE/TELEFON/E-MAIL OSTRAVA  
YOUR LETTER REF./DATED: OUR BRAND: HANDLES/PHONE/EMAIL OSTRAVA

### ST\_08M\_2024\_3220\_1713\_154

Zasíláme Vám cenovou nabídku na mimořádné opravy vozidla e.č. 1713 v rámci pravidelné údržby SP  
We are sending you a quotation for extraordinary repairs of vehicle (1713) within the framework of regular maintenance

HI  
Cena celkem Total cost  
Cena práce Work cost  
Cena materiál Material cost  
Cena subdodávky Sub-delivery cost

Práce Work  
ST\_08M\_2024\_3220\_1713\_154\_001 z 30.05.2024  
OTOČIT PODVOZKY O 180° / Turn the boggies by 180°  
MONTÁŽ / MODIFIKACE / MODIFICATION OF RAIL BRAKE SUSPENSIONS - disassembly / assembly, modification  
MODIFIKACE PÍSKOVACU / MODIFICATION OF SAND BLOWERS

Oprava 6ks plent

ST\_08M\_2024\_3220\_1713\_154\_002 z 11.06.2024

3. Schází lana hadic pískovačů - 6ks  
4. 1. podvozek: Vúle kloubů vzpěr otáčkových čidel  
7. Schází krytky závitů čepů brzdových desek - 7ks

8. 1. podvozek: Pokřívěný držák hadice pravého pískovače  
9. Prasklý blatník - 1ks

10. Poškozené hubice pískovačů - 3ks  
12. 1., 2. podvozek: Poškozená ochranná hadice konektoru 24V (zadního)

13. 3. podvozek: Vúle vzpěry sběrače 5. nápravy  
15. 2. podvozek: Prodřelý kabel 3. nápravového sběrače + příchytka

16. 3. podvozek: Poškozená ochr. hadice konektoru 24 V (předního)

17. Poškozené ochr. hadice kabeláže  
18. 3. podvozek: Prodřený kabel 5. nápravového sběrače + ulomená příchytka

19. 1. podvozek: Prodřený kabel 1. nápravového sběrače + ulomená příchytka  
20. 2. podvozek: Schází šrouby konektoru snímače otáček převodovky

24. 1. podvozek: Poškozené př. vedení pravé kolejnicové brzdy + levé kolej. brzdy  
25. Netěsnosti hydraulických spojů

26. 2. podvozek: Hadice čidla otáček tachografu  
27. 1. podvozek: Poškozená izolace kabelu 95 mm

28. 3. podvozek: Zakončení zemního kabelu 70 mm  
29. 1., 2., 3. podvozek: Zdeformované červ. Krytky brzdových třmenů

30. 1., 2., 3. podvozek: Tlumiče podvozků - výměna  
Výměna brzdových obložení

ST\_08M\_2024\_3220\_1713\_154\_003 z 18.06.2024

2. Vyrovnat a seřídít doraz pantografu  
5. Volná torzní tyč sběrače - zatahnout, seřídít  
6. Poškozené lanko odpojovače baterie  
9. Poškozená ochranná hadice el. kabeláže - střecha u měchu

17. Schází ocelové zadržné lanko + karabina - čelo vozu

18. Uvolněný čelní laminátový kryt pod hlavními světlometry  
19. Poškozená barva na kloubovém držáku zrcátka  
20. Rezavé ramínko levého zpětného zrcátka

21. Rez na rámu čelního okna  
22. Chybí pouzdro ve vodicí liště 1. dveří  
24. Opravit poškozenou modrou izolaci vzd. Rozvodů - celý vůz

28. Nefunkční otevírání (nouzové) 4. dveří  
30. Opravit spárování nástupních hran 4., 3. a 1. dveří

32. Poškozená okopná lišta + poškozené altro u 4., 3. dveří  
33. Poškozený žlutý protiskluzový pás u 2. dveří  
36. Odlepená lišta na podlaze u 2. dveří

39. Chybí pérka sedáků  
42. Poškozené kluzné lišty přechodových měchů  
44. Odlepené okenní sloupky

46. Vyměnit zámek plošiny - čtyřhran  
47. Schází žlutý protiskluzový pás uvnitř plošiny

48. Poškozené gumové obvodové těsnění víka pod sedadly  
49. Odlepená rohová lišta u 4. dveří (vyvýšené sedadlo)

53. Poškozené spárování altra altra v prostřední části vozu  
54. Vyměnit kladku + doraz dveří řidiče + podlepit horní lišty mechovkou

57. Nefunkční kompresor sedačky řidiče  
58. Chyba v ovládání pravého zpětného zrcátka L<->P N<->D

59. Nefunkční kontrolka ohřevu čelního okna / 1. dveří na pultu řidiče  
60. Vylámané 4ks USB zásuvek na levé straně salonu

ST\_08M\_2024\_3220\_1713\_154\_004 z 26.06.2024  
Nefunkční nouzové odblokování 1. dveří  
25. Netěsnosti hydraulických spojů - navýšení, výměna hydraulické hadice

Poškozená hadice pískovače

**Celkem k úhradě / Total amount** 541 018,28 CZK

1. Dodací lhůta / Delivery time

Termín zhotovení navrhovaných prací, včetně víceprací dle zákazového listu na vozidle je do: 12.07.2024  
The deadline for completion of the proposed works, including multiple works according to the order sheet on the vehicle is by: 12.07.2024

2. Platební podmínky / Payment conditions  
Úhrada nákladů bezhotovostním platebním převodem na základě vystavené faktury se splatností 45 dnů ode dne vystavení.  
Reimbursement of costs by wire transfer on the basis of an invoice with a due date of 45 days from the date of issue.

3. Záruka / Warranty  
Na předmět opravy se vztahuje záruka platná na opravu SP ode dne konečné příjímky vozidla v místě plnění.  
The subject of the repair is covered by the warranty valid for the HI repair from the date of final acceptance of the vehicle at the place of performance.

4. Dotazy / Inquiries  
V případě jakýchkoliv dotazů k nabízené práci se obračtejte na žadatele, uvedeného u jednotlivých prací.  
If you have any questions about the job, please contact the applicant listed for each job.

5. Místo plnění / Place of performance  
Výrobní prostory ŠKODA EKOVA a.s., ul. Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava – Martinov.

6. Platnost nabídky do / Validity of the offer until

7. Vyhotovil - Dne / Made it - Date

CN01 31.05.2024 30.05.2024  
CN02 14.06.2024 11.06.2024  
CN03 20.06.2024 18.06.2024  
CN04 28.06.2024 26.06.2024

Zkontroloval / Checked: 30.05.2024  
13.6.2024  
18.6.2024  
27.6.2024

Schválil / Approved: 30.05.2024  
13.6.2024  
18.6.2024  
27.6.2024

V Ostravě dne / Ostrava on:

V Ostravě dne / Ostrava on: