

Stadler Service AG IČ / ID: CHE-214.966.186 DIČ / VAT: CHE-286.235.756 Ernst-Stadler-Strasse 4 9565 Bussnang, Švýcarsko	Dopravní podnik Ostrava, a. s. 702 00 Ostrava, Česká Republika Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava IČ / ID: 61974757 ; DIČ / VAT: CZ61974757 Bank.spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 5708761/0100 Obch.rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B 1104
--	---

VÁŠ DOPIS ZN./ ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE/TELEFON/E-MAIL OSTRAVA
 YOUR LETTER REF./DATED: OUR BRAND: HANDLES/PHONE/EMAIL OSTRAVA

ST_08M_2024_3220_1713_154

Zasíláme Vám cenovou nabídku na mimořádné opravy vozidla e.č. 1713 v rámci pravidelné údržby SP

We are sending you a quotation for extraordinary repairs of vehicle (1713) within the framework of regular maintenance HI

Práce Work	Cena celkem Total cost	Cena práce Work cost	Cena materiál Material cost	Cena subdodávky Sub-delivery cost
ST_08M_2024_3220_1713_154_001 z 30.05.2024 OTOČIT PODVOZKY O 180° / Turn the boggies by 180° MODIFIKACE ZÁVESU KOLEJNICOVÝCH BRZD - demontáž / montáž, modifikace / MODIFICATION OF RAIL BRAKE SUSPENSIONS - disassembly / assembly, modification MODIFIKACE PÍSKOVACU / MODIFICATION OF SAND BLOWERS Oprava 6ks plent ST_08M_2024_3220_1713_154_002 z 11.06.2024 3. Schází lana hadic pískovačů - 6ks 4. 1. podvozek: Vúle kloubů vzpěr otáčkových čidel 7. Schází krytky závitů čepů brzdových desek - 7ks 8. 1. podvozek: Pokřívený držák hadice pravého pískovače 9. Prasklý blatník - 1ks 10. Poškozené hubice pískovačů - 3ks 12. 1., 2. podvozek: Poškozená ochranná hadice konektoru 24V (zadního) 13. 3. podvozek: Vúle vzpěry sběrače 5. nápravy 15. 2. podvozek: Prodfělý kabel 3. nápravového sběrače + příchytka 16. 3. podvozek: Poškozená ochr. hadice konektoru 24 V (předního) 17. Poškozené ochr. hadice kabeláže 18. 3. podvozek: Prodfěný kabel 5. nápravového sběrače + ulomená příchytka 19. 1. podvozek: Prodfěný kabel 1. nápravového sběrače + ulomená příchytka 20. 2. podvozek: Schází šrouby konektoru snímače otáček převodovky 24. 1. podvozek: Poškozené př. vedení pravé kolejnicové brzdy + levé kolej. brzdy 25. Netěsnosti hydraulických spojů 26. 2. podvozek: Hadice čidla otáček tachografu 27. 1. podvozek: Poškozená izolace kabelu 95 mm 28. 3. podvozek: Zakončení zemnicího kabelu 70 mm 29. 1., 2., 3. podvozek: Zdeformované červ. Krytky brzdových třmenů 30. 1., 2., 3. podvozek: Tlumíče podvozků - výměna Výměna brzdových obložení ST_08M_2024_3220_1713_154_003 z 18.06.2024 2. Vyrovnat a seřídít doraz pantografu 5. Volná torzní tyč sběrače - zatáhnout, seřídít 6. Poškozené lanko odpojovače baterie 9. Poškozená ochranná hadice el. kabeláže - střecha u měchu 17. Schází ocelové zadržné lanko + karabina - čelo vozu 18. Uvolněný čelní laminátový kryt pod hlavními světlomety 19. Poškozená barva na kloubovém držáku zrcátka 20. Rezavé ramínko levého zpětného zrcátka 21. Rez na rámu čelního okna 22. Chybí pouzdro ve vodící liště 1. dveří 24. Opravit poškozenou modrou izolaci vzd. Rozvodů - celý vůz 28. Nefunkční otevírání (nouzové) 4. dveří 30. Opravit spárování nástupních hran 4., 3. a 1. dveří 32. Poškozená okopná lišta + poškozené altro u 4., 3. dveří 33. Poškozený žlutý protiskluzový pás u 2. dveří 36. Odlepená lišta na podlaze u 2. dveří 39. Chybí péřka sedáků 42. Poškozené kluzné lišty přechodových měchů 44. Odlepené okenní sloupky 46. Vyměnit zámek plošiny - čtyřhran 47. Schází žlutý protiskluzový pás uvnitř plošiny 48. Poškozené gumové obvodové těsnění víka pod sedadly 49. Odlepená rohová lišta u 4. dveří (vyvýšené sedadlo) 53. Poškozené spárování altra altra v prostřední části vozu 54. Vyměnit kladku + doraz dveří řidiče + podlepit horní lištu mehovkou 57. Nefunkční kompresor sedačky řidiče 58. Chyba v ovládání pravého zpětného zrcátka L<->P N<-> >D 59. Nefunkční kontrolka ohřevu čelního okna / 1. dveří na pultu řidiče 60. Vylámané 4ks USB zásuvek na levé straně salonu ST_08M_2024_3220_1713_154_004 z 26.06.2024 Nefunkční nouzové odblokování 1. dveří 25. Netěsnosti hydraulických spojů - navýšení, výměna hydraulické hadice Poškozená hadice pískovače ST_08M_2024_3220_1713_154_005 z 03.07.2024 Proplach hydraulického systému všech podvozků				
Celkem k úhradě / Total amount	562 474,53 CZK			

1. Dodací lhůta / Delivery time
 Termín zhotovení navrhovaných prací, včetně víceprací dle zákazkového listu na vozidle je do: 12.07.2024
 The deadline for completion of the proposed works, including multiple works according to the order sheet on the vehicle is by: 12.07.2024

2. Platební podmínky / Payment conditions
 Úhrada nákladů bezhotovostním platebním převodem na základě vystavené faktury se splatností 45 dnů ode dne vystavení.
 Reimbursement of costs by wire transfer on the basis of an invoice with a due date of 45 days from the date of issue.

3. Záruka / Warranty
 Na předmět opravy se vztahuje záruka platná na opravu SP ode dne konečné přejímky vozidla v místě plnění.
 The subject of the repair is covered by the warranty valid for the HI repair from the date of final acceptance of the vehicle at the place of performance.

4. Dotazy / Inquiries
 V případě jakýchkoliv dotazů k nabízené práci se obračetejte na žadatele, uvedeného u jednotlivých prací.
 If you have any questions about the job, please contact the applicant listed for each job.

5. Místo plnění / Place of performance
 Výrobní prostory ŠKODA EKOVA a.s., ul. Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava – Martinov.

6. Platnost nabídky do / Validity of the offer until	7. Vyhotovil - Dne / Made it - Date
CN01 31.05.2024	30.05.2024
CN02 14.06.2024	11.06.2024
CN03 20.06.2024	18.06.2024
CN04 28.06.2024	26.06.2024
CN05 04.07.2024	03.07.2024
Zkontroloval / Checked:	30.05.2024
	13.6.2024
	18.6.2024
	27.6.2024
	3.7.2024
Schválil / Approved:	30.05.2024
	13.6.2024
	18.6.2024
	27.6.2024
	3.7.2024

V Ostravě dne / Ostrava on:

V Ostravě dne / Ostrava on: