

**Nabídka** PN2400825  
**Datum nabídky** 27.05.2024  
**Platnost nabídky** 30 dnů  
**Ceny za práci** včetně prací  
**Ceny** uvedené ceny jsou nákupní pro partnera bez DPH  
**Termín dodání** 4-8 týdnů  
**Doprava** včetně dopravy na místo instalace  
**Vypracoval** ████████████████████



Kód	Popis	Rozšířený popis	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
<b>Chiller 1</b>					
<b>Výměna kompresoru</b>					
	<b>1. Fáze</b>				
	1.Odsátí chladiva, demontáž kompresoru, test kyselosti oleje, analýza chladiva		1	51 043 Kč	51 043 Kč
	R410a, odsáté, k likvidaci v případě nevyhovující kvality		1	17 941 Kč	17 941 Kč
	<b>2. Instalace nového kompresoru včetně stykače, dehydrátoru, čidla vstupní vody, baterie EXV, průhledítka, kompletace chladicího okruhu a natlakování dusíkem</b>		1	241 493 Kč	241 493 Kč
	<b>2. Fáze - +1 týden</b>				
	4. Kontrola tlakové zkoušky, pokud bude okruh těsný, vypuštění dusíku a ověření funkčnosti LP ochrany, zahájení vakuování (přes noc)		1	11 836 Kč	11 836 Kč
	<b>3. Fáze</b>				
	5. Naplnění KJ chladivem, spuštění, seřízení, kontrola chodu		1	32 992 Kč	32 992 Kč
	R410a, nové chladivo		1	47 621 Kč	47 621 Kč
	<b>4. Fáze - +2 týdny</b>				
	6. Test kyselosti oleje, pokud vyjde test špatně, výměna oleje.		1	12 921 Kč	12 921 Kč
	<b>4.1 Fáze</b>				
	V případě špatné kyselosti oleje ve fázi 4.6 výměna oleje		1	69 656 Kč	69 656 Kč
	<b>5. Fáze - +4 týdny</b>				
	7. Revize úniku chladiva		1	10 948 Kč	10 948 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>					<b>496 450 Kč</b>

#### Poznámky

Ceny jsou orientační a budou fakturovány podle skutečnosti.  
 Záruka na opravu - dodaný materiál a práci - je 6 měsíců (nevztahuje se na spotřební materiál).  
 Pokud bude při analýze chladiva zjištěno vadné chladivo, bude nutná jeho ekologická likvidace a okruh bude naplněn novým chladivem. V opačném případě bude chladivo použito pro naplnění okruhu + dle potřeby naplněno novým chladivem.  
 Cena chladiva k likvidaci a cena nového chladiva je v nabídce uvedena za v maximálním množství kg v okruhu.  
 Následně Vám bude účtováno skutečné množství použitého chladiva.  
 Upozorňujeme, že po dobu opravy bude KJ mimo provoz.  
 Upozorňujeme, že při identifikaci závady nebylo možné ověřit funkčnost veškerých dílů. V případě zjištění dalšího vadného dílu bude zaslána nová cenová nabídka.

Z důvodu změny legislativy o fluorovaných skleníkových plynech (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/573; KAPITOLA II Omezování úniků, Článek 4: Prevence vzniku emisí; odst. 5), není možné provádět revizi úniku chladiva v den opravy zařízení, ale po uplynutí provozní doby nejméně 24 hodin nejdéle však 30 dní po opravě. Z toho důvodu je v nabídce uveden samostatný výjezd na provedení revize úniku chladiva.

Vzhledem k nutnosti sváření, práci s chladivem a vakuování bude potřeba zajistit ve dnech opravy povolení ke sváření, vypnutí protipožární ochrany a 8-mi hodinový dohled po sváření. Dohled po sváření a po dobu vakuování (přes noc) není součástí cenové nabídky a zákazník si zajišťuje svépomocí.