

ALIZOVANÝ Položkový rozpočet restaurátorských prací pro veřejnou zakázku č.j. NPU-420/39400/2024 - dod. č. 1 SoD WAM 2008H124			
SH Točník, konzervace kamenných prvků, gotické římsy a heraldického vlysu JZ vstupní brány			
Zhotovitel	MgA. Jan Brabec	IČ	66634245
Adresa	Jednořadá 4, 16000 Praha 6		
p. č.	Restaurátorské práce	cena	
1	Gotická římsa nad jihozápadní vstupní branou	62,500.00	
	Čištění kamene - suchou cestou, párou, mechanicky	3,000.00	
	Biocidní ošetření	1,500.00	
	Zpevnění narušeného kamene organokřemičitým prostředkem	9,000.00	
	Zajištění uvolněných partií konsolidací lomových ploch, osazení uvolněných částí pomocí nerezových armatur a minerálního lepidla	13,000.00	
	Injektáží trhlin a prasklin, v případě nutnosti vsazení nerezových kotev a trnů	9,000.00	
	Plastické retuše, tmelení (pouze v nezbytně nutných případech v předem odsouhlasené míře)	9,000.00	
	Revize spárování	5,000.00	
	Lazurní barevné retuše	8,000.00	
	Osazení olověného plechu - nebude realizováni (římsa je částečně chráněna vrchní římsou stěny a má sklon 45 stupňů, který zabraňuje zadržování srážek na římse) - 9000,- Kč	0.00	
	Hydrofobizace exponovaných částí	5,000.00	
	Materiál: středně zrnitý světle okrový pískovec jednotlivé kamenné části v délce cca 800 mm. Římsa je osazena pod heraldickým vlysem v nadpraží vstupní brány. Poškození: biologické napadení, koroze kamene, praskliny a trhliny v kameni, chybějící partie modelace římsy.		
2	Kamenný portál jihozápadní vstupní brány	69,000.00	
	Čištění kamene – parní, chemické, mechanické, vyjmutí nefunkčních kovových prvků	9,000.00	
	Biocidní ošetření	1,500.00	
	Zpevnění narušeného kamene organokřemičitým prostředkem	6,000.00	
	Injektáží trhlin a prasklin	12,000.00	
	Plastické retuše, tmelení (pouze v nezbytně nutných případech v předem odsouhlasené míře), v případě poškození nad 5 cm hloubky bude zváženo vsazení filuňku z přírodního kamene	20,000.00	
	Revize spárování	10,000.00	
	Lazurní barevné retuše	8,000.00	
	Hydrofobizace (v předem odsouhlaseném rozsahu)	2,500.00	
	Materiál: střednězrnitý křemenný pískovec, rozměry: šířka 390 cm, výška 400 cm Brána je zaklenuta lomeným obloukem, který je složený z jednotlivých segmentů. Stav jednotlivých segmentů se odvíjí od kvality materiálu a vystavení povětrnostním vlivům. Poškození: eroze, lasovitý rozpad, sprašování, mechanická poškození způsobena vetknutými kovovými prvky, biologické napadení a zbytky stavebních hmot, narušené spárování. Staticky je portál stabilní.		
3	Heraldický vlys	35,000.00	
	Čištění	6,000.00	
	Injektáží trhlin a prasklin	5,000.00	
	Plastické retuše, tmelení (pouze v nezbytně nutných případech v předem odsouhlasené míře)	11,000.00	
	Revize spárování	9,000.00	
	Hydrofobizace exponovaných částí	4,000.00	

	Umělý kámen, rok 1966, osazení nad kamennou římsou v nadpraží vstupní brány. Stav výdusku z umělého kamene je relativně dobrý, pouze drobné povrchové defekty a trhliny, lokálně poškozené spárování.		
4	Restaurátorská zpráva - 2 listinná paré + digitální verze		
5	Vedlejší rozpočtové náklady (doprava apod.)		
Cena celkem bez DPH			194,500.00
sazba DPH (v případě, že je uchazeč plátcem DPH)		%	21
Celková cena včetně DPH (v případě, že je uchazeč plátcem DPH)			235,345.00
Poznámka: - všechny položky v rozpočtu musí být naceněny nenulovou hodnotou, a to i v případě, že uchazeč nepředpokládá jejich realizaci - práce budou fakturovány dle položkového rozpočtu, po schválení zástupcem investora - položkový rozpočet zahrnuje základní položky díla, všechny ostatní náklady - například materiály, energie, lešení a další úkony a náklady, které jsou dle odborných znalostí uchazeče nutné k provedení komplexní obnovy díla, je nutné zahrnout do výše uvedených položek.			
Prohlašuji, že jsem / nejsem (nehodící se škrtněte) plátcem DPH.			
Dne:			
Jméno a podpis zhotovitele: MgA. Jan Brabec			