

DÍLČÍ SMLOUVA č. 5

Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002797**

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 116 0009**

Číslo dílčí smlouvy: **08PU-003839**

Název Dílčí smlouvy: **Výspravy výtluků okr. CV, I/13, Dílčí smlouva č. 5**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem **Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4**

IČO: **65993390**

DIČ: **CZ65993390**

právní forma: **státní podnik**

zápis v obchodním rejstříku: **MS v Praze, oddíl A, vložka 80478**

bankovní spojení: **ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710**

zastoupeno: **[redacted]**

e-mail, tel.: **[redacted]**

kontaktní osoba ve věcech technických: **[redacted]**

e-mail, tel: **[redacted]**

(dále jen „ŘSD“)

a

„COLAS CZ a Silnice Topolany, a.s.“

se sídlem: **Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9**

Společník 1 (správce)

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: **Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9**

IČO: **26177005**

DIČ: **CZ26177005**

zápis v obchodním rejstříku: **Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556**

právní forma: **akciová společnost**

bankovní spojení: **[redacted]**

zastoupen: **[redacted]**

kontaktní e-mail:

a

Společník 2

Silnice Topolany a.s.

se sídlem:

Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČO:

05758734

DIC:

CZ699006672

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

právní forma:

akciová společnost

zastoupen:

kontaktní e-mail:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 13. 1. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Výspravy výtluků okr. CV, LN
množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 Položkový rozpočet plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: komunikace I. třídy č. 13 na území okresu Chomutov.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD: Ode dne nabytí účinnosti Dílčí Smlouvy č. 5 do 21 dnů.

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
 - Příloha č. 2 – Příloha
 - Příloha č. 3 – Seznam závad z CEV

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



[Redacted signature]

2024.10.31
11:08:59 +01'00'

Příloha č. 1:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

Tvoří samostatnou přílohu Dílčí smlouvy

Příloha č. 2:**PŘÍLOHA**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„COLAS CZ a Silnice Topolany“ Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Doba pro dokončení	1.1.9	Ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy č. 5 do 21 dnů.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	████████████████████ ████████████████
Zástupce objednatele	3.2	████████████████████ ████████████████
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Příloha č. 3:

SEZNAM ZÁVAD Z CEV

Tvoří samostatnou přílohu Dílčí smlouvy



Stavba: MT - Výspravy výtluků okr. CV, LN

Rekapitulace ceny

Stavba: Výspravy výtluků okr. CV, I/13

Varianta: MT

Celková cena bez DPH: 2 711 164,44

Celková cena s DPH: 3 280 508,97

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01	Oprava výtluků (ruční pokládka)			
02	Lokální oprava AB (pokládka finišerem)			
03	Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy			



Stavba: MT - Výsavy výtuků okr. CV, LN

Soupis prací objektu

Stavba:

MT Výsavy výtuků okr. CV, I/13

Rozpočet:

01 Oprava výtuků (ruční pokládka)

01

0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	■	■	■
0		Všeobecné konstrukce a práce					■



Stavba: MT - Výsrapy výtluků okr. CV, LN

Soupis prací objektu

Stavba:

MT Výsrapy výtluků okr. CV, I/13

02

Rozpo

02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				
1	11372C		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠNÝCH ROZPADŮ	M3			
			frézování AB vozovky - ohrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace				
2	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M			
5			Komunikace				
3	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
			PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130.				
7	57748E		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK				
12	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM				
			jedná se o řez v ohrusné vrstvě				

14	931323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M				



Stavba: MT - Výspravy výtluků okr. CV, LN

Soupis prací objektu

Stavba


MT Výspravy výtluků okr. CV, I/13

Rozpoč

03 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				23 507,00
1	02720.1		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	■	■	■	■
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2	02720.3		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY	■	■	■	■
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Detail závady 563428

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

[REDACTED]

Nalezeno:
01.06.2023 12:16:49Nalezeno při:
Běžná prohlídka
Poslední prohlídka:**Vada**Typ vady:
Vozovka - AHVPodtyp vady:
plošný rozpad povrchuTechnický stav vady:
4 - nevyhovujícíZávažnost:
1 - vysokáJednotky:
500 m2

Vada odložena?

☐

Poloha odČ.kom: Od.část: Prov. Km. staničení: Uls úsek: Staničení:
13 0 staničení: km 0144A003 0144A002
34,311 kmPoloha začátku:
50°23'18.91026"N, 13°11'44.69934"E

Přílohy



Vytvořeno: 1.6.2023

Velikost: 1,6 MB

Název souboru: b9ae1200-8598-4208-b14a-802a9b776eed.jpg



Vytvořeno: 1.6.2023

Velikost: 1,4 MB

Název souboru: e7690f6a-e8fc-45b3-900b-d26f923335c9.jpg



Vytvořeno: 1.6.2023

Velikost: 1,3 MB

Název souboru: c628f980-f394-4271-8f5e-5f805b091a93.jpg



Vytvořeno: 1.6.2023

Velikost: 1,4 MB

Název souboru: 8ac51b3d-9257-4e0e-a95d-df4248dc5c25.jpg



Vytvořeno: 1.6.2023

Velikost: 1,5 MB

Název souboru: 3965e9b0-423e-4041-aa16-e9e555ebdb31.jpg




Vytvořeno: 1.6.2023

Velikost: 1,4 MB

Název souboru: b4f4f0e7-b171-476f-a82e-8340f6d1bb98.jpg

Detail závady 604319

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

21.12.2023 15:28:49

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Vozovka - AHV

Podtyp vady:

výtluk

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

2 ks

Vada odložena?

☐

Poloha od

Č.kom: Od.část:

13 0

Prov.

staničení:

54,759 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0233A127040233A12705

Staničení:

0

Poloha začátku:

50°28'45.19"N, 13°25'21.39"E

Jízdní pruh

Pravý jízdní pruh

Přílohy



Vytvořeno: 21.12.2023

Velikost: 645,0 kB

Název souboru: 0d2adacc-2c45-4467-832a-87efab8f1683.jpg



Vytvořeno: 21.12.2023

Velikost: 553,0 kB

Název souboru: f48d676a-9f31-43da-8fcb-adcf43321098.jpg




Vytvořeno: 21.12.2023

Velikost: 781,0 kB

Název souboru: bd745fad-b221-4c58-b933-efb8274f57a9.jpg

Detail závady 621365

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor: [REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

22.02.2024 12:11:23

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Vozovka - AHV

Podtyp vady:

plošný rozpad povrchu

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

5 m2

Vada odložena?

☐

Poloha odČ.kom: Od.část:
13 0Prov.
staničení:
32,968 kmKm. staničení:
kmUls úsek:
0144A042010144A003

Staničení:

Poloha začátku:

50°23'9.85692"N, 13°10'38.70909"E

Jízdní pruh

Pravý jízdní pruh

Směr průběhu staničení

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Příl.
Popis / Poznámka											
22.02.2024 12:13:56	████████	Vozovka - AHV	plošný rozpad povrchu		Sebráno mobilem		████████				2
Popis: Rozpad, síťové trhlíny, I/13, km 32,968, obec Klášterec n/O směr CV											
22.02.2024 15:44:12	████████	Vozovka - AHV	plošný rozpad povrchu	nevyhovující	Zadáno inspektorem	střední	████████				2
Popis: Rozpad, síťové trhlíny, I/13, km 32,968, obec Klášterec n/O směr CV											
22.02.2024 15:44:23	████████	Vozovka - AHV	plošný rozpad povrchu	nevyhovující	Nová vada	střední	████████				2
Popis: Rozpad, síťové trhlíny, I/13, km 32,968, obec Klášterec n/O směr CV											

Přílohy

Vytvořeno: 22.2.2024

Velikost: 911,1 kB

Název souboru: 382c7289-f1b8-48f1-b59d-06675ecb6a0e.jpg




Vytvořeno: 22.2.2024

Velikost: 763,1 kB

Název souboru: cd9ea8c1-8111-4be8-be0f-387e46a7b2e7.jpg

Detail závady 621372



Základní informace

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

22.02.2024 12:26:46

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Vozovka - AHV

Podtyp vady:

plošný rozpad povrchu

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

1 - vysoká

Jednotky:

8 m2

Vada odložena?

☐

Poloha od

Č.kom: Od.část:

13 0

Prov.

staničení:

44,264 km

Km. staničení:

km

Uls úsek:

0144A047 0233A028

Staničení:

Poloha začátku:

50°26'31.99069"N, 13°18'12.39417"E

Č.kom: Od.část: Prov. Km. staničení: Uls úsek: Staničení:
13 0 staničení: km 0144A047 0233A028
44,282 km

Poloha začiatku:
50°26'32.27178"N, 13°18'13.22043"E

Jízdní pruh

Pravý jízdní pruh

Směr průběhu staničení

po směru

Prohlídková trasa

Okruh: Chomutov Úsek: I/13

Doplňující popis k lokalizaci

I/13, km 44,264, směr Klášterec n/O - CV

Popis vady

Rozpad, síťové trhliny, trhliny ve spáře, I/13, km 44,264, směr Klášterec n/O - CV (most 13-025)

Poznámka:

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel: Supervizor: Cena: Datum opravy:
Tax Karel Smlouva:

Položky opravy:

Činnost	Rozsah	Jednotky	Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.			

Seznam příloh

12cb14d4-c441-4f94-bcaf-dc39035b1197.jpg, c37ca0b9-3404-421e-947d-2df143cbef0e.jpg, 260126f2-8556-4e31-bf88-384b4609602c.jpg, 919fa601-a3b3-475d-a6ff-9d7f49c950f3.jpg

Vytvořil: [REDACTED] Datum vytvoření: 22.2.2024 12:34

Změnil: [REDACTED] Poslední změna: 22.2.2024 15:45

Report vygenerován 3.9.2024 7:47:48

Historie

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Přil.
Popis / Poznámka											
████████	████████	Vozovka - AHV	plošný rozpad povrchu		Sebráno mobilem		████████				4
████████, síťové trhlíny, trhlíny ve spáře, I/13, km 44,264, směr Klášterec n/O - CV (most 13-025)											
22.02.2024 15:45:45	████████	Vozovka - AHV	plošný rozpad povrchu	nevyhovující	Zadáno inspektorem	vysoká	████████				4
Popis: Rozpad, síťové trhlíny, trhlíny ve spáře, I/13, km 44,264, směr Klášterec n/O - CV (most 13-025)											
22.02.2024 15:45:58	████████	Vozovka - AHV	plošný rozpad povrchu	nevyhovující	Nová vada	vysoká	████████				4
Popis: Rozpad, síťové trhlíny, trhlíny ve spáře, I/13, km 44,264, směr Klášterec n/O - CV (most 13-025)											

Přílohy



Vytvořeno: 22.2.2024

Velikost: 1,4 MB

Název souboru: 12cb14d4-c441-4f94-bcaf-dc39035b1197.jpg



Vytvořeno: 22.2.2024

Velikost: 1,3 MB

Název souboru: c37ca0b9-3404-421e-947d-2df143cbef0e.jpg



Vytvořeno: 22.2.2024

Velikost: 890,7 kB

Název souboru: 260126f2-8556-4e31-bf88-384b4609602c.jpg



Vytvořeno: 22.2.2024

Velikost: 1,0 MB

Název souboru: 919fa601-a3b3-475d-a6ff-9d7f49c950f3.jpg

Detail závady 634446

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

11.04.2024 10:54:25

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Vozovka - AHV

Podtyp vady:

plošný rozpad povrchu

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

200 m2

Vada odložena?

☐**Poloha od**

Č.kom: Od.část:

13 0

Prov.

staničení:

46,449 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0233A028 0233A165

Staničení:

0,3

Poloha začátku:

50°26'47.99"N,13°19'52.37"E

Přílohy



Vytvořeno: 29.7.2024

Velikost: 168,2 kB

Název souboru: IMG_20240704_105247.jpg



Vytvořeno: 29.7.2024

Velikost: 146,1 kB

Název souboru: IMG_20240704_105341.jpg



Vytvořeno: 29.7.2024

Velikost: 168,4 kB

Název souboru: IMG_20240704_105345.jpg



Vytvořeno: 29.7.2024

Velikost: 162,1 kB

Název souboru: IMG_20240704_105500.jpg



Vytvořeno: 29.7.2024
Velikost: 171,8 kB
Název souboru: IMG_20240704_105528.jpg



Vytvořeno: 29.7.2024
Velikost: 157,1 kB
Název souboru: IMG_20240704_105830.jpg

Detail závady 649248

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

06.06.2024 10:13:44

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Vozovka - AHV

Podtyp vady:

plošný rozpad povrchu

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

800 m2

Vada odložena?

☐**Poloha od**

Č.kom: Od.část:

13 2

Prov.

staničení:

60,443 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0233B017 0233A10003

Staničení:

2,189

Poloha začátku:

50°30'40.92"N, 13°28'54.38"E

Přílohy



Vytvořeno: 6.6.2024

Velikost: 784,4 kB

Název souboru: 9ad3d3b6-383e-498b-a7aa-f1c2ad93117e.jpg



Vytvořeno: 6.6.2024

Velikost: 1,5 MB

Název souboru: 8511f26d-069a-4393-92f9-e7c527796316.jpg



Vytvořeno: 6.6.2024

Velikost: 1,5 MB

Název souboru: aef5738a-8b7a-42db-84bc-feda0756ac67.jpg



Vytvořeno: 6.6.2024

Velikost: 1,6 MB

Název souboru: 6d09da66-2714-46a2-88fd-be08fa28bd2d.jpg



Vytvořeno: 6.6.2024
Velikost: 2,1 MB
Název souboru: 8247b029-4a46-464d-8c5b-e0d5c05eb813.jpg



Vytvořeno: 6.6.2024
Velikost: 1,4 MB
Název souboru: b214bee0-07ad-4956-bd7c-029b31dd9864.jpg




Vytvořeno: 6.6.2024
Velikost: 1,3 MB
Název souboru: d74a3dc5-91e1-4f3b-9937-11bfa44dff41.jpg



Vytvořeno: 6.6.2024
Velikost: 1,3 MB
Název souboru: 518222bc-9f16-41eb-9f0f-709790efa831.jpg

Detail závady 652698

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

20.06.2024 11:35:27

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Vozovka - AHV

Podtyp vady:

plošný rozpad povrchu

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

20 m2

Vada odložena?

☐

Poloha od

Č.kom: Od.část:

13 0

Prov.

staničení:

34,643 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0144A003 0144A002

Staničení:

0,777

Poloha začátku:

50°23'22.94"N, 13°12'0.28"E

Jízdní pruh

Pravý jízdní pruh

Přílohy



Vytvořeno: 20.6.2024

Velikost: 1,1 MB

Název souboru: f17158ef-1a19-4f83-98c1-3c8d74a3b22e.jpg



Vytvořeno: 20.6.2024

Velikost: 1,6 MB

Název souboru: e070b6f7-6fb5-450c-bc2f-e13e6c68f199.jpg




Vytvořeno: 20.6.2024

Velikost: 1,8 MB

Název souboru: 6606da70-b976-44b6-bfe5-1447b6238763.jpg

Detail závady 663845

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

01.08.2024 9:53:11

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Vozovka - AHV

Podtyp vady:

plošný rozpad povrchu

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

25 m2

Vada odložena?

☐**Poloha od**Č.kom: Od.část:
13 1Prov.
staničení:
61,054 km

Km. staničení: 0 km

Uls úsek:
0233A100020233B016

Staničení:

Poloha začátku:

50°30'42.19308"N, 13°29'26.59920"E

Jízdní pruh

Pravý jízdní pruh

Směr průběhu staničení

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Příl.
Popis / Poznámka											
01.08.2024 10:00:08	████████	Vozovka - AHV	plošný rozpad povrchu		Sebráno mobilem		████████				4
Popis: Rozpad, síťové trhlíny, hrboly, I/13, km 61,038, směr MO - CV											
01.08.2024 16:09:03	████████	Vozovka - AHV	plošný rozpad povrchu	nevyhovující	Zadáno inspektorem	střední	████████				4
Popis: Rozpad, síťové trhlíny, hrboly, I/13, km 61,038, směr MO - CV											
01.08.2024 16:09:14	████████	Vozovka - AHV	plošný rozpad povrchu	nevyhovující	Nová vada	střední	████████				4
Popis: Rozpad, síťové trhlíny, hrboly, I/13, km 61,038, směr MO - CV											

Přílohy



Vytvořeno: 1.8.2024

Velikost: 281,3 kB

Název souboru: eb58faf6-3245-43c3-bd4a-fbce52ecc099.jpg



Vytvořeno: 1.8.2024

Velikost: 327,0 kB

Název souboru: 4283c5a5-b36e-40fc-8dc4-279db5f98e3a.jpg



Vytvořeno: 1.8.2024

Velikost: 389,4 kB

Název souboru: bdb1c8cb-f8a4-437a-a86f-bb2a079b32c6.jpg




Vytvořeno: 1.8.2024

Velikost: 317,7 kB

Název souboru: 93961af1-c25d-4af1-bbe2-1e7de600b4eb.jpg

Detail závady 663856

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

01.08.2024 10:18:05

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Vozovka - AHV

Podtyp vady:

plošný rozpad povrchu

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

60 m2

Vada odložena?

☐

Poloha od

Č.kom: Od.část:

13 1

Prov.

staničení:

58,815 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0233A131020233A10001

Staničení:

Poloha začátku:

50°30'8.52876"N, 13°27'59.86728"E

Jízdní pruh

Pravý jízdní pruh

Směr průběhu staničení

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Přil.
Popis / Poznámka											
01.08.2024 10:23:55	████████	Vozovka - AHV	plošný rozpad povrchu		Sebráno mobilem		████████				4
Popis: Rozpad, síťové trhlíny, I/13, km 58,815, směr MO - CV											
01.08.2024 16:11:19	████████	Vozovka - AHV	plošný rozpad povrchu	nevyhovující	Zadáno inspektorem	střední	████████				4
Popis: Rozpad, síťové trhlíny, I/13, km 58,815, směr MO - CV											
01.08.2024 16:11:30	████████	Vozovka - AHV	plošný rozpad povrchu	nevyhovující	Nová vada	střední	████████				4
Popis: Rozpad, síťové trhlíny, I/13, km 58,815, směr MO - CV											

Přílohy



Vytvořeno: 1.8.2024

Velikost: 268,7 kB

Název souboru: 62d48b42-7410-4f38-b9b6-c0c8e59bc78b.jpg



Vytvořeno: 1.8.2024

Velikost: 364,5 kB

Název souboru: 0145766d-3366-4853-a34e-c96fd94654c2.jpg



Vytvořeno: 1.8.2024

Velikost: 383,6 kB

Název souboru: 90eae48-d827-49dd-b88c-b9f4207ea8cf.jpg



Vytvořeno: 1.8.2024

Velikost: 384,0 kB

Název souboru: 93c97a57-beec-4349-a265-47f2acb63ce8.jpg

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 07.11.2024 10:15:23 +01:00