





0 500 1000 1500 2000 2500m

Přehledná situace

1 : 50 000


Odbor HÚL, oddělení GIS, GrDS



0 20 40 60 80 100m

1 : 2 000


Odbor HÚL, oddělení GIS, GrDS



0 20 40 60 80 100m

1 : 2 000


Odbor HÚL, oddělení GIS, GrDS



0 20 40 60 80 100m

1 : 2 000

Odbor HÚL, oddělení GIS, GrDS



0 20 40 60 80 100m

1 : 2 000

Odbor HÚL, oddělení GIS, GrDS

Fotodokumentace (škody na tvrdých úpravách v intravilánu a nad intravilánem obce Žopy)



Obr 1 poškozený stupeň v ř.km cca 1,1



Obr 2 poškozená dlažba a výmol ve dně v ř.km 1,2



Obr 3 poškozená dlažba a výmol ve dně v ř.km 1,3



Obr 4 poškozená dlažba v řlkm cca 1,67 s vysokým podílem velikostně nevhodného kameniva. Toto bude v konečném důsledku zvyšovat podíl dlažeb, které bude nutné provést nově.



Obr 5 poškozený vývar stupně v ř.km cca 1,74



Obr 6 poškozená dlažba v ř.km cca 1,87



Obr 7 zanešená přehrážka v ř.km 2,2



Obr 8 Poškozené spárování na vzdušné straně přehrážky v ř.km 2,2 s neznámým rezavým zabarvením



Obr 9 poškozený vývar přehrážky v ř.km 2,34



Obr 10 poškozený vývar přehrážky v ř.km 2,43



Obr 11 zanešený retenční prostor přehrážky v ř.km 2,43