



Úřad městské části města Brna

Brno-Kohoutovice

Odbor správy majetku

VYŘIZUJE: Krkavec Martin
TEL.: 778536330
ČJ.: MCBKOH/01846/2025/OSM
E-MAIL: krkavec@kohoutovice.brno.cz
DATUM: 22.1.2025

CEPPRE s.r.o.
IČ: 05150841
Adresa: Jilová 143/31, 63900 Brno
Na vědomí: sasek@mcpbrno.cz

OBJEDNÁVKA č. 1125400023

Odstranění porevzních závad v BD Bellova 3-13

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 20.01.2025 u Vás objednááme odstranění porevzních závad plynu v bytových domech Bellova č. 3, 5, 7, 9, 11 a 13 v MČ Brno-Kohoutovice.

Hotové dílo bez vad si musí oproti podpisu převzít předávacím protokolem správce MOP BRNO s.r.o., pan Šásek (tel. 730 151 889), k předání faktury společně s odsouhlaseným předávacím protokolem a s touto objednávkou využijte jen níže uvedené spojení nebo osobně na podatelnu ÚMČ Brno-Kohoutovice.

Cena: 98.220,00 Kč bez DPH, 110 006,40 Kč vč. 12% DPH, cena je konečná.

Termín: 21.02.2025

V případě přenesené daňové povinnosti daň odvede zákazník!

S pozdravem

Ing M
v

Fakturační údaje:

Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli bude vystavena na:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 36, 623 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785
ID DS: x3gbyji, e-mail: el.podatelna@kohoutovice.brno.cz

Na všech daňových dokladech (fakturách) musí být uvedeno číslo objednávky, místo plnění a rozpis předmětu plnění, nebo v příloze položkový rozpočet. Bez těchto náležitostí bude vaše faktura vrácena zpět.

Po obdržení objednávky (pouze písemná podoba) dodavatel zkontroluje množství, termín, cenu, případné další podmínky uvedené na objednávce. Nevznese-li dodavatel proti této objednávce námitky do 3 pracovních dnů po obdržení této objednávky, považuje se tato objednávka za závaznou.

UMČ MB Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno 23, E-mail: el.podatelna@kohoutovice.brno.cz, ID datové schránky: x3gbyji

VHČ

Příloha č.1

Odstranění porevizních závad plynu v bytových domech Brno-Kohoutovice

vyplnit pouze žlutě označená pole

		jedn.cena Kč/ks bez DPH
1	přetěsnění plynového šroubení před, nebo za plynoměrem	980,00
2	přetěsnění plynového u sporáku/uzávěru v kuchyni	980,00
3	výměna uzávěru plynu v bytu	980,00
4	Doplnění kličky bytového uzávěru	420,00
5	Výměna hadice ke sporáku, za vlnovec	1 050,00
6	Výměna HUP	5 500,00
7	Výměna stupačkových uzávěrů	4 100,00
8	Doplnění kličky stupačkového uzávěru	450,00
9	Odstávka plynu a vpuštění plynu do objektu (návštěva všech bytů)	4 100,00
informace o DPH	uvést DPH 15%, u neplátců DPH 0%	0,00

Adresa	popis práce	kusy ks	jedn.cena Kč/ks bez DPH	celkem Kč bez DPH
Bellova 3	přetěsnění plynového šroubení před, nebo za plynoměrem	0	980,00	0,00
	přetěsnění plynového u sporáku/uzávěru v kuchyni	0	980,00	0,00
	výměna uzávěru plynu v bytu	0	980,00	0,00
	Doplnění kličky bytového uzávěru	0	420,00	0,00
	Výměna hadice ke sporáku, za vlnovec	0	1 050,00	0,00
	Výměna HUP	0	5 500,00	0,00
	Výměna stupačkových uzávěrů	2	4 100,00	8 200,00
	Doplnění kličky stupačkového uzávěru	0	450,00	0,00
	Odstávka plynu a vpuštění plynu do objektu (návštěva všech bytů)	1	4 100,00	4 100,00
CELKEM				12 300,00

Adresa	popis práce	kusy ks	jedn.cena Kč/ks bez DPH	celkem Kč bez DPH
Bellova 5	přetěsnění plynového šroubení před, nebo za plynoměrem	0	980,00	0,00
	přetěsnění plynového u sporáku/uzávěru v kuchyni	0	980,00	0,00
	výměna uzávěru plynu v bytu	0	980,00	0,00
	Doplnění kličky bytového uzávěru	0	420,00	0,00
	Výměna hadice ke sporáku, za vlnovec	0	1 050,00	0,00
	Výměna HUP	0	5 500,00	0,00
	Výměna stupačkových uzávěrů	3	4 100,00	12 300,00
	Doplnění kličky stupačkového uzávěru	0	450,00	0,00
	Odstávka plynu a vpuštění plynu do objektu (návštěva všec	1	4 100,00	4 100,00
CELKEM				16 400,00

Adresa	popis práce	kusy ks	jedn.cena Kč/ks bez DPH	celkem Kč bez DPH
Bellova 7	přetěsnění plynového šroubení před, nebo za plynoměrem	0	980,00	0,00
	přetěsnění plynového u sporáku/uzávěru v kuchyni	1	980,00	980,00
	výměna uzávěru plynu v bytu	0	980,00	0,00
	Doplnění kličky bytového uzávěru	0	420,00	0,00
	Výměna hadice ke sporáku, za vlnovec	0	1 050,00	0,00
	Přetěsnění HUP	0	5 500,00	0,00
	Výměna stupačkových uzávěrů	3	4 100,00	12 300,00
	Doplnění kličky stupačkového uzávěru	0	450,00	0,00
	Odstávka plynu a vpuštění plynu do objektu (návštěva všec	1	4 100,00	4 100,00
CELKEM				17 380,00

Celkem

46 080,00

Podpis :

CEPPRE s.r.o.

Příloha č.1

Odstranění porevizních závad plynu v bytových domech Brno-Kohoutovice

vyplnit pouze žlutě označená pole

		jedn.cena Kč/ks bez DPH
1	přetěsnění plynového šroubení před, nebo za plynoměrem	980,00
2	přetěsnění plynového u sporáku/uzávěru v kuchyni	980,00
3	výměna uzávěru plynu v bytu	980,00
4	Doplnění kličky bytového uzávěru	420,00
5	Výměna hadice ke sporáku, za vlnovec	1 050,00
6	Výměna HUP	5 500,00
7	Výměna stupačkových uzávěrů	4 100,00
8	Doplnění kličky stupačkového uzávěru	450,00
9	Odstávka plynu a vpuštění plynu do objektu (návštěva všech bytů)	4 100,00
informace o DPH	uvést DPH 15%, u neplátců DPH 0%	0,00

Adresa	popis práce	kusy ks	jedn.cena Kč/ks bez DPH	celkem Kč bez DPH
Bellova 9	přetěsnění plynového šroubení před, nebo za plynoměrem	1	980,00	980,00
	přetěsnění plynového u sporáku/uzávěru v kuchyni	0	980,00	0,00
	výměna uzávěru plynu v bytu	0	980,00	0,00
	Doplnění kličky bytového uzávěru	0	420,00	0,00
	Výměna hadice ke sporáku, za vlnovec	0	1 050,00	0,00
	Výměna HUP	0	5 500,00	0,00
	Výměna stupačkových uzávěrů	3	4 100,00	12 300,00
	Doplnění kličky stupačkového uzávěru	0	450,00	0,00
	Odstávka plynu a vpuštění plynu do objektu (návštěva všech bytů)	1	4 100,00	4 100,00
CELKEM				17 380,00

Adresa	popis práce	kusy ks	jedn.cena Kč/ks bez DPH	celkem Kč bez DPH
Bellova 11	přetěsnění plynového šroubení před, nebo za plynoměrem	0	980,00	0,00
	přetěsnění plynového u sporáku/uzávěru v kuchyni	0	980,00	0,00
	výměna uzávěru plynu v bytu	0	980,00	0,00
	Doplnění kličky bytového uzávěru	0	420,00	0,00
	Výměna hadice ke sporáku, za vlnovec	0	1 050,00	0,00
	Výměna HUP	0	5 500,00	0,00
	Výměna stupačkových uzávěrů	3	4 100,00	12 300,00
	Doplnění kličky stupačkového uzávěru	0	450,00	0,00
	Odstávka plynu a vpuštění plynu do objektu (návštěva všec	1	4 100,00	4 100,00
CELKEM				16 400,00

Adresa	popis práce	kusy ks	jedn.cena Kč/ks bez DPH	celkem Kč bez DPH
Bellova 13	přetěsnění plynového šroubení před, nebo za plynoměrem	2	980,00	1 960,00
	přetěsnění plynového u sporáku/uzávěru v kuchyni	0	980,00	0,00
	výměna uzávěru plynu v bytu	0	980,00	0,00
	Doplnění kličky bytového uzávěru	0	420,00	0,00
	Výměna hadice ke sporáku, za vlnovec	0	1 050,00	0,00
	Přetěsnění HUP	0	5 500,00	0,00
	Výměna stupačkových uzávěrů	3	4 100,00	12 300,00
	Doplnění kličky stupačkového uzávěru	0	450,00	0,00
	Odstávka plynu a vpuštění plynu do objektu (návštěva všec	1	4 100,00	4 100,00
CELKEM				18 360,00

Celkem

52 140,00

Podpis :

CEPPRE s.r.o.

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

podle nařízení vlády č. 191/2022 Sb. §20

Datum provedení revize: 12. 11. 2024

Název a sídlo organizace (označení provozu, popř. objektu):

Statutární město Brno, MČ-Brno Kohoutovice zastoupené MOP BRNO, spol. s r.o.
Dominikánské náměstí 1, 60167 Brno
Objekt – bytové domy Bellova 3,5,7 Brno - Kohoutovice

Jméno a příjmení revizního technika – číslo osvědčení:

Ing. Michal Fiala, ev. č. osvědčení: 15519/9/22/R-PZ-f, g TIČR Praha, pobočka Brno ze dne 26. 6. 2017
ev. č. oprávnění: 6421/9/12/PZ-R-f, g TIČR Praha, pobočka Brno ze dne 22. 10. 2012

Druh revize: VÝCHOZÍ PROVOZNÍ KONTROLA

Označení zařízení (předmět revize):

Nízkotlaký domovní plynovod (zemní plyn) od hlavního uzávěru po uzávěry spotřebičů v bytech dle technické zprávy.

Druh zařízení: F

Za provozovatele se zúčastnil: -

Celkové zhodnocení:

Revidované plynové zařízení je v rozsahu revize schopno bezpečného spolehlivého provozu podle platných nařízení vlády, technických pravidel TPG a schválené projektové dokumentace. Provozovatel zajistí odstranění zjištěných závad v uvedených termínech.

Zpráva obsahuje: 3 strany o výsledku revize
3 strany přílohy – seznam nájemníků

Rozdělovník: 1x provozovatel
1x revizní technik

V Brně dne: 7. 12. 2024

Podpis a razítko revizního technika

<u>Popis a technické hodnoty revidovaného zařízení:</u> V nice u venkovní zdi u vchodu do BD č. 3 je instalován hlavní uzávěr plynu (HUP) kohout KK DN 32 pro BD č. 3,5,7, za ním regulátor tlaku plynu Francel B25, v. č. 230524B137. Od něho vstupuje nízkotlaký domovní plynovod DN 32 s přetlakem 2 kPa do suterénu BD č. 3, dále volně v každém BD ke třem stoupacím vedením (před každou stoupačkou je instalován úsekový uzávěr plynu – v BD č. 3 1x KK DN 32 a 2x K 800, v BD č. 5 a č. 7 pak 3x K 800). Stoupačky vedou instalačními šachtami a od nich odbočky v bytech k plynoměrům instalovaným v bytovém jádře za WC a v 5.NP k plynoměrům instalovaným na chodbě. Před každým plynoměrem je instalován kohout DN 20. Od každého plynoměru vede plynovod vždy do kuchyně po uzávěr DN 15 před sporákem, příp. varnou deskou (revidováno po uzávěry, spotřebiče nebyly předmětem revize). V době revize byl odpojen plynoměr v BD č. 3 v bytech č. 13 a č. 15. V době revize nebyly zpřístupněny byty v BD č. 5 byt č. 12, v BD č. 7 byty č. 13 a č. 14, nebyly tak součástí této revize. Plynovod v objektu je proveden z ocelových trubek svařovanými spoji, popř. z trubek měděných s lisovanými spoji.	Návrh termínu odstranění závad do:
<u>Údaje o měření a zkouškách</u> Při revizi byly provedeny následující kontroly, zkoušky a měření: - vizuální kontrola rozvodu plynu (vedení, uchycení, ochrana proti korozi), - zkouška těsnosti rozebíratelných spojení na přítomnost CH₄. - zkouška ovladatelnosti uzavíracích a ovládacích prvků pro plynové zařízení. Na rozvodech byla provedena zkouška těsnosti všech šroubovaných spojení pěnотvorným roztokem ECO Leak Finder a detektorem úniku plynů LeckOmiO, typ HMG2, výrobní číslo 26L20733 (detektor byl kalibrován 19. 2. 2024 a byl k tomu vystaven kalibrační certifikát č. 3010126204). Místy byl použit pěnотvorný roztok ECO Leak Finder. <u>Zjištěné závady a termín k jejich odstranění:</u> 1. zjištěna netěsnost závitového spoje – - BD č. 7 byt č. 6 u připojení varné plynové desky (3.600 PPM). Místo netěsnosti je označeno červenou páskou. Případné zaplombování plynoměru je třeba zajistit u firmy GasNet (telefonní kontakt: 555 901 010). 2. uzávěry plynu kohouty K800 ve společných prostorách jsou obtížně pohyblivé. Doporučuji vyměnit stávající kohouty podle TPG 70401 4.3.3.2, popř. promazat a rozhýbat odbornou firmou. 3. Není přístupný uzávěr plynu za dveřmi do brojlerovny. Doporučuji zabezpečit možnost přístupu, popř. umístit ceduli s návodem co mají nájemníci činit v případě havárie (např. koho kontaktovat nebo uzavření hlavního uzávěru plynu). 4. Instalační šachty nejsou odvětrány. Při vedení plynovodu v instalační šachtě, která je v úrovni stropu a podlahy stavebně přerušena, musí být prostor instalační šachty propojen	31. 1. 2025 30. 6. 2025 31. 1. 2025

s alespoň přímo větratelným prostorem otvory nebo spárami umístěnými u podlahy a pod stropem o celkovém volném průřezu nejméně 6 cm² jak u podlahy, tak pod stropem. Otvory nemusí být jen na WC, pokud je to výhodné (např. kvůli obkladům), mohou být větrací otvory např. v kuchyni (dole za sporákem, nebo pod linkou) a nahoře pod stropem. Nebo kombinace např. dolní v kuchyni, horní na WC. Současný stav odporuje TPG 70401, čl. 5.4.9, čl. 5.4.18 a ČSN 1775 (38 6441) čl. 4.3.3. Kombinace úniku plynu a nevětraných technických šachet je vysoce nebezpečný stav! Doporučuji vytvořit větrací otvory. Jedná se však o individuální úpravy, proto si obvykle opravu zajistí a hradí nájemník nebo uživatel bytu ve své režii. Do vytvoření těchto otvorů doporučuji provádět kontrolu těsnosti zařízení ve lhůtě min. 1x za rok.	Návrh termínu odstranění závad do:
	31. 12. 2025

Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol:

Předložena zpráva o provozní revizi plynových zařízení ze dne 29. 11. 2021, kterou zpracoval revizní technik Ing. Michal Fiala, č. osvědčení 12277/9/17/R-PZ-f,g. Závady zjištěné v této revizi byly odstraněny částečně.

Provozovatel PZ je povinen plynové zařízení a instalované spotřebiče udržovat ve stavu, který umožňuje trvalý a spolehlivý provoz. Zajišťovat pravidelnou údržbu, servisní prohlídky a opravy spotřebičů i dle potřeby a pokynů výrobce. Jakékoliv dodatečné úpravy, rozšíření nebo jiné zásahy do PZ, nebo případnou instalaci, výměnu, dopojení a uvádění nových spotřebičů do provozu může provádět pouze pracovník oprávněné firmy podle platných předpisů. Provoz vyhrazených plynových zařízení určuje provozovateli následné zákonné povinnosti:

- provádět kontrolu plynových zařízení podle nařízení vlády č. 191/2022 Sb. §21
- provádět provozní revize plynových zařízení podle ustanovení nařízení vlády č. 191/2022 Sb. §20 vždy po zásahu do zařízení (oprava, rekonstrukce) nebo do tří let od poslední provozní revize.

Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení:

Revize el. instalace nebyla předložena.

Přílohou k revizní zprávě plynového zařízení je jmenný seznam uživatelů bytů BD 3, BD 5 a BD 7.

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

podle nařízení vlády č. 191/2022 Sb. §20

Datum provedení revize: 12. 11. 2024

Název a sídlo organizace (označení provozu, popř. objektu):

Statutární město Brno, MČ-Brno Kohoutovice zastoupené MOP BRNO, spol. s r.o.

Dominikánské náměstí 1, 60167 Brno

Objekt – **bytové domy Bellova 9,11,13** Brno - Kohoutovice

Jméno a příjmení revizního technika – číslo osvědčení:

Ing. Michal Fiala, ev. č. osvědčení: 15519/9/22/R-PZ-f, g TIČR Praha, pobočka Brno ze dne 26. 6. 2017

ev. č. oprávnění: 6421/9/12/PZ-R-f, g TIČR Praha, pobočka Brno ze dne 22. 10. 2012

Druh revize:

VÝCHOZÍ

PROVOZNÍ

KONTROLA

Označení zařízení (předmět revize):

Nízkotlaký domovní plynovod (zemní plyn) od hlavního uzávěru po uzávěry spotřebičů v bytech dle technické zprávy.

Druh zařízení:

F

Za provozovatele se zúčastnil: -

Celkové zhodnocení:

Revidované plynové zařízení je v rozsahu revize schopno bezpečného spolehlivého provozu podle platných nařízení vlády, technických pravidel TPG a schválené projektové dokumentace. Provozovatel zajistí odstranění zjištěných závad v uvedených termínech.

Zpráva obsahuje: 3 strany o výsledku revize

3 strany přílohy – seznam nájemníků

Rozdělovník: 1x provozovatel
1x revizní technik

V Brně dne: 7. 12. 2024

Podpis a razítko revizního technika

<u>Popis a technické hodnoty revidovaného zařízení:</u>	Návrh termínu odstranění závad do:
V nice u venkovní zdi z boku BD č. 13 je instalován hlavní uzávěr plynu (HUP) kohout KK DN 32 pro BD č. 9, 11, 13, za ním regulátor tlaku plynu Francel B25, v. č. 230524B139. Od něho vstupuje nízkotlaký domovní plynovod DN 32 s přetlakem 2 kPa do suterénu BD č. 13, dále volně v každém BD ke třem stoupacím vedením (před každou stoupačkou je instalován úsekový uzávěr plynu – kohout K 800). Stoupačky vedou instalačními šachtami a od nich odbočky v bytech k plynůměrům instalovaným v bytovém jádře za WC a v 5.NP k plynůměrům instalovaným na chodbě. Před každým plynoměrem je instalován kohout DN 20. Od každého plynoměru vede plynovod vždy do kuchyně po uzávěr DN 15 před sporákem, příp. varnou deskou (revidováno po uzávěry, spotřebiče nebyly předmětem revize). V době revize byl odpojen plynoměr v BD č. 9 v bytech č. 4, č. 14 a č. 15, v BD č. 13 v bytech č. 9 a č. 12. V době revize nebyly zpřístupněny byty v BD č. 9 byt č. 1 a č. 13, v BD č. 13 byt č. 7, nebyly tak součástí této revize. Plynovod v objektu je proveden z ocelových trubek svařovanými spoji, popř. z trubek měděných s lisovanými spoji. <u>Údaje o měření a zkouškách</u> Při revizi byly provedeny následující kontroly, zkoušky a měření: - vizuální kontrola rozvodu plynu (vedení, uchycení, ochrana proti korozi), - zkouška těsnosti rozebíratelných spojů na přítomnost CH4. - zkouška ovladatelnosti uzavíracích a ovládacích prvků pro plynové zařízení. Na rozvodech byla provedena zkouška těsnosti všech šroubovaných spojů pěnotvorným roztokem ECO Leak Finder a detektorem úniku plynů LeckOmíO, typ HMG2, výrobní číslo 26L20733 (detektor byl kalibrován 19. 2. 2024 a byl k tomu vystaven kalibrační certifikát č. 3010126204). Místy byl použit pěnotvorný roztok ECO Leak Finder. <u>Zjištěné závady a termín k jejich odstranění:</u> 1. zjištěna netěsnost závitového spoje – - BD č. 9 byt č. 12 - šroubení před plynoměrem (2.000 PPM), - BD č. 13 byt č. 13 - šroubení za plynoměrem (2.000 PPM), - BD č. 13 byt č. 15 - připojení sporáku u KK (10.000 PPM). Místo netěsnosti je označeno červenou páskou. Případné zaplombování plynoměru je třeba zajistit u firmy GasNet (telefonní kontakt: 555 901 010). 2. uzávěry plynu kohouty K800 ve společných prostorách jsou obtížně pohyblivé. Doporučuji vyměnit stávající kohouty podle TPG 70401 4.3.3.2, popř. promazat a rozhybat odbornou firmou. 3. Není přístupný uzávěr plynu za dveřmi do brojlerovny. Doporučuji zabezpečit možnost přístupu, popř. umístit ceduli s návodem co mají nájemníci činit v případě havárie (např. koho kontaktovat nebo uzavření hlavního uzávěru plynu).	31. 1. 2025 30. 6. 2025 31. 1. 2025

4. Instalační šachty nejsou odvětrány. Při vedení plynovodu v instalační šachtě, která je v úrovni stropu a podlahy stavebně přerušena, musí být prostor instalační šachty propojen s alespoň přímo větratelným prostorem otvory nebo spárami umístěnými u podlahy a pod stropem o celkovém volném průřezu nejméně 6 cm² jak u podlahy, tak pod stropem. Otvory nemusí být jen na WC, pokud je to výhodné (např. kvůli obkladům), mohou být větrací otvory např. v kuchyni (dole za sporákem, nebo pod linkou) a nahoře pod stropem. Nebo kombinace např. dolní v kuchyni, horní na WC. Současný stav odporuje TPG 70401, čl. 5.4.9, čl. 5.4.18 a ČSN 1775 (38 6441) čl. 4.3.3. Kombinace úniku plynu a nevětraných technických šachet je vysoce nebezpečný stav! Doporučuji vytvořit větrací otvory. Jedná se však o individuální úpravy, proto si obvykle opravu zajistí a hradí nájemník nebo uživatel bytu ve své režii. Do vytvoření těchto otvorů doporučuji provádět kontrolu těsnosti zařízení ve lhůtě min. 1x za rok.	Návrh termínu odstranění závad do: 31. 12. 2025
<u>Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol:</u> Předložena zpráva o provozní revizi plynových zařízení ze dne 30. 11. 2021, kterou zpracoval revizní technik Ing. Michal Fiala, č. osvědčení 12277/9/17/R-PZ-f,g. Závady zjištěné v této revizi byly odstraněny částečně. Provozovatel PZ je povinen plynové zařízení a instalované spotřebiče udržovat ve stavu, který umožňuje trvalý a spolehlivý provoz. Zajišťovat pravidelnou údržbu, servisní prohlídky a opravy spotřebičů i dle potřeby a pokynů výrobce. Jakékoliv dodatečné úpravy, rozšíření nebo jiné zásahy do PZ, nebo případnou instalaci, výměnu, dopojení a uvádění nových spotřebičů do provozu může provádět pouze pracovník oprávněné firmy podle platných předpisů. Provoz vyhrazených plynových zařízení určuje provozovateli následné zákonné povinnosti: - provádět kontrolu plynových zařízení podle nařízení vlády č. 191/2022 Sb. §21 - provádět provozní revize plynových zařízení podle ustanovení nařízení vlády č. 191/2022 Sb. §20 vždy po zásahu do zařízení (oprava, rekonstrukce) nebo do tří let od poslední provozní revize. <u>Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení:</u> Revize el. instalace nebyla předložena. Přílohou k revizní zprávě plynového zařízení je jmenný seznam uživatelů bytů BD 9, BD 11 a BD 13.	