


Zdravím pane: [REDACTED]

teď jsem na chvílku odběhl ze školení.

Předběžná cena opravy dle zaslané fotodokumentace činí 65 500,-Kč bez DPH.
Největším problémem bude výměna poškozeného profilu kostry.

Děkujeme



Dobrý den pane 

Děkuji za nabídku termínu opravy CAS 20, RZ: 3L2 4535 – oprava zadního rohu nástavby. Termín akceptujeme a vozidlo přistavíme.

Minulý pátek se nám přihodila další podobná věc, tímto bych Vás chtěl požádat o zhotovení cenové nabídky na opravu poškození pravé části nástavby vozidla CAS 30, RZ: 5L9 9968. Fotografie poškození včetně štítku nástavby jsou přílohou mailu.

Rozsah opravy dle mého soudu:

- výměna madla PP rolety, včetně jednoho držáku madla
- výměna plechu mezi PP roletou a lemem blatníku zadních kol (okolo palivové nádrže) zadní profil na kterém je tento plech uchycen je ohnutý, možná vytržený)
- kompletní lem blatníku nad zadními koly – výměna
- výměna madla PZ rolety, včetně jednoho držáku
- sloupek za PZ roletou vytržený dozadu, včetně rohové lišty (výměna)
- 2 poziční oranžová světla na pravém boku poškozená (výměna)

V případě jakýchkoliv nejasností prosím o další info volejte nebo pište.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

