

Fotodokumentace k ZL11 – Úpravy povrchů

Povrchy po oškrábání maleb a tapet s defekty (vypraskání stávajících omítek)






Galaxy S21 FE 5G



Galaxy S21 FE 5G



Pórobetonové prefabrikáty stěn:





Fotodokumentace k ZL13 – Bourací práce - skryté, objekt SO.01

Vyztužené pórobetonové panely:





Separovaná suť z pórobetonových panelů:



Instalační předstěna v sociálním zařízení:



Sociální zařízení po bourání předsdívky:



Předsazené sádkartonové stěny:





Galaxy S21 FE 5G



Galaxy S21 FE 5G

Osekání nosných pilířů:



Lemovací úhelníky na hraně stávající stropní konstrukce:



Monolitické stěny v ose 3-J/K a 3/L/M v objektu SO.01B, 1.PP



Fotodokumentace k ZL15 – Likvidace skladby střešního pláště SO.01


Skladba střešního pláště na spojovacím krčku:



Skladba střešního pláště objektu SO.01 A



Rozebrané části skladby SO.01 A



Základová patka kolejové dráhy:



Fotodokumentace k ZL16 – Změna skladby podlah objektu SO.01

Podlahy se zbytky lepidel po odstranění krytin:



Výškové rozdíly podlah po vybourání příček:





Galaxy S21 FE 5G


Defekty podlah:





Fotodokumentace k ZL18 – Změna systému ovládání žaluzií

Vzdálenost nadokenního paždíku od stávající stropní konstrukce objektu SO.01






Galaxy S21 FE 5G



Projektovaný prostor pro osazení žaluzií dle DPS:



Fotodokumentace k ZL20 – Doplnění SDK EI60 mezi OSSZ a ÚP

Dělicí protipožární sádkokartonová stěna EI60





Fotodokumentace k ZL22 – Nové provozní žebříky

Stávající provozní žebřík na strojovně VZT:

