

DÍLČÍ SMLOUVA č. 7

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003429

Název Rámcové dohody: Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO + TP

Ze dne: 14. 09. 2023

Číslo dílčí smlouvy: **08PU-003953**

Název dílčí smlouvy: **Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. TP - DS 7**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

zastoupeno:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

HRADIL CZ s.r.o.

se sídlem:

Hronětice 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem

IČO:

629 57 953

DIČ:

CZ62957953

zápis v obchodním rejstříku: vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42144

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 14. 09. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): soubor dodávek a služeb obsahující komplexní péči o svodidla a související příslušenství v majetku Ředitelství silnic a dálnic s. p. na silnicích I. třídy na území okresu Teplice. Jedná se především o výměnu nevyhovujících či zničených součástí příslušenství formou demontáže a likvidace původních a montáže a instalace nových součástí příslušenství. Instalací se rozumí i nové součásti svodidel na základě nových stanovení.
množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy č. 7. Další závady budou sděleny Objednatelům v průběhu trvání Dílčí smlouvy č. 7 do výše finančního plnění Dílčí smlouvy č. 7.
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: **silnice I. třídy okresu Teplice.**
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do **14 dnů od Výzvy objednatel k zahájení prací.**
7. Dodavatel je povinen při realizaci prací, v souladu se Směrnicí generálního ředitele Centrální evidence vad pozemních komunikací 10-S-12.2, provádět záznamy do CEV (Centrální evidence vad).
8. Dodavatel je povinen při realizaci prací dodržovat Směrnici generálního ředitele Výkaznictví běžné údržby 10-S-12.8., včetně její Přílohy č. 1.
9. Dodavatel je povinen vést stanovenou dokumentaci v souladu se Směrnicí generálního ředitele 10-S-18.4. Provádění údržbových prací pozemních komunikací.
10. Dodavatel je povinen před realizací prací postupovat v souladu se Směrnicí generálního ředitele Zadávání a evidence krátkodobých pracovních míst na dálnicích a silnicích I. třídy 10-S-12.6.
11. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

12. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
13. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
14. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
- a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
 - f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost

15. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 – Příloha

Příloha č. 3 – Reporty vad

Příloha č. 4 – Tabulka s popisem vad

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Digitálně podepsal
Datum: 2025.04.09
08:44:51 +02'00'

Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



Rekapitulace ceny

Stavba: Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO+TP

Celková cena bez DPH: 796 115,00
Celková cena s DPH: 963 299,15

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
IRD	Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO + TP	796 115,00	167 184,15	963 299,15



Soupis prací objektu

Stavba: Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. TP - DS č. 7

RD 796 115,00

Rozpočet: RD Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO + TP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720.4		POMOC PRÁCE ŽRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI. Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele Poznámka k souboru cen: Technická specifikace z ceníku OTSKP	DEN	2,000000		
3	02720.6		POMOC PRÁCE ŽRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU). Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele Poznámka k souboru cen: Technická specifikace z ceníku OTSKP	DEN	6,000000		
4	02720.8		POMOC PRÁCE ŽRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU. Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele Poznámka k souboru cen: Technická specifikace z ceníku OTSKP	DEN	2,000000		
9			Ostatní konstrukce a práce				
6	9113A1-R		SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice, pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie <i>50672,000*0,7*0,3</i> <i>Celkem 10724=10 724.000000 [A]</i>	M	46,500000		
7	9113A3		SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo <i>50672,000*0,7</i> <i>Celkem 35588=35 588.000000 [A]</i>	M	575,000000		
8	9113B1		SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie <i>(50672,000*0,3-300)*0,7</i> <i>Celkem 10496=10 496.000000 [A]</i>	M	528,500000		
9	9113B1-R		SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice, pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice, pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie <i>(50672,000*0,3-300)*0,3</i> <i>Celkem 4504=4 504.000000 [A]</i>	M	28,000000		

10	9113B3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	28,000000		
demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 v platném znění Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo (50672,000*0,3-300) Celkem 14952=14 952.000000 [A]						
30	9115C1-R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).	M	12,000000		
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a distančních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtky a závitky, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 7252,000*0,3 Celkem 2176=2 176.000000 [A]						
31	9115C3	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	12,000000		
demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 v platném znění Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo						

digitálně
odensal

datum: 2025.04.09
14:45:24 +02'00'

Příloha č. 2:**PŘÍLOHA**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	HRADIL CZ s.r.o., Hronětice 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Datum zahájení prací	1.1.7	Od Výzvy objednatele
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 14 dnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

ID	havárie	stávající typ svodidla	typ svodidla použitý na opravu / výměnu	délka výměny	délka opravy	poznámka	
369771	KRPU-210838- 2/PŘ-2024- 040906 KRPU-208007- 2/PŘ-2024- 070906 KRPU-15968-1/PŘ 2025-040906 KRPU-9530-1/PŘ- 2025-040906 KRPU-18933-1/PŘ 2025-040906	I/8 - mostní svodidlo (most 8-044)	H2 jedn.,most	H2 jedn.,most	0,0	12,0	oprava
369771		I/8 u mostu 8-044	N2	N2	0,0	14,0	oprava
696385		I/13 - km 89,491, směr Bílina - Teplice	N2	H1	132,0	0,0	výměna
696707		I/8 - km 22,35 nájezd z I/8 na I/13 směr Bystřany- Bílina	H1	H1	0,0	4,0	oprava
699616		I/13 - km 94,298, směr Teplice - Kladruby, na ramenu do Kladrub	N2	H1	176,0	0,0	výměna
701410		I/8 - km 34,148, směr Teplice - Cínovec	N2	N2	0,0	16,0	oprava
704665		I/13 - km 89,746, směr Teplice - Bílina	N2	N2	0,0	8,5	oprava
705231		I/63 - km 6,238 km, směr ÚL - Teplice	N2	N2	0,0	8,0	oprava
706544		I/13 - km 100,75, směr TP-Chlumec	H1	H1	0,0	24,0	oprava
706836		I/8 km 35,997, směr Cínovec-Dubí	N2	H1	88,0	0,0	výměna
708706		I/13 - km 88,733, směr TP-Bílina	N2	H1	132,5	0,0	výměna
					528,5	86,5	

Digitálně podepsal: XXXXXXXXXX

Datum: 09.04.2025 9:50:38 +02:00

Detail závady 369771

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno:

17.07.2020 12:17:53

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

26 bm

Vada odložena?

r

Poloha od

Č.kom: Od.část:

8 0

Prov.

staničení:

19,96 km

Km. staničení:

km

Uls úsek:

0232A084 0232A08501

Staničení:

Poloha začátku:

50°37'40.66358"N, 13°51'43.63740"E

Jízdní pruh**Směr průběhu staničení**

[illegible]

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 363,0 kB

Název souboru: 20250212_111812.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 436,5 kB

Název souboru: 20250212_111841.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 495,1 kB

Název souboru: 20250212_111844.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 479,7 kB

Název souboru: 20250212_111852.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 370,5 kB

Název souboru: 20250212_111857.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 267,2 kB

Název souboru: 20250212_111914.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 405,7 kB

Název souboru: 20250212_111920.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 535,0 kB

Název souboru: 20250212_112006.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025
Velikost: 478,5 kB
Název souboru: 20250212_112100.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025
Velikost: 305,8 kB
Název souboru: 20250212_112104.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025
Velikost: 270,1 kB
Název souboru: 20250212_112118.jpg



Vytvořeno: 17.7.2020
Velikost: 187,9 kB
Název souboru: 208f0aac-4099-4473-a144-8b5744fc0a46.jpg



Vytvořeno: 17.7.2020

Velikost: 141,6 kB

Název souboru: c2a6d45e-0395-4db2-a406-2f8478d0c55b.jpg




Vytvořeno: 17.7.2020

Velikost: 149,1 kB

Název souboru: 25aafb16-b836-427f-b50f-6e534609a786.jpg

Detail závady 696385



Základní informace

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:
[REDACTED]

Nalezeno při:
Běžná prohlídka
Poslední prohlídka:

Nalezeno:
05.12.2024 8:24:28

Vada

Typ vady:
Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:
svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:
4 - nevyhovující

Závažnost:
2 - střední

Jednotky:
132 bm

Vada odložena?

Dopravní nehoda

Dopravní nehoda: Ev. číslo:
KRP-
210838-
2/PR-2024-
040906

Poloha od

Č.kom: Od.část: Prov. Km. staničení: Uls úsek: Staničení:
13 1 staničení: 0 km 0232A183020232A18401 0,728
89,493 km

Poloha začátku:
50°34'50.07"N,13°47'21.56"E

Jízdní pruh

Střední dělicí pás

Směr průběhu staničení

Prohlídková trasa

Okruh: Teplice Úsek: I/13

Doplňující popis k lokalizaci

I/13, St. 89,491 km, směr Bílina - Teplice

Popis vady

I/13, St. 89,491 km, směr Bílina - Teplice, poškozené ocelové svodidlo po DN, 6x pásnice, 5x sloupek a 5x hrnek, jednostranná N2

Poznámka:
DS 7

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel: Supervisor: Cena: Datum opravy:

Položky opravy:

Činnost	Rozsah	Jednotky	Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.			

Seznam příloh před opravou

20250212_094946.jpg, 20250212_094949.jpg, 20250212_094952.jpg, 20250212_095128.jpg, 20250212_095135.jpg, 21870101-43d2-4fea-8568-608504b7698e.jpg, d7629b41-76a0-4826-bbaf-669c7479ee52.jpg, 3fcf74b0-4f65-4060-b138-47a32b229c25.jpg, 321d54f6-32c5-4942-8984-5b99ad3f509b.jpg, a63f6e76-a539-4afc-afdd-31dad2e6c6be.jpg, 328787ef-5a9c-43df-951d-af4ae57bb197.jpg

Vytvořil: [REDACTED] Datum vytvoření: 5.12.2024 8:30
Změnil: [REDACTED] Poslední změna: 12.2.2025 15:17

Report vygenerován 5.3.2025 7:50:34

Historie

[illegible]

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 296,7 kB

Název souboru: 20250212_094946.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 270,5 kB

Název souboru: 20250212_094949.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 369,5 kB

Název souboru: 20250212_094952.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 276,2 kB

Název souboru: 20250212_095128.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025
Velikost: 271,2 kB
Název souboru: 20250212_095135.jpg



Vytvořeno: 5.12.2024
Velikost: 166,5 kB
Název souboru: 21870101-43d2-4fea-8568-608504b7698e.jpg



Vytvořeno: 5.12.2024
Velikost: 268,4 kB
Název souboru: d7629b41-76a0-4826-bbaf-669c7479ee52.jpg



Vytvořeno: 5.12.2024
Velikost: 259,0 kB
Název souboru: 3fcf74b0-4f65-4060-b138-47a32b229c25.jpg



Vytvořeno: 5.12.2024

Velikost: 270,4 kB

Název souboru: 321d54f6-32c5-4942-8984-5b99ad3f509b.jpg



Vytvořeno: 5.12.2024

Velikost: 219,4 kB

Název souboru: a63f6e76-a539-4afc-afdd-31dad2e6c6be.jpg



Vytvořeno: 5.12.2024

Velikost: 290,4 kB

Název souboru: 328787ef-5a9c-43df-951d-af4ae57bb197.jpg

Detail závady 696707



Základní informace

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno:

06.12.2024 14:08:50

Nalezeno při:

Mimo prohlídku

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Vada odložena?

☐

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

4 bm

Dopravní nehoda

Dopravní nehoda: Ev. číslo:

• KRPU-
208007-
2/PŘ-2024-
070906

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 437,6 kB

Název souboru: 20250212_120149.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 3,5 MB

Název souboru: 20250212_120208.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 433,9 kB

Název souboru: 20250212_120213.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 262,2 kB

Název souboru: 20250212_120219.jpg



Vytvořeno: 6.12.2024

Velikost: 279,5 kB

Název souboru: a2ad4d85-c88e-4dee-9bfc-5e6998f503c5.jpg



Vytvořeno: 6.12.2024

Velikost: 284,8 kB

Název souboru: 61f30d2a-5dea-4d46-8036-dbad527e2f77.jpg



Vytvořeno: 6.12.2024

Velikost: 275,6 kB

Název souboru: af181cfe-ec34-4cbb-8c02-865889374052.jpg




Vytvořeno: 6.12.2024

Velikost: 238,0 kB

Název souboru: d48f7db8-d2a9-4a8b-af25-99edda2f20bd.jpg

Detail závady 699616

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

19.12.2024 13:02:18

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

176 bm

Vada odložena?

r

Poloha od

Č.kom: Od.část:

13 0

Prov.

staničení:

94,298 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0232A078070232A07804 0

Staničení:

0

Poloha začátku:

50°36'41.89716"N, 13°49'40.46844"E

Jízdní pruh

Pravý jízdní pruh

Směr průběhu staničení

po směru

Prohlídková trasa

Okruh: Teplice

Úsek: I/13

Doplňující popis k lokalizaci

I/13, St. 94,298 km, směr Teplice - Kladrby

Popis vady

I/13, St. 94,298 km, směr Teplice - Kladruby, na ramenu do Kladruby poškozené ocelové svodidlo, 2x pásnice, 2x sloupek a 2x hrnek, jednostranné N2

Poznámka:

DS 7

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel:

Supervisor:

Cena:

Datum opravy:

Smlouva:

Položky opravy:

Činnost	Rozsah	Jednotky	Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.			

Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.

Seznam příloh před opravou

d00f8d23-8910-4385-bfa5-58a27f0dec53.jpg, e5e574b2-bcdb-4953-888e-84b85aefe32f.jpg, 62da75ff-e90e-4492-b6cf-a3440686676d.jpg, 6f5e1ee1-09d4-4754-a9a3-a80777d822bd.jpg, 50adf75b-b152-4e9b-bf17-f6f272d4f620.jpg, 447a111c-4595-4e1f-b476-9b5af8ee4e0c.jpg, 20250212_100159.jpg, 20250212_100201.jpg, 20250212_100205.jpg, 20250212_100218.jpg, 20250212_100229.jpg, 20250212_100316.jpg, 20250212_100323.jpg, 20250212_100340.jpg, 20250212_100507.jpg, 20250212_100515.jpg, 20250212_100520.jpg

Vytvořil: Procházka Jan Datum vytvoření: 19.12.2024 13:07

Změnil: [REDACTED] Poslední změna: 12.2.2025 15:37


Report vygenerován 5.3.2025 7:51:46

Historie

[illegible]

Datum	Provedl	Type	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Přil.
Popis / Poznámka											
12.02.2025 15:09:37	[REDACTED]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	[REDACTED]				8
Popis: I/13, St. 94,298 km, směr Teplice - Kladruby, na ramenu do Kladruby poškozené ocelové svodidlo, 2x pásnice, 2x sloupek a 2x hrnek, jednostranné N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:09:37	[REDACTED]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	[REDACTED]				9
Popis: I/13, St. 94,298 km, směr Teplice - Kladruby, na ramenu do Kladruby poškozené ocelové svodidlo, 2x pásnice, 2x sloupek a 2x hrnek, jednostranné N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:09:37	[REDACTED]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	[REDACTED]				10
Popis: I/13, St. 94,298 km, směr Teplice - Kladruby, na ramenu do Kladruby poškozené ocelové svodidlo, 2x pásnice, 2x sloupek a 2x hrnek, jednostranné N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:09:38	[REDACTED]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	[REDACTED]				11
Popis: I/13, St. 94,298 km, směr Teplice - Kladruby, na ramenu do Kladruby poškozené ocelové svodidlo, 2x pásnice, 2x sloupek a 2x hrnek, jednostranné N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:09:38	[REDACTED]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	[REDACTED]				12
Popis: I/13, St. 94,298 km, směr Teplice - Kladruby, na ramenu do Kladruby poškozené ocelové svodidlo, 2x pásnice, 2x sloupek a 2x hrnek, jednostranné N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:09:38	[REDACTED]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	[REDACTED]				13
Popis: I/13, St. 94,298 km, směr Teplice - Kladruby, na ramenu do Kladruby poškozené ocelové svodidlo, 2x pásnice, 2x sloupek a 2x hrnek, jednostranné N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:09:38	[REDACTED]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	[REDACTED]				14
Popis: I/13, St. 94,298 km, směr Teplice - Kladruby, na ramenu do Kladruby poškozené ocelové svodidlo, 2x pásnice, 2x sloupek a 2x hrnek, jednostranné N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:09:38	[REDACTED]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	[REDACTED]				15
Popis: I/13, St. 94,298 km, směr Teplice - Kladruby, na ramenu do Kladruby poškozené ocelové svodidlo, 2x pásnice, 2x sloupek a 2x hrnek, jednostranné N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:09:38	[REDACTED]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	[REDACTED]				16
Popis: I/13, St. 94,298 km, směr Teplice - Kladruby, na ramenu do Kladruby poškozené ocelové svodidlo, 2x pásnice, 2x sloupek a 2x hrnek, jednostranné N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:09:38	[REDACTED]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	[REDACTED]				17
Popis: I/13, St. 94,298 km, směr Teplice - Kladruby, na ramenu do Kladruby poškozené ocelové svodidlo, 2x pásnice, 2x sloupek a 2x hrnek, jednostranné N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:37:54	[REDACTED]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	[REDACTED]				17
Popis: I/13, St. 94,298 km, směr Teplice - Kladruby, na ramenu do Kladruby poškozené ocelové svodidlo, 2x pásnice, 2x sloupek a 2x hrnek, jednostranné N2 Poznámka: DS 7											

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 19.12.2024

Velikost: 300,6 kB

Název souboru: d00f8d23-8910-4385-bfa5-58a27f0dec53.jpg



Vytvořeno: 19.12.2024

Velikost: 297,4 kB

Název souboru: e5e574b2-bcdb-4953-888e-84b85aefe32f.jpg



Vytvořeno: 19.12.2024

Velikost: 369,7 kB

Název souboru: 62da75ff-e90e-4492-b6cf-a3440686676d.jpg



Vytvořeno: 19.12.2024

Velikost: 341,2 kB

Název souboru: 6f5e1ee1-09d4-4754-a9a3-a80777d822bd.jpg



Vytvořeno: 19.12.2024

Velikost: 353,2 kB

Název souboru: 50adf75b-b152-4e9b-bf17-f6f272d4f620.jpg



Vytvořeno: 19.12.2024

Velikost: 340,9 kB

Název souboru: 447a111c-4595-4e1f-b476-9b5af8ee4e0c.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 398,0 kB

Název souboru: 20250212_100159.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 479,9 kB

Název souboru: 20250212_100201.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 424,0 kB

Název souboru: 20250212_100205.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 448,7 kB

Název souboru: 20250212_100218.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 6,2 MB

Název souboru: 20250212_100229.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 416,2 kB

Název souboru: 20250212_100316.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025
Velikost: 483,0 kB
Název souboru: 20250212_100323.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025
Velikost: 508,1 kB
Název souboru: 20250212_100340.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025
Velikost: 450,7 kB
Název souboru: 20250212_100507.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025
Velikost: 411,5 kB
Název souboru: 20250212_100515.jpg




Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 503,4 kB

Název souboru: 20250212_100520.jpg

Detail závady 701410

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

02.01.2025 8:52:58

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

16 bm

Vada odložena?

r

Poloha od

Č.kom: Od.část:

8 0

Prov.

staničení:

34,148 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0232A003030232A19101

Staničení:

5,631

Poloha začátku:

50°42'50.55984"N, 13°46'37.90848"E

Jízdní pruh

Pravý jízdní pruh

Úsek: I/8

I/8, St. 34,148 km, směr Teplice - Cínovec

Poznámka:
DS 7

Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.

20250212_113745.jpg, 20250212_113756.jpg, 20250212_113806.jpg, 20250212_113814.jpg, e86bc78a-725f-4c8b-a656-552917624510.jpg, 065abea7-ce22-4dec-8914-c521164a2c5e.jpg, 47c18a34-9fee-42dc-8011-a02784423372.jpg, 90c360b1-f406-482f-a63f-be7458d94fb7.jpg, 794948c6-28f5-4e3e-a203-b1a6aaf5d2fd.jpg

Změnil: [REDACTED] Poslední změna: 12.2.2025 14:38

[illegible]

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Přil.
Popis / Poznámka											
12.02.2025 14:38:28	██████████ ██████████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████████ ██████████				8
Popis: I/8, St. 34,148 km, směr Teplice - Cínovec, poškozené ocelové svodidlo 4x pásnice, 5x sloupek a 5x hrnek, jednostranné N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 14:38:28	██████████ ██████████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████████ ██████████				9
Popis: I/8, St. 34,148 km, směr Teplice - Cínovec, poškozené ocelové svodidlo 4x pásnice, 5x sloupek a 5x hrnek, jednostranné N2 Poznámka: DS 7											

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 397,0 kB

Název souboru: 20250212_113745.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 403,7 kB

Název souboru: 20250212_113756.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 441,4 kB

Název souboru: 20250212_113806.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 424,9 kB

Název souboru: 20250212_113814.jpg



Vytvořeno: 2.1.2025

Velikost: 223,4 kB

Název souboru: e86bc78a-725f-4c8b-a656-552917624510.jpg



Vytvořeno: 2.1.2025

Velikost: 295,3 kB

Název souboru: 065abea7-ce22-4dec-8914-c521164a2c5e.jpg



Vytvořeno: 2.1.2025

Velikost: 179,9 kB

Název souboru: 47c18a34-9fee-42dc-8011-a02784423372.jpg



Vytvořeno: 2.1.2025

Velikost: 178,4 kB

Název souboru: 90c360b1-f406-482f-a63f-be7458d94fb7.jpg




Vytvořeno: 2.1.2025

Velikost: 213,1 kB

Název souboru: 794948c6-28f5-4e3e-a203-b1a6aaf5d2fd.jpg

Detail závady 704665

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor: [REDACTED]

Nalezeno při:
Běžná prohlídkaNalezeno:
15.01.2025 13:40:19

Poslední prohlídka:

VadaTyp vady:
Bezpečnostní zařízeníPodtyp vady:
svodidlo ocelové - poškozenéTechnický stav vady:
4 - nevyhovujícíZávažnost:
2 - středníJednotky:
8,5 bm

Vada odložena?

Poloha od

Č.kom: Od.část:	Prov.	Km. staničení:	Uls úsek:	Staničení:
13 2	staničení:	0 km	0232A184050232A18303	0,619
	89,74 km			

Poloha začátku:
50°34'56.48"N,13°47'27.49"E**Jízdní pruh**

Pravý jízdní pruh

Směr průběhu staničení

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Příl.
Popis / Poznámka											
15.01.2025 13:44:04	[REDACTED]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené		Sebráno mobilem		[REDACTED]				3
Popis: I/13, St. 89,746 km, směr Teplice - Bílina, poškozené ocelové svodidlo 2x pásnice, 1x sloupek a 1x hrnek, jednostranné N2											
15.01.2025 14:38:54	[REDACTED]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Zadáno inspektorem	střední	[REDACTED]				3
Popis: I/13, St. 89,746 km, směr Teplice - Bílina, poškozené ocelové svodidlo 2x pásnice, 1x sloupek a 1x hrnek, jednostranné N2											
15.01.2025 14:39:10	[REDACTED]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	[REDACTED]				3
Popis: I/13, St. 89,746 km, směr Teplice - Bílina, poškozené ocelové svodidlo 2x pásnice, 1x sloupek a 1x hrnek, jednostranné N2											
10.02.2025 14:53:04	[REDACTED]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	[REDACTED]				3
Popis: I/13, St. 89,746 km, směr Teplice - Bílina, poškozené ocelové svodidlo 2x pásnice, 1x sloupek a 1x hrnek, jednostranné N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:18:49	[REDACTED]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	[REDACTED]				4
Popis: I/13, St. 89,746 km, směr Teplice - Bílina, poškozené ocelové svodidlo 2x pásnice, 1x sloupek a 1x hrnek, jednostranné N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:18:49	[REDACTED]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	[REDACTED]				5
Popis: I/13, St. 89,746 km, směr Teplice - Bílina, poškozené ocelové svodidlo 2x pásnice, 1x sloupek a 1x hrnek, jednostranné N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:19:31	[REDACTED]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	[REDACTED]				5
Popis: I/13, St. 89,746 km, směr Teplice - Bílina, poškozené ocelové svodidlo 2x pásnice, 1x sloupek a 1x hrnek, jednostranné N2 Poznámka: DS 7											

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 15.1.2025

Velikost: 352,3 kB

Název souboru: ff5425ff-714f-4534-89ee-6a2217ee00a2.jpg



Vytvořeno: 15.1.2025

Velikost: 333,3 kB

Název souboru: 33c0c303-fd89-472e-bb02-d0e46e598fdb.jpg



Vytvořeno: 15.1.2025

Velikost: 342,8 kB

Název souboru: c509749a-dbe7-4660-b341-6cff3b84273f.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 403,3 kB

Název souboru: 20250212_095420.jpg




Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 330,5 kB

Název souboru: 20250212_095427.jpg

Detail závady 705231

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

17.01.2025 12:32:34

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

8 bm

Vada odložena?

r

Poloha od

Č.kom: Od.část:

63 2

Prov.

staničení:

6,203 km

Km. staničení:

6,236 km

Uls úsek:

0232A204080232B024

Staničení:

0,659

Poloha začátku:

50°36'59.54"N,13°57'15.22"E

Jízdní pruh

Pravý jízdní pruh

Směr průběhu staničení

[illegible]

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 17.1.2025

Velikost: 259,4 kB

Název souboru: 76a2fd02-6a52-41a1-8cfd-d90ab6173ad4.jpg



Vytvořeno: 17.1.2025

Velikost: 269,2 kB

Název souboru: 61b9ab4f-e317-4302-9c4a-71920ef9f64a.jpg



Vytvořeno: 17.1.2025

Velikost: 248,8 kB

Název souboru: 4856b83b-f78a-425c-a443-d4c09c530897.jpg



Vytvořeno: 17.1.2025

Velikost: 261,1 kB

Název souboru: 997fa72f-d51f-4438-b1f5-9091637cddd7.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 354,2 kB

Název souboru: 20250212_110546.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 476,1 kB

Název souboru: 20250212_110550.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 436,8 kB


Název souboru: 20250212_110555.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 426,4 kB

Název souboru: 20250212_110601.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 487,2 kB

Název souboru: 20250212_110646.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 368,4 kB

Název souboru: 20250212_111031.jpg




Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 400,5 kB

Název souboru: 20250212_111039.jpg

Detail závady 706544

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor: [REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

23.01.2025 9:01:21

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

24 bm

Vada odložena?

☐

Dopravní nehoda

Dopravní nehoda:

☐

Ev. číslo:

KRPÚ-

15968-1/PŘ-

2025-

040906

Poloha od

Č.kom: Od.část: 13 0	Prov. staničení: 100,75 km	Km. staničení: 0 km	Uls úsek: 0232A074 0232A075	Staničení: 0,62
Poloha začátku: 50°39'42.99"N,13°52'18.60"E				

Jízdní pruh

Pravý jízdní pruh

Směr průběhu staničení

po směru

Prohlídková trasa

Okruh: Teplice Úsek: I/13

Doplňující popis k lokalizaci

I/13,km 100,75,směr TP-Chlumeck

Popis vady

Pošk. 6x pásnice, 9x sloupek po DN, I/13,km 100,75,směr TP-Chlumec

Poznámka:
DS 7

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel: Supervisor: Cena: Datum opravy:

Položky opravy:

Činnost	Rozsah	Jednotky	Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.			

Seznam příloh před opravou

Potrzení_o_účasti_n.pdf, 20250212_103941.jpg, 20250212_103954.jpg, 20250212_104009.jpg, 20250212_104023.jpg, 20250212_104030.jpg, 20250212_104033.jpg, 20250212_104107.jpg, 4172aaaa-831f-481f-be23-fa10c3065bd0.jpg, 14ba8446-11df-4c42-b944-f9f5af537cf5.jpg, f5cf1d9e-a3d9-46de-90ad-b0750dadcc876.jpg, 335bee31-25af-4df2-bf82-b92ada8616a7.jpg, bd5bfd9-4c7a-4b5b-821c-51cefbb40261.jpg, bb80e6a6-4c38-4d33-9c5f-5365143cde68.jpg, 45ee2ebf-2ea8-46c2-9bac-3d830df5504f.jpg, 3b4820de-a2d6-49c1-b5e0-2e6edae077a6.jpg, 5b25aabb-692a-4530-bc2d-11865abd4b5e.jpg

Vytvořil: ██████████ Datum vytvoření: 23.1.2025 9:07


Změnil: [REDACTED] Poslední změna: 12.2.2025 15:14

Report vygenerován 5.3.2025 7:53:45

Historie

[illegible]

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 308,2 kB

Název souboru: 20250212_103941.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 384,7 kB

Název souboru: 20250212_103954.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 361,5 kB

Název souboru: 20250212_104009.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 301,0 kB

Název souboru: 20250212_104023.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 250,9 kB

Název souboru: 20250212_104030.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 377,6 kB

Název souboru: 20250212_104033.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 479,7 kB

Název souboru: 20250212_104107.jpg



Vytvořeno: 23.1.2025

Velikost: 224,9 kB

Název souboru: 4172aaae-831f-481f-be23-fa10c3065bd0.jpg



Vytvořeno: 23.1.2025

Velikost: 278,8 kB

Název souboru: 14ba8446-11df-4c42-b944-f9f5af537cf5.jpg



Vytvořeno: 23.1.2025

Velikost: 330,5 kB

Název souboru: f5cf1d9e-a3d9-46de-90ad-b0750dad876.jpg



Vytvořeno: 23.1.2025

Velikost: 326,4 kB

Název souboru: 335bee31-25af-4df2-bf82-b92ada8616a7.jpg



Vytvořeno: 23.1.2025

Velikost: 301,1 kB

Název souboru: bd5bfcd9-4c7a-4b5b-821c-51cefb40261.jpg



Vytvořeno: 23.1.2025

Velikost: 294,5 kB

Název souboru: bb80e6a6-4c38-4d33-95cf-5365143cde68.jpg



Vytvořeno: 23.1.2025

Velikost: 295,5 kB

Název souboru: 45ee2ebf-2ea8-46c2-9bac-3d830df5504f.jpg



Vytvořeno: 23.1.2025

Velikost: 285,0 kB

Název souboru: 3b4820de-a2d6-49c1-b5e0-2e6edae077a6.jpg



Vytvořeno: 23.1.2025

Velikost: 268,8 kB

Název souboru: 5b25aabb-692a-4530-bc2d-11865abd4b5e.jpg

Detail závady 706836**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno:

24.01.2025 9:01:40

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

88 bm

Vada odložena?

r

Dopravní nehoda

Dopravní nehoda:

r

Ev. číslo:

KRPÚ-9530-

1/PŘ-2025-

040906

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 24.1.2025

Velikost: 198,5 kB

Název souboru: 1521b17b-15d4-4e50-855b-a0f8714c6ee3.jpg



Vytvořeno: 24.1.2025

Velikost: 142,5 kB

Název souboru: 8a19aecd-c753-4db8-ae73-12cfd5a571ae.jpg



Vytvořeno: 24.1.2025

Velikost: 90,2 kB

Název souboru: 4e7bd576-1c01-4523-8e3c-e3ec25fa5b88.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 274,5 kB

Název souboru: 20250212_114408.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 200,4 kB

Název souboru: 20250212_114413.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 298,1 kB

Název souboru: 20250212_114448.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 283,8 kB

Název souboru: 20250212_114500.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 287,4 kB

Název souboru: 20250212_114526.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 316,0 kB

Název souboru: 20250212_114531.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 288,7 kB

Název souboru: 20250212_114533.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 381,1 kB

Název souboru: 20250212_114619.jpg




Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 404,7 kB

Název souboru: 20250212_114623.jpg

Detail závady 708706



Základní informace

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

30.01.2025 14:11:18

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

132,5 bm

Vada odložena?

☐

Dopravní nehoda

Dopravní nehoda:

☐

Ev. číslo:

KRPU-
18933-1/PŘ-
2025-
040906

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Přil.
Popis / Poznámka											
30.01.2025 15:20:21	██████ ██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████				5
Popis: Pošk. svodidla po DN,5x pásnice, 7xhrnek, 3x sloupek, I/13,km 88,733, směr TP-Bílina Poznámka: Jednostranná N2											
30.01.2025 15:20:42	██████ ██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████				5
Popis: Pošk. svodidla po DN,5x pásnice, 7xhrnek, 3x sloupek, I/13,km 88,733, směr TP-Bílina Poznámka: Jednostranná N2											
10.02.2025 14:48:36	██████ ██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████				5
Popis: Pošk. svodidla po DN,5x pásnice, 7xhrnek, 3x sloupek, I/13,km 88,733, směr TP-Bílina. Jednostranná N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:18:00	██████ ██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████				6
Popis: Pošk. svodidla po DN,5x pásnice, 7xhrnek, 3x sloupek, I/13,km 88,733, směr TP-Bílina. Jednostranná N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:18:00	██████ ██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████				7
Popis: Pošk. svodidla po DN,5x pásnice, 7xhrnek, 3x sloupek, I/13,km 88,733, směr TP-Bílina. Jednostranná N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:18:00	██████ ██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████				8
Popis: Pošk. svodidla po DN,5x pásnice, 7xhrnek, 3x sloupek, I/13,km 88,733, směr TP-Bílina. Jednostranná N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:18:00	██████ ██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████				9
Popis: Pošk. svodidla po DN,5x pásnice, 7xhrnek, 3x sloupek, I/13,km 88,733, směr TP-Bílina. Jednostranná N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:18:00	██████ ██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████				10
Popis: Pošk. svodidla po DN,5x pásnice, 7xhrnek, 3x sloupek, I/13,km 88,733, směr TP-Bílina. Jednostranná N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:18:00	██████ ██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████				11
Popis: Pošk. svodidla po DN,5x pásnice, 7xhrnek, 3x sloupek, I/13,km 88,733, směr TP-Bílina. Jednostranná N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:18:00	██████ ██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████				12
Popis: Pošk. svodidla po DN,5x pásnice, 7xhrnek, 3x sloupek, I/13,km 88,733, směr TP-Bílina. Jednostranná N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:18:00	██████ ██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████				13
Popis: Pošk. svodidla po DN,5x pásnice, 7xhrnek, 3x sloupek, I/13,km 88,733, směr TP-Bílina. Jednostranná N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:18:00	██████ ██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████				14
Popis: Pošk. svodidla po DN,5x pásnice, 7xhrnek, 3x sloupek, I/13,km 88,733, směr TP-Bílina. Jednostranná N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:18:00	██████ ██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████				15
Popis: Pošk. svodidla po DN,5x pásnice, 7xhrnek, 3x sloupek, I/13,km 88,733, směr TP-Bílina. Jednostranná N2 Poznámka: DS 7											
12.02.2025 15:18:19	██████ ██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████				15
Popis: Pošk. svodidla po DN,5x pásnice, 7xhrnek, 3x sloupek, I/13,km 88,733, směr TP-Bílina. Jednostranná N2 Poznámka: DS 7											

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 30.1.2025

Velikost: 233,9 kB

Název souboru: 0a52ece7-ab33-496a-9ad2-642e7b088714.jpg



Vytvořeno: 30.1.2025

Velikost: 356,8 kB

Název souboru: e6a039fc-b46a-4e8e-bb44-bbf88ef2b72c.jpg



Vytvořeno: 30.1.2025

Velikost: 308,3 kB

Název souboru: ee55fba4-e111-404a-a58b-c0e01f5f950e.jpg



Vytvořeno: 30.1.2025

Velikost: 338,5 kB

Název souboru: 0a09c2e5-7732-4738-9444-56e9bcd25fa8.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 299,3 kB

Název souboru: 20250212_094010.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 344,3 kB

Název souboru: 20250212_094022.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 358,1 kB

Název souboru: 20250212_094047.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 363,9 kB

Název souboru: 20250212_094058.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025
Velikost: 313,4 kB
Název souboru: 20250212_094131.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025
Velikost: 311,6 kB
Název souboru: 20250212_094143.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025
Velikost: 295,3 kB
Název souboru: 20250212_094218.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025
Velikost: 303,5 kB
Název souboru: 20250212_094530.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 336,7 kB

Název souboru: 20250212_094534.jpg



Vytvořeno: 12.2.2025

Velikost: 237,7 kB

Název souboru: 20250212_094546.jpg

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 09.04.2025 9:50:05 +02:00

Digitálně
podepsal: [redacted]
Datum:
2025.04.09
08:46:06 +02'00'