

MIZ-OLOMOUČ s.r.o.
U Panelárny 602/11,77900 Olomouc

Správa železnic, státní
organizace
Oblastní ředitelství Ostrava - oblast Olomouc

Vvřizuie:

Cenová nabídka č. 25JK07005

V Olomouci:
06.06.2025

Drobné opravy klimatizačních jednotek a vzduchotechniky, oblast Olomouc

OZN	místo	činnost	počet hodin	cena /hod v Kč	cena /hod celkem v Kč	Doprava dle RD - pásma	Cena za dopravu	mater. počet ks	položka materiál
07004	Uničov - technologický objekt	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	8			B	1200		
	7A	vadné tlakové čidlo venkovní jednotky						1	tlakové čidlo venk. jedn.
	6B	vadné čerpadlo kondenzátu						1	čerpadlo kondenzátu Mini Orange FP2212/230V
07004	Troubelice, VB	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	4			B	1200		
	1B	neodtéká kondenzát - vadné čerpadlo						1	čerpadlo kondenzátu Mini Orange FP2212/230V
07004	Postřelmov, VB	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	8			C	1700		
	1B	vadný motor vnitřní jednotky						1	motor vnitř.jedn.
07004	Bludov, VB	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	4			C	1700		
	3A	vadné tlakové čidlo venkovní jednotky						1	tlakové čidlo venk. jedn.
07004	Olomouc - US	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	4			A	700		
	VZT	nutná výměna filtru						1	filtr F7 - 754x341x300
								1	filtr M5 - 316x754x200

07004	Grygov, budova RZZ	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	8		A	700		
	3A	vadné tlakové čidlo venkovní jednotky					1	tlakové čidlo venk. jedn.
	4A	vadný expanzní ventil					1	expanzní ventil
07004	Grygov, Za Trati měnárna IC	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	5		A	700		
	1A	vadná tlumivka venkovní jednotky					1	tlumivka
	VZT	nutná výměna filtru					1	filtr M5 - 495x295x360
07004	Brodek u Přerova, skladiště relovka	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	8		A	700		
	3B	vadná řídicí deska vnitřní jednotky					1	deska PCB vnitř. jedn.
07004	Nezamyslice napájecí stanice	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	8		B	1200		
	2B	Toshiba vadné ložisko ventilátoru					1	ventilátor
07004	Hanušovice, VB	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	8		C	1700		
	5A	vadný cívka expanzního ventilu					1	expanzní ventil
	5A	vadná tlumivka na venkovní jednotce					1	tlumivka
07004	Nový Malín, technologický objekt SSZ	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce	4		C	1700		
	2B	nefunkční čerpadlo kondenzátu					1	čerpadlo kondenzátu

Servisní protokol servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Uničov - nová budova											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladivo	množství i náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
Nová budova - technologický objekt											
Vyčištění venkovní jednotky		1A	Hisence	DJ50XA0BV		BEFEV-JB0119	✓	R32	1,17	6.1	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	NO	1B	Hisence	DJ50XA0BG		OEFEV-J20020	✓				
Vyčištění venkovní jednotky		2A	Hisence	DJ50XA0BV		BEFEV-JB0116	✓	R32	1,17	6.1	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	NO	2B	Hisence	DJ50XA0BG		OEFEV-J20005	✓				
Vyčištění venkovní jednotky		3A	Hisence	DJ50XA0BV		BEFEV-JB0113	✓	R32	1,17	6.1	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	NO	3B	Hisence	DJ50XA0BG		OEFEV-J20003	✓				
Vyčištění venkovní jednotky		4A	Hisence	DJ50XA0BV		BEFEV-JB0117	✓	R32	1,17	6.1	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	NO	4B	Hisence	DJ50XA0BG		OEFEV-J20028	✓				
Vyčištění venkovní jednotky		5A	Daikin	RZASG100M7Y1B	2020.02	3007089	✓	R32	2,6	6.1	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	NO	5B	Daikin	FAA100AUVEB	2020.02	E017474	✓				
Vyčištění venkovní jednotky		6A	Daikin	RZASG100M7Y1B	2020.02	3007085	✓	R32	2,6	6.1	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	NO	6B	Daikin	FAA100AUVEB	2020.02	E017472	✓				
Vyčištění venkovní jednotky		7A	Hisence	DJ35VE0BW		DE52Q-JB0066	✓	R32	0,760	6.1 ²⁵	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	NO	7B	Hisence	DJ35VE0BG		DE57Q-J40255	✓				
Výpravní budova											
Vyčištění venkovní jednotky			Hisence	DJ25VE0AW		DD18P-JD0936	✓	R32	0,59	6.1 ²⁵	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku			Hisence	DJ25VE0AG		DD18NJ3-4383	✓			6.1 ²⁵	

Poznámka:

6B - vadné termostadlo kondenzátu

7A - vadné tlakové tědlo venk. jednotky

servisní technik (tiskací):

podpis:

Servisní protokol											
servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Troubelice											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladivo	množství v náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
Výpravní budova											
Vyčištění venkovní jednotky		1A	Toshiba	RAV-GM 561 ATP-E			3	R32	0,90	7.1.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	SÚ1	1B	Toshiba	RAV-RM 561 KRTP-E							
Vyčištění venkovní jednotky		2A	Toshiba	RAV-GM 561 ATP-E			3	R32	0,90	7.1.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	SÚ1	2B	Toshiba	RAV-RM 561 KRTP-E							
Vyčištění venkovní jednotky		3A	Toshiba	RAV-GM 401 ATP-E			2,07	R32	0,90	7.1.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	UNZ	3B	Toshiba	RAV-RM 401 KRTP-E							
Vyčištění venkovní jednotky		4A	Toshiba	RAV-GM 401 ATP-E			2,07	R32	0,90	7.1.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	UNZ	4B	Toshiba	RAV-RM 401 KRTP-E							
Vyčištění venkovní jednotky		5A	Toshiba	RAV-GM 401 ATP-E			2,07	R32	0,90	7.1.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	SÚ2	5B	Toshiba	RAV-RM 401 KRTP-E							
Vyčištění venkovní jednotky		6A	Toshiba	RAV-GM 401 ATP-E			2,07	R32	0,90	7.1.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	SÚ2	6B	Toshiba	RAV-RM 401 KRTP-E							
Vyčištění venkovní jednotky		7A	AUX	ASW-H12C5C4				R32	0,60	7.1.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	VB	7B	AUX	FZR3DI-B8							
Rozvodna											
Vyčištění venkovní jednotky		1A	LG	DC09RK UL2			3	R32	0,80	7.1.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	rozvodna	1B	LG								
Vyčištění venkovní jednotky		2A	LG	DC09RK UL2			3	R32	0,80	7.1.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	rozvodna	2B	LG								

Poznámka:

1B - NEODTEKÁ KONDENZÁT - VADNÉ PŘEPADLO

servisní technik (tiskacfm):

podpis:

Servisní protokol											
servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Postřelmov											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladivo	množství náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
Výpravní budova											
Vyčištění venkovní jednotky		1A	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 1103 AT - E		901E0405	2,2-11,2	R410A	2,8	29.1.2015	
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku		1B	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 562 KRT - E		92300710	1,5-5,6				
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku		1C	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 562 KRT - E		92300725	1,5-5,6				
Vyčištění venkovní jednotky		2A	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 1103 AT - E		901E0402	2,2-11,2	R410A	2,80		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku		2B	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 562 KRT - E		92300731	1,5-5,6				
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku		2C	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 562 KRT - E		92300536	1,5-5,6				
Vyčištění venkovní jednotky		3A	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 563 AT - E		809M0104	1,5-5,6	R410A	1,00		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku		3B	Toshiba	TOSHIBA RAV-SM 562 KRT - E		803000135					

Poznámka: VADNÝ MOTOR VNITŘNÍ JEDNOTKY B1

servisní technik (tiskacím):

podpis:

820 v Bludov

Servisní protokol servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Bludov											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladivo	množství i náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
Výpravní budova											
Vyčištění venkovní jednotky	plášť	1A	Toshiba	RAV-SM 803 AT-E		812P0389	6,7	R410	1,70		
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku		1B	Toshiba	RAV-HM 801 KRTP-E		32300204					
Vyčištění venkovní jednotky	plášť	2A	Toshiba	RAV-SM 803 AT-E		812P0439	6,7	R410	1,70		
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku		2B	Toshiba	RAV-RM 801 KRTP-E		12900126					
Vyčištění venkovní jednotky	plášť	3A	Toshiba	RAV-SM 563 AT-E		810P0765	5,3	R410	1,00		
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku		3B	Toshiba	RAV-SM 562 KRT - E		83200112					
Vyčištění venkovní jednotky	plášť	4A	Toshiba	RAV-SM 563 AT-E		810P0324	5,3	R410	1,00		
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku		4B	Toshiba	RAV-RM 561 KRTP - E		13000081					
Vyčištění venkovní jednotky	plášť	5A	Toshiba	RAV-SM 563 AT-E		809M0102	5,3	R410	1,00		
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku		5B	Toshiba	RAV-SM 562 KRT - E		95220442					

Poznámka:

3A - vadné tlak. čidlo venkovní jednotky

servisní technik (tiskacím):

podpis

29. 7. 2025

Servisní protokol servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Grygov											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladivo	množství náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
budova RZZ											
Vyčištění venkovní jednotky	fasáda štít	1A	Panasonic	U-50PZH2E5	2020/03	6577003663		R32	1,15 kg		
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	Tech.míst.	1B	Panasonic	S-50PT2E5B	2020/03	4934401850					
Vyčištění venkovní jednotky	fasáda štít	2A	Panasonic	U-50PZH2E5	2020/03	6577003656		R32	1,15 kg		
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	Tech.míst.	2B	Panasonic	S-50PT2E5B	2020/03	4934401883					
Vyčištění venkovní jednotky	fasáda štít	3A	Panasonic	U-50PZH2E5	2020/03	6577003659		R32	1,15 kg		
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	UNZ	3B	Panasonic	S-50PT2E5B	2020/03	4934401884					
budova RZZ											
Vyčištění venkovní jednotky	fasáda, štít	4A	Panasonic	U-71PZH2E5							
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	Sd.míst.	4B	Panasonic	S-71PT2E58							

*Tech.míst- Technologická místnost, Sd.míst- Sdělovací místnost

Poznámka:

3A - VADNÉ TLAKOVÉ ČIDLO VENKOVNÍ JEDNOTKY

4A - VADNÝ EXPAZNÍ VENTIL

servisní technik (tiskacím):

podpis:

16.1.2025.

servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Grygov, Za Tratí 318											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladivo	množství náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
měnírna IC											
Vyčištění venkovní jednotky	fasáda štít (již. strana)	1A	Panasonic	U-36PZH3E5	4/2023	6594706169	3,6	R32	1,13		
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	OP02 (server)	1B	Panasonic	S-3650PK3E	4/2023						
Vyčištění venkovní jednotky	fasáda štít (již. strana)	2A	Panasonic	U-125PZ3E5	5/2023	6589905627	12,5	R32	2,80		
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	OP12 (rozvodna)	2B	Panasonic	S-1014PT3E	5/2023						
Vyčištění venkovní jednotky	fasáda štít (sev.strana)	3A	Panasonic	U-125PZ3E5	5/2023	6589905628	12,5	R32	2,80		
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	OP12 (rozvodna)	3B	Panasonic	S-1014PT3E	5/2023						
Vzduchotechnika											
	rozvodna OP12 (VZT)	VZT		ventilátor přívod/odvod 2x							

Poznámka:

VZT - NUTNÁ VÝMĚNA FILTRU 495x295 KAPSOVÝ

1A - VADNÁ TLUMIVKA VENKOVNÍ JEDNOTKY

servisní technik (tiskacím):

podpis:

16. 1. 2025

Servisní protokol											
servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Brodek u Přerova											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladivo	množství náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
Skladiště releovka											
Vyčištění venkovní jednotky	rampa	1A	TOSHIBA	RAV-SM 801AT-E		50520373		R410A	1,7 kg	16. 7. 2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	releová místnost	1B	TOSHIBA	RAV-SM 801CT-E		50730058					
Vyčištění venkovní jednotky	rampa	2A	TOSHIBA	RAV-SM 801AT-E		50520439		R410A	1,7 kg		
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	releová místnost	2B	TOSHIBA	RAV-SM 801CT-E		50930025					
Vyčištění venkovní jednotky	rampa	3A	TOSHIBA	RAV-SM 561AT-E		504N0226		R410A	1 kg		
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	UNZ	3B	TOSHIBA	RAV-SM 561CT-E		40730033					
Vyčištění venkovní jednotky	rampa	4A	TOSHIBA	RAV-SM 561AT-E		504M0216		R410A	1 kg		
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	UNZ	4B	TOSHIBA	RAV-SM 561CT-E		40730034					
Dopravní kancelář											
Vyčištění venkovní jednotky	střecha	1A	PANASONIC	U-50PZH2E5	2020/03	6577003668		R32	1,15 kg		
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	stropní	1B	PANASONIC	S-50PY2E5B		4948902619					

Poznámka:

3B - KADNÁ ŘÍDICI DESKA VNITŘNÍ JEDNOTKY

servisní technik (tiskacím):

podpis:

Servisní protokol servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Nezamyslice I.											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladiivo	množství náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
Napájecí stanice											
Vyčištění venkovní jednotky	venek	✓ 1A	Toshiba	SM1104ATD-E	2014	42600132	KCHL	R410A	2,80	21.1.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	SKŘ	✓ 1B	Toshiba	SM1107CTP-E		42800010				21.1.2025	
Vyčištění venkovní jednotky	venek	✓ 2A	Toshiba	SM1104ATP-E	2014	42600136	KCHL	R410A	2,80	21.1.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	SKŘ	✓ 2B	Toshiba	SM-1107CTR-E		42800002				21.1.2025	
Vyčištění venkovní jednotky	venek	✓ 3A	Toshiba	SM-804ATP-E	2014	42501046		R410A	2,80	21.1.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	compact	✓ 3B	Toshiba	SM806KRT-E		42300400			9,7	21.1.2025	
Vyčištění venkovní jednotky	venek	✓ 4A	Toshiba	SM-804ATP-E	2014	42501013		R410A	2,80	21.1.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	compact	✓ 4B	Toshiba	SM806KRT-E		42300414			9,7	21.1.2025	
Vzduchotechnika - Filtrační tkanina 700/1450		✓ 1		ventilátor						21.1.2025	
Vzduchotechnika - Filtrační tkanina 860/1070		✓ 7		ventilátor						21.1.2025	
VZDUCHOTECHNIKA - FILTRAČNÍ TKANINA 700/1450		✓ 1		VENTILÁTOR						21.1.2025	
Dopravní kancelář											
Vyčištění venkovní jednotky	✓	1A	PANASONIC	CU-TZ35WKE	2020/2021	6585121714	3,5	R32	0,77	21.1.2025	
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	✓	dopr.kancel.	1B	PANASONIC	CS-TZ35WEKW		4758047432				

Poznámka: TOSHIBA VADNE LOŽISKO VENTILÁTORU NA ZAŘÍZENÍ 2.B

servisní technik (tiskacím):

podpis:

Servisní protokol servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Hanušovice											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladivo	množství v náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
Výpravní budova											
Vyčištění venkovní jednotky	plášť	1A	Sinclair	ASGE-24AINWK		63229948894	7kW	R410A	2,20		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	podstrop	1B	Sinclair	ASF-24AIN		8442260001023					
Vyčištění venkovní jednotky	plášť	2A	Sinclair	ASGE-24BI		9M77710000705	7kW	R32	1,60		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	podstrop	2B	Sinclair	ASF-24BI		9M77510000222					
Vyčištění venkovní jednotky	plášť	3A	Sinclair	ASGE-18BI		9M7490001529	5,0kW	R32	1,00		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	podstrop	3B	Sinclair	ASF-18BI		9M74790000376					
Vyčištění venkovní jednotky	plášť	4A	Sinclair	ASGE-18AINWK			5,8kW	R410A	1,40		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	podstrop	4B	Sinclair	ASF-18AIN		8441950000506					
Vyčištění venkovní jednotky	plášť	5A	Sinclair	ASH-18BIV		4M08800077629	4,6kW	R32	0,77		
Vyčištění vnitřní jednotky,dezinfekce výparníku	nástěnná	5B	Sinclair	ASH-18BIV		4M88300005930					

Poznámka:

VADNA TLUMIVKA NA VENKOVNÍ JEDNOTCE 5A

VADNA CÍVKA EXPAZNÍHO VENTILU 5A

servisní technik (tiskací):

podpis:

6.1. 2025.

Servisní protokol servisní organizace MIZ:											
Lokalita: Nový Malín											
Název, budova nebo číslo místnosti	Místnost	Ozn.	Výrobce	Typ	rok výroby	výrobní číslo	chladicí výkon	chladivo	množství náplně (kg)	datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
Technolog. objekt SSZ											
Vyčištění venkovní jednotky		1A	AUX	ASW-12-NFH2 (F*)				R32	0,60		
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	SÚ1	1B	AUX	ASW-12-NFH2 (F*)							
Vyčištění venkovní jednotky		2A	AUX	ASW-12-NFH2 (F*)				R32	0,60		
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	SÚ1	2B	AUX	ASW-12-NFH2 (F*)							
Vyčištění venkovní jednotky		3A	AUX	ASW-12-NFH2 (F*)				R32	0,60		
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	SÚ2	3B	AUX	ASW-12-NFH2 (F*)							
Vyčištění venkovní jednotky		4A	AUX	ASW-12-NFH2 (F*)				R32	0,60		
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	SÚ2	4B	AUX	ASW-12-NFH2 (F*)							
Vyčištění venkovní jednotky		5A	AUX	ASW-18-NFH2 (F*)				R32	0,97		
Vyčištění vnitřní jednotky, dezinfekce výparníku	sdělovací místnost	5B	AUX	ASW-18-NFH2 (F*)							

Poznámka:

2B - VADAVE' ČERPADLO KONKRETNĚ

servisní technik (tiskacím):

podpis:

24.1.2016