| Požadavek na zajištění operativní činnost, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava číslo 240-2024-25  Kategorie požadavku: Kategorie objektu: Zakázky: E21173520MSE Údržba B X C Servis Skodní událost AN NE Inventární číslo, číslo SAP: Olomouc - AB Nerudova 1 IC6000315233  Popis zjištěné závady GPS souřadnice 49.589536N, 17.252145E Oprava balkonu Oprava balkonu Oprava balkonu Oprava balkonu, oprava hydroizolaze, oplechování a dlažby na balkoně, dozdění a doomítání odpadlé části omítky, fasády a přetření opravované části fasády.  Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 20.9.2025 Příloha: foto |
|---|
| Kategorie požadavku:  Operativní činnost Údržba Oprava Servis  Název objektu:  Olomouc - AB Nerudova 1  CPS souřadnice  Oprava balkonu  Oprava dydržba Oprava Servis  Inventární číslo, číslo SAP: Olomouc - AB Nerudova 1  Oprava balkonu  Oprava dydroizolaze, oplechování a dlažby na balkoně, dozdění a doomítání odpadlé části omítky, fasády a přetření opravované části fasády.  Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.  Termín ukončení prací: 20.9.2025 Příloha: foto   |
| Kategorie požadavku:  Operativní činnost  Údržba  Oprava  Servis  Název objektu:  Inventární číslo, číslo SAP:  Olomouc - AB Nerudova 1  Ic6000315233  Popis zjištěné závady  GPS souřadnice  49.589536N, 17.252145E  Oprava balkonu  Oprava balkonu, oprava hydroizolaze, oplechování a dlažby na balkoně, dozdění a doomítání odpadlé části omítky, fasády a přetření opravované části fasády.  Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.  Termín ukončení prací: 20.9.2025  Příloha: foto  |
| Operativní činnost Údržba Oprava Servis  Název objektu:  Název objektu:  Název objektu:  Ne  Inventární číslo, číslo SAP:  Olomouc - AB Nerudova 1  IC6000315233  Popis zjištěné závady GPS souřadnice  49.589536N, 17.252145E  Oprava balkonu  Oprava balkonu, oprava hydroizolaze, oplechování a dlažby na balkoně, dozdění a doomítání odpadlé části omítky, fasády a přetření opravované části fasády.  Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.  Termín ukončení prací: 20.9.2025  Příloha: foto  |
| Operativní činnost Údržba Oprava Servis  Název objektu:  Název objektu:  Název objektu:  Ne  Inventární číslo, číslo SAP:  Olomouc - AB Nerudova 1  IC6000315233  Popis zjištěné závady GPS souřadnice  49.589536N, 17.252145E  Oprava balkonu  Oprava balkonu, oprava hydroizolaze, oplechování a dlažby na balkoně, dozdění a doomítání odpadlé části omítky, fasády a přetření opravované části fasády.  Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.  Termín ukončení prací: 20.9.2025  Příloha: foto  |
| Operativní činnost Údržba Oprava Servis  Název objektu:  Název objektu:  Název objektu:  Ne  Inventární číslo, číslo SAP:  Olomouc - AB Nerudova 1  IC6000315233  Popis zjištěné závady GPS souřadnice  49.589536N, 17.252145E  Oprava balkonu  Oprava balkonu, oprava hydroizolaze, oplechování a dlažby na balkoně, dozdění a doomítání odpadlé části omítky, fasády a přetření opravované části fasády.  Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.  Termín ukončení prací: 20.9.2025  Příloha: foto  |
| Oprava Servis  Název objektu:  Název objektu:  Název objektu:  Ne  Ne  NE  Název objektu:  Ne   |
| Oprava Servis  Název objektu:  Inventární číslo, číslo SAP:  Olomouc - AB Nerudova 1  Popis zjištěné závady  GPS souřadnice  49.589536N, 17.252145E  Oprava balkonu  Oprava balkonu  Oprava balkonu, oprava hydroizolaze, oplechování a dlažby na balkoně, dozdění a doomítání odpadlé části omítky, fasády a přetření opravované části fasády.  Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.  Termín ukončení prací: 20.9.2025  Příloha: foto   |
| Název objektu:  Olomouc - AB Nerudova 1  Popis zjištěné závady  GPS souřadnice  49.589536N, 17.252145E  Oprava balkonu  Oprava balkonu, oprava hydroizolaze, oplechování a dlažby na balkoně, dozdění a doomítání odpadlé části omítky, fasády a přetření opravované části fasády.  Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.  Termín ukončení prací: 20.9.2025  Příloha: foto  |
| Název objektu:  Olomouc - AB Nerudova 1  Popis zjištěné závady  GPS souřadnice  49.589536N, 17.252145E  Oprava balkonu  Oprava balkonu, oprava hydroizolaze, oplechování a dlažby na balkoně, dozdění a doomítání odpadlé části omítky, fasády a přetření opravované části fasády.  Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.  Termín ukončení prací: 20.9.2025  Příloha: foto  |
| Popis zjištěné závady  GPS souřadnice  49.589536N, 17.252145E  Oprava balkonu  Oprava balkonu, oprava hydroizolaze, oplechování a dlažby na balkoně, dozdění a doomítání odpadlé části omítky, fasády a přetření opravované části fasády.  Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.  Termín ukončení prací: 20.9.2025  Příloha: foto   |
| Popis zjištěné závady  GPS souřadnice  49.589536N, 17.252145E  Oprava balkonu  Oprava balkonu, oprava hydroizolaze, oplechování a dlažby na balkoně, dozdění a doomítání odpadlé části omítky, fasády a přetření opravované části fasády.  Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.  Termín ukončení prací: 20.9.2025  Příloha: foto   |
| Oprava balkonu  Oprava balkonu, oprava hydroizolaze, oplechování a dlažby na balkoně, dozdění a doomítání odpadlé části omítky, fasády a přetření opravované části fasády.  Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.  Termín ukončení prací: 20.9.2025  Příloha: foto  |
| Oprava balkonu  Oprava balkonu, oprava hydroizolaze, oplechování a dlažby na balkoně, dozdění a doomítání odpadlé části omítky, fasády a přetření opravované části fasády.  Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.  Termín ukončení prací: 20.9.2025  Příloha: foto  |
| Oprava balkonu, oprava hydroizolaze, oplechování a dlažby na balkoně, dozdění a doomítání odpadlé části omítky, fasády a přetření opravované části fasády.  Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.  Termín ukončení prací: 20.9.2025  Příloha: foto  |
| omítky, fasády a přetření opravované části fasády.  Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.  Termín ukončení prací: 20.9.2025  Příloha: foto  |
| Příloha: foto   |
| Vzdalenost v KM 0   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| ovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli  |
|   |

# NABÍDKOVÝ LIST

| Číslo zakázky  | 240/2024-25             |                  |              |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------|
| Název majetku  | Olomouc - AB Nerudova 1 | inventární číslo | IC6000315233 |
| zahájení prací | 25.08.2025              | ukončení prací   | 20.09.2025   |

pozn.

#### popis prací

# Požadavek - Oprava balkonu.

Oprava balkonu, oprava hydroizolaze, oplechování a dlažby na balkoně, dozdění a doomítání odpadlé části omítky, fasády a přetření opravované části fasády.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 20.9.2025

Příloha:

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

| Označení položky | NÁZEV POLOŽKY                    | МЭ | cena<br>za MJ | počet MJ |
|------------------|----------------------------------|----|---------------|----------|
|                  | I=/ /                            |    |               |          |
|                  | Základní rozpočtové náklady      |    |               |          |
|                  | HSV                              |    |               |          |
|                  | PSV                              |    |               |          |
|                  | viz položkový rozpočet - příloha |    |               |          |
|                  |                                  |    |               |          |
|                  |                                  |    |               |          |
|                  |                                  |    |               |          |
|                  |                                  |    |               |          |
|                  | SOUČET ZRN                       |    |               |          |
|                  |                                  |    |               |          |
|                  | Vedlejší rozpočtové náklady      |    |               |          |
|                  | VRN                              |    |               |          |
|                  | viz položkový rozpočet - příloha |    |               |          |
|                  | , , , ,                          |    |               |          |
|                  |                                  |    |               |          |
|                  |                                  |    |               |          |
|                  | SOUCET VRN                       |    |               |          |
|                  |                                  |    |               |          |
|                  |                                  |    |               |          |
|                  | SOUCET ZRN + VRN                 |    |               |          |
|                  |                                  |    |               |          |
|                  | PŘIRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ              |    | 0,79          |          |
|                  |                                  |    | 1             |          |
|                  |                                  |    |               |          |

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil za objednatele převzal

dne dne

09.07.2025

podpis podpis

razítko razítko

### **REKAPITULACE STAVBY**

| Kód:<br><b>Stavba:</b> | 240<br><b>240 Olomouc - AB N</b> | lerudova 1 |             |                 |                  |           |
|------------------------|----------------------------------|------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|
| KSO:<br>Místo:         |                                  |            |             |                 | CC-CZ:<br>Datum: |           |
| Zadavatel:             |                                  |            |             |                 | IČ:<br>DIČ:      |           |
| Zhotovitel:            |                                  |            |             |                 | IČ:<br>DIČ:      |           |
| Projektant:            |                                  |            |             |                 | IČ:<br>DIČ:      |           |
| Zpracovatel:           |                                  |            |             |                 | IČ:<br>DIČ:      |           |
| Poznámka:              |                                  |            |             |                 |                  |           |
| Cena bez DPH           |                                  |            |             |                 |                  |           |
| DPH základní           | Sazba daně<br>21,00%             |            | Základ daně |                 |                  | Výše daně |
| snížená Cena s DPH     | 12,00%                           | v CZK      | 0,00        |                 |                  |           |
|                        |                                  |            |             |                 |                  |           |
| Projektant             |                                  |            |             | Zpracovatel     |                  |           |
| Datum a podpis:        |                                  | Razítko    |             | Datum a podpis: |                  | Razítko   |
| Objednavatel           |                                  |            |             | Zhotovitel      |                  |           |
|                        |                                  |            |             |                 |                  |           |
| Datum a podpis:        |                                  | Razítko    |             | Datum a podpis: |                  | Razítko   |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 240

Stavba: 240 Olomouc - AB Nerudova 1

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

# Náklady z rozpočtů

01 oprava balkonu

02 VRN

# **SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

240 Olomouc - AB Nerudova 1

Objekt:

01 - oprava balkonu

Místo:Datum:Zadavatel:Projektant:Zhotovitel:Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

# Náklady soupisu celkem

|    | D       | HSV       | Práce a dodávky HSV  |              |                |
|----|---------|-----------|--|--------------|----------------|
|    | D       | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |              |                |
| 1  | К       | 621335203 | Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v rozsahu přes 30 do 50 %           | m2           | 5,700          |
| 2  | К       | 629135102 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes<br>150 do 300 mm                   |              | 5,700          |
| 3  | K       | 629991001 | Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou  | m2           | 15,000         |
| 4  | К       | 317122551 | Doplnění říms z betonových tvárnic nebo desek<br>vyložených do 300 mm                  | m            | 5,700          |
| 5  | К       | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou                  | m2           | 20,000         |
| 6  | К       | 629999030 | Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění<br>omítané plochy do 10 m2            | m2           | 5,700          |
|    | VV      |           | 5,7  | •            | 5,700          |
|    | VV      |           | Součet  Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění                              |              | 5,700          |
| 7  | K       | 629999042 | prací v nadstřešní části   | m2           | 5,700          |
| 8  | K       | 632451451 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 m2 tl přes 40 do 50 mm                 | m2           | 8,750          |
|    | D       | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |              |                |
| 9  | к       | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                    | m2           | 25,000         |
| 10 | К       | 945412112 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m                         |              | 10,000         |
| 11 | К       | 065203000 | Mimostaveništní doprava strojů   | km           | 30,000         |
|    | VV      |           | přeprava plošiny   |              |                |
| 12 | VV<br>K | 063303000 | 15*2   | coubor       | 30,000         |
| 13 | K       | 978036161 | Práce ve výškách Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch                  | soubor<br>m2 | 1,000<br>5,700 |
|    | -       | 070000101 | v rozsahu přes 40 do 50 %  |              |                |
| 14 | K       | 985132311 | Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči                         |              | 1,000          |
| 15 | K       | 985139112 | Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě                               |              | 1,000          |
| 16 | K       | 985311215 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm       |              | 1,000          |
| 17 | К       | 985311912 | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě                 |              | 1,000          |
| 18 | K       | 985311913 | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) | m2           | 1,000          |
| 19 | К       | 985323111 | Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm            | m2           | 1,000          |
| 20 | К       | 985323912 | Příplatek k cenám spojovacího (adhezního) můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě         | m2           | 1,000          |
|    | _       | 007       | Danwaya ayti a yubaywaniah hmat  | •            |                |
|    | D<br>   | 997       | Doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro  |              |                |
| 21 | K       | 997013213 | budovy v přes 9 do 12 m ručně<br>Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a          | t            | 0,571          |
| 22 | К       | 997013219 | vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10                                      | t            | 2,855          |
|    | VV      |           | 0,571*5 'Přepočtené koeficientem množství  |              | 2,855          |
| 23 | К       | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo<br>meziskládku do 1 km se složením       | t            | 0,571          |
| 24 | К       | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku<br>ZKD 1 km přes 1 km            | t            | 10,849         |
|    | VV      |           | 0,571*19 'Přepočtené koeficientem množství   |              | 10,849         |
| 25 | К       | 997013635 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)<br>komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01  | t            | 0,571          |
|    |         |           | Inomunammo oupadu nou oupadu 20 03 01  |              |                |

| PČ         | Тур      | <b>K</b> ód      | Popis  | MJ   | <b>M</b> nožst <b>v</b> í |
|------------|----------|------------------|--|------|---------------------------|
| 26         | К        | 997221612        | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   | t    | 0,571                     |
|            | D        | 998              | Přesun hmot  |      |                           |
| 27         | K        | 998018002        | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m   | t    | 1,967                     |
|            | D        | PSV              | Práce a dodávky PSV  |      |                           |
|            | D        | 764              | Konstrukce klempířské  |      |                           |
| 28         | K        | 764002812        | Demontáž okapového plechu do suti  | m    | 5,700                     |
| 29         | K        | 764002841        | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti  | m    | 5,700                     |
| 30         | K        | 764004801        | Demontáž podokapního žlabu do suti   | m    | 5,700                     |
| 31         | K        | 764004841        | Demontáž háku do suti  | kus  | 5,000                     |
| 32         | К        | 764242436        | Oplechování rovné okapové hrany z TiZn<br>předzvětralého plechu rš 500 mm  | m    | 5,700                     |
| 33         | K        | 764244407        | Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z<br>TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 670 mm                  | m    | 5,700                     |
| 34         | К        | 764245446        | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn předzvětralého plechu rš přes 400 mm         | kus  | 3,000                     |
| 35         | К        | 764541414        | Žlab podokapní hranatý z TiZn předzvětralého plechu<br>rš 330 mm   | m    | 5,700                     |
| 36         | K        | 764541434        | Roh nebo kout hranatého podokapního žlabu z TiZn<br>předzvětralého plechu rš 330 mm                                | kus  | 3,000                     |
| 37         | К        | 764541464        | Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn<br>předzvětralého plechu 330/100 mm                                      | kus  | 1,000                     |
| 38         | К        | 998764312        | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m                                 | %    | 335,046                   |
|            | _        | 774              |  |      |                           |
| 39         | K        | 771<br>771111011 | Podlahy z dlaždic  Vysátí podkladu před pokládkou dlažby   | m2   | 8,750                     |
| 40         | K        | 771121011        | Nátěr penetrační na podlahu  | m2   | 8,750                     |
| 41         | K        | 771121026        | Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou  | m2   | 8,750                     |
| 41<br>42   | K        | 771121028        | dlažby broušením Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8   | m2   | 8,750                     |
| 43         | К        | 771473810        | do 10 mm  Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných  | m    | 4,000                     |
| 44         | К        | 771573810        | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených   | m2   | 8,750                     |
|            | VV       | 1                | 8,75   |      | 8,750                     |
| <b>4</b> 5 | VV       | 771501110        | Součet Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou   | m a  | 8,750                     |
|            | K        | 771591112        | vrstvách   | m2   | 8,750                     |
| 46         | K        | 771161023        | Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy  profil ukončovací s okapničkou na spádový potěr                  | m    | 5,700                     |
| 47         | М        | 59054266         | barevný lak Al dl 2,5m v 30mm  | m    | 6,270                     |
|            | VV<br>VV |                  | 5,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství<br>Součet  |      | 6,270<br>6,270            |
| 48         | К        | 771574475        | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení<br>lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9<br>ks/m2 | m2   | 8,750                     |
|            | VV       | 1                | 2,5*3,5  |      | 8,750                     |
| 49         | M        | 59761148         | Součet  dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch  | m2   | 8,750<br>10,063           |
|            | VV       |                  | hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 8,75*1,15 "Přepočtené koeficientem množství                               |      | 10,063                    |
| 50         | VV<br>K  | 771591115        | Součet Podlahy spárování silikonem   | m    | 10,063<br>4,000           |
| 51         | K        | 7715911184       | Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné  |      | 4,000                     |
|            |          |                  | Stavebně-technický průzkum-místní šetření, stanovení   | m    | <u> </u>                  |
| 52         | K        | 011514000        | technologie prací  Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených   | soub | 1,000                     |
| 53         | К        | 771474113        | cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm  | m    | 4,000                     |
| 54         | М        | 59761148         | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch<br>hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2                      | m2   | 1,020                     |
|            | VV<br>VV |                  | 4*0,255 "Přepočtené koeficientem množství<br>Součet  |      | 1,020<br>1,020            |
| 55         | ĸ        | 771592011        | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po  | m2   | 9,150                     |
|            | VV       |                  | položení dlažby chemickými prostředky<br>8,75+4*0,1  |      | 9,150                     |

| PČ | Тур | <b>K</b> ód | Popis   | MJ | <b>M</b> nožst <b>v</b> í |
|----|-----|-------------|---|----|---------------------------|
|    | VV  |             | Součet  |    | 9,150                     |
| 56 | K   | 998771312   | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v<br>objektech v přes 6 do 12 m                   | %  | 437,356                   |
|    | D   | 783         | Dokončovací práce - nátěry  |    |                           |
| 57 | K   | 783801203   | Okartáčování omítek před provedením nátěru  | m2 | 5,700                     |
| 58 | K   | 783801507   | Omytí omítek tlakovou vodou s přídavkem<br>odmaštovače před provedením nátěru                       | m2 | 5,700                     |
| 59 | К   | 783833153   | Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových<br>povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek | m2 | 5,700                     |
| 60 | K   | 783827525   | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek                   | m2 | 5,700                     |
| 61 | К   | 783897615   | Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za za barevné provedení v odstínu sytém       | m2 | 5,700                     |

# **SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

240 Olomouc - AB Nerudova 1

Objekt:

02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | <b>M</b> nožst <b>v</b> í |
|--------|-----|-------|----|---------------------------|
|        |     |       |    |                           |

# Náklady soupisu celkem

|   | D | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby  |        |        |
|---|---|-----------|---|--------|--------|
| 1 | K | HZS4231   | Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů hod                                  |        |        |
|   | D | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady   |        |        |
| 2 | K | 020001000 | Příprava staveniště   | soubor | 1,000  |
| 3 | К | 034103000 | Oplocení staveniště - zábrany pro zabezpečení<br>prostoru proti vstupu při práci ve výšce | soubor | 1,000  |
| 4 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob  | dny    | 10,000 |

#### **HARMONOGRAM**

| Číslo zakázky  | 240/2024-25             |                  |                |
|----------------|-------------------------|------------------|----------------|
| Název majetku  | Olomouc - AB Nerudova 1 | inventární číslo | IC6000315233   |
| zahájení prací | viz níže                | ukončení prací   | max. 20.9.2025 |

#### **popis prací Požadavek - Oprava balkonu:** Demontáže\_zakrytí kcí.

Otlučení omítek\_odvoz suti

Demontáž dlažby\_odvoz suti
Doplnění říms
Oprava omítek
Provedení oplechování
Montáž žlabu
Příprava podkladu podlahy
Doplnění cementového potěru
Provedení nátěrové HI
Provedení samonivelační stěrky
Montáž keramické podlahy\_soklu
Spárování podlahy
Malby\_přípravné a hrubé práce
Malby\_krycí nátěr
Úklid staveniště

#### termín

do 2 dnů od obdržení objednávky do 3 dnů od obdržení objednávky do 4 dnů od obdržení objednávky do 6 dnů od obdržení objednávky do 8 dnů od obdržení objednávky do 10 dnů od obdržení objednávky do 24 dnů od obdržení objednávky do 11 dnů od obdržení objednávky do 12 dnů od obdržení objednávky do 15 dnů od obdržení objednávky do 19 dnů od obdržení objednávky do 23 dnů od obdržení objednávky do 24 dnů od obdržení objednávky do 25 dnů od obdržení objednávky do 26 dnů od obdržení objednávky do 27 dnů od obdržení objednávky





