

**Nabídka na poskytování služby – základní / rozšířená defektace / BO
zákonné revize / technické údržby*)
na základě Výzvy NS 229800 č. 4 / 2025
podle rámcové dohody č. 23106000243**

Poskytovatel: PRAMACOM-HT spol. s r.o. Roháče z Dubé 164/13 779 00 Olomouc Se sídlem: Na pískách 1667/36, 160 00 Praha 6-Dejvice Jehož jménem jedná: Mgr. Jiří Oulehla		Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná zástupce objednatele za OC: plk. Mgr. Petr Tesařík		
Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:		Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:		
Typ / modifikace techniky:	Ruční akviziční jednotka TLS40	Dislokace techniky: Chrudim		
Evidenční číslo:	40281006	Uživatel: VÚ 2298 plk. Mgr. Petr Tesařík velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
Rok výroby:		Zástupce uživatele: ho		
SOJ ano/ne; rozsah*):	ANO-Konečná kontrola	Akviziční pracoviště: 229800 Prvotní příjemce: 229800		
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Provedení běžné opravy ruční akviziční jednotky TLS40 dle dodatku č.1 ke KZ001/2023/229800/KZ10, dle přílohy RD č.2,3				
Místo: Olomouc Termín (dobu) ukončení poskytování služby: do 12 měsíců od podpisu nabídky objednatelem Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:	Oprava TLS40 S/N: 40281006 u výrobce	165 958,00 Kč	1	165 958,00 Kč
Ostatní náklady:				
Cena celkem bez DPH:				165 958,00 Kč
Nabídková cena celkem 165 958,00 Kč bez DPH, 200 809,18 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: titul, jméno, příjmení, telefon				
V dne: Jiří Oulehla Oulehla		V dne:		
Zástupce poskytovatele: Digitálně podepsal Jiří Oulehla Datum: 2025.07.18 11:45:42 +02'00'		Zástupce objednatele:		

Legenda:

Přílohou potvrzené „Nabídky“ jsou: a) Kontrolní zápis poskytovatele (viz příloha č. 8 rámcové dohody)
b) Cenová kalkulace (viz příloha č. 3 rámcové dohody)

Poznámka*) Nehodící se škrtněte

Cenová kalkulace / BO / Technická údržba

Příloha Nabídky a KZ k Výzvě NS 229800 č. 4/2025

Materiál MBK C4 ISTAR: Ruční akviziční jednotka TLS40 S/N: 40281006

P.č.	Rozsah prací po skupinách a podskupinách – přesně specifikovat důvod opravy + kooperace název firmy	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena v Kč					
				Nh	Materiál za MJ	Materiál celkem	Náklady na vlastní výkony	Kooperace	Celkem	
					bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	s DPH
1.	Oprava ruční akviziční jednotky TLS40 S/N: 40281006 u výrobce							165 958,00	165 958,00	200 809,18
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM								165 958,00	165 958,00	200 809,18

Poznámka: U úkonů uvedených v tabulkách č. 3-1 a 3-2/1 až 3-2/15 v Příloze č. 3 rámcové dohody se počet hodin nevyplňuje, je zahrnut do nacenění celého úkonu.

Dodatek č.1 ke kontrolnímu zápisu č. 001/2023/229800/KZ10 podle rámcové dohody č. 23106000243								
Typ přístroje: TLS40		Zadání z výzvy: NS 2298 č. 2/2024						
Výrobní číslo přístroje: 40281006		Provozní sešit číslo:						
Vojenský útvar: VÚ 2298 Chrudim		Pověřená osoba zástupce zhotovitele:						
Kontrolní prohlídka byla provedena v rozsahu technologického postupu: P15001_TD_B								
Kontrola před provedením opravy: Ruční akviziční jednotka TLS40, S/N: 40281006								
Vlastní kontrolní zjištění – nález OZA25-180-26431 fy Hensoldt: Zjištěné závady: Indikátor nárazu laserového dálkoměru TLS40 se sériovým číslem 40281006 byl při příjmu neporušen. Uvnitř přístroje byl uvolněný kus. Přístroj prošel kompletním přejímacím testem funkčnosti a bylo zjištěno následující: 1. Sesouosení vysílače a přijímače laserového dálkoměru neodpovídá specifikacím. 2. Uvnitř přístroje jsme našli uvolněnou podložku, která je uchycena vnějším šroubem, s nímž bylo manipulováno. Tato uvolněná podložka narušila souosost a poškodila optiku.								
Práce, které je potřeba provést: Při opravě laserového dálkoměru bude provedeno následující: 1. Sesouosení vysílače a přijímače laserového dálkoměru. 2. Podložka bude nasazena zpět a zajištěna šroubem. 3. Výměna poškozené optiky a vyčištění vnitřní části přístroje. 4. Utěsnění, ověření těsnosti a naplnění technickým plynem. 5. Stažení nového modelu WMM (2015 - 2020) do přístroje. 6. Závěrečný přejímací test.								
Poznámky:								
Seznam zamítnutých oprav nálezů:								
Poznámky:								
Návrh na odstranění poruchy		Seznam potřebných náhradních dílů						
Rozsah služby	čas (min)	<table border="1"> <tr> <td>Náhradní díly</td> <td>cena (Kč)</td> </tr> <tr> <td>TLS40, S/N:40281006 – oprava u výrobce</td> <td>165 958,- Kč</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Náhradní díly	cena (Kč)	TLS40, S/N:40281006 – oprava u výrobce	165 958,- Kč		
Náhradní díly	cena (Kč)							
TLS40, S/N:40281006 – oprava u výrobce	165 958,- Kč							

Celková cena rozsahu prací bez DPH: Kč	Celková cena náhradních dílů bez DPH: 165 958,- Kč
Celková cena za opravu bez DPH: 165 958,- Kč	
Termín zahájení a ukončení služby, popř. etapové plnění: Předpokládaný termín opravy do 1 roku od podepsání nabídky objednatelem. V Olomouci , dne 15.5.2025	
	Za poskytovatele: L. Petrovská

PRA
Praha
Pobor

