

Fotodokumentace k ZL24 – Změna skladby kontaktního zateplovacího systému objektu SO.02

Provádění zateplení fasády objektu SO.02 materiálem ISOVER Twinner



