

Fotodokumentace k ZL27 – Dobetonávky sociálního zázemí SO.01

Prostor k vybetonování - stupačky v sociálním zázemí SO.01



Dobetonávky na střeše kvůli změně pozice klapky SOZ a kvůli ztužujícímu jádru



Galaxy S21 FE 5G