

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace
Nemanická 2133/10
České Budějovice
370 10
70971641 CZ70971641

Číslo objednávky: 710170578

Rok: 2017

Ze dne: 05.09.2017

Dodavatel:

TPA ČR s.r.o.
Vrbenská 1821/31
370 06 České Budějovice

Druh dokladu	710
Číslo dokladu	710170578
Rok	2017
Dodací lhůta	
Smlouva č.	
Místo určení	
Vyřizuje	

! Na faktuře uvádějte číslo objednávky!

Dodací adresa:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor
Vožická 2107
390 41 Tábor

Fakturační adresa:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace
Nemanická 2133/10
České Budějovice
370 10

Objednáváme u Vás doplňkovou diagnostiku vozovky :

sil. II/137 Malšice-Všechny, km 41,174 - 45,264

87 174,-Kč včetně DPH

sil. II/122 Bechyně x II135 - most ev.č.122-008 v km 30,759-31,335

18 757,-Kč včetně DPH

dle cenové nabídky ze dne 31.8.2017

doplňková diagnostika vozovky

0,00

0,00

87 547,00Kč

Vystavil: [redacted] ekonomický náměstek

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. je povinna dle zákona č. 340/2015 O registru smluv, §2 odst. 1 písmena h) zveřejnit smlouvy/objednávky jejichž hodnota předmětu plnění bez DPH je vyšší než 50.000,- Kč v registru smluv. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním a zároveň se dohodly, že smlouvu do registru uloží Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.

Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly před uskutečněním operace:

Orientační cena objednávky v Kč vč. DPH: 105 931,87

Potvrzuje oprávněnost, nezbytnost připravované operace:

Datum: 05.09.2017

Podpis příkazce operace:

Potvrzuje, že zajistil prověření (dodržení všech právních předpisů, souladu s rozpočtem SÚS Jčk a posouzení finančního dopadu na zdroje) a schválil připravovanou operaci.

Datum: 05.09.2017

Podpis správce rozpočtu:

Datum: 05.09.2017

Oprávněná osoba:

Smlouvu přezkoumal:

TPA
TPA ČR, s.r.o.
TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ INSTITUT
Vrbenská 21, 370 06 České Budějovice



Cenová nabídka - Doplnková diagnostika vozovky

č. 17EE400407

V Českých Budějovicích 31.08.2017

Akce: II/122 Bechyně x II135 – most ev. č. 122-008 v km 30,759 - 31,335

Stanovení nabídkové ceny

Poř. číslo	Popis úkonu	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH	Počet jednotek	Cena celkem bez DPH
1	Fotodokumentace provedených sond, vizuální prohlídka se záznamem poruch	ks				
2	Hloubková sonda do hloubky max. 1,0 m (průměr 150 mm do hl. 0,5m; průměr 100 mm v hl. 0,5-2,0m.)	ks				
3	Vrtaná sonda do hloubky max. 0,3 m (průměr 150 mm)	ks				
4	Rozbor podkladních nestručených vrstev : Stanovení křivky zrnitosti , zařídění materiálu vrstev	ks				
5	Rozbor zeminy aktivní zóny a zeminy podložní: Stanovení křivky zrnitosti mokrým způsobem Stanovení vlhkosti zemín, Zařídění zemín	ks				
6	Stanovení přítomnosti PAU dle podm TP 150	ks				
9	Rozbor asfaltových směsí: Stanovení obsahu rozpustného asfaltového pojiva Stanovení křivky zrnitosti Stanovení OH směsí a zbytkové mezerovitosti vrstev	ks				
11	Interpretace získaných výsledků a vypracování zprávy	ks				
13	doprava	km				
CELKEM bez DPH						
DPH 21 %						
Cena CELKEM s DPH						

Pozn. Rozsah prováděných prací může být na základě požadavku objednatele upraven. DIO - předpokládá se dohoda o dočasném omezení provozu se správcem / majitelem komunikací SUS Jihočeského kraje / Jihočeský kraj.

Termín Provedení diagnostiky konstrukce, výsledky laboratorních posouzení a zpráva budou odevzdány s ohledem na rozsah dle TP 87 a pop

vedoucí pracoviště

podpis dodavatele

TPA ČR s.r.o. Vrbová 1821/31 České Budějovice 370 06

podpis objednatele

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Cenová nabídka - Doplnková diagnostika vozovky

č. 17EE400408

v Českých Budějovicích 31.08.2017

Akce: Sil. II/137 Malšice - Všechlapy, km 41,174 - 45,264

Stanovení nabídkové ceny

Poř. číslo	Popis úkonu	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH	Počet jednotek	Cena celkem: bez DPH
1	Fotodokumentace provedených sond, vizuální prohlídka se záznamem poruch	ks	████████	████████	████████	████████
2	Hloubková sonda do hloubky max. 1.0 m (průměr 150 mm do hl. 0,5m; průměr 100 mm v hl. 0,5-2,0m.)	ks	████████	████████	████████	████████
3	Vrtaná sonda do hloubky max. 0,3 m (průměr 150 mm)	ks	████████	████████	████████	████████
4	Rozbor podkladních nestmelených vrstev : Stanovení křivky zrnitosti , zařídění materiálů vrstev	ks	████████	████████	████████	████████
5	Rozbor zeminy aktivní zóny a zeminy podloží: Stanovení křivky zrnitosti mokrým způsobem Stanovení vlhkosti zemin, Zařídění zemin	ks	████████	████████	████████	████████
6	Stanovení přítomnosti PAU dle podm. TP 150	ks	████████	████████	████████	████████
9	Rozbor asfaltových směsí: Stanovení obsahu rozpustného asfaltového pojiva Stanovení křivky zrnitosti Stanovení OH směsí a zbytkové mezerovitosti vrstev	ks	████████	████████	████████	████████
11	Interpretace získaných výsledků a vypracování zprávy	ks	████████	████████	████████	████████
13	doprava	km	████████	████████	████████	████████
CELKEM bez DPH						████████
DPH 21 %						████████
Cena CELKEM s DPH						████████

Pozn. Rozsah prováděných prací může být na základě požadavku objednatele upraven. DiO - předpokládá se dohoda o dočasném omezení provozu se správcem / majitelem komunikací SUS Jihočeského kraje / Jihočeský kraj.

Termin Provedení diagnostiky konstrukce, výsledky laboratorních posouzení a zpráva budou odevzdaný s ohledem na rozsah dle TP 97 a poptávky

vedoucí pracoviště

TPA ČR s.r.o., Vrbenská 1821/31 České Budějovice, 370 06

podpis objednatele

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje