

Restaurování sestavy dveří na zámku v Lednici – vnitřní část řešeného prvku

Předběžný záměr a rozpočet.

Rozměry: 3520/3100

Materiál“ Borovicové a dubové dřevo, sklo, ocel mosaz

Původní výrobek z doby vzniku zámku. Opravováno

Stav: v současné době:

Popis: okno s dveřmi dvojité, v novogotickém tvarosloví, nátěr venkovní krycí, vnitřní nátěry bezbarvé, šelako - voskové, na vnitřní straně dožilé fládrové úpravy, zavírání mosaznými kličkami a stavěči, skla čirá, materiál konstrukce - dubové a borovicové dřevo, ořechová dýha, mosaz, sklo, odvodní parapetní kanálky z olověného plechu

Situace: předchozí rekonstrukce proběhla před 12 lety, od té doby se zhoršil stav nátěrů a dřevěné konstrukce oken. Vnitřní plochy a povrchové úpravy dveří a oken jsou vlivem slunečního (ultrafialového) záření velmi poškozeny, fládry jsou na mnoha místech poškozené až zničené, chybí také dveřní dýhovaná lišta a spodní soklíky. Zatékáním dešťové vody za odvodové kanálky pak došlo k degradaci dřevěných částí rámu, která hrozí přerůst v nenávratné poškození celých částí rámu. Vlivem povětrnostních vlivů došlo rovněž k torzím složitých částí okenního rámu, zejména v kružbách a obloucích. Byly použity nepůvodní prahy, jsou krátké a nedoléhají k podlaze. Podlaha v zádveří, je na mnoha místech poškozená, dýhy jsou odpadlé a chybí. Povrchová úprava podlahy je zvláště v zádveří dožilá. Zavírací mechanismy nefungují důsledně, a tak dochází k nedovírání oken. Skla jsou popraskaná, doporučujeme výměnu.

Restaurátorský záměr: - demontáž vnitřních částí oken a odvoz na dílnu, - opatrné vyjmutí skel ze všech výplní - demontáž kování a kovových prvků – sejmutí všech dožilých krycích barev, doporučujeme opatrné termické zahřívání a rozpouštění barev - truhlářská odborná repase, klížení povolených konstrukčních spojů, výměna, nahrazení poškozených a chybějících dřevěných částí. - doplnění vnitřních, chybějících a poškozených ořechových dýh a dveřních lišt druhově i typově stejným materiálem – obnova poškozených vnitřních povrchů, odmytí poškozených a nanesení nových voskošelakových nátěrů. - rozleštění vnitřních, dobře dochovaných šelakových nátěrů, – repase kovových částí oken - repase zámků a kování, doplnění klíčů a zprovoznění - retuše nových doplněných částí, - zpětné zasklení oken a finální montáž a uvedení oken do plně funkčního stavu, možnému vzhledem ke stáří.

Rozpočet na opravu vnitřních dveří bez DPH 160.000,- Kč

Cena s DPH 193.600,-Kč

Za Renowood s.r.o.

16.11.2025

