


STARMON	Z 712	ZÁZNAM O PASIVNÍ REKLAMACI	Evidenční číslo 1517125
---------	-------	----------------------------	----------------------------

Hlášení reklamace			
Datum	29.10.2025	Čas	17:00
Typ zařízení	AS DEK		
Místo	DĚTSY		
Popis reklamace	NEFUNKČNÍ TECHNOLOGIE INU POŠKOZENÝ DRŽÁK SMÍTAČE CPM		
Hlásil	LESSNER	Přijal	LESSNER

Oprava			
Příčina	VADNÝ SMÍTAČ COK B POŠKOZENÝ DRŽÁK CPM		
Popis opravy	VÝMĚNA VADNÉHO SMÍTAČE COK B SM: 77/723 VČETNĚ DRŽÁKŮ V RÁMCI PŮLROČNÍCH PRAHLÍDEK VÝMĚNA VADNÉHO DRŽÁKU SMÍTAČE CPM.		
Spotřebovaný materiál	COK/MS MODULE SM: 22/0143 DRŽÁK UPH2604H53 - 1 ks		
Datum		Opravitel	

Převzetí opravy zákazníkem			
Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	Jiří Sprinz 

Hodnocení				
Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	55162,-	—	—	55162,-
Kategorie	POZÁRHOČNÍ	Poznámka		
Opatření				
Datum		Schválil		

STARMON	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo 0591/25
---------	-------	----------------------------	----------------------------

Hlášení reklamace

Datum	25.04.2025	Čas	19:11
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Všetaty, Dřísy		
Popis reklamace	po výměně akumulátoru v UPS stále záložní zdroj vykazuje chyby		
Hlásil	Pavlíček	Zadal	Petr Lessner

Oprava

Příčina	VADNÁ UPS		
Popis opravy	25.4.2025 - domluvena výměna UPS 3.6.2025 - INSTALACE A ODZKOUŠENÍ FUNKČNOSTI UPS		
Spotřebovaný materiál	UPS APC 650 - 1ks		
Datum		Opravit	

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	Ljrk LESSEK

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	4675,-	1490,-	4476,-	10521,-

Kategorie	Pozáruční	Poznámka	
-----------	-----------	----------	--

Opatření			
----------	--	--	--


Datum		Schválil	
-------	--	----------	--

STARMON	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo
			0592/25


Hlášení reklamace

Datum	25.04.2025	Čas	19:15
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Dřísy		
Popis reklamace	při půlročních prohlídkách byl zjištěn vadný snímač náprav COK C2 (zvýšený proud na snímači - 41 mA)		
Hlásil	Lessner	Zadal	Petr Lessner

Oprava

Příčina	VADNÝ SNÍMAČ COK C2	
Popis opravy	3.6.2025 - VÝMĚNA VADNÉHO SNÍMAČE COK C2 SN: 75/508 ZA NOVÝ SN: 22/0131 VČETNĚ DRŽÁKU, ODZKOUŠENÍ FUNKČNOSTI	
Spotřebovaný materiál	COK/HS MODULE SN: 22/0131 DRŽÁK UPH2604HS3 - 1ks	
Datum	Opravit	

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření		
Datum	Podpis, razítko	 LEJSEK

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	55162,-	3725,-	4776,-	63063,-
Kategorie	POZÁRUCNÍ		Poznámka	
Opatření				
Datum	Schválil			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6117529

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 061e8fbd-9eed-47dd-9283-307babd81c79

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.11.2025 05:35:31

Hash komponenty: 9e75af55e87d898a7d4dcb2c7c6b1e6dbb880874baa8240eb0ea18ae3def320d

Hashovací funkce: sha256Hex



a9426973-cbdb-445e-be48-1bc6f88af90a