

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA

Inventární číslo:

Evidenční číslo:

I. Základní údaje	Značka a typ vozidla: VW Golf kombi	Druh: osobní automobil	RZ: depozit ne 5AA 8085	Rok výroby: 2015	Barva: bílá
	Počet a obsah válců: 4/1395	Nosnost: 480 kg	Stav km na tachometru: 167413	Typ motoru: CPW	Číslo podvozku
	Číslo a serie TP: UG748371	Provozovatel: provozovna Vnitropodniková doprava	VIN: WWWZZZAUZGP542614		
	Skutečně ujeté km: 167 413	Platnost technického průkazu do:			

II. Technický stav	Motor: ujeté km 167 413 olejová náplň stav v pořádku druh motorový druh paliva benzin chod motoru poslechem hlučný komprese jednotlivých válců chladicí okruh – těsnost únik chladicí kapalina – druh nemrznoucí směsi G13 výfukové potrubí – těsnost a upevnění netěsnost, koroze upevnění motoru k rámu
	Spojka: funkce funkční - silně opotřebovaná vůle ano Převodová skříň: únik druh oleje převodový Přední náprava: najeto km: 167 413 vůle čepů ano tlumiče ☒ -nutná výměna 50% pérování opotřebované souběh seřízení nezjištěno Zadní náprava: najeto km: 167 413 druh oleje vůle ložisek ano vůle hřídelí a kloubů ano tlumiče únik kapaliny Řízení: vůle olejová náplň Rám: Brzdy: funkční druh kotoučové délka brzdového kroku 5 cm vizuální kontrola těsnosti netěsnost ABS bloku ruční brzda (účinnost) dlouhý krok Palivová soustava: koroze uchycení nádrže CNG, koroze spojení ventilu CNG činnost palivoměru funkční Osvětlení: závady funkční ano Elektrická výzbroj: baterie slabá startér funkční alternátor funkční stěrače funkční ostříkovače funkční houkačka funkční topení funkční správnost zapojení elektrické instalace Pneu: č. LP 80% LZ 60% PP 80% PZ 60% R 50% Disky: házivost a poškození nutná výměna LP a PP Opotřebované poklice nejsou Karoserie: koroze lak matný zašlý interiér opotřebovaný sedadla poničené potahy přední sklo poškrábané stahovače funkční blatníky: přední promáčklé, L nabourané zadní poškrábaný kapota motoru poškrábaná nárazníky: přední poškozeny po nehodě zadní poškrábaný dveře: přední promáčklé, poškrábané zadní poškrábané víko kufru poškrábané činnost zámků funkční prahy, podlaha mírná koroze



II. Technický stav	Zkušební jízda: hluk od přední nápravy hlučnost kmitání kol ano účinnost brzd funkční převodovka – řazení funkční celkové jízdní vlastnosti opotřebované vozidlo		
III. Opravy	Opravy vozidla: GO motoru za stavu km datum provedení Větší nehoda za stavu km datum náklady Výměna karoserie za stavu km datum provedení		
IV. Výbava vozidla	Zvláštní výbava: palivo: Benzin + CNG Chybí do standardního vybavení: povinná výbava		
Stav vozidla	Celkový stav vozidla: Vozidlo odpovídá svému stáří a počtu najetých kilometrů, bylo využíváno převážně v městském provozu. Auto je po dopravní nehodě a má poškozený přední nárazník, levý přední blatník, levé přední dveře a levý A sloupek. Při kontrole a zkušební jízdě v servisu byly zjištěny následující závady: vůle v hřebenu řízení, netěsnost na řídicí jednotce ABS, opotřebované tlumiče pérování vyžadující výměnu, koroze uchycení nádrže CNG a opotřebení uložení ramen a čepů.		
Doklady	Technický průkaz číslo: UG748371 klíče od vozidla: ano počet klíčů: 2x Osvědčení o registraci číslo UBF672166 Havarijní pojištění: ne Servisní knížka: ano Povinné ručení: ano		
Zápis zpracoval: [REDACTED] Datum: 28.5.2025 [REDACTED] Podpis			
Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezatajil žádné vady a poškození, které by měly vliv na stav vozidla a jeho cenu. 26-11-2025 V PRJ25 dne [REDACTED]		Potvrzuji převzetí vozidla, dokladů a klíčů od vozidla a prohlašuji, že jsem byl seznámen a uznávám stanovenou cenu jako přiměřenou. 26-11-2025 V dne [REDACTED]	

