

Doklad o předání rizik práce - BOZP

Organizace České dráhy, a.s., **RSM Praha** tímto prokazatelně předává vypracovaný soubor rizik BOZP platný v obvodu **RSM Praha**

pro práci JPS HERINK PLUS s.r.o.

a upozorňuje na nutnost seznámit s těmito riziky a přijatými opatřeními k nim své zaměstnance, a řídit se jimi při výkonu práce a ostatních činnostech.

Zároveň tímto dokumentem vyzývá JPS HERINK PLUS s.r.o.

aby v nejkratší možné době dodala **RSM Praha** rizika práce vyplývající z jejich pracovních úkolů.

V Praze dne: 16.10.2025

Za RSM Praha rizika předal: [REDACTED]

Za JPS: HERINK PLUS s.r.o

rizika převzal: .. [REDACTED]

Doklad o převzetí rizik práce - BOZP od JPS



Rizika spojená s profesí potrubář

ZDROJ RIZIKA	IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ	OPATŘENÍ K OMEZENÍ RIZIKA
Podlahy Komunikace Pohyb osob	Uklouznutí, zakopnutí, podvrknutí nohy, naražení, pád na pracovní podlaze pracovního stanoviště a kolem stroje, obslužné plošiny, pracovní schůdky	• Rovný povrch podlahy bez výmolí, udržování a úklid kolem stroje • Vhodná pracovní obuv • Úklid ploch včetně odstranění nečistot • Zvýšená pozornost na možných mastných místech • Odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek o které lze zakopnout • Nelze-li pevné překážky odstranit, provést bezpečnostní nátěr • Obrobky umisťovat na vhodná místa
Elektrické zařízení	Zasažení elektrickým proudem	• Neotvírat svévolně el. skříň • Nedotýkat se živých částí • Vyloučit dotyk svářecího nástroje s elektricky vodivými předměty v okolí • Chránění vodičů proti nahodilému dotyku
Nářadí a přípravky	Kladiva, paličky, sekáče, klíče	• Bezpečné uložení proti sesmeknutí • Bezpečné nářadí nepoškozené (rukojeti, ořepy, upnutí, klínky) • Brýle nebo štítek
Ruční brusky	Broušení a manipulace s ruční bruskou	• Bezpečné držení ruční brusky • Kontrola před zahájením práce



		• Správný smysl otáček brousícího kotouče a jeho zajištění • Kontrola brusného kotouče • Neodstraňovat ochranné kryty • Brusku odkládat až po zastavení kotouče • Bezpečné uložení brusky po ukončení práce • Opořebované brousící kotouče nepoužívat • Brýle nebo štítek
Manipulace s výrobkem	Pád výrobku	• Vhodné uložení a zajištění proti pádu (stoly, svařovací desky, kostky, světky) • Dle potřeby podklady (nehořlavé) • Neukládat výrobky na kraje stolů, svařovacích desek • Bezpečná manipulace při spojování dílců a montáži • Používat při manipulaci vhodné vazací prostředky • Oprávnění vazač třídy B (při případném vázání na svém pracovišti)
Práce ve výšce	Pád, propadnutí	• Používat zařízení při práci ve výšce • A - individuální • B – kolektivní
Přenosné schůdky	Pád osob	• Přidržovat se madel při výstupu a sestupu • Správné našlápnutí • Bezpečné zajištění proti pádu a převrácení

Pila na kovy	Zhmoždění, udeření popř. jiná zranění, pády, nesprávný pracovní postup	• Správný pracovní postup, řádné podepření a fixace řezaného materiálu • Pořádek v okolí pily, odklizení odřezků a odpadů • Udržování obslužných průchoďů • Správná manipulace s obrobkem • Bezpečné připevnění světáku • Bezpečné uchycení obrobku • Zakrytování řemenových převodů • Dodržování zakázaných manipulací • Používání býlí nebo obličejový štít • Neodstraňování třísek rukou • Nebrždění vřetena se sklídicím rukou • Neponechávat kličku nebo klín ve vřetenu • Vhodné ustrojení bez volně vlajících částí, bez obvazů na ruce • Použití čepice má-li obsluha dlouhé vlasy • Používání ostřího vrtáku, vhodný druh a kvalita nástroje • Zajištění vřetena proti svévolnému posuvu • Řádné upnutí nástroje • Neponechávání kličky ve vřetenu • Zabránění úniku a úkapům chladicí emulze na
Vrtáčky	Pohmoždění končetin Zranění očí, popálení očí a obličeje Zachycení, navnutí ruky, kontakt s vrtákem Zachycení vlasů Zlomení nástroje, náraz vrtáku na obrobek, Odmrštění Chladicí kapalina	

Závišné stroje	Zachycení trupu, horních končetin, pojezdů, pád obrobku	• podlahu popř. její včasné uklid • Používání schválených emulzí • Ochranné kryty popř. zvláštní kryty • Opatření při obrábění delšího kusu • Používání schválených emulzí
Ohýbačky	Zachycení a přimáčknutí horních končetin	• Správné uchopení a držení obrobku • Nepřetěžování ohýbačky • Správný a bezpečný způsob ohýbání • Ohýbání provádět jen jedním zaměstnancem • Vhodná a bezpečná technologie při ohýbání trubek
Ruční pákové nůžky	Horní končetiny, ustříhnutí prstů, ostré hrany, úder do hlavy	• Správný způsob stříhání, stříhaný plech přidržovat rukou v dostatečné vzdálenosti od střížné plochy • Stříh provádět jen jedním zaměstnancem • Při manipulaci možno používat z důvodu ostrých hran rukavice • Bezpečné uchopení plechu • Používat dle potřeby pro manipulaci plechu vhodné účinné pomůcky • Při ruční manipulaci plechu používat rukavice
Elektrické ruční nářadí	Zhmoždění, pády, namotání oděvu	• Používat pouze bezpečné a nepoškozené nářadí • Používat nářadí jen pro práce a účely pro které je určeno • Opravy provádět jen po odpojení od sítě



	Ochrana horních končetin Rizika pohyblivých částí zařízení	• Seřízení, čištění a výměna nářadí pouze je-li zařízení v klidu • Udržování rukojeti v suchu • Kontrola čističových skličidel • Používat klikky, pevně utahovat • Nepřetěžovat zařízení • Dodržovat zákaz zastavovat rotující vřetenou nebo spirál rukou • Nářadí nepřenašet s prstem na spínači • Při provozu nářadí nepracovat v rukavicích • Vhodné rukavice • Bezpečná vzdálenost zaměstnanců na pracovišti • Zajištění zařízení proti svévolnému spuštění zařízení • Zákaz současně ovládní z více ovládacích stanovišť • Používat pouze předepsané spony • Používat kryty na hadice v uličkách • Zajištění tlakových lahví proti pádu na agregátech • Při manipulaci s tlakovými nádobami postupovat dle návodu výrobce • Při manipulaci používat krytí lahvového ventilu
Svařovací agregáty	Riziko popálení	• Pravidelné kontroly stavu zařízení • Odstraňování hořlavých látek z prostoru svařování

		• Používat předepsané OOPP • Ochranné kryty • Ochranné závěsy • Vhodné hasicí přístroje
Riziko úrazu rozstříkáním kovu a úlomky strusky		• Ochranné kryty na nástrojích • Závěsy, zástěny • OOPP předepsané pro druh práce • Ochranná obuv
Riziko působení škodlivin		• Zajištění odsávání pevné nebo mobilní • Větrání pracovišť • OOPP svářecí kukly • Závěsy, zástěny (cirkulace vzduch) dle druhu práce a prostředí
Riziko záření		• Závěsy, zástěny pro okolní zaměstnance • OOPP předepsané pro druh práce (svářecí kukly, svářecí brýle)
Rizika při svářecích pracích a svařování planenem		• Vhodná volba technologie svařování • Při obsluze zařízení postupovat dle předpisu
Pomocné zařízení pro ohýbání tlakových trubek		• Správné uchopení a držení obrobku • Nepřetěžování zařízení • Správný a bezpečný způsob ohýbání



HERINK PLUS

- Při ohýbání bezpečný prostor kolem zařízení
- Vhodná bezpečná technologie při ohýbání trubek



