

Příloha ke kupní smlouvě Č.j. KRPC-145810-2/ČJ-2025-0200VO-VZL								Cena
č.	B	RZ	TYP SDP	VIN	Km	Rok v.	Poznámka	
1	70 677	1C1 2806	VW LT 35 2,5 TDi - 80 kW	WV1ZZZ2DZ4H014342	181 507	2003	Vozidlo odpovídá stáří a počtu najetých KM. Značná koroze karoserie zejména pravého boku a posuvných dveří. Únik provozních kapalin, snížený výkon motoru. Nutná výměna provozních kapalin a kontrola brzdového systému. Pneu. za hranici životnosti. Silné opotřebení a znečištění nákladového prostoru.	30.000,-
2	74 957	2C8 0624	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	TMBDA61Z382241565	273 252	2008	Výrazné opotřebení karoserie (za hranici životnosti) a interiéru, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, nutná kontrola elektroinstalace, akumulátor za hranici životnosti. Vozidlo celkově za hranici životnosti. Vozidlo sloužilo k výcviku - PIT manév.	3 000,-
3	75 023	2C8 0759	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	TMBDA61Z682239731	142 759	2008	Karoserie opotřebovaná provozem výkonu služby, stopy po demontáži policejní výbavy, prosezené sedadlo řidiče, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon motoru, vůle v podvozkových částech, spojka na hranici životnosti, závada na elektroinstalaci, akumulátor nefunkční, koroze karoserie. Vozidlo delší dobu odstavené - nutná celková kontrola všech provozních skupin.	25.000,-
4	75 102	2C8 0874	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	TMBDA61ZX8225472	191 607	2008	Karoserie za hranici životnosti. Interiér poškozený po demontáži policejní výbavy, značná koroze, silně znečištěný a opotřebovaný interiér provozem, nutná výměna alternátoru, hlučná spojka, kontrola brzdového systému. Nutná kontrola chladicího systému a klimatizace. Značné vůle v podvozkové části. Vozidlo za hranici životnosti. Vozidlo sloužilo k výcviku - PIT manév.	3 000,-
5	75 306	2C8 1316	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	TMBJA61Z782234802	78 756	2008	Značné provozní oděry na karoserii, silně znečištěný interiér, stopy po demontáži policejní výbavy. Motor má nepravidelný chod, vysoká spotřeba PHM a oleje, nefunkční alternátor, značné vůle v podvozkové části, koroze výfukového systému, nutná kontrola brzd, značná vůle v kulise řízení. Stav odpovídá náročnosti provozu ve výkonu služby.Vozidlo delší dobu odstavené - nutná celková kontrola všech provozních skupin.	30.000,-
6	75 316	2C8 1386	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	TMBJA61Z182243933	135 367	2008	Výrazné opotřebení karoserie a interiéru náročností výkonu služby, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, odpovídá stáří, nutná kontrola elektroinstalace, akumulátor za hranici životnosti, nutná kontrola chladicího okruhu. Spojka za hranici životnosti. Vozidlo delší dobu odstavené - nutná celková kontrola všech provozních skupin.	25.000,-
7	76 749	4C3 2115	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	TMBJA61Z1A2016182	136 814	2009	Značné opotřebení karoserie provozem při výkonu služby, silně znečištěný interiér, prosezená sedadla, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech. Nutná kontrola spojky a převodovky, akumulátor nefunkční, koroze karoserie.Výfukové potrubí - nutná celková výměna. Nutná kontrola brzdového systému. Vozidlo delší dobu odstavené - nutná celková kontrola všech provozních skupin.	30.000,-

8	77 876	4C5 3576	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	TMBJA61Z2B2021067	141 600	2010	Značné provozní oděry na karoserii, silně znečištěný interiér, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, nepravdivý chod motoru, nefunkční alternátor, značné vůle v podvozkové části, koroze výfukového systému, nutná kontrola brzd. Stav odpovídá náročnosti provozu ve výkonu služby. Vozidlo delší dobu odstavené - nutná celková kontrola všech provozních skupin.	35.000,-
9	78 681	5C0 8562	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	TMBJA61Z0B2137254	81 142	2011	Karoserie- značná koroze, silně znečištěný a opotřeбенý interiér provozem, poškození po demontáži policejního zařízení, prosezené sedadlo řidiče, doporučená kontrola alternátoru a brzdového systému. Nutná kontrola chladicího systému a klimatizace. Spojka nefunkční - nelze zařadit žádný rychlostní stupeň. Značné vůle v podvozkové části. Vozidlo delší dobu odstavené - nutná celková kontrola všech provozních skupin.	40.000,-
10	78 688	5C0 8612	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	TMBJA61Z8B2137065	148 405	2011	Výrazné opotřebení karoserie (za hranici životnosti) a interiéru, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, nutná kontrola elektroinstalace, akumulátor za hranici životnosti. Vozidlo celkově za hranici životnosti. Vozidlo sloužilo k výcviku - PIT manévry.	35.000,-
11	79 382	5C4 1234	Š. Fabia II combi 1.4 - 63 Kw	TMBJC65JXE3071728	98 753	2013	Motor a převodovka původní. Karoserie oděry po celém obvodu, odřená nákladová hrana. Závada na převodovce - nelze zařadit 1+3 rychlostní stupeň. Přední okno výrazně opískované a hůře průhledné. Silně opotřeбенé silenbloky přední nápravy, výrazně zkorodované výfukové potrubí. Vozidlo odpovídá stáří a způsobu provozu - půjčovna SDP.	60.000,-
12	201 178	8C8 7900	Š. Octavia III 1,4 - 110 kW	TMBAC7NE8G0089108	99 940	2015	Výrazné opotřebení karoserie a interiéru, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech odpovídá stáří, nutná kontrola elektroinstalace, akumulátor za hranici životnost. Nelze zařadit 3-tí rychlostní stupeň. Pneu. za hranici životnosti. Nutná výměna výfukového potrubí. Vozidlo dlouhodobě odstaveno.	30.000,-
13	201 185	7C2 6191	Š. Octavia III Combi 1,4 - 110 kW	TMBJC7NE0G0089099	150 722	2015	Značné provozní oděry na karoserii, silně znečištěný interiér, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, nefunkční alternátor, značné vůle v podvozkové části, koroze výfukového systému, nutná kontrola brzd. Nutná kontrola spojky (výrazně zhoršené řazení rychlostních stupňů) a převodovky, akumulátor nefunkční, koroze karoserie. Nutná výměna pneu. Vozidlo dlouhodobě odstaveno.	60.000,-
14	201 685	7C2 6202	Š. Octavia III 1,4 - 110 kW	TMBAC7NE6G00897756	127 715	2015	Značné opotřebení karoserie provozem při výkonu služby, silně znečištěný interiér, prosezená sedadla, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba mot. oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech. Nutná kontrola spojky a převodovky, akumulátor nefunkční, koroze karoserie. Vozidlo nelze nastartovat ani za pomoci náhradního zdroje. Nutná výměna pneu. Vozidlo dlouhodobě odstaveno.	70.000,-
15	201 893	7C4 7058	VW Golf 2.0 Tsi - 162 KW	VWVZZZAUZGW128202	131 910	2016	Karoserie- počínající koroze, znečištěný a opotřeбенý interiér provozem, prosezené sedadlo řidiče, nutná výměna akumulátoru, kontrola brzdového systému. Nutná kontrola chladicího systému a klimatizace. Značné vůle v podvozkové části. Závada motoru - motor nemá výkon, v nízkých otáčkách provoz na 3 válce.	100.000,-

16	202 145	7C2 6220	Š. Octavia III sedan 1,8 - 132 kW	TMBCD7NE4G0126399	134 752	2016	Karoserie poškozená po demontáži policejní výbavy, značná koroze, silně znečištěný a opotřeбенý interiér provozem, nutná výměna alternátoru, kontrola brzdového systému. Nutná kontrola chladicího systému a klimatizace. Značné vůle v podvozkové části. Vozidlo dlouhodobě odstaveno.	20.000,-
17	203 606	7C4 8859	Š. Superb III 2,0 TSi- 206 kW 4x4	TMBCE7NPXJ7543071	269 647	2018	Vozidlo po těžké dopravní nehodě. Motor původní, časté závady na elektroinstalaci. Karoserie po těžké havárii na celou levou stranu, středový sloupek vystřížen záchranými složkami. Rozsahem poškození může být poškozená konstrukce celé karoserie. Interier poškozen od demontáže policejní výbavy.	80.000,-
18	203 958	7C4 8549	Š. Superb III 2,0 TSi- 206 kW 4x4	TMBCE9NP9J540612	134 718	2018	Vozidlo po dopravní nehodě na levou přední stranu . Silné poškození celé levé strany, vytržené levé přední kolo, aktivované airbagy. Nutná kontrola spojky, převodovky a motoru (nelze vyloučit poškození a funkčnost jednotlivých skupin)	110.200,-
19	Vozidlo propadlé státu		Koloběžka - motorová	Nezjištěno	Nezjištěno		Motorová koloběžka nezjištěné značky, zelené barvy, osazená motorem značky HECHT 152 BTS o objemu 52 cm a výkonu 1,46KW. Nelze ověřit funkčnost (nelze uvést do chodu), nelze provést kontrolu- chybí části konstrukce. Nelze posoudit stav, jelikož se jedná o samovýrobu.	200,-
20	Vozidlo propadlé státu	9C2 8817	Škoda Fabia combi	TMBJF46Y233751403	263 041	2003	Vozidlo odpovídá stáří a počtu ujetých km. Karoserie po celém obvodu poškozená – P nárazník lakovaný + odlupuje se místy lak PP blatník poškozen, L práh a LP blatník silná koroze, Z nárazník oděrky laku, 5 dveře poškozené + chybí okno.	2000,-
21	Vozidlo propadlé státu	5C2 6029	Mercedes-Benz A160	WDB1680331J728875	Nezjištěno	2010	Motor původní – nelze nastartovat, akumulátor - nefunkční, elektroinstalace - nelze provést kontrolu, únik chladicí kapaliny, únik motorového olej – netěsnost ve spojích. Karosérie – po celém obvodu poškozená – neodborně natřeno štetkou – střecha oloupaná barva. Demontovaná zadní sedadla.	1000,-
22	Vozidlo propadlé státu	2AX 6136	Škoda Octavia Combi	TMBJK11U0Y2392905	366 931	2000	Karosérie po celém obvodu poškozená – přední nárazník jiná barva + poškozený, PP + PL blatník poškozen, chybí LP blinkr, L práh poškozen, Z nárazník oděrky laku, 5 dveře jiná barva, chybí plato zavazadlového prostoru. Poškozená LP pneumatika, poškozená přední maska kapoty. Silně znečištěná sedadla a čalounění, poškozené sedadlo řidiče.	1000,-
23	Vozidlo propadlé státu	6H2 6584	Opel Astra Caravan	W0LOTGF3512240933	182 078	2001	Karosérie – po celém obvodu poškozená drobnými oděrky. Přední nárazník poškozený a deformovaný, LZ + PZ blatník silná koroze, levý práh poškozen, zadní nárazník vyměněn bez laku, LP blatník silná koroze, PP blatník poškozený lak, poškozené přední okno. Motor nelze nastartovat.	1000,-
24	Vozidlo propadlé státu	9C 4917	Motocykl - Derby Senda R125 4T	VTHSC1A1A4H252082	Nezjištěno	2005	Nelze ověřit funkčnost - zalomený klíč ve spínací skřínce (nelze uvést do chodu), elektroinstalace – nelze provést kontrolu- chybí části konstrukce. Po celém obvodu poškozená a nekompletní, chybí některé části.	1000,-
25	Vozidlo propadlé státu	8C6 0142	Citroën C5	VF7DERHZB76384373	293 572	2003	Karoserie po celém obvodu poškozená drobnými oděrky. Přední nárazník /praví roh poškozený a deformovaný, poškozený celý pravý bok vozidla + zadní nárazník, víčko nádrže – není původní, poškozené osvětlení RZ, silná koroze disků kol. Interiér – odpovídá stáří vozidla, silně znečištěný, chybí roleta kufru.	1000,-

[illegible]