



Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

Jihlava, Brtnická 1002/23, PSČ 586 01

Tel.: 567 301 321

Mobil: xxxxx

Email: xxxxx@dpmj.cz

OBJEDNÁVKA č. * **09879**

po opravě zašlete

22.12.2025

Ing. Ivo Herman, CSc.
Brněnská 993
664 42 Modřice

IČO: 42588022
DIČ: CZ6006141515

Objednávku vystavil: xxxxx

ČSOB a.s. č. účtu 100876798/0300

IČO: 25512897

DIČ: CZ25512897

Firma je zapsána v obchodním rejstříku: odd.B,vložka 2551, Krajský obchodní soud v Brně

Položka	Množství	Čís. Materiálu	Název
Požadavek na běžnou opravu:			
1)	1 ks	řídící jednotka EPC 4.0A, systém EPIS4.0 - v.č. 05/2016	závada: studený spoj na jumperu (vypínání IJN)
2)	1 ks	řídící jednotka EPC 4.0A, systém EPIS4.0 - v.č. 006/2023	závada: nenabíhá, provést kontrolu GPS čipu, místo L20 osadit L26 nebo místo L70 osadit L76
3)	1 ks	řídící jednotka EPC 4.0A, systém EPIS4.0 - v.č. 006/2018	závada: nenabíhá, provést kontrolu GPS čipu, místo L20 osadit L26 nebo místo L70 osadit L76
4)	1 ks	řídící jednotka EPC 4.0A, systém EPIS4.0 - v.č. 005/2018	závada: nenabíhá, provést kontrolu GPS čipu, místo L20 osadit L26 nebo místo L70 osadit L76
5)	1 ks	řídící jednotka EPC 4.0A, systém EPIS4.0 - v.č. 144/2014	závada: slabá GPS, provést kontrolu GPS čipu, místo L20 osadit L26
6)	1 ks	řídící jednotka EPC 4.0A, systém EPIS4.0 - v.č. 191/2014	závada: nenabíhá, provést kontrolu GPS čipu, místo L20 osadit L26 nebo místo L70 osadit L76
7)	1 ks	řídící jednotka EPC 4.0A, systém EPIS4.0 - v.č. 005/2023	závada: chyba IJN, provést kontrolu GPS čipu, místo L20 osadit L26 nebo místo L70 osadit L76
8)	1 ks	řídící jednotka EPC 4.0A, systém EPIS4.0 - v.č. 163/2014	závada: nenabíhá, provést kontrolu GPS čipu, místo L20 osadit L26 nebo místo L70 osadit L76
9)	1 ks	řídící jednotka EPC 4.0A, systém EPIS4.0 - v.č. 165/2014	závada: nenabíhá, provést kontrolu GPS čipu, místo L20 osadit L26 nebo místo L70 osadit L76
10)	1 ks	řídící jednotka EPC 4.0A, systém EPIS4.0 - v.č. 200/2014	závada: chyba IJN, provést kontrolu GPS čipu, místo L20 osadit L26 nebo místo L70 osadit L76
11)	1 ks	řídící jednotka EPC 4.0A, systém EPIS4.0 - v.č. 003/2018	závada: vada GPS, provést kontrolu GPS čipu, místo L20 osadit L26
12)	1 ks	řídící jednotka EPC 4.0A, systém EPIS4.0 - v.č. 166/2014	závada: nenaběhne obraz, provést kontrolu GPS čipu, místo L20 osadit L26 nebo místo L70 osadit L76
13)	1 ks	řídící jednotka EPC 4.0A, systém EPIS4.0 - v.č. 009/2018	závada: chyba IJN, provést kontrolu GPS čipu, místo L20 osadit L26 nebo místo L70 osadit L76
Řídící jednotky osobně předány v areálu Dopravního podniku Jihlava Vaším kolegům.			
xxxxxx			
Účtování: fakturu opatřenou číslem naší objednávky zašlete dvojmo na naší adresu. Každou dílčí zásilku vyúčtujte vždy odděleně.			