

**Předávací protokol - Příloha č. 1**

Firma: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.  
se sídlem na adrese Sportovní 656/1, Karlovy Vary, 36001, Česká republika  
IČ: 48364282 , DIČ: CZ48364282  
Jednající:

(Prodávající)

**VeaCom s.r.o.**

se sídlem na adrese Praha 5-Smíchov, Strakonická 3367, PSČ 15000  
IČ: **27581063**, DIČ: **CZ27581063**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116995  
Bankovní spojení: 209628659/0300, Československá obchodní banka  
Jednající: Jan Brož, jednatel

(Kupující)

dále spolu jako „Smluvní strany“

**I.**

Prodávající tímto předává Kupujícímu Předmět prodeje: IRISBUS CROSSWAY LOW ENTRY **RZ: 3K37640 VIN:** specifikovaný v Kupní smlouvě, která byla uzavřena mezi Smluvními stranami dne 6.5.2026 (dále jako „Kupní smlouva“).

**II.**

Kupující tímto prohlašuje a stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že Předmět prodeje specifikovaný v Kupní smlouvě a jeho příslušenství specifikované shora převzal. Současně Kupující stvrzuje převzetí dokumentace nutné pro řádné užívání a provoz Předmětu prodeje (zejména velkého a malého technického průkazu v případě motorového vozidla).

Kupující si Předmět prodeje podrobně prohlédl a je-li Předmětem prodeje pojízdné vozidlo, absolvoval zkušební jízdu min. 5 km. Kupující poté prohlašuje, že na Předmětu prodeje neshledal technické nedostatky nad rámec jeho běžného opotřebení a výše uvedených závad.

**Stav tachometru při převzetí:** 616945 km

**Závady:** Polepy, Svítí kontrolka motoru, Mírné deformace na více místech, Celkově horší stav, Některé pohyblivé části mohou být zatuhlé či zarezlé, Poškozená přední část od kamínků, Provozní oděrky a poškození, Škrábance na karoserii, Akumulátor vybitý, Polámané plastové části, Poškozené čelní sklo od kamínků, Úniky provozních kapalin, Znečištěný interiér, Povrchová koroze karoserie

Předáno v:

Předáno dne:

.....

**Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.**

Jan Brož, jednatel

**VeaCom s.r.o.**