

Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

IČO: 70884099

DIČ: CZ70884099

Zubatého 685/1

614 00 Brno

Poskytovatel:

FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.

IČO: 26384779

DIČ: CZ26384779

Krameirova 127

339 01 Klatovy

Na základě smlouvy o dílo č. 62-2-5722/2017 objednávám provedení:

- pravidelných ročních kontrol AZ Magirus v roce 2017


Technika - typ nástavby	Typ podvozku	Výrobní číslo nástavby	Předpokládaná cena s DPH
AZ30 – DLK 23-12 CC	150E27	XF 0275 23/12 11806	31.460 Kč
AZ30 – DLK 23-12 CS	160E30	7L 0372 30CS 21022	31.460 Kč
AZ30 – DLK 23-12 CC Vario	150E27	SB0201 23/12 10015	31.460 Kč
AZ37 – DLK 37 CC	150E27	VG 0039 37 10878	31.460 Kč
AZ30 – DLK 23-12 CC GL n.B. HZL	150E27	1F 0520 23/12 12937	31.460 Kč
AZ52 – DLK 52 CC	260E34W	SJ 0564 52 3548	31.460 Kč
AZ40 – M42L-AS	ML180E32	16K 0950 M42L-AS31351	31.460 Kč
AZ40 – M42L-AS	ML180E32	16J 0985 M42L-AS 31041	31.460 Kč

Předpokládaná cena pravidelných ročních kontrol nezahrnuje cenu kilometrovného, cestovních nákladů, ostatních výdajů.

Termín provedení: do 30. 11. 2017

Místo převzetí a předání: PS Lidická, Brno

- oprav AZ Magirus v roce 2017 dle předběžných cenových nabídek (opravy AZ, u kterých je uvedena předpokládaná cena)

Technika - typ nástavby	Typ podvozku	Výrobní číslo nástavby	Předpokládaná cena s DPH
AZ30 – DLK 23-12 CC	150E27		155.977 Kč
AZ30 – DLK 23-12 CS	160E30		XXXX
AZ30 – DLK 23-12 CC Vario	150E27		611.250 Kč
AZ37 – DLK 37 CC	150E27		239.165 Kč
AZ30 – DLK 23-12 CC GL n.B. HZL	150E27		219.880 Kč
AZ52 – DLK 52 CC	260E34W		XXXX
AZ40 – M42L-AS	ML180E32		XXXX
AZ40 – M42L-AS	ML180E32		XXXX

Termín provedení: do 30. 11. 2017

Místo převzetí a předání: PS Lidická, Brno

Rozsah požadovaných a předpokládaných oprav je uveden v cenových nabídkách na opravy jednotlivých AZ.

Po potvrzení objednávky může být přistoupeno k plnění.

V následné faktuře za poskytnuté služby prosíme uvést soupis poskytnutých služeb s uvedeným časovým rozsahem, specifikací poskytnutých služeb a dodaných náhradních dílů.

V Brně dne 9. 10. 2017

Bohuslav Ježek, vedoucí pracoviště strojní služby



plk. Ing. Jiří Pelikán

HZS Jihomoravského kraje
ÚO Blansko

CENOVÁ NABÍDKA

Naše značka
CS/MVK/KH/DD/540/2016

V Klatovech/datum
04.07.2017

Kalkulace nákladů na opravu závad zjištěných při servisní kontrole AZ 30 IVECO MAGIRUS, roce 2016, viz. protokol o servisní kontrole.

Jedná se o následující opravy:

- Výměna obou hydraulických brzd lanového navijáku pro výsuv žebříkové sady
- De-/montážní práce, seřízení, zkušební provoz, kontrola těsnosti

Náklady na výše uvedené práce:

Cena celkem bez DPH:	Kč 128.907,--
DPH 21%	Kč 27.070,--
Cena celkem s DPH	Kč 155.977,--

Náklady na provedené práce budou účtovány dle skutečné spotřeby materiálu a doby trvání prací, a dále dle platných sazeb ke dni provedení opravy.

Cena opravy je platná pouze ve spojení s provedením pravidelné servisní kontroly a funkčních zkoušek. Servisní kontrola a funkční zkoušky nejsou v ceně zahrnuty.

V případě zájmu o provedení těchto oprav Vás žádám o případné vyrozumění.

Vladimír HANZLÍK
FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.

HZS Jihomoravského kraje
ÚO Brno - Lidická

CENOVÁ NABÍDKA

Naše značka
CS/MVK/KH/DD/512/2016

V Klatovech/datum
23.02.2017

**Kalkulace nákladů na opravu závad AZ 30 IVECO MAGIRUS,
06, r.v. 2001.**

Posíláme Vám cenovou nabídku na opravy závad na výše uvedeném automobilovém žebříku.
Jedná se o závady zjištěné při pravidelné servisní kontrole provedené v roce 2016.

Viz. Protokol o opravě z 28.11.2016

Pro opravu vozidla je nutné provést tyto práce:

- Výměna pláště hlavního počítače s konektory pro připojení vstupů a výstupů řídicích karet.
- Výměna elektronické řídicí karty CPU
- De-/montážní práce, zkušební provoz, zkouška funkčnosti

Náklady na výše uvedené práce

Cena celkem bez DPH	Kč 181.719,00
DPH 21%	Kč 38.161,00
Cena celkem s DPH	Kč 219.880,00

Náklady na provedené práce budou účtovány dle skutečné spotřeby materiálu a doby trvání prací, a dále dle platných sazeb ke dni provedení opravy.

Cena opravy je platná pouze ve spojení s provedením pravidelné servisní kontroly a funkčních zkoušek. Servisní kontrola a funkční zkoušky nejsou v ceně zahrnuty.

V případě zájmu o provedení těchto oprav Vás žádáme o případné vyrozumění.

Vladimír HANZLÍK
FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.



HZS Jihomoravského kraje
ÚO Brno - Lidická

CENOVÁ NABÍDKA

Naše značka
CS/MCF/KH/DD/344/2017



V Klatovech/datum
29.9.2017

Kalkulace nákladů na opravu závad AZ 30 – DLK 23-12 CC,



Posíláme Vám cenovou nabídku na opravy závad na výše uvedeném automobilovém žebříku.

Na základě kontroly naším servisním technikem je potřeba provést následující opravy:

- Provedení pravidelného 5-ti letého servisu
- Kompletní výměna všech hydraulických a převodových olejů
- Výměna lan blokace pérování zadní nápravy
- Výměna majáků
- Výměna obou hydraulických válců pro vyrovnávání koše
- Výměna a nastavení potenciometru náklonu koše
- Výměna plechu podlahy záchranného koše
- Polepení plechu podlahy koše výstražnou fólií
- Provedení pravidelné servisní kontroly
- Zkušební provoz a zkouška funkčnosti

Náklady na výše uvedené práce:



Cena celkem bez DPH	Kč 489.000,--
DPH 21%	Kč 122.250,--

Cena celkem s DPH	Kč 611.250,--
--------------------------	----------------------


Náklady na provedené práce budou účtovány dle skutečné spotřeby materiálu a doby trvání prací, a dále dle platných sazeb ke dni provedení opravy.



V případě zájmu o provedení těchto oprav Vás žádáme o případné vyrozumění.



MS



HZS Jihomoravského kraje
ÚO Hodonín

CENOVÁ NABÍDKA

Naše značka
CS/MVK/KH/DD/513/2016



V Klatovech/datum
04.07.2017

Kalkulace nákladů na opravu závad zjištěných při servisní kontrole AZ 37 IVECO MAGIRUS, reg. zn.  v roce 2016.

Posíláme Vám cenovou nabídku na opravu závady zjištěné servisním technikem v minulém roce při servisní kontrole.

Jedná se následující opravy:

- Výměna krytu mikrofону v koši
- Výměna výstražných fólií na podpěrných trámech
- Kompletní vyčištění žebříkové sady a její namazání
- Kompletní výměna všech kluzných vložek vodicích drah
- Přetěsnění 2 nouzových ovládacích pák
- Výměna obrysových světel vlevo
- Výměna 2 gumových manžet ovládacích pák podpěr
- Výměna kabelu v žebříkové sadě
- De-/montážní práce, zkušební provoz, zkouška těsnosti a funkčnosti

Náklady na výše uvedené práce:



Cena celkem bez DPH
DPH 21%

Kč 197.657,--
Kč 41.508,--

Cena celkem s DPH

Kč 239.165,--


Náklady na provedené práce budou účtovány dle skutečné spotřeby materiálu a doby trvání prací, a dále dle platných sazeb ke dni provedení opravy.



Cena opravy je platná pouze ve spojení s provedením pravidelné servisní kontroly a funkčních zkoušek. Servisní kontrola a funkční zkoušky nejsou v ceně zahrnuty.

V případě zájmu o provedení těchto oprav Vás žádáme o případné vyrozumění.

Vladimír HANZLÍK
FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.



Výzva k poskytnutí plnění

Volba odeslání dokumentu: Prostřednictvím systému
Datum odeslání: 13.10.2017 8:17:31

