

- 175 120342

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 113/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10	
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel	
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky: LRD110 TDI HT MILI	Uživatel techniky: 182500 Tábor Dislokace techniky: Tábor pplk. Ing. Martin Špičák velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
Evidenční číslo: 025 10-19	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) por. Ing. Kadlec tel. mob. [redacted]		
Rok výroby: 2006	SOJ ano/ne; rozsah: NE – drobná oprava		
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis			
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím [redacted]			
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix Místo: Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň Termín (doba) ukončení poskytování služby: 85 pracovních dnů od podepsání nabídky			
Nabídková cena			
Poskytovatel:			
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 113	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 113	[redacted]	[redacted]
Kooperace:			
Ostatní náklady:			
Subdodavatel			
Náklady na vlastní výkony:			
Materiálové náklady:			
Kooperace:			
Ostatní náklady:			
Celkem bez DPH:			405 589,91
Nabídková cena celkem 405 589,91 Kč bez DPH, 490 763,79 Kč s DPH.			
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		- 9. 11. 2017	
V Praze dne: 25.10.2017	V Praze		dne:
Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.11.06 11:03:16 40100		[redacted]	
Za poskytovatele: jednatel		Za objednatele: Ing. [redacted]	

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 113/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	STC1736E	1	ks	Motor - VRATNÝ					
1.2	Motor - oprava	ERR2215	1	ks	Řemen klimatizace					
1.3	Motor - oprava	ERR7296	1	ks	Kladka klimatizace					
1.4	Motor - oprava	ERR7295	1	ks	Kladka klimatizace					
1.5	Motor - oprava	PEB500090	1	ks	Vodní pumpa					
1.6	Motor - oprava	PET100790	1	ks	Těsnění					
1.7	Motor - oprava	.137612	5	ks	Šroub					
1.8	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub					
1.9	Motor - oprava	ERR5099	1	ks	Hadice vody					
1.10	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona 30 mm					
1.11	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru					
1.12	Motor - oprava	ERR2220	1	ks	Řemenice klik.hřídele					
1.13	Motor - oprava	ERR5087	1	ks	Šroub					
1.14	Motor - oprava	ETC8847	4	ks	Žhavicí svíčky					
1.15	Motor - oprava	ERR894	5	ks	Těsnění					
1.16	Motor - oprava	ERR2081	1	ks	Senzor teploty					
1.17	Motor - oprava	TE110071L	10	ks	Šroub					
1.18	Motor - oprava	TE108052	2	ks	Šroub					
1.19	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.20	Motor - oprava	LLH500200	1	ks	Hadice odvětrání					
1.21	Motor - oprava	CN100258L	4	ks	Spona 25 mm					
1.22	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání					
1.23	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona 20 mm					
1.24	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání					
1.25	Motor - oprava	ERR2026	1	ks	Těsnění					
1.26	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Rozvodová sada					
1.27	Motor - oprava	ERR2028	1	ks	Těsnění					
1.28	Motor - oprava	STC2801	1	ks	Těsnění					
1.29	Motor - oprava	ERR886	1	ks	Šroub					
1.30	Motor - oprava	ERR1125	2	ks	Šroub					
1.31	Motor - oprava	STC1694	1	ks	Vstříkovač trubka					
1.32	Motor - oprava	STC1695	1	ks	Vstříkovač trubka					
1.33	Motor - oprava	STC1696	1	ks	Vstříkovač trubka					
1.34	Motor - oprava	STC1697	1	ks	Vstříkovač trubka					
1.35	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.36	Motor - oprava	ERR4621	4	ks	Těsnění					
1.37	Motor - oprava	ERR1653	1	ks	Těsnění					
1.38	Motor - oprava	ERR3785	1	ks	Těsnění					
1.39	Motor - oprava	ESR2034	15	ks	Matice					
1.40	Motor - oprava	FN108046	2	ks	Matice					
1.41	Motor - oprava	ERR3283	1	ks	Těsnění					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.42	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejeový filtr						
1.43	Motor - oprava	ERR3291	1	ks	Termostat						
1.44	Motor - oprava	ERR4686	1	ks	Zátka termostatu						
1.45	Motor - oprava	ERR4685	1	ks	„O“ kroužek						
1.46	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění						
1.47	Motor - oprava	ERR4802E	1	ks	Turbo - VRATNÝ						
1.48	Motor - oprava	FRC4808	2	ks	Těsnění						
1.49	Motor - oprava	ERR4894	1	ks	Trubka přívodu oleje						
1.50	Motor - oprava	ERR2109	1	ks	Těsnění						
1.51	Motor - oprava	ERR4895	1	ks	Trubka odvodu oleje						
1.52	Motor - oprava	STC3159	3	ks	Šroub						
1.53	Motor - oprava	WAL500010L	1	ks	Těsnění						
1.54	Motor - oprava	ERR2027	1	ks	Těsnění						
1.55	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění						
1.56	Motor - oprava	ESR2623	1	ks	Vzduchový filtr						
1.57	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr						
1.58	Motor - oprava	PCH119060	1	ks	Hadice vody						
1.59	Motor - oprava	ESR2298	1	ks	Hadice vody						
1.60	Motor - oprava	CN100508L	4	ks	Spona 50 mm						
1.61	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona 30 mm						
1.62	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladičí kapalina						
1.63	Motor - oprava	STC50519	1	ks	Olej posil.řízení						
1.64	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40						
1.65	Motor - oprava	R134A	0,08	ks	Náplň klimat. R134a						
1.66	Motor - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)						
1.67	Motor - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)						
1.68	Motor - oprava	LT19148	1	ks	Loctite						
2.1	Spojková soustava - oprava	URB100760	1	ks	Přtláčkový talíř spojky						
2.2	Spojková soustava - oprava	UQ88000130	1	ks	Lamela spojky						
2.3	Spojková soustava - oprava	ERR4574	8	ks	Šroub						
2.4	Spojková soustava - oprava	SX108201L	6	ks	Šroub						
2.5	Spojková soustava - oprava	WL108002	6	ks	Podložka						
2.6	Spojková soustava - oprava	FTCS200	1	ks	Vypínací ložisko spojky						
2.7	Spojková soustava - oprava	FTC2957	1	ks	Vypínací páka						
2.8	Spojková soustava - oprava	FRC5255	2	ks	Kámen vypín.páky						
2.9	Spojková soustava - oprava	FRC3416	1	ks	Zajištění ložiska						
2.10	Spojková soustava - oprava	FTC3912	1	ks	Tyčka vyp.páky						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
2.11	Spojková soustava - oprava	FRC3327	1	ks	Klip					
3.1	Přední náprava - oprava	NTC6781	4	ks	Silentblok př.pod.ram.					
3.2	Přední náprava - oprava	RYF500270	2	ks	Podložka					
3.3	Přední náprava - oprava	ANR6971	4	ks	Guma podél.ramen					
3.4	Přední náprava - oprava	RYF500260	2	ks	Podložka					
3.5	Přední náprava - oprava	NY120046	2	ks	Matice					
3.6	Přední náprava - oprava	RYG501550	4	ks	Šroub					
3.7	Přední náprava - oprava	ANR3140	6	ks	Matice					
3.8	Přední náprava - oprava	R8I100031	1	ks	Panhardská tyč					
3.9	Přední náprava - oprava	RYG501560	2	ks	Šroub					
3.10	Přední náprava - oprava	.147707	2	ks	Čistič (500ml)					
3.11	Přední náprava - oprava	.147706	2	ks	Mazadlo (400ml)					
4.1	Zadní náprava - oprava	RPM100080	2	ks	Tlumiče zadní					
4.2	Zadní náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero náboje kola					
4.3	Zadní náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložisko kola					
4.4	Zadní náprava - oprava	RFD100000	2	ks	Matice unašeče kola					
4.5	Zadní náprava - oprava	BX110095M	10	ks	Šroub					
4.6	Zadní náprava - oprava	LR072976	1	ks	Poloosa zadní					
4.7	Zadní náprava - oprava	LR072977	1	ks	Poloosa zadní					
4.8	Zadní náprava - oprava	RUC105200	2	ks	Domeček poloosy					
4.9	Zadní náprava - oprava	C8277-31	2	ks	Vazelína ložisek kol					
4.10	Zadní náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
4.11	Zadní náprava - oprava	.147707	2	ks	Čistič (500ml)					
5.1	Přídavná převodovka - oprava	.608246	2	ks	Zátka přídav.převod.					
5.2	Přídavná převodovka - oprava	FTC4939	1	ks	Gufero výstupu kard.					
5.3	Přídavná převodovka - oprava	LR045409	4	ks	Šroub kardanu					
5.4	Přídavná převodovka - oprava	N2606041L	8	ks	Matice kardanu					
5.5	Přídavná převodovka - oprava	SYNTRANSB	2,3	ks	Dlej přídav.převod.					
6.1	Brzdová soustava - oprava	LR018026	2	ks	Brzdový kotouč zadní					
6.2	Brzdová soustava - oprava	5FP000250	1	ks	Brzdové destičky zadní					
6.3	Brzdová soustava - oprava	SEES00130	2	ks	Pistky zd.brzd					
6.4	Brzdová soustava - oprava	ICW500020	1	ks	Kit ruční brzdy					
6.5	Brzdová soustava - oprava	ICF100000	1	ks	Samostav rč.brzdy					
6.6	Brzdová soustava - oprava	ICW100050	1	ks	Sada pružin rč.brzdy					
6.7	Brzdová soustava - oprava	ICW100010	1	ks	Sada nastavení rč.brzdy					
6.8	Brzdová soustava - oprava	ICW500010	1	ks	Brzdové paky rč.brzdy					
6.9	Brzdová soustava - oprava	SPB500200	1	ks	Lanovod rč.brzdy					

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 113/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)

smlouvy č. 165110270

dle Požadavkového listu č. 113/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	182500 Tábor		
Typ vojenské techniky	LRD100 SW TDI HT MILI	VPZ	025 10-19
VIN	SALLDBAF86A732191		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA MOTORU a ŠASÍ

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 113

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 113

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednočková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 113			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 113			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel:				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				405 589,91

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 85 pracovních dnů

od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 25.10.2017

Za poskytovatele:

Marek
Veselý

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.10.30
09:11:28 +01'00'

Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, podpis, razítko

V Praze

dne: 25.10.2017 Za odběratele:

.....
titul,

.....
razítko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 113/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	STC1736E	1	ks	Motor - VRATNÝ					
1.2	Motor - oprava	ERR2215	1	ks	Řemen klimatizace					
1.3	Motor - oprava	ERR7296	1	ks	Kladka klimatizace					
1.4	Motor - oprava	ERR7295	1	ks	Kladka klimatizace					
1.5	Motor - oprava	PEB500090	1	ks	Vodní pumpa					
1.6	Motor - oprava	PET100790	1	ks	Těsnění					
1.7	Motor - oprava	.137612	5	ks	Šroub					
1.8	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub					
1.9	Motor - oprava	ERR5099	1	ks	Hadice vody					
1.10	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona 30 mm					
1.11	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru					
1.12	Motor - oprava	ERR2220	1	ks	Řemenice klik.hřidele					
1.13	Motor - oprava	ERR5087	1	ks	Šroub					
1.14	Motor - oprava	ETC8847	4	ks	Žhavicí svíčky					
1.15	Motor - oprava	ERR894	5	ks	Těsnění					
1.16	Motor - oprava	ERR2081	1	ks	Senzor teploty					
1.17	Motor - oprava	TE110071L	10	ks	Šroub					
1.18	Motor - oprava	TE108052	2	ks	Šroub					
1.19	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.20	Motor - oprava	LLH500200	1	ks	Hadice odvětrání					
1.21	Motor - oprava	CN100258L	4	ks	Spona 25 mm					
1.22	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání					
1.23	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona 20 mm					
1.24	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání					
1.25	Motor - oprava	ERR2026	1	ks	Těsnění					
1.26	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Rozvodová sada					
1.27	Motor - oprava	ERR2028	1	ks	Těsnění					
1.28	Motor - oprava	STC2801	1	ks	Těsnění					
1.29	Motor - oprava	ERR886	1	ks	Šroub					
1.30	Motor - oprava	ERR1125	2	ks	Šroub					
1.31	Motor - oprava	STC1694	1	ks	Vstříkovací trubka					
1.32	Motor - oprava	STC1695	1	ks	Vstříkovací trubka					
1.33	Motor - oprava	STC1696	1	ks	Vstříkovací trubka					
1.34	Motor - oprava	STC1697	1	ks	Vstříkovací trubka					
1.35	Motor - oprava	MUN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.36	Motor - oprava	ERR4621	4	ks	Těsnění					
1.37	Motor - oprava	ERR1653	1	ks	Těsnění					
1.38	Motor - oprava	ERR3785	1	ks	Těsnění					
1.39	Motor - oprava	ESR2034	15	ks	Matice					
1.40	Motor - oprava	FN108046	2	ks	Matice					
1.41	Motor - oprava	ERR3283	1	ks	Těsnění					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.42	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Dlejeový filtr					
1.43	Motor - oprava	ERR3291	1	ks	Termostat					
1.44	Motor - oprava	ERR4686	1	ks	Zátka termostatu					
1.45	Motor - oprava	ERR4685	1	ks	„O“ kroužek					
1.46	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění					
1.47	Motor - oprava	ERR4802E	1	ks	Turbo - VRATNÝ					
1.48	Motor - oprava	FRC4808	2	ks	Těsnění					
1.49	Motor - oprava	ERR4894	1	ks	Trubka přívodu oleje					
1.50	Motor - oprava	ERR2109	1	ks	Těsnění					
1.51	Motor - oprava	ERR4895	1	ks	Trubka odvodu oleje					
1.52	Motor - oprava	5TC3159	3	ks	Šroub					
1.53	Motor - oprava	WAL500010L	1	ks	Těsnění					
1.54	Motor - oprava	ERR2027	1	ks	Těsnění					
1.55	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění					
1.56	Motor - oprava	ESR2623	1	ks	Vzduchový filtr					
1.57	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr					
1.58	Motor - oprava	PCH119060	1	ks	Hadice vody					
1.59	Motor - oprava	ESR2298	1	ks	Hadice vody					
1.60	Motor - oprava	CN100508L	4	ks	Spona 50 mm					
1.61	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona 30 mm					
1.62	Motor - oprava	5TC50530	1	ks	Chladící kapalina					
1.63	Motor - oprava	5TC50519	1	ks	Olej posil.řízení					
1.64	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40					
1.65	Motor - oprava	R134A	0,08	ks	Náplň klimat. R134a					
1.66	Motor - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
1.67	Motor - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
1.68	Motor - oprava	LT19148	1	ks	Loctite					
2.1	Spojková soustava - oprava	UR8100760	1	ks	Přítlačný talíř spojky					
2.2	Spojková soustava - oprava	UQ88000130	1	ks	Lamela spojky					
2.3	Spojková soustava - oprava	ERR4574	8	ks	Šroub					
2.4	Spojková soustava - oprava	SK108201L	6	ks	Šroub					
2.5	Spojková soustava - oprava	WL108002	6	ks	Podložka					
2.6	Spojková soustava - oprava	FTCS200	1	ks	Vypínací ložisko spojky					
2.7	Spojková soustava - oprava	FTC2957	1	ks	Vypínací páka					
2.8	Spojková soustava - oprava	FRC5255	2	ks	Kámen vypín.páky					
2.9	Spojková soustava - oprava	FRC3416	1	ks	Zajištění ložiska					
2.10	Spojková soustava - oprava	FTC3912	1	ks	Tyčka vyp.páky					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
2.11	Spojková soustava - oprava	FRC3327	1	ks	Klip					
3.1	Přední náprava - oprava	NTC6781	4	ks	Silentblok př.pod.ram.					
3.2	Přední náprava - oprava	RYF500270	2	ks	Podložka					
3.3	Přední náprava - oprava	ANR6971	4	ks	Guma podél.ramen					
3.4	Přední náprava - oprava	RYF500260	2	ks	Podložka					
3.5	Přední náprava - oprava	NY120046	2	ks	Matice					
3.6	Přední náprava - oprava	RYG501550	4	ks	Šroub					
3.7	Přední náprava - oprava	ANR3140	6	ks	Matice					
3.8	Přední náprava - oprava	RBI100031	1	ks	Panhardská tyč					
3.9	Přední náprava - oprava	RYG501560	2	ks	Šroub					
3.10	Přední náprava - oprava	.147707	2	ks	Čistič (500ml)					
3.11	Přední náprava - oprava	.147706	2	ks	Mazadlo (400ml)					
4.1	Zadní náprava - oprava	RPM100080	2	ks	Tlumiče zadní					
4.2	Zadní náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero náboje kola					
4.3	Zadní náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložisko kola					
4.4	Zadní náprava - oprava	RF0100000	2	ks	Matice unašeče kola					
4.5	Zadní náprava - oprava	BX110095M	10	ks	Šroub					
4.6	Zadní náprava - oprava	LR072976	1	ks	Poloosa zadní					
4.7	Zadní náprava - oprava	LR072977	1	ks	Poloosa zadní					
4.8	Zadní náprava - oprava	RUC10S200	2	ks	Domeček poloosy					
4.9	Zadní náprava - oprava	C8277-31	2	ks	Vazelná ložisek kol					
4.10	Zadní náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
4.11	Zadní náprava - oprava	.147707	2	ks	Čistič (500ml)					
5.1	Přídavná převodovka - oprava	.608246	2	ks	Zátka přídav.převod.					
5.2	Přídavná převodovka - oprava	FTC4939	1	ks	Gufero výstupu kard.					
5.3	Přídavná převodovka - oprava	LR045409	4	ks	Šroub kardanu					
5.4	Přídavná převodovka - oprava	NZ606041L	8	ks	Matice kardanu					
5.5	Přídavná převodovka - oprava	SYNTRANSB	2,3	ks	Dlej přídav.převod.					
6.1	Brzdová soustava - oprava	LR018026	2	ks	Brzdový kotouč zadní					
6.2	Brzdová soustava - oprava	SFP000250	1	ks	Brzdové destičky zadní					
6.3	Brzdová soustava - oprava	SEE500130	2	ks	Pístky zd.brzd					
6.4	Brzdová soustava - oprava	ICW500020	1	ks	Kit ruční brzdy					
6.5	Brzdová soustava - oprava	ICF100000	1	ks	Samostav rč.brzdy					
6.6	Brzdová soustava - oprava	ICW100050	1	ks	Sada pružin rč.brzdy					
6.7	Brzdová soustava - oprava	ICW100010	1	ks	Sada nastavení rč.brzdy					
6.8	Brzdová soustava - oprava	ICW500010	1	ks	Brzdové paky rč.brzdy					
6.9	Brzdová soustava - oprava	SPB500200	1	ks	Lanovod rč.brzdy					

